
## ESP32 OLED - PROGRESS BAR





Por Fernando Koyanagi


### **Biblioteca**

Para utilizar o display oled precisamos configurar a biblioteca na IDE do arduino. Para isso, faça o download da biblioteca através do <u>link</u>. Descompacte o arquivo e cole na pasta de bibliotecas da IDE do arduino.

C:/Program Files (x86)/Arduino/libraries




#### **Wemos Lolin ESP32 OLED**





# **Exemplo**

Veremos agora como utilizar o display oled para exibir uma barra de progresso controlada por um potenciômetro.






#### **EXEMPLO FUNCIONANDO**

#### Em www.fernandok.com

Download arquivo PDF dos diagramas Download arquivo INO do código fonte



Montagem





# Código

Primeiramente adicionamos a biblioteca "SSD1306.h", com ela que acessaremos o display oled. Feito isso criamos um objeto "display" do tipo SSD1306 que será o responsável por controlar o conteúdo que será exibido no display oled.

```
#include "SSD1306.h"
//objeto controlador do display de led
0x3c : é um identificador único para comunicação do display
pino 5 e 4 são os de comunicação (SDA, SDC) i2c
SSD1306 screen(0x3c, 5, 4);
//pino que ligamos o potenciometro
#define PINO POTENCIOMETRO 25
//utilizado para fazer o contador de porcentagem
int percProgress;
```



## setup

Na função setup(), vamos inicializar nosso objeto display para podermos controlar o que será exibido. Através desse objeto também vamos configurar a fonte de escrita para os textos que serão exibidos. E por fim, configuramos o pino que ligamos o potenciômetro como INPUT para fazermos leitura do valor.

```
void setup()
   // Inicializa o objeto que controlará o que será exibido na tela
   screen.init();
   //setFont recebe como parâmetro o tamanho da fonte de escrita
   /*pode-se utilizar as seguintes fontes:
    * ArialMT Plain 10
    * ArialMT Plain 16
    * ArialMT Plain 24
   screen.setFont(ArialMT Plain 10);
   //configura o pino para fazer a leitura do potenciômetro.
   pinMode(PINO POTENCIOMETRO, INPUT);
```

## loop

Na função loop(), faremos a leitura do valor atual do potenciômetro, repare que estamos usando da função "map" logo após a leitura do valor, isso porque o valor lido é muito alto para colocar em uma barra de progresso, então mapearemos o valor para estar dentro do intervalo de 0 a 100.

```
void loop()
     //leitura do valor do potenciômetro
     int valor = analogRead(PINO POTENCIOMETRO);
     //mapeando o valor do potenciômetro para o valor da barra de progresso
     //potenciômetro faz a leitura do valor no intervalo de 0 a 4095
     //a barra de progresso espera um valor entre 0 e 100
     percProgress = map(valor, 0, 4095, 0, 100);
     //limpa todo o display, apaga o conteúdo da tela
     screen.clear();
     //desenha a barra de progresso
     desenhaBarraProgresso();
     //exibe na tela o que foi configurado até então.
     screen.display();
     delay(10);
```



Na função "desenhaBarraProgresso()", utilizaremos o valor lido do potenciômetro que está salvo na variável "percProgress" para setar na barra de progresso. Também vamos colocar um texto logo acima da barra de progresso, indicando a porcentagem atual.

```
//função para desenhar a progress bar no display
void desenhaBarraProgresso() {
     // desenha a progress bar
     /* drawProgressBar(x, y, width, height, value);*/
     screen.drawProgressBar(0, 32, 100, 20, contador);
     // configura o alinhamento do texto que será escrito
     //nesse caso alinharemos o texto ao centro
     screen.setTextAlignment(TEXT ALIGN CENTER);
     //escreve o texto de porcentagem
     /* drawString(x,y,text); */
     screen.drawString(64, 15, String(contador) + "%");
     //se o percProgress está em zero, escreve a string "valor mínimo" abaixo da barra
     de progresso
     if(percProgress == 0){
        screen.drawString(64, 45, "Valor mínimo");
     //se o percProgress está em 100, escreve a string "valor máximo" abaixo da barra
     de progresso
     else if(percProgress == 100){
        screen.drawString(64, 45, "Valor máximo");
```



## Algumas outras funções interessantes

#### **Display**

```
//coloca o display de ponta cabeca
void flipScreenVertically();
Desenho
//desenha um único pixel da tela
void setPixel(int16 t x, int16 t y);
//desenha uma linha
void drawLine(int16 t x0, int16 t y0, int16 t x1, int16 t y1);
//desenha um retangulo
void drawRect(int16 t x, int16 t y, int16 t width, int16 t height);
//desenha um circulo
void drawCircle(int16 t x, int16 t y, int16 t radius);
// preenche um circulo
void fillCircle(int16_t x, int16_t y, int16_t radius);
// desenha uma linha horizontal
void drawHorizontalLine(int16_t x, int16_t y, int16_t length);
// desenha uma linha vertical
void drawVerticalLine(int16_t x, int16_t y, int16_t length);
Texto
//configura o alinhamento do texto que será escrito
// TEXT_ALIGN_LEFT, TEXT_ALIGN_CENTER, TEXT_ALIGN_RIGHT, TEXT_ALIGN_CENTER_BOTH
```

void setTextAlignment(OLEDDISPLAY\_TEXT\_ALIGNMENT textAlignment);



#### **Em www.fernandok.com**

Download arquivo PDF dos diagramas Download arquivo INO do código fonte

