

# I. Introduction:

Le capteur HF-1000 est un capteur de force numérique haut de gamme développé par Digital Force Gauge. Il est conçu pour mesurer des forces dans une large gamme d'applications industrielles, notamment dans la production de composants électroniques, les tests de matériaux, l'automobile, l'aérospatiale et la fabrication de dispositifs médicaux. Ce manuel a été conçu pour aider les utilisateurs à comprendre et à utiliser efficacement le capteur HF-1000.

### II. Description du capteur HF-1000 :

Le capteur HF-1000 est un capteur de force numérique de haute précision qui est capable de mesurer des forces dans une gamme de 0 à 1000 N. Il est équipé d'un affichage à cristaux liquides (LCD) qui permet aux utilisateurs de lire facilement les mesures en temps réel. Voici les caractéristiques techniques et spécifications :

• Plage de mesure : 0 à 1000 N

Précision : ± 0,2 % FSRésolution : 0,1 N

• Unités de mesure : N, lb, kgf

• Modes de mesure : crête, pic, moyenne, continue

• Alimentation : pile au lithium CR2032

• Durée de vie de la batterie : 200 heures en continu

Indicateur de batterie faible : OuiInterface de sortie : USB, RS232C

• Température de fonctionnement : 0 à 40 °C

• Humidité de fonctionnement : 15 à 80 % HR (sans condensation)

• Dimensions: 110 x 48 x 23 mm

• Poids : environ 100 g



Le capteur HF-1000 fonctionne en utilisant une cellule de charge qui convertit la force appliquée en un signal électrique. Ce signal est ensuite converti en une lecture numérique par un microprocesseur interne. Le capteur est capable de mesurer les forces dans différentes unités, notamment N, lb, kgf, et dispose de plusieurs modes de mesure, tels que crête, pic, moyenne et continue.

# III. Utilisation du capteur HF-1000 :

Avant d'utiliser le capteur HF-1000, il est important de lire attentivement le manuel d'utilisation pour comprendre les spécifications, les limites et les précautions d'utilisation. Voici quelques instructions de base pour l'utilisation du capteur :

- 1. Insérez une pile au lithium CR2032 dans le compartiment de la batterie situé à l'arrière du capteur.
- 2. Sélectionnez l'unité de mesure souhaitée en appuyant sur la touche "UNIT" située sur le côté du capteur.
- 3. Connectez le capteur à un ordinateur ou à un autre périphérique de sortie en utilisant le câble USB ou RS232C fourni avec le capteur
- 4. Fixez le capteur sur une surface plane à l'aide du trou de montage situé à l'arrière du capteur.
- 5. Appliquez la force à mesurer sur la pointe du capteur en utilisant les accessoires fournis, tels que les crochets, les plaques de pression ou les supports.
- 6. Lisez la force mesurée sur l'affichage LCD en temps réel.
- 7. Utilisez les différentes fonctions de mesure, telles que crête, pic, moyenne ou continue, en appuyant sur les touches correspondantes situées sur le côté du capteur.
- 8. Enregistrez les données de mesure en temps réel en connectant le capteur à un ordinateur ou à un autre périphérique de sortie. Les données peuvent être stockées et analysées à l'aide du logiciel fourni avec le capteur.

# 

RS232 Data Logger by Eltima Software 2.7 freew

## IV. Maintenance et entretien du capteur HF-1000 :

Le capteur HF-1000 est conçu pour être robuste et durable, mais il nécessite tout de même une certaine maintenance et un entretien régulier pour assurer une précision constante des mesures. Voici quelques recommandations pour la maintenance et l'entretien du capteur :

- Nettoyez régulièrement la pointe du capteur et les accessoires avec un chiffon doux pour éliminer toute saleté ou débris.
- Évitez les chocs ou les chutes qui pourraient endommager le capteur.
- Stockez le capteur dans un endroit sec et propre, à l'abri de la poussière et de l'humidité.
- Évitez d'exposer le capteur à des températures extrêmes ou à des conditions environnementales extrêmes.
- Vérifiez régulièrement la batterie et remplacez-la si nécessaire.
- Calibrez régulièrement le capteur en utilisant une masse étalon certifiée pour garantir une précision constante des mesures.

#### V. Conclusion:

Le capteur HF-1000 de jauge de force numérique est un outil de mesure de force polyvalent et de haute précision qui peut être utilisé dans une variété d'applications industrielles. Ce manuel d'utilisation fournit des informations détaillées sur les spécifications techniques, l'utilisation, la maintenance et l'entretien du capteur. En suivant les instructions et les recommandations fournies dans ce manuel, les utilisateurs peuvent utiliser efficacement le capteur HF-1000 pour obtenir des mesures précises et fiables des forces dans leur application respective.