



DIEGO FERNANDO TOLEDO GUERRERO R.U.C:1720723780001

Dirección: SEGUNDO LEON Y N71H • 098 718 9276 / 02 600 5705 • Quito - Ecuador

FECHA:	2/6/2025	ORDEN N°:	N/O
DATOS DEL CLIENTE			
Cliente:	Andrea Liut	Placa:	TBD 6674
Teléfono:	0994000844	Marca - Modelo:	Ford f150
Dirección:	San Isidro del Inca	Kilometraje:	168840
Cédula/RUC		Clave:	
Técnico:		Año:	
TRABAJO REALIZADO			

REPUESTOS	CANTIDAD	PRECIO
Filtro de Aire Motor	1	\$ 19,00
Juego de Pastillas Delanteras Wagner	1jgo	\$ 95,00
Spray limpiacarbador	1	\$ 6,50
Spray Limpiafrenos	1	\$ 6,50
Bujias motorcraft ford OEM	6x11.8	\$ 70,80
Inyectores Ford USA f150	3x95	\$ 285,00
Insumos	1	\$ 5,00
	SUBTOTAL REP.	\$ 487,80

MANO DE OBRA		PRECIO
ABC de Frenos Truck		\$ 30,00
ABC de Motor v6		\$ 40,00
Limpieza Cuerpo de Aceleracion		\$ 15,00
Cambio de Aceite Motor 10w30 Motorcraft Ford x8ltrs		\$ 95,00
Limpieza de Inyectores x ultrasonido + banco de pruebas		\$ 36,00
Servicio de Scanner y reseteo falla y mant		\$ 25,00
Revisión luces, niveles de fluidos, estado batería, presión neumáticos		\$ -
Lavada carrocería + aspirada		\$ -
 RECIBIDO POR	SUBTOTAL MDO	\$ 241,00
	SUBTOTAL REP Y MDO	\$ 728,80
	IVA 15%	\$ 109,32
	TOTAL	\$ 838,12



RECIBIDO POR

nota: vehiculo necesita reemplazo sensor de rueda posterior.