



DIEGO FERNANDO TOLEDO GUERRERO R.U.C:1720723780001

Dirección: JHON F KENNEDY 1442 Y DA VINCI • 098 718 9276 / 02 600 5705 • Quito - Ecuador

FECHA:	13/1/2026	ORDEN N°:	N/O
DATOS DEL CLIENTE			
Cliente:	ENERGY SOLUTIONS (Dilan Jurado)	Placa:	PCI-7537
Teléfono:	0991272124	Marca - Modelo:	VOLKSWAGEN AMAROK
Dirección:	Mariana de Jesús	Kilometraje:	218.606
Cédula/RUC:		Clave:	NO
Técnico:	Leo	Año:	2015

REPUESTOS	CANTIDAD	PRECIO
Filtro de cabina A/C	1	\$ 18,00
Filtro de combustible diesel	1	\$ 34,00
Filtro de elemento Aceite	1	\$ 12,00
Spray limpiafrenos	1	\$ 6,50
Aceite de caja 75W85	2.5 ltrs	\$ 42,00
Aceite Diferencial 75W90	2 Ltrs.	\$ 33,60
Empaque de diferencial	1	\$ 14,00
Rejillas delanteras de neblineros	2 x 37	\$ 74,00
Nebliero VW Amarok 11-16	1	\$ 68,00
Juego de luces LED Neblineros	1 Jgo.	\$ 35,00
Insumos	1	\$ 5,00
SUBTOTAL REP.		\$ 342,10

MANO DE OBRA	PRECIO
Enderezada + Pintura guardachoque delantero	\$ 130,00
Reparación faros delanteros en fibra x 25	\$ 50,00
Enderezada + Pintura capot	\$ 180,00
Enderezada + Pintura lateral derecha	\$ 70,00
Pintura guardachoque posterior	\$ 80,00
Arreglo + pintura retrovisor derecho	\$ 25,00
Arreglo compuerta trabada	\$ 55,00
Reajuste de tapicería completa	\$ 15,00
Arreglo manija posterior derecha + reajuste de manijas	\$ 20,00
ABC Motor	\$ 35,00
ABC Frenos/c reajuste freno posterior	\$ 20,00
Reajuste de suspensión completa	\$ 15,00
Cambio aceite motor + 7 Ltrs. Aceite 5W40 Full Sintético + Filtro	\$ 112,00
Cambio de aceite de caja	\$ 10,00
Cambio aceite diferenciales	\$ 20,00
Rotación, alineación, balanceo	\$ 28,00
Cambio filtro de cabina	\$ 5,00
Rectificación discos delanteros x 2	\$ 20,00
Presurización sistema de refrigeración + Prueba calidad de refrigerante	\$ 15,00
Revisión estado de distribución	\$ 5,00
Revisión luces, niveles de fluidos, estado batería, presión neumáticos	\$ -
Lavada + aspirada	\$ -
SUBTOTAL MDO	\$ 910,00
SUBTOTAL REP Y MDO	\$ 1.252,10
IVA 15%	\$ 187,82
TOTAL	\$ 1.439,92

[Firma]

RECIBIDO POR

OBSERVACIONES: Durante prueba de presurización de refrigerante, no se registran fugas, según prueba de calidad de refrigerante no necesita cambio de refrigerante ni termostato. Distribución para 20K Kms.