



DIEGO FERNANDO TOLEDO GUERRERO R.U.C:1720723780001

Dirección: JHON F KENNEDY 1442 Y DA VINCI • 098 718 9276 / 02 600 5705 • Quito - Ecuador

FECHA:	21/2/2026	ORDEN N°:	N/O
DATOS DEL CLIENTE			
Cliente:	FABIÁN DÍAZ	Placa:	PXZ-243
Teléfono:		Marca - Modelo:	FORD EXPLORER
Dirección:		Kilometraje:	336.316
Cédula/RUC:		Clave:	
Técnico:		Año:	2002

TRABAJO REALIZADO

REPUESTOS	CANTIDAD	PRECIO
Kit reparación cremallera orrins sellos y retenes	1 Kit	\$ 80,00
Sensor de temperatura	1	\$ 28,00
Bujías motorcraft	3 x 18	\$ 54,00
Focos de uña	2	\$ 1,00
Aceite de direccion DII	1ltr	\$ 9,00
	SUBTOTAL REP.	\$ 172,00

MANO DE OBRA	PRECIO
Desmontaje montaje cremallera	\$ 70,00
Reparación + torno cremallera de dirección	\$ 140,00
Alineación	\$ 15,00
ABC Motor	\$ 25,00
SUBTOTAL MDO	\$ 250,00
SUBTOTAL REP Y MDO	\$ 422,00
IVA 15%	\$ 63,30
TOTAL	\$ 485,30

RECIBIDO POR