



DIEGO FERNANDO TOLEDO GUERRERO R.U.C:1720723780001

Dirección: JHON F KENNEDY 1442 Y DA VINCI • 098 718 9276 / 02 600 5705 • Quito - Ecuador

FECHA:	31/3/2026	ORDEN N°:	N/O
DATOS DEL CLIENTE			
Cliente:	Stefanía Famlong	Placa:	PDJ-7593
Teléfono:		Marca - Modelo:	HYUNDAI TUCSON
Dirección:		Kilometraje:	
Cédula/RUC:		Clave:	
Técnico:	M. Cabeza	Año:	

TRABAJO REALIZADO

REPUESTOS	CANTIDAD	PRECIO
Conector sensor ABS	1	\$ 8,00
Insumos	1	\$ 5,00
	SUBTOTAL REP.	\$ 13,00

MANO DE OBRA	PRECIO
Servicio de scanner	\$ 10,00
Diagnóstico eléctrico y cambio de conector ABS	\$ 35,00
Revisión luces, niveles de fluidos, estado batería, presión neumáticos	\$ -
Lavada + aspirada	\$ -
SUBTOTAL MO	\$ 45,00
SUBTOTAL MDO Y REP	\$ 58,00
IVA 15%	\$ 8,70
TOTAL	\$ 66,70

RECIBIDO POR