

## 기등 용접방법



## < 기등용 PL 도면>



## 레이저 마킹을따라 중심에 맞추어 용접