泰穩工業有限公司 CÔNG TY TNHH TOP WIN VIỆT NAM
平陽省、土龍木市、富新坊、神浪三工業區、第三號路、第一格、CN1 座
Lô CN1, ô số 1, đường số 3, KCN Sóng Thần 3, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương.
電話 Điện thoại: 84-274-3815-899 傳真 FAX: 84-274-3815-899
稅號 Mã số thuế: 3700775738 Email: ctytopwinvn@gmail.com

QUY TRÌNH SẢN XUẤT VĨ LÀM NGUÔI

ÁP DỤNG CHO VĨ LÀM NGUỘI 10X15 inch VÀ 10X16 inch

CHỦ QUẢN:	CÁN BỘ:	NGƯỜI LẬP: VŨ VINH LINH

(CÔNG ĐOẠN 1) KIỂM TRA LIỆU VÀ CHẠY CNC

(CÔNG ĐOẠN 2) KIỂM TRA KÍCH THƯỚC LIỆU (CHIỀU DÀI)



ĐỘ DÀY LIỆU



KÍCH THƯỚC THIẾT KẾ (LIỆU DÀI)



KÍCH THƯỚC THIẾT KẾ (LIỆU NGẮN)

GHI CHÚ:

- Kiểm tra sản phẩm sau khi hàn xong, mỗi lần xem có đạt tiêu chuẩn không, nếu không đạt ngưng máy xử lý đạt mới tiếp tục cho máy chạy tiếp.
- Kích thước chiều dài, đường kính đúng theo bản vẽ.
- Liệu phải thẳng, không được cong vênh.
- Liệu không bị biết dạng như xoắn và không bị khuyết .
- Mối hàn chắc chắn, không bong.

Liệu bị cong vênh
Cần chú ý

Liệu bị xoắn
Cần chú ý

BẢN VẼ CHẠY CNC VÀNH GIÁ ĐỠ LÀM NGUỘI 10X16(inch)



(CÔNG ĐOẠN 1) KIỂM TRA LIỆU VÀ CHẠY CNC

(CÔNG ĐOẠN 2) KIỂM TRA KÍCH THƯỚC VÀ ĐỘ THẲNG

(CÔNG ĐOẠN 2) KIỂM TRA ĐỘ DÀY

GHI CHÚ:

- Kiểm tra sản phẩm sau khi hàn xong, mỗi lần xem có đạt tiêu chuẩn không, nếu không đạt ngưng máy xử lý đạt mới tiếp tục cho máy chạy tiếp.
- Kích thước chiều dài, đường kính đúng theo bản vẽ.
- Liệu phải thẳng, không được cong vênh.
- Liệu không bị biết dạng như xoắn và không bị khuyết .
- Mối hàn chắc chắn, không bong.

Lỗi cắt dư liệu so với thiết kế
Cần chú ý



KÍCH THƯỚC THIẾT KẾ

BẢN VẼ CHẠY CNC VÀNH GIÁ ĐỠ LÀM NGUỘI 10X16(inch)

(CÔNG ĐOẠN 1) KIỂM TRA LIỆU VÀ ĐỊNH HÌNH KHUÔN



(CÔNG ĐOẠN 2) DẬP CHÂN VÀNH



(CÔNG ĐOẠN 3) KIỂM TRA KÍCH THƯỚC VÀ ĐỘ THẲNG

(CÔNG ĐOẠN 3) KIỂM TRA ĐỘ PHẲNG MẶT

(CÔNG ĐOẠN 3) KIỂM TRA CHÂN VÀNH

(CÔNG ĐOẠN 4) SẮP XẾP VÀO KHUÔN TREO VÀ KÝ NGHIỆM HÀNG

GHI CHÚ:

- Kiểm tra sản phẩm sau khi hàn xong, mỗi lần xem có đạt tiêu chuẩn không, nếu không đạt ngưng máy xử lý đạt mới tiếp tục cho máy chạy tiếp.
- Kích thước chiều dài, đường kính đúng theo bản vẽ.
- Liệu phải thẳng, không được cong vênh.
- Liệu không bị biết dạng như xoắn và không bị khuyết .
- Mối hàn chắc chắn, không bong.

BẢN VẼ DẬP CHÂN VÀNH GIÁ ĐỠ LÀM NGUỘI 10X16(inch)

(CÔNG ĐOẠN 1) KIỂM TRA LIỆU VÀ HÀN NỐI

Đường cắt CNC
liên kết bằng mối hàn

(CÔNG ĐOẠN 2) KIỂM TRA LẠI MỐI HÀN VÀ ĐỘ PHẲNG BỀ MẶT



LỖI THƯỜNG GẶP KHI HÀN VÀNH

Lỗi cắt dư liệu so với thiết kế
Cần chú ý



LỖI THƯỜNG GẶP KHI HÀN VÀNH

(CÔNG ĐOẠN 3) SẮP XẾP VÀO THÙNG VÀ KÝ NGHIỆM HÀNG

GHI CHÚ:

- Kiểm tra sản phẩm sau khi hàn xong, mỗi lần xem có đạt tiêu chuẩn không, nếu không đạt ngưng máy xử lý đạt mới tiếp tục cho máy chạy tiếp.
- Kích thước chiều dài, đường kính đúng theo bản vẽ.
- Liệu phải thẳng, không được cong vênh.
- Liệu không bị biết dạng như xoắn và không bị khuyết .
- Mối hàn chắc chắn, không bong.

BẢN VẼ HÀN VÀNH GIÁ ĐỠ LÀM NGUỘI 10X16(inch)

(CÔNG ĐOẠN 1) KIỂM TRA LIỆU VÀ LẤY LIỆU

Sắp xếp liệu đều về một hướng

Sắp xếp liệu đều về một hướng

(CÔNG ĐOẠN 2) ĐƯA LIỆU VÀO KHUÔN

Kiểm tra độ thẳng của cây dài và ngắn

(CÔNG ĐOẠN 3) KHOÁ LIỆU VÀ KIỂM TRA LẠI LƯỚI

(CÔNG ĐOẠN 4) ĐƯA VÀO VỊ TRÍ CHUẨN BỊ HÀN

(CÔNG ĐOẠN 5) CHẠY HÀN

(CÔNG ĐOẠN 6) THÁO LƯỚI HÀN VÀ KIỂM TRA MỐI HÀN VÀ ĐƯỜNG LƯỚI

GHI CHÚ:

- Kiểm tra sản phẩm sau khi hàn xong, mỗi lần xem có đạt tiêu chuẩn không, nếu không đạt ngưng máy xử lý đạt mới tiếp tục cho máy chạy tiếp.
-Thanh dài nằm phía trên thanh ngắn
- Kích thước chiều dài, đường kính đúng theo bản vẽ.
- Liệu phải thẳng, không được cong vênh.
- Liệu không bị biết dạng như xoắn và không bị khuyết .
- Mối hàn chắc chắn, không bong.

LƯỚI SAU KHI HÀN VÀ LỖI THƯỜNG GẶP

Đầu lưới bị cong

đường lưới bên trong không thẳng



Bong mối hàn trong và ngoài

Liệu bị xoắn

BẢN VẼ HÀN LƯỚI GIÁ ĐỠ LÀM NGUỘI 10X16(inch)



(CÔNG ĐOẠN 1) KIỂM TRA LƯỚI

(CÔNG ĐOẠN 2) ĐƯA VÀO MÁY NẮN THẲNG LƯỚI



(CÔNG ĐOẠN 3) KIỂM TRA LẠI ĐỘ THẲNG CỦA LƯỚI



(CÔNG ĐOẠN 3) KIỂM TRA LẠI ĐỘ THẲNG CỦA LƯỚI



(CÔNG ĐOẠN 4) SẮP XẾP VÀO PALLET VÀ KÝ NGHIỆM HÀNG

GHI CHÚ:

- Kiểm tra sản phẩm sau khi hàn xong, mỗi lần xem có đạt tiêu chuẩn không, nếu không đạt ngưng máy xử lý đạt mới tiếp tục cho máy chạy tiếp.

-Thanh dài nằm phía trên thanh ngắn

- Kích thước chiều dài, đường kính đúng theo bản vẽ.
- Liệu phải thẳng, không được cong vênh.
- Liệu không bị biết dạng như xoắn và không bị khuyết .
- Mối hàn chắc chắn, không bong.

Bề mặt bị xoắn không phẳng mặt



Các mối hàn bị bong khi uốn

BẢN VẼ NẮN THẲNG LƯỚI GIÁ ĐỠ LÀM NGUỘI 10X16(inch)

(CÔNG ĐOẠN 1) BẺ GÓC CHÂN VÀNH

(CÔNG ĐOẠN 2) KIỂM TRA LƯỚI KHI VÀO KHUÔN

(CÔNG ĐOẠN 3) VÀO KHUÔN ĐỊNH HÌNH VÀNH VÀ LƯỚI



(CÔNG ĐOẠN 4) CHỈNH THẲNG LƯỚI CẠNH VÀ GÓC



(CÔNG ĐOẠN 5) DẬP HÀN VIỀN CẠNH DÀI

(CÔNG ĐOẠN 6) DẬP HÀN VIỀN CẠNH NGẮN

GHI CHÚ:

- Kiểm tra sản phẩm sau khi hàn xong, mỗi lần xem có đạt tiêu chuẩn không, nếu không đạt ngưng máy xử lý đạt mới tiếp tục cho máy chạy tiếp.

-Thanh dài nằm phía trên thanh ngắn

- Kích thước chiều dài, đường kính đúng theo bản vẽ.
- Liệu phải thẳng, không được cong vênh.
- Liệu không bị biết dạng như xoắn và không bị khuyết .
- Mối hàn chắc chắn, không bong.

SẢN PHẨM SAU KHI HÀN VÀ LỖI THƯỜNG GẶP

BẢN VẼ HÀN VÀNH GIÁ ĐỠ LÀM NGUỘI 10X16(inch)



Cắt viền ngoài giá đỡ
Yêu cầu không được bén tay

Lỗi khuyết liệu
cần chú ý



GIÁ ĐỠ LÀM NGUỘI

Lỗi cắt dư liệu
cần chú ý



GHI CHÚ:

- Khi cắt sản phẩm xong đồng thời kiểm tra lại sản phẩm, mỗi lần xem có đạt tiêu chuẩn không, nếu không đạt ngưng máy xử lý đạt mới tiếp tục cho máy chạy tiếp
- Liệu không bị biết dạng như bén và không bị khuyết không bị dư liệu .

BẢN VẼ CẮT VIỀN GIÁ ĐỠ LÀM NGUỘI 10X16(inch)





Cắt góc V giá đỡ

CHI TIẾT VỊ TRÍ CẮT LIỆU

Lỗi cắt dư liệu
cần chú ý

GIÁ ĐỠ LÀM NGUỘI

GHI CHÚ:

- Khi cắt sản phẩm xong đồng thời kiểm tra lại sản phẩm, mỗi lần xem có đạt tiêu chuẩn không, nếu không đạt ngưng máy xử lý đạt mới tiếp tục cho máy chạy tiếp
- Liệu không bị biết dạng như bén và không bị khuyết không bị dư liệu .



BẢN VẼ CẮT VỊ TRÍ V GIÁ ĐỠ LÀM NGUỘI 10X16(inch)

Vị trí lỗi ,bị võng mặt lưới khi hàn vành cần chú ý



(LỖI1) LỖI BỊ VÕNG MẶT LƯỚI

Vị trí lỗi khuyết liệu, đứt liệu khi mài và cắt, cần chú ý

Vị trí lỗi khuyết liệu cắt viền cần chú ý



(LỖI 2) KHUYẾT LIỆU

Vị trí vành bị cong khi hàn vành, cần chú ý

(LỖI 3) VÀNH BỊ CONG

Vị trí bong mối hàn khi hàn vành, cần chú ý



(LỖI 4) BONG MỐI HÀN

Vị trí dư liệu làm bén tay khi cắt viền, cần chú ý



(LỖI 5) DƯ LIỆU

GHI CHÚ:

- KIỂM TRA LỖI RỈ SÉT.
- KIỂM TRA LỖI KHUYẾT LIỆU VÀ DƯ LIỆU.
- KIỂM TRA LỖI CONG VÊNH.
- KIỂM TRA LỖI SẮC BÉN.
- KIỂM TRA LỖI MỐI HÀN VÀ ĐỨT LIỆU.

TIÊU CHUẨN KIỂM TRA NGOẠI QUAN VÀ LỖI THƯỜNG GẶP