Рабочие характеристики

Таблица 7.3

| Nº | U1, B | I1, A | Р1, Вт | n2 | Ur | 12г | І1г |
|----|-------|-------|--------|------|-----|-----|------|
| 1 | 210 | 4,7 | 100 | 1468 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 210 | 4,7 | 100 | 1461 | 200 | 0 | 0,14 |
| 3 | 210 | 6,1 | 450 | 1356 | 165 | 4 | 0,14 |
| 4 | 210 | 7 | 500 | 1324 | 155 | 4,5 | 0,15 |
| 5 | 210 | 8 | 700 | 1282 | 125 | 7 | 0,15 |
| 6 | 210 | 8,5 | 720 | 1262 | 110 | 8 | 0,15 |
| 7 | 210 | 9 | 800 | 1252 | 80 | 9,5 | 0,15 |
| 8 | 210 | 7,5 | 600 | 1302 | 135 | 6 | 0,15 |

Определим мощность суммы магнитных и механических потерь:

$$P_{\text{II}\Gamma} = (P_c + \sum P_{\text{Mex}})_{\Gamma} = \frac{(P'_{10} - I'_{10}^2 \cdot r_1)}{2} = \frac{100 - 1 \cdot 4.7^2}{2} = 38.955 \text{ BT}$$

Таблица 7.4

| I_1, A | cosф_1 | S | Р_2, Вт | M_2 | nu | U_r | 1_2г | I^2_2r*r_2 |
|--------|----------|----------|---------|----------|----------|-----|------|------------|
| 4,7 | 0,058495 | 0,021333 | 38,955 | 0,25342 | 38,955 | 0 | 0 | 0 |
| 4,7 | 0,058495 | 0,026 | 38,955 | 0,254634 | 38,955 | 200 | 0 | 0 |
| 6,1 | 0,202816 | 0,096 | 714,955 | 5,035266 | 158,8789 | 165 | 4 | 16 |
| 7 | 0,196378 | 0,117333 | 756,705 | 5,458106 | 151,341 | 155 | 4,5 | 20,25 |
| 8 | 0,240563 | 0,145333 | 962,955 | 7,173339 | 137,565 | 125 | 7 | 49 |
| 8,5 | 0,232881 | 0,158667 | 982,955 | 7,438368 | 136,5215 | 110 | 8 | 64 |
| 9 | 0,244381 | 0,165333 | 889,205 | 6,782674 | 111,1506 | 80 | 9,5 | 90,25 |
| 7,5 | 0,219943 | 0,132 | 884,955 | 6,491029 | 147,4925 | 135 | 6 | 36 |




Рисунок 1 Рабочие характеристики