机械工程材料习题集参考答案

第 0 章 绪论

一、填空题

- 1. 按材料的物质属性、按材料的用途和 按性质特点
- 2. _ 力学_, _ 功能。力学, _ 功能。
- 3. 成分、加工工艺、组织结构和性能。性能。
- 4. 设计材料的成分 和 采取适当的加工工艺。
- 5. 相、<u>晶粒</u>、<u>晶界</u>和<u>晶体缺陷</u>

二、 选择题

1. A, B; 2. A; 3.C; 4.C

三、判断题

 \times , \times , $\sqrt{}$, \times

第一章 材料的组织结构和基本性能

一、填空题

- 1. 金属键 、 离子键 和 共价键 。共价键。
- 2. 七,十四。体心立方、面心立方和密排六方。体心立方,面心立方,密排六方。
- 3. 配位数 和 致密度。
- 4. 面心立方 和 密排六方。
- 5. $\underline{4}$, $\underline{0.354a}$ ($\underline{\vec{x}}$ $\frac{\sqrt{2}}{4}a$ $\underline{)}$, $\underline{12}$, $\underline{0.74}$; {111}, <110>.
- 6. 点缺陷、线缺陷和面缺陷。点缺陷,线缺陷,面缺陷。
- 7. [121], (121)
- 8. 畸变,升高,下降。
- 9. 己滑移部分,未滑移部分。
- 10. 垂直, 平行。
- 11. 垂直。
- 12. 相、晶粒、晶界、 相界 和 晶体缺陷。
- 13. 固溶体和化合物。
- 14. 溶剂,溶质,溶剂。
- 15. 溶质,溶剂,置换固溶体和间隙固溶体
- 16. 晶体结构。
- 17. 固溶强化。
- 18. 间隙相(间隙化合物)、电子化合物、正常价化合物和 拓扑密堆相。
- 19. 提高,提高,下降。
- 20. 离子型晶体、共价型晶体、硅酸盐晶体 和 玻璃相。
- 21. 共格相界、、半共格相界、、非共格相界。
- 22. 加工硬化。
- 23. <u>12</u>, <u>6</u> °
- 24. 组织结构敏感型,和组织结构不敏感。
- 25. 氢键, 分子键(范德华力)。
- 26. 非晶态材料 和 纳米晶材料 。

- 27. 液态快冷法、蝠照法、物理和化学气相沉积法和 机械法等。
- 28. <u>100 nm</u> °

二、选择题

- 1. A
- 2. B
- 3. A
- 4. A
- 5. C

- 6. B
- 7. A
- 8. B
- 9. B, C
- 10. C

- 11. A
- 12. B
- 13. C
- 14. B, C

 $25. \times$

26. √

15. C

三、判断题

1. ×

2. ×

3. ×

4. √

5. ×

6. √

- 7. ×
- 8. √
- 9. √;
- 10. √
- 11. ×
- 12. ×

- 13. √;
- 14. √
- 15. √
- 16. ×
- 17. ×
- 18. √

- 19. ×
 - 20. √
 - 21. √

 - 22.×;
 - 23. √
- 24. ×

第二章 材料成型的基本原理 第三章 材料成型工艺与组织控制

一、填空题

- 1. <u>金属实际开始结晶温度要低于理论平衡结晶温度 Tm 的现象</u>,<u>发生结晶时理论结晶温度和实际结晶温度的差值。</u>
- 2. 形核,长大
- 3. 大,细小,高,高。
- 4. 体系自由能降低 ($\Delta G < 0$), 过冷。
- 5. 平面状,密排面
- 6. 小; 小; 小
- 7. 表层细晶区、中间柱状晶区和中心等轴晶区。
- 8. 金属玻璃。
- 9. 结构,浓度
- 10. 自由能差 和 原子扩散系数 D。
- 11. 滑移 和 孪生。滑移。
- 12. 位错, 密排。
- 13. 几何硬化 。
- 14. 孪生。
- 15. 孪生。
- 16. 不同时性 、 相互协调性 和 不均匀性。
- 17. 晶界强化(细晶强化)。
- 18. 晶界强化 、 固溶强化、形变强化 和 弥散强化。
- 19. 增加 ,下降 ,加工硬化 。位错,再结晶退火。
- 20. 形变织构, 丝织构 和 板织构。
- 21. <u>{110}</u>, <u>6</u>, <u><111</u>>, <u>2</u>, <u>12</u>; <u>{111}</u>, <u>4</u>, <u><110</u>>, <u>3</u>, <u>12</u>。<u>面心立方</u>, 当滑移系数相同时,滑移方向多的金属更容易滑移。
- 22. $\sigma_S = \tau_K / \cos \varphi \cos \lambda$, 小, 软。
- 23. 晶界 和 相邻晶粒位相差 , 更大 。

- 24. 形变织构。
- 25. 回复、_再结晶_和_晶粒长大。
- 26. 回复(去应力), 250-300 ℃。
- 27. <u>去应力退火</u>。
- 28. 再结晶,消除加工硬化。
- 29. <u>非均匀</u>, <u>均匀</u>。
- 30. 铸造成型。塑性成型。
- 31. 砂型铸造、、熔模铸造、、离心铸造、、压力铸造和、金属型等。
- 32. 锻造、_ 冲压、_ 挤压、_ 轧制_和_ 拉拔。

9. B

二、选择题

- 1. C 6. A 11. C 16. B
- 2. A 7. A 12. A 17. C 22. A

21. A

24. C

19. A

- 3. B 8. B 13. C 18. B 23. B
- 14. B 5. A 20. C 25. B 10. C 15. C

三、判断题

4. C

- 1. × 9. √ 17. √ 25. × 33. ×
- 2. × 10. × 18. × 26. ×
- 3. 11. √ 19. × 27. √
- $\sqrt{}$ 4. 12. √ 20. × 28. × 5. $\sqrt{}$ 21. √ 13. × 29. ×
- 6. √ 14. √ 22. × 30. × 7. √ 15. √ 31. √ 23. ×
- 8. $\sqrt{}$ 16. × 24. × 32. ×

第四章 二元相图

一、填空题

- 1. 平衡, <u>状态</u>, <u>平衡</u>。
- 2. F=C-P+1 (恒压) 或 F=C-P+2, 自由度, 组元数, 相数。 <u>0</u>。
- 3. 合金,边界。
- 4. 3, 水平。
- 5. 组织结构,大小、含量 和分布。
- 6. 包晶、共晶 和 共析,包晶反应。
- 7. 非平衡结晶,非平衡组织,扩散退火。
- 8. 伪共晶, 离异共晶。
- 9. 层片相间
- 10. 稳定化合物
- 11. $\underline{\delta}$ (1394°C) $\underline{\gamma}$ (912°C) $\underline{\alpha}$, bcc, fcc $\underline{\eta}$ bcc
- 12. α , Fe₃C, 2
- 13. $\underline{5}$, $\underline{\delta}$, $\underline{\gamma}$, $\underline{\alpha}$, \underline{L} , $\underline{Fe_3C}$
- 14. 3, HJB、ECF和 PSK, 包晶反应、共晶反应和共析反应
- 15. <u>小于 0.0218%</u>____,<u>α+Fe₃C_{III}</u>
- 16. <u>4.3%</u>, <u>40.4</u>%, <u>47.8</u>%, <u>11.8</u>_%。
- 17. 0.47%。
- 18. 奥氏体 (A), 单相奥氏体, <u>fcc</u>, 塑, 塑性
- 19. 共晶, 变态莱氏体, 铸造
- 20. 88.78%, 11.22%
- 21. <u>1.3%</u>.
- 22. <u>PSK</u>、<u>GS</u>和 <u>ES</u>
- 23. <u>C</u>, <u>α-Fe</u>, <u>体心</u>
- 24. 铁素体,珠光体。

二、选择题(单选,将序号写入括号)

1. B

7. C

13. B

19. C

2. C

8. A

14. C

20. C

3. B

9. C

15. B

21. C

4. A

10. B

16. B

5. B

11. C

17. B

6. A

12. A

18. A

三、判断题(对的打√,错的打×)

4. ×

8. ×

12. √

16. √

20. ×

1. ×

5. ×

9. √

13. ×

17. ×

21. √

2. ×

6. √

10. √

14. ×

18. ×

22. ×

3. √

7. ×

11. ×

15. √

19. ×

23. √

第五章 钢铁材料与热处理

一、填空题

- 1. Mn、Si、S、P, S和P, P, S
- 2. S、P 的含量
- 3. < 0.25%、 $0.25 \sim 0.60\%$ 和 > 0.60%。
- 4. C和Si, S和P
- 5. 按含碳量分、按质量分和按用途分
- 6. 普通碳素结构,屈服强度为235MPa,质量等级为A级
- 7. 碳素工具,含碳量为千分之十(1.0%C)。
- 8. 化学成分和冷却速度
- 9. 渗碳体,游离石墨,高,大
- 10. 铸造性能、切削加工性能、减震性能 和 减摩性能
- 11. 共晶转变奥氏体,共析转变
- 12. 铁和石墨
- 13. 片状、团絮状及球状
- 14. 灰铸铁, 石墨, 片状, 减震, 床身
- 15. 可锻铸铁, 石墨, 团絮。铁素体, 最低抗拉强度和最低伸长率
- 16. 变质剂 (球化剂), 硅铁或硅钙合金
- 17. 铁素体、铁素体+珠光体、珠光体
- 18. 加热、保温 和 冷却, 内部组织结构
- 19. 重新排列,长程扩散,扩散
- 20. Ac1、 Ac3 和 Accm; Ar1、Ar3 和 Arcm
- 21. 奥氏体形核、奥氏体晶核长大、残余渗碳体的溶解 和 奥氏体成分的均匀化
- 22. <u>高</u>, <u>长</u>
- 23. <u>10</u>, <u>1</u>, <u>10</u>, <u>1-4</u>, <u>5-10</u>
- 24. 铁素体和渗碳体, 层片厚度不同
- 25. 低,好
- 26. 奥氏体成分(含碳量、合金元素)和 奥氏体化条件(加热温度和保温时间)。

- 27. 扩散型, 半扩散型, 非扩散型
- 28. 板条状, 低于约 0.2%, 高密度位错; 针状, 高于约 1.0%, 孪晶
- 29. 过饱和铁素体片之间,过饱和铁素体针内,好
- 30. 过冷奥氏体等温转变, TTT, 过冷奥氏体连续冷却曲线
- 31. 晶格,成分,过饱和固溶体
- 32. 低,高。
- 33. 晶格畸变程度,含碳量的增加
- 34. 水,油。
- 35. 获得全部马氏体的最小冷却速度,好
- 36. 含碳量, 化学成分 和 奥氏体化条件
- 37. 低温; 回火马氏体,淬火内应力和脆性、高硬度和高耐磨性
- 38. 等温
- 39. <u>Ac</u>₃ 或 <u>Ac</u>_{cm}, 在空气中
- 40. 铁素体+马氏体,偏低
- 41. 正火和 球化退火,再结晶退火;去应力退火;去应力退火。
- 42. <u>Ac₁</u>, <u>马氏体+粒状渗碳体+残余奥氏体</u>, <u>粗大马氏体+残余奥氏体</u>, <u>渗碳体</u>以及 <u>残</u> 余奥氏体, <u>奥氏体晶粒长大</u>
- 43. 有效淬硬深度
- 44. 调质, 回火索氏体, 表面淬火+低温回火, 回火马氏体
- 45. $\underline{\text{Fe}_3\text{C}}$ +珠光体 (P)、 $\underline{\text{F}}$ 下贝氏体 (B $\underline{\text{F}}$)、 $\underline{\text{B}}_{\underline{\text{F}}}$ +马氏体+残余奥氏体、马氏体+残余奥氏体
- 46. <u>马氏体+残余奥氏体、贝氏体+马氏体+残余奥氏体、铁素体+贝氏体+马氏体+残余奥</u> 氏体、铁素体+珠光体
- 47. <u>T8</u>, <u>T12</u>
- 48. 淬火+高温回火,回火索氏体
- 49. 0.4%~0.5%°
- 50. 介质(渗剂)的分解、工件表面的吸收和渗入元素的扩散
- 51. 双介质淬火
- 52. 过共析,共析,亚共析
- 53. 调质, 不需热处理
- 54. 氰化, 软氮化

二、选择题(单选,将序号写入括号)

- 1. D, A
- 11. C
- 21. C
- 31. C
- 41. D

- 2. C
- 12. D
- 22. B
- 32. B
- 42. C

- 3. B
- 13. C
- 23. B
- 33. A
- 43. A

- 4. C
- 14. B
- 24. A
- 34. A
- 44. A

- 5. B
- 15. A
- 25. D
- 35. C
- 45. A

- 6. B
- 16. A
- 26. C
- 36. B
- 46. C

- 7. A
- 17. B
- 27. B
- 37. A
- 47. A

- 8. C
- 18. B
- 28. C
- 38. A
- 48. C

9. A

10. C

- 19. A20. B
- 29. A
- 30. B
- 39. D40. B

三、判断题(对的打√,错的打×)

- 1. ×
- 10. √
- 19. ×
- 28. ×
- 37. ×

- 2. ×
- 11. √
- 20. ×
- 29. √
- 38. √

- 3. √
- 12. ×
- 21. ×
- 30. ×
- 20 ×

- 4. √
- 13. ×
- 22 1
- 50.
- 39. ×

- 5. √
- 14. ×
- 22. √
- 31. ×
- 40. ×

- 6. √
- 15. ×
- 23. ×
- 32. ×
- 41. ×

42. ×

- 7 1
- 1.6
- 24. √
- 33. ×

- 7. √
- 16. ×
- 25. √
- 34. √

8. ×

9. ×

- 17. × 18. ×
- 26. × 27. ×
- 35. × 36. √

第六章 合金钢

一、填空题

- 1. <u>扩大</u>, 下降 , 缩小。
- 2. <u>右</u>, <u>降低</u>, <u>提高</u>
- 3. <u>–</u>°
- 4. 下降,残余奥氏体,降低。
- 5. 去应力退火,淬火+中温回火
- 6. 调整硬度,淬火,组织。降低残余奥氏体含量,稳定尺寸
- 7. 低碳, 中碳, 高碳。
- 8. 粒(球)状珠光体,渗碳体
- 9. <u>产生"二次硬化"(提高钢的热硬性),细化晶粒;提高淬透性;细化晶粒、产生"二次硬化"。</u> <u>改善碳化物分布。550~570</u> ℃ <u>3</u> ,<u>回火马氏体、 碳化物,残余奥氏体,高硬度、高耐磨性和高热硬性</u>
- 10. 马氏体,升高,二次硬化(淬火)

11.

(1) 提高淬透性;

形成氧化物膜、提高电极电位等以提高耐蚀性

(2) 细化晶粒;

防止晶间腐蚀

- 12. 化学 及 电化学。电化学
- 13. 马氏体; 铁素体; 奥氏体
- 14. 固溶、稳定化 及 消除应力
- 15. 填下表:

钢 号	类 别	主要化学成分(平均含量)		用途举例	最终热处理
,,,,	(按用途分类)	C%	Me%	/13~2 1/3	40.7 m/20-1
Q235	普通碳素结构 钢	≤0.2%		桥梁	热轧空冷
45	调质钢	0.45%		主轴、齿轮 等	调质

T12	碳素工具钢	~1.2%		手锯条,锉	淬火+低温回 火
Q345	低合金高强度 钢	≤0.2%	<1.5%Mn	桥梁	热轧空冷
20CrMnTi	渗碳钢	0.2%	Cr <1.5% Mn <1.5% Ti <1.5%	汽车齿轮	淬火+低温回 火
40Cr	调质钢	0.4%	Cr <1.5%	轴类件 齿轮	调质处理 表面淬火+低 温回火
35CrMo	调质钢	0.35%	Cr <1.5% Mo <1.5%	曲轴、连杆	调质处理
60Si2Mn	弹簧钢	0.6%	Si 2.0% Mn <1.5%	大截面弹簧	淬火+中温回 火
GCr15	滚动轴承钢	1.0%	Cr 1.5%	轴承套、钢 珠	淬火+低温回 火
CrWMn	低合金刃具钢	>1.0%	Cr <1.5% W <1.5% Mn <1.5%	板牙、铰刀	淬火+低温回 火
9SiCr	低合金刃具钢	0.9%	Si <1.5% Cr <1.5%	板牙、铰刀	淬火+低温回 火
W18Cr4V	高速钢	<1.0%	W 18% Cr 4% V <1.5%	车刀、铣刀	淬火+560℃ 回火三次
Cr12MoV	冷作模具钢	>1.0%	Cr 12% Mo <1.5% V <1.5%	冷冲模、冷 镦模	淬火+回火
1Cr13	马氏体不锈钢	0.1%	Cr 1.3%	汽轮机叶 片、水压机 阀	淬火+低温回 火
1Cr18Ni9Ti	奥氏体不锈钢	0.1%	Cr 18% Ni 9% Ti <1.5%	食品工业: 餐具	固溶处理 稳定化处理 或消除应力 处理
9Cr18	马氏体不锈钢	0.9%	Cr 18%	手术刀片 耐蚀轴承	淬火+低温回 火

- 16. 奥氏体, 较好的韧性, 冲击
- 17. 回火过程中碳化物弥散析出,残余奥氏体转变为马氏体
- 18. <u>钢受热升温时能维持高硬度的特性。在高温和载荷作用下抵抗塑性变形和断裂的能力</u>。

- 19. 铸铁 或非合金钢
- 20. 调质
- 21. 硬度高、耐磨性高, 韧性好, 表面淬火, 渗碳
- 22. 170~230, 正火; 正火或退火; 球化退火。
- 23. 在钢的表面形成致密氧化膜
- 24. 组织粗化、第二相长大和_石墨化
- 25. 蠕变

二、选择题(单选,将序号写入括号)

- 1. A
- 7. B
- 13. A
- 19. A
- 25. C

- 2. B
- 8. B
- 14. C
- 20. B
- 26. A

- 3. A
- 9. C
- 15. B
- 21. B
- 27. C

- 4. B
- 10. A
- 16. A
- 22. B
- 28. C

- 5. B
- 11. C
- 17. B
- 23. D

- 6. C
- 12. A
- 18. C
- 24. B

三、判断题(对的打√,错的打×)

1. √

11. √

21. √

2. ×

12. ×

22. ×

3. √

13. ×

23. √

4. √

14. √

24. ×

5. ×

15. ×

25. √

6. √

16. ×

26. √

7. √

17. √

27. √

8. √

18. √

28. ×

9. ×

19. ×

29. ×

10. √∘

 $20. \times$

第七章 有色金属及合金

一、填空题

- 1. 变形和铸造
- 2. 固溶强化 、时效强化 (析出强化)、形变强化和 细晶强化。形变强化
- 3. <u>固溶</u>, <u>过饱和固溶体</u>, <u>时效</u>,
- 4. 熔体净化和变质。变质
- 5. 纯,黄,锡青
- 6. 面心立方, 好, 低, 良好。
- 7. <u>青铜</u>。
- 8. 变形和铸造
- 9. <u>Al</u>和 <u>Zn</u>, <u>3%</u>和 <u>1%</u>
- 10. <u>Mg-Al</u>
- 11. 钛
- 12. 等轴晶粒组织
- 13.

ZL104、LC4、LY12、ZQSn10、H68、TC4、ZSnSb11Cu6。

- 14. 轴承合金。
- 15. 软、硬 或 硬、软
- 16. <u>III</u>, <u>II</u>, <u>II</u>, <u>II</u>, <u>II</u>

二、选择题(单选,将序号写入括号)

1.	В	5.	C	9.	В
2.	D	6.	В	10.	В
3.	A	7.	A	11.	A
4.	A	8.	A	12.	В

三、判断题(对的打√,错的打×)

1. √

5. √

9. √

2. √

6. √

10. √

3. √

7. √

11. ×

4. √

8. √

12. √

第 八 章 陶瓷材料

一、填空题

1	结构陶瓷	和	功能陶瓷,	结构陶瓷
Ι.	2019月9月日	4.0		201919000

- 2. 共价键, 金属键
- 3. <u>晶相、玻璃相</u>和 <u>气相</u>,<u>晶相</u>
- 4. 胚料制备、成型 和 烧结
- 5. 过剩的表面能
- 6. 75%、85% 和 99%以上
- 7. ZrO₂ 相变增韧、碳化物颗粒弥散增韧和 晶须增韧
- 8. 金属相和陶瓷相,金属

二、选择题

1.C 2.B 3.A 4.B 5.C

三、判断题(对的打√, 错的打×)

1. × 2. × 3. ×

第 九 章 功能玻璃

一、填空题

- 1. 玻璃光纤、激光玻璃、非线性光学玻璃、调光玻璃
- 2. 硼酸盐玻璃 和 磷酸盐玻璃
- 3. <u>晶子学说</u>和 <u>无规则网络学说</u>
- 5. 折射、反射、吸收和透过。大,大
- 6. 阶跃式光纤 和 渐变式光纤, 阶跃式, 高。
- 7. 光散射、光吸收 和 弯曲损耗。
- 8. 铝硅酸盐
- 9. 保温隔热 和 吸声
- 10. 增大,降低
- 11. 介电常数、介电损耗和介电强度
- 12. 加热、保温、慢冷和快冷
- 13. 压应力

二、选择题

1.B, C 2.B, A 3.B

第十章 高分子材料

一、填空题

- 1. 高聚物 或 聚合物。线型高分子 和 体型高分子,体型
- 2. 共价键, 范德华力、和氢键
- 3. 结晶型高分子 和 无定型高分子。晶区 和 非晶区
- 4. 玻璃态 、高弹态 和 黏流态
- 5. <u>玻璃态</u>和 <u>高弹</u>态
- 6.合成树脂。热塑性塑料 和 热固性塑料
- 7. <u>注射成型、挤出成型</u>、浇铸成型、压制成型、<u>吹塑成型</u>和真空成型等。
- 8.聚异戊二烯; 丁苯橡胶; 顺丁橡胶
- 9.生胶塑炼 、胶料混炼、压延与压出、 成型 、硫化
- 10.交联,可塑
- 11.范德华力、 氢键 和 共价键。
- 12.反应型 和 非反应型
- 13.低
- 14. 防腐、 绝缘 和 装饰

二、选择题

1. B	6. C
2. B	7. C, B
3. A	8. C
4. D	9. C

5. A, D