

Salzburg Kfz Service Nord

Kostenvoranschlag 2026-2288 · Ignaz-Harrer-Strasse 81, 5020 Salzburg

Fahrzeug / Vehicle

Kennzeichen / Plate	S-446 DW
Fahrgestellnummer / VIN	WBA8E11070K512446
Marke / Modell	BMW 320d Limousine, 2017
Wiederbeschaffungswert	EUR 16.800,00

Positionen / Line items

A-Saeule links richten (a_pillar_left, repair)	EUR 174,00
Schweller links erneuern (sill_left, replace)	EUR 760,00
Traeger vorne erneuern (radiator_support, replace)	EUR 980,00
Tuer vorne links erneuern (door_front_left, replace)	EUR 890,00
Kotfluegel vorne links erneuern (fender_front_left, replace)	EUR 615,00
Airbagmodul erneuern (airbag_module, replace)	EUR 1.680,00
Arbeitszeit 41,2 Std. zu EUR 138,00/Std. (Salzburg)	EUR 5.685,60
Zwischensumme netto	EUR 10.784,60
Umsatzsteuer 20%	EUR 2.156,92
Gesamt inkl. USt / Total incl. VAT	EUR 12.941,52

Anmerkung des Sachverstaendigen / Assessor note

Strukturschaden an A-Saeule, Schweller und Traeger. Richtbank erforderlich. Reparaturkosten betragen rund 77 Prozent des Wiederbeschaffungswertes. Wirtschaftlichkeit fraglich - Totalschaden zu prüfen (AKB Paragraph 11.2).

Structural damage. Repair cost is approximately 77 per cent of replacement value, above the 70 per cent total-loss threshold.

Salzburg Kfz Service Nord

Kostenvoranschlag 2026-2288 · Ignaz-Harrer-Strasse 81, 5020 Salzburg

Fahrzeug / Vehicle

Kennzeichen / Plate	S-446 DW
Fahrgestellnummer / VIN	WBA8E11070K512446
Marke / Modell	BMW 320d Limousine, 2017
Wiederbeschaffungswert	EUR 16.800,00

Positionen / Line items

A-Saeule links richten (a_pillar_left, repair)	EUR 174,00
Schweller links erneuern (sill_left, replace)	EUR 760,00
Traeger vorne erneuern (radiator_support, replace)	EUR 980,00
Tuer vorne links erneuern (door_front_left, replace)	EUR 890,00
Kotfluegel vorne links erneuern (fender_front_left, replace)	EUR 615,00
Airbagmodul erneuern (airbag_module, replace)	EUR 1.680,00
Arbeitszeit 41,2 Std. zu EUR 138,00/Std. (Salzburg)	EUR 5.685,60
Zwischensumme netto	EUR 10.784,60
Umsatzsteuer 20%	EUR 2.156,92
Gesamt inkl. USt / Total incl. VAT	EUR 12.941,52

Anmerkung des Sachverstaendigen / Assessor note

Strukturschaden an A-Saeule, Schweller und Traeger. Richtbank erforderlich. Reparaturkosten betragen rund 77 Prozent des Wiederbeschaffungswertes. Wirtschaftlichkeit fraglich - Totalschaden zu prüfen (AKB Paragraph 11.2).

Structural damage. Repair cost is approximately 77 per cent of replacement value, above the 70 per cent total-loss threshold.