لیست پارامترهای F007KD

پارامتر	نام پارامتر	رینج تنظیم	تنظیم کارخانه	شرح
P01	قفل حداکثر سرعت	200-5000 RPM	4500	
P02	جهت چرخش	سوزن برگشت به عقب :0 چرخش در جهت عقربه:1 ساعت	1	موتورفلت قدیمی به 2 یا 3 تغییر دهید.
P03	زاویه سوزن	6-18°	12°	
P04	شروع سرعت دوخت	200-800	250	
P05	سرعت بالا و کند	2000-4000	3000	
P06	درز را تنظیم کنید	0-999	0	
P10	اجرای تمیزکاری اتوماتیک	کلید S را فشار دهید وقتی 0 به 1 تغییر میکند	0	
P11	زمان شروع پایه چرخ	0-2000	0	

P12	زمان محافظ بالا رفتن پایه چرخ	1-120s	0	
P13	انتخاب دوخت فلت قدیمی	موتور گزینه 1 قدیمی است بخش دوخت فلت دستگاه	0	دوخت معمولی دستگاه "0"است.
P14	حداکثر محدودیت	50-1000	360	شماره داخلی فعلی
P15	تشخیص موقعیت سوزن بالا	تشخیص سوزن :1 بدون تشخیص :0	1	اگر سوزن اضافی وجود داشته باشد سنسور توقف هشدار خواهد داد ER01;" را تنظیم کنید "0"بدون زنگ
P18	کد کارخانه	0000-9999	2013	"0 " عملکرد بخیه بسته، 1-15" عملکرد شروع بخیه آهسته باز. و بخیه ها را تنظیم کنید (بالا موقعیت سوزن موثر است)

P19	بخیه های شروع آهسته	0-15	0	"0"عملکرد بخیه را می بندد. 1-15 عملکرد بخیه نرم را باز می کند. بخیه ها را تنظیم کنید. (موقعیت سوزن بالایی موثر است)
P20	سرعت شروع آهسته	200-3500	800	
P21	عملکرد مکش	"0" بسته "1 " شروع	1	عملکرد مکش باز/بستن موتور در حال اجرا
P22	شروع مکش بخیه ها	1-200	30	بخیه های باز (P23)
P23	بسته شدن مکش بخیه ها	0-200	0	"0 " مکش طولانی ضایعات و بیش از "0" بخیه های فاصله ای است
P24	زمان حفظ عمل مکش	50-2000ms	120ms	پارامتر در حال حاضر استفاده نمی شود
P25	مکش با قدرت کامل زمان	35-1000ms	120ms	
P26	قدرت کامل قدرت مکش	5-100%	80%	

P27	حفظ قدرت مکش	1-100%	70%	
P28	زمان رهایی مکش	0-500ms	20ms	
P29	زمان محفاظت مکش	1-120s	30s	طولانی ترین زمان مکش
P30	حالت پایه چرخ	بسته "0" شروع " 1"	0	حالت ماشه است: گام به عقب 1 پدال پرس پا بلند کردن، وسط پله پدال پرس پا نمی تواند بلند شود حالت زیر است: برگشت 0 ،پرس پا را بلند کنید رهاسازی پله وسط یا جلو پرس پا
P31	زمان شروع بالابر پایه چرخ عقب	0-2000ms	0	زمان تاخیر گام به عقب پایه چرخ
P32	زمان حفظ عمل بالابر پایه چرخ	50-1000ms	160ms	این پارامتر الان استفاده نمی شود

P33	زمان قدرت کامل بالابر پایه چرخ	35-1000ms	160ms	
P34	قدرت زمانی که بالابر پایه چرخ با قدرت کامل کار میکند	5-100%	100%	
P35	قدرت حفظ بالابر پایه چرخ	1-500%	20%	
P36	زمان رهایی بالابر پایه چرخ	0-120ms	30ms	زمان رهایی بالابر پایه چرخ
P37	زمان حفاظت بالابر پایه چرخ	1-100s	10s	بیشترین زمان نگهداری بالابر
P38	زمان نمایش	200-6500RPM		نمایش سرعت واقعی فعلی موتور

P39	نمایش ولتاژ سرعت کنترل کننده	14-1010	195	نمایش سرعت واقعی فعلی کنترل کننده 0-1024 ولت برابر0-5ولت
P40	نمایش ولتاژ DC	60-500V	320	زمانی که ولت بالاتر از 395 است آلارم به صدا درمیاید. (DC ولت/1.414 = AC ولت)
P41	سوییچ حفاظت از اورلود	0: close 1:start	1	"0" بسته است "1"هشدار اورلود، زنگ هشدار باز است، زمانی که DC ولتاژ بالای 395 است Er16، V را نمایش می دهد موتور به صورت خودکار متوقف می شود، وقتی ولت 385 ولت کمتر است، موتور می تواند کار کند