



RECORRIDO DE INSPECCIÓN:

ZORZAL



FECHA DE VISITA:	06/02/2024
DIRECCIÓN:	Diagonal 4D sur # 2C - 83, Soacha, Cundinamarca
	Contract D Anigo Firstwerside 11 Contract Remarks Sealer Committee Sealer Seale
NOMBRE DEL CONSULTOR:	2
¿LA ESTRUCTURA ES SISMO RESISTENTE?:	SÍ, ES SISMO RESISTENTE
AÑO DE CONSTRUCCIÓN:	2,016
NÚMERO TOTAL DE UNIDADES HABITACIONALES:	216
¿SON CASAS O APARTAMENTOS?:	APARTAMENTOS
NÚMERO DE TORRES:	10

SI SON CASAS ¿DE CUANTOS PISOS?:





CANTIDAD DE PARQUEADEROS DE CARROS RESIDENTES:	24
CANTIDAD DE PARQUEADEROS DE CARROS VISITANTES:	3
CANTIDAD DE PARQUEADEROS DE MOTO RESIDENTES:	45
CANTIDAD DE PARQUEADEROS DE MOTO VISITANTES:	5
¿HAY PROPIETARIOS CON PARQUEADERO PRIVADO?	NO





CANTIDAD DE SALONES	
COMUNALES	

1

CANTIDAD DE LOCALES COMERCIALES

0

¿TIENE OFICINA DE ADMINISTRACIÓN?

SÍ, HAY OFICINA DE ADMINISTRACIÓN




¿CUENTA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA? ¿CUANTOS?

Si uno

¿CUENTA CON PLANTA ELÉCTRICA? ¿CUANTAS?	No
ZONAS DE CIRCULACIÓN VEHICULAR	Las zonas de circulación vehicular están debidamente señalizadas de marcadas de buena amplitud y no se mezclan con senderos peatonales para el acceso a las unidades residenciales sin embargo no hay señalización para los cruces seguros entre las salidas de las torres al sendero peatonal que debe desembocar a la salida de portería
ZONAS DE CIRCULACIÓN PEATONAL	La zona de circulación peatonal han sido diseñadas para el ingreso seguro de personas con discapacidad se encuentran ramplas colocadas en ingreso de cada torre y se evidencia que las zonas de desplazamiento están en baldosa y en adoquín lo cual evita riesgo de caída por deslizamiento lo cual es un punto favorable en los senderos peatonales de la copropiedad
SALIDAS DE EMERGENCIA	La copropiedad cuenta con una sola salida de emergencia la cual es la salida vehicular allí se evidencia que no hay

La copropiedad cuenta con una sola salida de emergencia la cual es la salida vehicular allí se evidencia que no hay ninguna condición de riesgo al evacuar ni obstáculos sin embargo no se evidencia una demarcación para acceso peatonal en el caso de trasteos





INGRESOS PEATONALES

Ingreso peatonal el ingreso peatonal principal está por la portería sin embargo hay acceso peatonal para ingreso de trasteos por la zona vehicular en cuyo caso el piso no tiene una señalización por donde puedan circular las personas desligando la zona de movilización vehicular de la peatonal

ACCESOS VEHICULARES

El acceso vehicular es adecuado no cuenta con obstáculos para el ingreso tanto de vehículos como de motos No hay ninguna Barrera o talanquera para control de salida de vehículos como tampoco hay medios digitales de control o de marcación de ingreso y salida se maneja un sistema de apertura de puerta manual por medio del guarda de vigilancia




Si

El conjunto residencial no cuenta con señalización ni iluminación ni de mercado de la ruta de evacuación

MEGÁFONO

RUTA DE EVACUACIÓN





PUNTOS DE ENCUENTRO

Se ha definido un punto de encuentro frente a la copropiedad.





SISTEMA DE ALARMA

El conjunto residencial cuenta con sistema de alarma el cual suena de manera periódica todos los días a las 7 de la noche

CÓDIGOS DE ALERTA Y ALARMA

Sonido constante, en incendio o público, en sismo son tres toques y luego continuo para evacuación

ENERGÍA DE EMERGENCIA Y LUMINARIAS ANTE APAGONES	Cada torre tiene luces de emergencia y también perimetral hay energía de emergencia
SISTEMAS DE DETECCIÓN DE FUEGO	El conjunto cuenta con sistemas de extinción de fuego pero no tiene detección de humo en ese sentido sería un asunto de complementar con dispositivos de detección de humo siendo que lo que es extinción de fuego funciona adecuadamente
VÍAS DE TRÁNSITO DE ACCESO AL CONJUNTO	Diag 4d
FACILIDAD DE ACCESO A LAS INSTALACIONES	CUMPLE TOTALMENTE
RECURSOS EXTERNOS PARA EL CONTROL DE EMERGENCIAS	CUMPLE TOTALMENTE
INVENTARIO DE RECURSOS	CUMPLE TOTALMENTE
INVENTARIO EQUIPOS DE EXTINCIÓN	CUMPLE PARCIALMENTE
RECURSOS DE COMUNICACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA	CUMPLE TOTALMENTE
CAMILLA PARA TRANSPORTE DE HERIDOS	CUMPLE TOTALMENTE
INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN TIPO B	CUMPLE PARCIALMENTE
OBSERVACIONES - RECOMENDACIONES	Se recomienda la señalización en las zonas comunes indicando la ruta de evacuación, esto en frente de las torres y demás zonas comunes, Comprar los elementos pendientes del botiquín, el número de extintores es insuficiente para las unidades residenciales.



Edison Cuervo

Head Consultant.



313 2123799



edison.cuervo@cycloidtalent.com



https://cycloidtalent.com/