

PROPIEDAD HORIZONTAL ANGELO

NIT: 900002954-5

AUTOEVALUACIÓN DE ESTÁNDARES MÍNIMOS

DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Resolución 0312 de 2019

Vigencia: Año 2026

Bogotá D.C., 5 de agosto de 2026

ELABORÓ	REVISÓ / APROBÓ
Nombre: Carla Castellano Madriz	Nombre: Administración Edificio Angelo
Cargo: Asesora SG-SST / Especialista	Cargo: Administrador
C.E.: 679955	Por definir

1. INFORMACIÓN GENERAL

Razón Social	Propiedad Horizontal Angelo
NIT	900002954-5
Dirección	Carrera 1 Este No.84C-21, Bogotá D.C.
Personal (contratistas)	Misión Servir (1 auxiliar de aseo, indirecta)
Clase de Riesgo	I (Riesgo Mínimo) — asumida, a confirmar con cada contratista
ARL	Gestionada directamente por cada empresa contratista (no por la PH)
Representante Legal / Administrador	Administración Edificio Angelo
Responsable SG-SST	Carla Castellano Madriz - Especialista SST
Fecha de Evaluación	4 de julio de 2026 (visita de inspección)

2. MARCO NORMATIVO

La Resolución 0312 del 13 de febrero de 2019 expedida por el Ministerio del Trabajo define los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) para empleadores y contratantes.

Esta resolución establece que las empresas con menos de 10 trabajadores clasificadas en riesgo I, II o III deben cumplir con 7 estándares distribuidos en 21 ítems evaluables, alcanzando un puntaje máximo de 100 puntos.

2.1. Clasificación Aplicable

- Número de trabajadores: Menos de 10 (contratistas)
- Clase de riesgo: I (Riesgo Mínimo)
- Estándares aplicables: 7 estándares / 21 ítems

3. RESULTADO DE LA AUTOEVALUACIÓN

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO: 25.0%

Calificación: CRÍTICO

3.1. Resultado por Ciclo (evaluación inicial realizada)

Ciclo	Cumplimiento	Observación
Ciclo I (Planear)	65%	Ver oportunidades de mejora
Ciclo II (Hacer)	0%	Sin implementación aún
Ciclo III (Verificar/Actuar)	0%	Sin implementación aún

Puntaje: 6.5 / 26 puntos. El desglose detallado por los 7 estándares e ítems específicos de la Res. 0312 (Anexo Técnico) queda pendiente de diligenciar ítem por ítem; este resultado corresponde a la evaluación inicial de diagnóstico realizada en visita de campo.

4. FORTALEZAS IDENTIFICADAS

- Ningún accidente laboral reportado
- Sistema automatizado de acceso y cámaras de seguridad
- Parqueadero cubierto techado disponible (12 puestos)

5. OPORTUNIDADES DE MEJORA

- Solo hay 2 extintores en todo el edificio; sin señalización de emergencia ni luces de emergencia
- No hay botiquín de primeros auxilios
- Sótano con acumulación de escombros de construcciones previas — riesgo biológico y locativo alto
- Varios cuartos de depósito sin mantenimiento adecuado
- Escaleras con obstáculos y diseño irregular; sin luces de emergencia
- Sin azotea de acceso ni escalera de acceso a cubierta
- Publicar y socializar la política SST, matriz de peligros y reglamento de higiene (ya elaborados, pendiente de imprimir/publicar)

6. PLAN DE ACCIÓN

Las oportunidades de mejora se incorporan al Plan Anual de Trabajo 2026: dotación de extintores adicionales y señalización, instalación de luces de emergencia, botiquín, limpieza y despeje del sótano, y publicación formal de la documentación SG-SST ya elaborada (Fase 1).

7. CONCLUSIONES

El SG-SST de la Propiedad Horizontal Angelo alcanzó un cumplimiento del 25.0% en la evaluación inicial, lo que indica un sistema de gestión en etapa CRÍTICA / de arranque.

Se requiere intervención prioritaria en condiciones locativas (sótano, extintores, señalización, botiquín) y en la implementación (Ciclo II) y verificación (Ciclo III) del sistema, que actualmente están en 0%.