

PROPIEDAD HORIZONTAL AVALON

NIT: 800245101-1

AUTOEVALUACIÓN DE ESTÁNDARES MÍNIMOS

DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Resolución 0312 de 2019

Vigencia: Año 2026

Bogotá D.C., 5 de agosto de 2026

ELABORÓ	REVISÓ / APROBÓ
Nombre: Carla Castellano Madriz	Nombre: Gloria M. Azcarate E.
Cargo: Asesora SG-SST / Especialista	Cargo: Administradora
C.E.: 679955	Por definir

1. INFORMACIÓN GENERAL

Razón Social	Propiedad Horizontal Avalon
NIT	800245101-1
Dirección	Calle 65 #9-07, Bogotá D.C.
Personal (contratistas)	El Tesoro Conserjería (3 vigilantes) y Adasco Ltda (1 auxiliar de aseo), todos indirectos
Clase de Riesgo	I (Riesgo Mínimo) — asumida, a confirmar con cada contratista
ARL	Gestionada directamente por cada empresa contratista (no por la PH)
Representante Legal / Administrador	Gloria M. Azcarate E.
Responsable SG-SST	Carla Castellano Madriz - Especialista SST
Fecha de Evaluación	1 de julio de 2026 (visita de inspección)

2. MARCO NORMATIVO

La Resolución 0312 del 13 de febrero de 2019 expedida por el Ministerio del Trabajo define los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) para empleadores y contratantes.

Esta resolución establece que las empresas con menos de 10 trabajadores clasificadas en riesgo I, II o III deben cumplir con 7 estándares distribuidos en 21 ítems evaluables, alcanzando un puntaje máximo de 100 puntos.

2.1. Clasificación Aplicable

- Número de trabajadores: Menos de 10 (contratistas)
- Clase de riesgo: I (Riesgo Mínimo)
- Estándares aplicables: 7 estándares / 21 ítems

3. RESULTADO DE LA AUTOEVALUACIÓN

Evaluación inicial en curso — resultado consolidado pendiente de cerrar. Se está levantando la información en campo junto con la administración.

4. FORTALEZAS IDENTIFICADAS

- Ningún accidente laboral reportado
- Curso de 50 horas en SST: cumple
- Plan Anual de Trabajo ya creado (cubre 6 meses)
- Mantenimiento periódico de instalaciones y equipos vigente
- Entrega de EPP a cargo de cada empresa contratista a su propio personal
- Sin condiciones locativas críticas detectadas en la visita

5. OPORTUNIDADES DE MEJORA

- Extintores solo en sótano y pisos 2, 4 y 6 — falta cobertura en el resto de interpisos
- Señalización de evacuación parcial
- No hay luces de emergencia
- No hay botiquín de primeros auxilios
- Cerrar la evaluación inicial del SG-SST (en curso) para tener un porcentaje de cumplimiento consolidado
- Verificar que las empresas contratistas (El Tesoro, Adasco) efectivamente estén entregando EPP y capacitación a su personal

6. PLAN DE ACCIÓN

Se incorpora al Plan Anual de Trabajo: completar cobertura de extintores por interpisos, instalar luces de emergencia y botiquín, completar señalización de evacuación, y cerrar la evaluación inicial ítem por ítem según Res. 0312 para fijar la línea base de cumplimiento.

7. CONCLUSIONES

La evaluación inicial del SG-SST de la Propiedad Horizontal Avalon está en curso; no se cuenta aún con un porcentaje de cumplimiento consolidado.

No se detectaron condiciones locativas críticas, pero sí brechas claras en elementos de emergencia (extintores, luces, botiquín, señalización) que deben cerrarse en el corto plazo.