


## kali









Alerta Monitoracao				
Alerta Monitoracao ID	Titulo	Descricac	Prioridade	Orlgam
2	Pacotes Perdidos no Switch Catalyst 9200	Taxa de penda de pacotes acima de 10% detectada em interface G0/1	1	Monitoramento
4	Erro de Rotesmento no Switch Catalyst 9200	Rota de backup não ativa adequadamente, investigando EIGRP/OSPF	2	Monitoramento
5	Memdria Alta no Switch Catalyst 9200	Uso de memória acima de 90%, risco de travamento	2	Monitoramento
6	Queda de Unik no Switch HP Aruba 2930F	Sem resposta no upilini: VLAN trunk. Suspellta de desconesão física.	2	Monitoramento
7	Perds de Pacotes no Switch HP Aruba 2930F	Monitor registrou 15% de perda de pacotes em VLAN 10	1	Monitoramento
(8)	Uso de CPU Alto no Switch HP Aruba 2930F	CPU attinge 85% devido a processo STP e broadcast storm	2	Monitoramento
•	Emo de Roteamento HP Aruba 2930F	Possível configuração Incorreta no routing VLAN 20	3	Monitoramento
21	Queda de Unik no Roteador MikroTik R53011	Penda total de conect/vidade WANL Provedor fora?	1	Monitoramento
93	Alto Uso de CPU no MikroTik R53011	Processo de Firewall/Queue consumindo 90% de CPU	3	Monitoramento
54	Alto Uso de Memória no MikroTik R53011	Memória acima de 85%: loga e cache DNS ocupando espaço	1	Monitoramento
25	Perds de Pacotes no MikroTik R53011	Usuários reclamam de lentidão; monitor registrou 12% de perda	2	Monitoramento
36	Queda de Unicino Firewali Palo Alto RA-820	Interface externa down, sem acesso à Internet	1	Firewall
37	Detecção de Ataque no Firewall Palo Alto	Tentativas de acesso SSH suspeltas detectadas	2	Flouvall
38	CPU Elevada no Finewali Palo Alto	Inspeção SSL causando alta carga na CPU	3	Firewall
36	VPN Offline no Firewall Palo Alto	Usuários não conseguem scessar a VPN corporativa	1	Firewall
40	Queda de Serviço Web atrás do Finewall	Aplicação web protegida ficou indisponívei	2	Firewall
52	Switch HP Aruba 2930F - Alta Laténcia	Laténcia acima de 250ms em VLAN 10	1	Monitoramento