物理 长度的测量 必背知识点

- 1. 长度的测量: 长度的测量是最基本的测量,最常用的工具是刻度尺.
- 2. 长度的单位及换算 长度的国际单位是米(m),常用的单位有<u>千米(Km),分米(dm)厘米</u>(cm),毫米(mm)微米(um)纳米(nm)

 $1km=1*10^4dm=1*10^5cm=1*10^6mm=1*10^9um=1*10^{12}nm$

长度的单位换算时,小单位变大单位用乘,大单位换小单位用除。

- 3. 正确使用刻度尺
- (1)使用前要注意观察零刻度线、量程、分度值
- (2)使用时要注意
- ① 尺子要沿着所测长度放,尺边对齐被测对象,必须放正重合,不能歪斜.
- ② 不利用磨损的零刻度线,如因零刻线磨损而取另一整刻度线为零刻线的,切莫忘记最后读数中减掉所取代零刻线的刻度值.
- ③ 厚尺子要垂直放置
- ④ 读数时,视线应与尺面垂直
- 4. 正确记录测量值 测量结果由数字和单位组成
- ① 只写数字而无单位的记录无意义
- ② 读数时,要估读到刻度尺分度值的下一位
- 5. 误差

测量值与真实值之间的差异:<u>误差不能避免,能尽量减小;错误能够避免是不该发生的</u>减小误差的基本方法:<u>多次测量求平均值,另外,选用精密仪器,改进测量方法也可以减小</u>误差

- 6. 特殊方法测量
- ①累积法 如测细金属丝直径或测张纸的厚度等
- ②卡尺法
- ③代替法