



Edificio:

CL/ MODESTO LAFUENTE , 63 - 28003 MADRID (MADRID)

Propiedad

Comunidad de propietarios

C. Propietarios Modesto Lafuente 63

CL. MODESTO LAFUENTE 63

28003 - MADRID (MADRID)

Inspector

ERIC MEYER HALIOUA ATTIAS

CL. JORGE JUAN 112

28028 - MADRID (MADRID)

Tel: 615124769 - Email: attiasarq@telefonica.net

DATOS GENERALES DEL EDIFICIO**A. IDENTIFICACIÓN EDIFICIO**

Referencia catastral: 1075407VK4717E

Tipo de vía: CL	Vía: MODESTO LAFUENTE	Número: 63
Piso / Letra:	Código postal: 28003	Población: MADRID
		Provincia: MADRID

El edificio objeto del presente informe es: Una parte (bloque, portal...) de un edificio siempre que sea funcionalmente independiente del resto

El edificio no comparte elementos comunes con edificaciones contiguas

B. DATOS URBANÍSTICOS

Planeamiento en vigor: Plan General de Ordenación Urbana de Madrid

Nivel de protección: no

Elementos protegidos: no

C. DATOS DE PROPIEDAD

Régimen jurídico de la propiedad: Comunidad de propietarios

Titular: C. Propietarios Modesto Lafuente 63	CIF/NIF: h85201887	
Dirección: CL. MODESTO LAFUENTE 63		
Código postal: 28003	Población: MADRID	Provincia: MADRID

Representante: ALFREDO SANCHEZ AGUIRRE	En condición de: SECRETARIO-ADMINISTRADOR	
CIF/NIF: 51059171E	Dirección: CL. SAUCE, 9	
Código postal: 28016	Población: MADRID	Provincia: MADRID

D. DATOS DEL TÉCNICO COMPETENTE QUE SUSCRIBE EL INFORME

Técnico: ERIC MEYER HALIOUA ATTIAS	CIF/NIF: 50981690M	
Titulación: ARQUITECTO SUPERIOR		
Colegio oficial: COAM		Nº de colegiado: 13139
Dirección: CL. JORGE JUAN 112		
Código postal: 28028	Población: MADRID	Provincia: MADRID
	Teléfono móvil: 615124769	Email: attiasarq@telefonica.net

E. DATOS GENERALES DEL EDIFICIO

Uso característico del edificio: **Residencial privado**

Año de construcción: **1962**

Referencia: CATASTRO

Superficie parcela: 259,00m²

Superficie construida: 1.896,00m²

Altura sobre rasante: 25,00m

PLANTAS DEL EDIFICIO

Nº plantas	Uso igual al principal	Uso secundario	Uso secundario Tipo uso	Total
Sobre rasante	8	1	COMERCIAL	9
Bajo rasante		1	COMERCIAL/ALMACEN	1
Total	8	2		

DISTRIBUCIÓN DEL EDIFICIO

	Nº	Superficie media (m ²)
Viviendas	21	90,28
Locales	3	138,33
Plazas de aparcamiento		
Trasteros		

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA

Implantación en parcela del edificio: Edificación entre medianeras/adosada/ edificación en manzana cerrada

Núcleos de comunicación vertical en edificios residenciales: Un solo núcleo de escaleras , Con 2 o más ascensores

Nº medio de viviendas por planta: 3

F. ARCHIVOS GRÁFICOS

PLANO DE SITUACIÓN Y FOTOGRAFÍAS



G. DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA COMPLEMENTARIA

No se ha aportado información al respecto.

H. DESCRIPCIÓN NORMALIZADA DE LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS DEL EDIFICIO A EFECTOS ESTADÍSTICOS

CIMENTACIÓN

Sistemas de contención

- Muro hormigón armado

Cimentación superficial

- Zapatas o zanjas hormigón

Cimentación profunda

- Se desconoce

ESTRUCTURA

Estructura vertical

Pilares:

- De hormigón armado

Estructura horizontal: Planta Tipo

Estructura principal (vigas):

- De hormigón armado

Forjado (Elementos secundarios, viguetas):

- De hormigón armado

Forjado (Entrevigado):

- Bovedilla cerámica

Estructura horizontal: Suelo. Planta en contacto con terreno

Otros:

- Se desconoce

Estructura de cubierta

Forjado horizontal:

- Tabiquillos+tablero

CERRAMIENTOS VERTICALES Y CUBIERTAS

Fachada principal

Superficie: 523,45m²

Dispone de Cámara de Aire

Se desconoce si dispone de Aislamiento Térmico

Porcentaje sobre Superficie de Cerramiento Vertical Total: 29,73%

Acabado Revestido en Fachada Principal:

Porcentaje sobre Superficie de Cerramiento Vertical Total: 100,00%

- Otros: Placas de ladrillo cerámico + Aplacado Gresite

Otras fachadas, fachadas a patios, y medianerías

Superficie: 1.235,43m²

Dispone de Cámara de Aire

Porcentaje sobre Superficie de Cerramiento Vertical Total: 70,27%

Acabado Revestido en Otras Fachadas:

Porcentaje sobre Superficie de Cerramiento Vertical Total: 100,00%

- Enfoscado y pintado
- Otros: Placas de ladrillo cerámico + chapadp piedra en P.Baja

Carpintería y vidrio en huecos

Superficie: 279,62m²

Porcentaje sobre Superficie de Cerramiento Vertical Total: 15,90%

Tipo de carpintería predominante:

- Acero
- Aluminio

Tipo de vidrio predominante:

- Simple
- Doble acristalamiento

Azotea/Cubierta plana

Superficie: 273,63m²

Se desconoce si dispone de Aislamiento Térmico

Dispone de Lámina Impermeabilizante

Porcentaje sobre Superficie de Cerramiento Horizontal Total: 100,00%

Transitable:

- Transitable

INSTALACIONES DEL EDIFICIO**Saneamiento Evacuación de aguas**

- Dispone de Sistema Evacuación a red de alcantarillado público

Bajantes:

- Bajantes Vistas
- Bajantes Empotradas

Colectores:

- Colectores Enterrados

Abastecimiento de agua

- Dispone de conexión a Red de Abastecimiento público

Contadores:

- Contadores individuales por vivienda/local

Instalación eléctrica

El edificio dispone:

- De Caja General de Protección (CGP)
- De Interruptor Diferencial
- De Interruptor Automático al inicio de los circuitos de servicios comunes
- De fusible al inicio de las derivaciones individuales a viviendas o locales

Contadores:

- Contadores individuales centralizados

Calefacción

Se dispone de sistema de Calefacción Colectiva/Central:

Sistema de calefacción:

- Caldera comunitaria

Combustible Calefacción Colectiva/Central:

- Gas Natural

Agua Caliente Sanitaria ACS

El edificio no dispone de sistema de ACS Central:

Porcentaje de viviendas/locales disponen de sistemas individuales de producción de ACS: 100,00%

Porcentaje viviendas con Calentadores (Gas canalizado): 71,43%

Con:

- Gas Natural

Porcentaje viviendas con Calentadores eléctricos: 28,57%

El edificio no dispone de captadores solares para la producción de ACS.

Gas canalizado para instalaciones domésticas

Porcentaje de viviendas/locales que disponen de acometida a red de distribución canalizada de gas para uso doméstico: 71,43%

Combustibles:

- Gas Natural

Contadores:

- Contadores individuales por vivienda/local

Refrigeración

El edificio no dispone de sistema colectivo de Refrigeración:

Porcentaje de viviendas/locales disponen de sistemas individuales de refrigeración (aire acondicionado): 76,00%

Nº aparatos de aire acondicionado vistos en fachadas: 8

Ventilación y renovación de aire**Protección Contra Incendios**

El edificio dispone de:

- Extintores móviles

Protección contra el rayo

El edificio no dispone de sistema de protección contra el rayo.

Instalaciones de Comunicaciones ICT

El edificio dispone de:

- Antena para recepción de TDT
- Antena para recepción de TV satélite
- Acceso de pares de cobre
- Acceso de telecomunicaciones por cable
- Acceso de fibra óptica

PARTE I: ESTADO DE CONSERVACIÓN

I.1. DATOS GENERALES DE LA INSPECCIÓN

Fecha/s de visita: 13/04/2021

Nº de viviendas inspeccionadas: 21

Nº de locales u otros usos inspeccionados: 3

Medios empleados durante la inspección: VISUAL - ORGANOLEPTICA

I.2. HISTÓRICO DE INSPECCIONES PREVIAS

Fecha de la última inspección: 12/04/2012

Técnico: ERIC MEYER HALIOUA ATTIAS (COL 13139 COAM)

Resultado: FAVORABLE

I.3. DEFICIENCIAS DETECTADAS

I.3.1 Cimentación

Valoración del estado de Conservación de Cimentación: **FAVORABLE**

I.3.2 Estructura

Valoración del estado de Conservación de Estructura: **FAVORABLE**

I.3.3 Fachadas y medianerías

Deficiencias detectadas que deben ser subsanadas, especificando si condicionan -por sí mismas, o en combinación con otras- la valoración global del estado de conservación de fachadas (incluyendo cerramientos y huecos) y medianerías como desfavorable:

Deficiencia: **Fractura de placa de piedra de dintel en recercado de huecos de ventanas c/ Modesto Lafuente**

Localización: 2A, 3ªA, 4ªA (CL. Modesto Lafuente)

Descripción: Fractura de piezas

Pruebas o ensayos realizados:

Observaciones: Riesgo de desprendimiento a la vía pública, se recomienda auscultación de todas las piezas en dinteles de los huecos de fachadas para detectar posibles lesiones.

Fotografías:



Deficiencia: **Fractura de placa de piedra de dintel en recercado de huecos de ventanas c/ Mª Panes**

Localización: 1ºC, 2ºB, 3ºB (CL. Mª Panes)

Descripción: Fractura de piezas

Pruebas o ensayos realizados:

Observaciones: Riesgo de desprendimiento a la vía pública, se recomienda auscultación de todas las piezas en dinteles de los huecos de fachadas para detectar posibles lesiones.

Fotografías:



Valoración del estado de Conservación de Fachadas y medianerías: **DESFAVORABLE**

I.3.4 Cubiertas y azoteas

Deficiencias detectadas que deben ser subsanadas, especificando si condicionan -por sí mismas, o en combinación con otras- la valoración global del estado de conservación de cubiertas y azoteas como desfavorable:

Deficiencia: Mal estado antigua chimeneas y shunts y paramento de casetón del ascensor

Localización: Cubierta de casetón de Ascensores

Descripción: El tubo metálico de la antigua chimenea en desuso que discurre por conducto cerámico adosado al cuarto de maquinas de los ascensores en cubierta, permite el paso de agua de lluvia afectando los paramentos de dicho cuarto.

Pruebas o ensayos realizados:

Observaciones:

Fotografías:



Deficiencia: Ausencia, deformación y/o rotura de las membranas impermeabilizantes en azoteas

Localización: Azotea ultima planta

Descripción: Deficiencias puntuales en Laminas Impermeabilizantes en azotea. Membrana de color verde al limite de su vida útil, cuarteada se recomienda su sustitución para evitar futuras filtraciones

Pruebas o ensayos realizados:

Observaciones:

Fotografías:





Valoración del estado de Conservación de Cubiertas y azoteas: **DESFAVORABLE**

I.3.5 Instalaciones

Valoración del estado de Conservación de Instalaciones: **FAVORABLE**

I.4. EXISTENCIA DE PELIGRO INMINENTE

No existe peligro inminente para las personas.

I.5. VALORACION FINAL

El técnico competente valora el estado de conservación del edificio como: **DESFAVORABLE**

Esta valoración del estado de conservación del edificio es suscrita por el técnico competente abajo firmante, en base a una inspección de carácter visual, y respecto a aquellos elementos del edificio a los que ha tenido acceso.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6, apartado 3, de la Ley 8/2013, el técnico que suscribe el Informe es responsable de la evaluación realizada.

En MADRID, a 13 de Abril de 2021

Firmado: El Técnico competente:
ERIC MEYER HALIOUA ATTIAS

La propiedad, o el representante de la propiedad, da fe que ha sido realizada la inspección, ha sido informado del contenido y recibe este informe.

En MADRID, a 13 de Abril de 2021

Firmado:
C. Propietarios Modesto Lafuente 63

I.6. DESCRIPCIÓN NORMALIZADA DE LAS DEFICIENCIAS

A efectos estadísticos, consignar las deficiencias del edificio según la descripción normalizada adjunta. Exclusivamente a efectos de la normalización de esta información para su procesamiento estadístico, se consideran "Deficiencias Graves", las que, por sí mismas, o en combinación con otras, condicionan el resultado de la Parte I del Informe como "Desfavorable".

DEFICIENCIAS EN CERRAMIENTOS VERTICALES

Cerramientos verticales: Fachadas, Medianerías y Huecos

- Otras deficiencias en los muros de cerramiento

I.7. DOCUMENTACIÓN DISPONIBLE SOBRE LAS INSTALACIONES COMUNES DEL EDIFICIO

La propiedad del edificio dispone de la siguiente documentación sobre las instalaciones comunes del edificio:

Instalación Eléctrica

- Boletín de instalador de la instalación eléctrica del edificio

Instalaciones de Calefacción / ACS

- Documentación administrativa de la instalación de calefacción
- Contrato de mantenimiento de la instalación de calefacción

Instalación de Ascensor

- Certificado de inspección periódica en ascensores y montacargas

Instalación de Gas

- Certificado/s de la instalación de gas del edificio
- Certificado de inspección periódica de la instalación de gas del edificio

PARTE II: CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD

II.1 CONDICIONES FUNCIONALES DEL EDIFICIO

ACCESIBILIDAD EN EL EXTERIOR

1.1. El edificio dispone de un ITINERARIO ACCESIBLE que comunica una entrada principal al mismo:

Con la vía pública: No

Con las zonas comunes exteriores: No

ACCESIBILIDAD ENTRE PLANTAS

1.3. En el edificio hay que salvar más de dos plantas desde alguna entrada principal accesible al mismo hasta alguna vivienda o zona comunitaria: No

1.4. El edificio tiene más de doce viviendas situadas en plantas sin entrada principal accesible: Sí

Dispone de Ascensor accesible entre ellas: No

Dispone de Rampa accesible entre ellas: No

Dispone de Ascensor no accesible según DB SUA 9: Sí

Dimensiones de la cabina: 2 uds (103x100 cm)

No dispone de rampa ni ascensor: No

Observaciones: Dispone de dos ascensores con puertas de cabinas correderas automáticas y puertas de planta abatibles con de hoja de 70 cm.

ACCESIBILIDAD EN LAS PLANTAS DEL EDIFICIO

1.6. Todas las plantas disponen de un ITINERARIO ACCESIBLE que comunica los accesos accesibles a ellas:

Entre sí: No

Con las viviendas situadas en las mismas plantas: No

Con las zonas de uso comunitario situadas en las mismas plantas: No

II.2 DOTACION DE ELEMENTOS ACCESIBLES

MECANISMOS ACCESIBLES

2.5. Los interruptores, los dispositivos de intercomunicación y los pulsadores de alarma son MECANISMOS ACCESIBLES (según CTE-DB-SUA) en cualquier zona, excepto en el interior de las viviendas y en las zonas de ocupación nula: No

II.3. DOTACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA INFORMACIÓN Y LA SEÑALIZACIÓN DE ELEMENTOS ACCESIBLES

No se ha aportado información al respecto.

II.7 VALORACIÓN FINAL DE LAS CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD

El técnico competente abajo firmante valora que:

EL EDIFICIO NO SATISFACE COMPLETAMENTE LAS CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD

Presentando deficiencias respecto a las siguientes exigencias:

USO RESIDENCIAL VIVIENDA

1. CONDICIONES FUNCIONALES DEL EDIFICIO

Accesibilidad en el exterior

Accesibilidad entre plantas del edificio

Accesibilidad en las plantas del edificio

II.8 AJUSTES RAZONABLES EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD

II.8.1. Análisis de los posibles efectos discriminatorios de la no adopción de las medidas de adecuación.

II.8.1.1. Según datos facilitados por el representante de la propiedad, el número de personas empadronadas en el edificio con discapacidad oficialmente reconocida o mayores de 70 años es: 1

II.8.1.2. Indicar el número de viviendas a las que no se puede acceder desde la vía pública mediante un itinerario accesible: 21

II.8.2. Consideraciones sobre la estructura y características de la propiedad del inmueble.

Observaciones: EL Edificio dispone de 2 aseores. En el portal hay que salvar 3 escalones para alcanzar la meseta de desembarco del ascensor y de arranque de las escaleras del edificio.

II.8.3. Costes estimados de las medidas de adecuación para satisfacer las condiciones básicas de accesibilidad (desglosados por medidas):

Descripción	Coste estimado	Ayuda oficial estimada
instalación de plataforma salva escaleras	15.000,00 €	

II.8.4. Determinación del carácter proporcionado o no de la carga económica de las medidas de adecuación (considerando los costes estimados de cada una de las medidas de adecuación y las posibilidades de obtener financiación oficial o cualquier otra ayuda):

II.8.4.1. Según datos facilitados por el representante de la propiedad, el importe equivalente a 12 mensualidades de ordinarias de gastos comunes es de: **49.465,00€**

II.8.4.2. Posibilidades de obtener financiación oficial o cualquier otra ayuda: El edificio no pertenece a ZETU ni ZIRE. ayudas oficiales aprox.: 33% s/costes de la obras

II.8.5. Susceptibilidad de realizar ajustes razonables en materia de accesibilidad.

El técnico competente abajo firmante considera que:

EL EDIFICIO ES SUSCEPTIBLE DE REALIZAR AJUSTES RAZONABLES en materia de accesibilidad, parcialmente.

II.8.6. Ajustes razonables en materia de accesibilidad:

El técnico competente considera que el edificio es susceptible de realizar los siguientes ajustes razonables en materia de accesibilidad:

Descripción: colocación de plataforma salva escaleras + sustitución de puertas abatibles de planta por correderas en 1 ascensor
Coste estimado: 44.500,00€

En MADRID, a 13 de Abril de 2021

Firmado: El Técnico competente:
ERIC MEYER HALIOUA ATTIAS

PARTE III: CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA**CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO****INDICADOR GLOBAL****Calificación: E**Emisiones globales: 50,10 [kgCO₂/m² año]**INDICADORES PARCIALES****EMISIONES DE CALEFACCIÓN**Emisiones Calefacción: 37,37 [kgCO₂/m² año]**EMISIONES DE REFRIGERACIÓN**Emisiones Refrigeración: 3,41 [kgCO₂/m² año]**EMISIONES ACS**Emisiones ACS: 9,31 [kgCO₂/m² año]

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del consumo energético del mismo.

CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas del confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN**Calificación: E**Demanda global de calefacción: 136,30 [kWh/m² año]**DEMANDA DE REFRIGERACIÓN****Calificación: D**Demanda global de refrigeración: 19,20 [kWh/m² año]**CALIFICACIÓN PARCIAL DE CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA**

En los certificados emitidos según el procedimiento vigente desde el 14/01/2016, este apartado se refiere al de CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE.

INDICADOR GLOBAL**Calificación: E**Consumo global de energía primaria: 243,60 [kWh/m² año]**INDICADORES PARCIALES****CALEFACCIÓN**Energía primaria calefacción: 176,47 [kWh/m² año]**REFRIGERACIÓN**Energía primaria refrigeración: 20,11 [kWh/m² año]**ACS**Energía primaria ACS: 46,98 [kWh/m² año]

El técnico abajo firmante, da fe que los datos mostrados en la parte III de "Certificado de Eficiencia Energética" del presente Informe de Evaluación del Edificio, se corresponden con los indicados en el Certificado de Eficiencia Energética del Edificio que se adjunta y que está suscrito por el Técnico competente ERIC MEYER HALIOUA ATTIAS, con DNI 50981690M y titulación ARQUITECTO SUPERIOR.

En MADRID, a 13 de Abril de 2021

Firmado:
ERIC MEYER HALIOUA ATTIAS