



 PT. MNA SERANG	WORKING INSTRUCTION	WI/MNASRG-E&I-19-011	
		Dept.	ENGINEERING
	IR CHECK PREVENTIVE MAINTENANCE	Section	E&I
		Revision	0
		Effective Date	
		Page	1 of 1


Instruksi / Instruction Pre-Action / Pre-Action
--

 	
---	--


Siapkan dokumen-dokumen checklist beserta alat thermal imager. (<i>Prepare documents checklist also thermal imager device</i>)	Koordinasi dengan user plant (<i>Coordinate with the plant user</i>)
---	--

	
---	--

Pastikan file gambar pada alat thermal imager sudah dilakukan set BMP. (<i>Ensure image file on thermal image device already set to BMP format</i>)	Gunakan PPE yang sesuai dengan parameter Arc-Flash (<i>Wear the appropriate PPE with Arc-Flash parameter</i>)
--	---

	
---	--

Lakukan pemeriksaan pada semua bus-bar dan koneksi gabungan dari semua bagian incoming & outgoing breaker. (<i>Check all bus-bar and connection joints of all breaker's incoming & outgoing side.</i>)	Lakukan pemeriksaan bagian badan semua breakers. (<i>Check all the body of breakers.</i>)
---	--

	
---	--

Lakukan pemeriksaan semua sambungan yang telah terpasang. (<i>Check all the connected joints.</i>)	4.Pastikan setiap objek pemeriksaan dengan thermal imager sesuai dengan nama file BMP nya.
---	--