

Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap
Rambergveien 9,
3111 Tønsberg

KOPI

Vår ref.:
20140372

Deres ref.:

Ansvarlig advokat:
Jostein Grosås

E-post:
grosas@wla.no

Sted/ Dato:
Oslo, 11. januar 2016

TRØNDELAG BRANN OG REDNINGSTJENESTE – PROPERTY INVEST 1 AS OG PROPERTY INVESTORS AS, KLAGE PÅ ILEGGELSE AV TVANGSMULKT

Undertegnede representerer selskapene Property Invest 1 AS og Property Investors AS, eiere av Dronningens gate 20 og Vaterlandsveita 3, Trondheim, i anledning tvangsmulkt ilagt av Trøndelag Brann og Redningstjeneste.

Ileggelsen av tvangsmulkten påklages hermed til Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap, jf brann og eksplosjonsvernloven § 37. Tvangsmulkten oppleves urimelig og ute av proporsjoner, og selskapene har nå også ryddet opp i forholdet.

Vedtaket om tvangsmulkten ble fattet i 2014 som følge av manglende oppfølging av pålegg om tiltaksplan.

Tvangsmulkten har vært påklaget av Property Invest 1 AS og Property Investors AS under prosessen.

I.

FAKTUM-DOKUMENTASJON

Som en del av kommunikasjonen mellom partene fremlegges som

Bevis:

Bilag 1-3; Vedtak om tvangsmulkt av 22.01.2014

Bilag 4-5; Brev fra Trøndelag brann og redningstjeneste IKS av 05.03.2014

Bilag 6; Brev fra advokat Jostein Grosås av 15.10.2014.

Bilag 7-9: Brev fra Trøndelag brann og redningstjeneste IKS av 26.01.2015

Wahl-Larsen Advokatfirma AS

Saken gikk deretter til Lindorff for tvangsinndrivelse.

Bilag 10: Betalingsoppfordring fra Lindorff av 13.03.2015.

Bilag 11; Epost fra advokat Jostein Grosås til Lindorff av 19.03.2015 der kravet bestrides

Selskapet fulgte deretter opp saken og tok etablerte kontakt med Cowi AS som er et anerkjent brannteknisk konsulentfirma.

Bilag 12; Epost fra Vegard Johnsen i Cowi AS til styreleder Ola Røvik av 14.04.2015.

Cowi AS avholdt så befaring, og utarbeidet en fremdriftsplan iht tilstandsanalyse

Bilag 13-30; Fremdriftsplan iht tilstandsanalyse fra Cowi AS datert 03.07.2015

Bilag 31-35; Branntekniske skisser for Dronningens gate 20 og 24

Det ble etter dette tatt kontakt med Trøndelag brann og redningstjeneste mht å snarest avholde et møte/ befaring og gjennomgå saken.

Av hensyn til at det var mange som skulle delta på møtet lot det seg ikke gjøre å avholde møtet før 07.10.2015.

Bilag 36-38; email korrespondanse mellom juridisk konsulent Geir Jacobsen og advokat Jostein Grosås.

Møtet(som var konstruktivt) fant sted i Dronningens gate 20 den 07.10.2015. Møtet ble avholdt med Cowi's branntekniske konsulent, styreleder Ola Røvik, advokat Jostein Grosås, samt tre representanter fra Trøndelag brann og redningstjeneste til stede.

Bilag 39; Epost fra advokat Jostein Grosås av 08.10.2015

Bilag 40; Epost fra juridisk konsulent Geir Jacobsen i Trondheim kommune.

Fra denne eposten hitsettes følgende:

«Trøndelag brann- og redningstjeneste har nå gjennomgått tiltaksplanen for brannteknisk utbedring av eiendommene Dronningens gate 20/24 og Vaterlandsveita 3.

TBRT finner tilbakemeldingen å være tilfredsstillende, og enser dermed pålegget om utbedring for alle de tre nevnte eiendommene for å være oppfylt.»

II. ANFØRSLER

Property Invest 1 AS og Property Investors AS er to små familieeide gårdsselskap i Trondheim uten de ressurser, kompetanse og finansielle muskler som ofte kjennetegner større eiendomsselskaper. Selskapet har ingen fast ansatte. Det aller meste står og faller ved styrets leder Ola Røvik som utgjør firmaenes enestyre. Firmaene har i perioder likviditetsmessige utfordringer med leietakere som plutselig flytter og ikke gjør opp for seg.

Bilag 41; Property Invest 1 AS, utskrift fra Brønnøysund.

Bilag 42; Property Investors AS, utskrift fra Brønnøysund.

Selskapene ser nødvendigheten og viktigheten av å ha branntekniske forhold i orden.

Ola Røvik er som nevnt selskapets nøkkelperson og styreleder. Ola Røviks mor, Inger Sigrun Røvik, døde 05.03.2014 etter en kort tids sykeleie. Dette var omtrent sammenfallende med pålegget og tvangsmulkten fra TRBT.

Bilag 43, kopi av bekreftelse av dødsfall fra Trondheim tingrett.

Oppfølging av sin dødssyke mor samt det etterfølgende dødsfall vinteren og våren 2014 ble etter dette svært mye å håndtere og rydde opp i for Røvik, både praktisk, følelsesmessig og ikke minst arverettslig tvist i etterkant(der undertegnede bistod). Han ble derfor i perioder ute av stand til å følge opp alle sine forpliktelser med selskapet og bygården. Pålegget fra TBRT var et av disse forhold som dessverre ble utsatt og ikke fullt ut ivaretatt(dog skal bemerkes at røykvarslere ble montert og nødutganger merket).

Røvik tok imidlertid tak i saken våren 2015 da han «kom seg på bena igjen», kontaktet Cowi AS som foretok en profesjonell vurdering. Under møtet høsten 2015 var TRBT fornøyd og tiltakene følges nå løpende opp.


For et lite selskap som Property Invest 1 AS og Property Investors AS utgjør tvangsmulkten et betydelig beløp. Dette kommer også som en ekstra byrde i tillegg til de store kostnader som nå påløper med gjennomføringen av Cowi's tiltaksplan.

Bilag 44 og 45: oppstilling fra Lindorff AS som viser kravenes størrelse.

Av rimelighetshensyn, og på bakgrunn av at forholdene nå er ryddet opp, ber jeg derfor om at tvangsmulkten bortfaller.

WL

Med vennlig hilsen
WAHL-LARSEN ADVOKATFIRMA AS

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jostein Grosås', is written over the company name. The signature is stylized with a large, sweeping initial 'J' and a long horizontal stroke extending to the right.

Jostein Grosås
Advokat



Property-Invest 1 AS
Postboks 200 Sentrum

TVANGSMULKT

Brann- og eksplosjonsvernloven § 39

N-7401 TRONDHEIM

Vår saksbehandler
Geir Jacobsen

Vår ref.
13/200-7 (1133/14)
GBN 1601/401/50
oppgis ved alle henv.

Deres ref.

Dato
22.01.2014

Dronningens Gate 20 - 1601/401/50 og Vaterlandsveita 3 - 1601/401/375 - vedtak om tvangsmulkt

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS viser til pålegg og varsel om tvangsmulkt datert 30.10.2013.

Med hjemmel i forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 6-2 annet ledd, jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 37, ble det gitt følgende pålegg:

"Det må fremlegges en forpliktende tiltaksplan med tidsfestet angivelse av tiltak som skal gjennomføres for å oppgradere bygningen til forskriftsmessig sikkerhetsnivå."

Det ble gitt frist for gjennomføring av pålegget til 24.11.2013.

Trøndelag brann- og redningstjeneste kan pr. dato ikke se å ha mottatt dokumentasjon på at forholdet er rettet.

Under henvisning til ovenstående, og med hjemmel i forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 6-2 annet ledd, jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 39, fattes følgende vedtak:

Det fastsettes herved en løpende tvangsmulkt på kr. 1 000,- pr. dag. De gis samtidig en ny frist til 22.2.2014 til å etterkomme pålegget.

Dersom pålegget ikke er gjennomført innen ovennevnte frist vil tvangsmulkten begynne å løpe. Tvangsmulkten vil forfalle med daglige terminer og løpe så lenge pålegget ikke er etterkommet. Forfalt tvangsmulkt vil bli innkrevd uten ytterligere varsel.

Postadresse:
Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS
Kongens gate 2
7011 Trondheim

Besøksadresse:
Kongens gate 2

Organisasjonsnummer:
NO992047364

Telefon:
+47 72547600

Telefax:
+47 72547614

E-postadresse : postmottak@tbrt.no
Internettadresse : www.tbrt.no

Ved fastsettelse av tvangsmulkten er det foretatt en helhetsvurdering hvor det særlig er tatt hensyn til brannsikkerheten, tiden som har gått siden Trøndelag brann- og redningstjeneste først gjorde oppmerksom på forholdet, samt kostnader med å rette opp brannsikkerhetstiltak innenfor en rimelig tidsramme.

Trøndelag brann- og redningstjeneste gjør oppmerksom på at De selv har ansvaret for umiddelbart å gi underretning til oss når hele eller deler av pålegget er etterkommet. Vi forbeholder oss muligheten til å foreta kontroll.

Vedtak om tvangsmulkt kan påklages innen 3 uker. For nærmere orientering, se vedlagte melding om rett til å klage på forvaltningsvedtak.

Henvendelse vedrørende saken kan gjøres til seniorrådgiver Einar Nyberg som kan treffes på 72 54 76 00 eller til juridisk rådgiver Geir Jacobsen som kan treffes på 72 54 25 00. Det er viktig at De ved alle henvendelser oppgir sakens saksnummer som er 13/200.

Med hilsen
Forebyggende avdeling

Anna-Karin Hermansen
leder Forebyggende avdeling

Geir Jacobsen
Tilsynsgruppen

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift

Vedlegg:

- Melding om rett til å klage på forvaltningsvedtak

5

Vedlegg**MELDING OM RETT TIL Å KLAGE PÅ FORVALTNINGSVEDTAK**

Denne meldingen gir viktige opplysninger hvis De ønsker å klage på vedtak De har fått underretning om.

Klagerett

De har rett til å klage på vedtaket.

Hvem kan De klage til?

Klagen sendes Trøndelag brann og redningstjeneste, som tar standpunkt til den.

Blir klagen ikke tatt til følge, sendes den til endelig avgjørelse i klageinstansen, som er Representantskapet i Trøndelag brann- og redningstjeneste.

Klagefrist

Klagefristen er 3 uker fra den dag De mottar vedtaket. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt før fristen går ut. Dersom De klager så sent at det kan være uklart for oss om De har klaget i rett tid, bør De oppgi datoen for når De mottok dette brevet.

Dersom De klager for sent, kan vi se bort fra klagen. De kan søke om å få forlenget fristen. I så fall må De oppgi årsaken til at De ønsker dette.

Rett til å kreve begrunnelse

Dersom De mener Trøndelag brann- og redningstjeneste ikke har begrunnet vedtaket, kan De kreve en slik begrunnelse før fristen går ut. Ny klagefrist blir da regnet fra den dagen De mottar begrunnelsen.

Innholdet i klagen

De må presisere:

- hvilket vedtak De klager over
- årsaken til at De klager
- den eller de endringer som De ønsker
- eventuelle andre opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av klagen.

Klagen må undertegnes.

Utsetting av gjennomføringen av vedtaket

Selv om De har klagerett, kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. De kan imidlertid søke om å få utsatt gjennomføringen av vedtaket til klagefristen er ute eller til klagen er avgjort, jf. forvaltningsloven § 42.

Rett til å se saksdokumentene og til å kreve veiledning

Med visse begrensninger har De rett til å se dokumentene i saken. Reglene om dette finnes i forvaltningslovens §§ 18 og 19. De må i tilfelle ta kontakt med Trøndelag brann- og redningstjeneste.

Trøndelag brann- og redningstjeneste kan gi nærmere veiledning om adgangen til å klage, om framgangsmåten og om reglene for saksbehandling.

Kostnader ved klagesaken

De kan søke om å få dekket utgifter til nødvendig advokathjelp etter reglene om fritt rettsråd. Vanligvis gjelder visse inntekts- og formuesgrenser. Fylkesmannen eller Deres advokat kan gi nærmere opplysninger om dette.

Det er også adgang til å kreve dekning for vesentlige kostnader i forbindelse med klagesaken. Forutsetningen er da vanligvis at vedtaket blir endret til gunst for en part. Reglene om erstatning for sakskostnader finnes i forvaltningsloven § 36. Klageinstansen kan orientere Dem om retten til å kreve slik dekning.



Property-Invest 1 AS
Postboks 200 Sentrum

N-7401 TRONDHEIM

Vår saksbehandler
Geir Jacobsen

Vår ref.
13/200-12 (3549/14)
GBN 1601/401/50
oppgis ved alle henv.

Deres ref.

Dato
05.03.2014

Dronningens Gate 20 - 1601/401/50 og Vaterlandsveita 3 - 1601/401/375 - innkreving av tvangsmulkt

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS viser til vårt vedtak om tvangsmulkt datert 22.1.2014.

I vedtaket om tvangsmulkt ble Property-Invest 1 AS gitt en frist til 22.2.2014 for å etterkomme pålegg om retting om avvik, datert 30.10.2013.

I brev av 18.2.2014 har De gitt tilbakemelding til vedtaket om tvangsmulkt. I brevet har De opplyst at det er montert røykvarslere i utleide rom i Vaterlandsveita 3. I Dronningens gate 20 er nødutgangene merket, det er montert røykvarslere og det er montert "godkjente plater" i tak. I tillegg har De opplyst at brannalarmanlegg vurderes montert.

Brann- og redningstjenesten viser til vårt brev av 30.10.2013, hvor det ble gitt pålegg om at *"det må fremlegges en forpliktende tiltaksplan med tidsfestet angivelse av tiltak som skal gjennomføres for å oppgradere bygningen til forskriftsmessig sikkerhetsnivå."*

For at pålegget skal anses for å være gjennomført, må det altså fremlegges en forpliktende tiltaksplan med tidsfestet angivelse av tiltak som skal gjennomføres for å oppgradere bygningen til et forskriftsmessig sikkerhetsnivå.

Dersom eier/virksomhet ikke selv har den nødvendige kompetanse til å dokumentere brannsikkerheten, kan eier/virksomhet sørge for at risikoanalyse og dokumentasjon utføres av kvalifisert rådgiver, jf. veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 2-1. En slik gjennomgang/vurdering er utført av Studio 4 Arkitekter AS og Cowi AS i rapport datert 11.3.2005.

Postadresse:
Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS
Kongens gate 2
7011 TRONDHEIM

Besøksadresse:
Kongens gate 2

Telefon:
+47 72547600

Telefaks:
+47 72547614

Organisasjonsnummer:
NO 992 047 364

E-postadresse: postmottak@tbrt.no
Internettadresse: www.tbrt.no

I rapporten er det angitt hvilke tiltak som må gjennomføres for å oppnå tilfredsstillende brann sikkerhet. For Dronningens gate 20 og Vaterlandsveita 3 er det angitt to hovedalternativer; der det ene er basert på sprinkling av bygningene, mens det andre er basert på omfattende bygningsmessige oppgraderinger og installasjon av brannalarmanlegg.

Brann- og redningstjenesten kan ikke se at det er inngitt dokumentasjon for at de tiltak som er beskrevet i rapporten er gjennomført. Vi kan heller ikke se å ha mottatt en tiltaksplan, som tar utgangspunkt i tiltakene beskrevet i rapporten fra 2005, med tidsfestet angivelse av tiltak som skal gjennomføres for å oppgradere bygningen til forskriftsmessig sikkerhetsnivå.

For øvrig vil brann- og redningstjenesten påpeke at det ikke er samsvar mellom tegninger angitt i rapporten av 11.3.2005 av kjeller og 1. etg. og dagens situasjon. Endringer i branncellebegrensende bygningsdeler skal byggemeldes.

Brann- og redningstjenesten kan på bakgrunn av ovennevnte fortsatt ikke se å ha mottatt tilbakemelding om at pålegget er etterkommet, og forfalt tvangsmulkt vil derfor bli innkrevd.

Beregning av forfalt tvangsmulkt:

Fra og med 23.2.2014 til og med 5.3.2014, 11 dager á kr. 1.000,-, til sammen kr. 11.000,-. Faktura for forfalt tvangsmulkt vil bli ettersendt.

Brann- og redningstjenesten minner om at tvangsmulkten fortsetter å løpe inntil pålegg datert 30.10.2013 er oppfylt. For at pålegget skal anses oppfylt, må det fremlegges en forpliktende tiltaksplan med tidsfestet angivelse av tiltak som skal gjennomføres for å oppgradere bygningen til forskriftsmessig sikkerhetsnivå, med utgangspunkt i de tiltak som er beskrevet i rapporten datert 11.3.2005. Vi viser for øvrig til vår tilsynsrapport av 7.2.2013.

Henvendelse vedrørende saken kan gjøres til seniorrådgiver Einar Nyberg som kan treffes på 72 54 76 00 eller til juridisk rådgiver Geir Jacobsen som kan treffes på 72 54 25 00. Det er viktig at De ved alle henvendelser oppgir sakens saksnummer som er 13/200.

Med hilsen
Forebyggende avdeling

Anna-Karin Hermansen
leder Forebyggende avdeling

Geir Jacobsen
Tilsynsgruppen

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift

Trøndelag Brann og Redningstjeneste v/Geir Jacobsen
Kongens gate 2
7011 Trondheim

Ansvarlig advokat: Jostein Grosås

Dato: 15.10.2014

DERES REF 13/200 – 17, (13320-14) GBN 1601/401/50
PROPERTY INVEST 1 AS, DRONNINGSGATE 20 OG VATERLANDSVEITA 3

Jeg representerer Property Invest 1 AS i anledning Deres brev til selskapet av 08.10.2014.

På vegne av Property Invest 1 AS v/styrets leder Ola Røvik vil jeg med dette protestere på den ilagte tvangsmulkt. Selskapet har iverksatt tiltak, og opplever tvangsmulkten som urimelig. Det bes om at denne frafalles. Jeg ber i første omgang opplyst hjemmel for tvangsmulkten og størrelsen på denne, samt når tvangsmulkt ble varslet fra Deres side.

Selskapet er fortsatt innstilt på en dialog for å komme til en løsning på saken. Røvik har bedt meg meddele at enkelte at de branntekniske punktene i Deres skriv ikke er i samsvar med de reelle forhold på stedet. Han har videre meddelt meg at han om kort tid vil følge opp saken og kontakte Dem via sin bygningstekniske rådgiver.

Med vennlig hilsen
WAHL-LARSEN ADVOKATFIRMA AS

Jostein Grosås

Kopi; klient

Wahl-Larsen Advokatfirma AS

Fr. Nansens pl. 5
0160 Oslo
Telefon: 22 01 06 70

E-post: firmapost@wla.no
Org. nr.: 988 987 654
www.wla.no

Bank: Nordea Bank Norge ASA
Bankkonto: 6001 05 03895
Klient kto.: 6001 05 40499
SWIFT: NDEANOKK
IBAN: NO6960010503895



Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS

MOTTATT

02 FEB. 2015



Kopi

Property-Invest 1 AS
Postboks 200 Sentrum

N-7401 TRONDHEIM

Vår saksbehandler
Geir Jacobsen

Vår ref.
13/200-21 (1117/15)
GBN 1601/401/50
oppgis ved alle henv.

Deres ref.

Dato
26.01.2015

Dronningens Gate 20 - 1601/401/50 og Vaterlandsveita 3 - 1601/401/375 - innkreving av tvangsmulkt

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS viser til vårt vedtak om tvangsmulkt, datert 22.1.2014.

I vedtaket om tvangsmulkt ble Property-Invest 1 AS gitt en frist til 22.2.2014 for å etterkomme pålegg om retting om avvik, datert 30.10.2013.

Brann- og redningstjenestens oppfølging av eiendommene Dronningens gate 20 og Vaterlandsveita 3 har pågått over flere år, uten at eier har evnet å oppfylle de pålegg som er gitt for å bringe brann sikkerheten opp på et forsvarlig nivå.

Brann- og redningstjenesten viser nok en gang til vårt brev av 30.10.2013, hvor det ble gitt pålegg om at *"det må fremlegges en forpliktende tiltaksplan med tidsfestet angivelse av tiltak som skal gjennomføres for å oppgradere bygningen til forskriftsmessig sikkerhetsnivå."* Eier har fått innvilget gjentatte utsettelse for å få pålegget av 30.10.2013 oppfylt, uten at så har skjedd.

For at pålegget skal anses for å være gjennomført, må det altså fremlegges en forpliktende tiltaksplan med tidsfestet angivelse av tiltak som skal gjennomføres for å oppgradere bygningen til et forskriftsmessig sikkerhetsnivå. I pålegget poengteres det at lukking av avvik må kunne dokumenteres.

Dersom eier/virksomhet ikke selv har den nødvendige kompetanse til å dokumentere brann sikkerheten, kan eier/virksomhet sørge for at risikoanalyse og dokumentasjon utføres av kvalifisert rådgiver, jf. veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 2-1. En slik gjennomgang/vurdering er utført av Studio 4 Arkitekter AS og Cowi AS i rapport datert 11.3.2005.

Postadresse:
Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS
Sluppenvegen 18
7037 TRONDHEIM

Besøksadresse:
Sluppenvegen 18

Telefon:
+47 72547600

Telefaks:
+47 72547614

Organisasjonsnummer:
NO 992 047 364

E-postadresse: postmottak@tbrt.no
Internettadresse: www.tbrt.no

I rapporten er det angitt hvilke tiltak som må gjennomføres for å oppnå tilfredsstillende brannsikkerhet. For Dronningens gate 20 og Vaterlandsveita 3 er det angitt to hovedalternativer; der det ene er basert på sprinkling av bygningene, mens det andre er basert på omfattende bygningsmessige oppgraderinger og installasjon av brannalarmanlegg.

Brann- og redningstjenesten kan ikke se at det er inngitt dokumentasjon for at de tiltak som er beskrevet i rapporten er gjennomført. Vi kan heller ikke se å ha mottatt en tiltaksplan, som tar utgangspunkt i tiltakene beskrevet i rapporten fra 2005, med tidsfestet angivelse av tiltak som skal gjennomføres for å oppgradere bygningen til forskriftsmessig sikkerhetsnivå.

Brann- og redningstjenesten viser for øvrig til den svært detaljerte redegjørelsen i vårt brev av 8.10.2014 for hvilke tiltak som må gjennomføres for at pålegget skal kunne anses for å være etterkommet.

Brann- og redningstjenesten viser også til vårt brev av 10.11.2014 til Wahl-Larsen Advokatfirma AS ved Jostein Grosås. I brevet ble det redegjort ytterligere for bakgrunnen for vedtaket om tvangsmulkt.

Brann- og redningstjenesten kan fortsatt ikke se å ha mottatt tilbakemelding om at pålegget er etterkommet, og forfalt tvangsmulkt vil derfor bli innkrevd.

I vårt brev av 5.3.2014, ble tvangsmulkt for perioden fra og med 23.2.2014 til og med 5.3.2014, totalt kr. 11 000,-, innkrevd.

I vårt brev av 19.6.2014, ble tvangsmulkt for perioden fra og med 6.3.2014 til og med 31.3.2014, totalt kr. 26 000,- innkrevd.

I vårt brev av 8.10.2014, ble tvangsmulkt for perioden fra og med 1.4.2014 til og med 31.5.2014, totalt kr. 61 000,- innkrevd.

Brann- og redningstjenesten finner i denne omgang å kreve inn tvangsmulkt for perioden fra og med 1.6.2014 til og med 31.7.2014. Dersom brann- og redningstjenesten ikke mottar Deres snarlige bekreftelse på at pålegget er etterkommet, vil også forfalt tvangsmulkt for perioden fra og med 1.8.2014 bli innkrevd uten ytterligere varsel.

Beregning av forfalt tvangsmulkt:

Fra og med 1.6.2014 til og med 31.7.2014, 61 dager á kr. 1.000,-, til sammen **kr. 61.000,-**. Faktura for forfalt tvangsmulkt vil bli ettersendt.

Brann- og redningstjenesten minner om at tvangsmulkten fortsetter å løpe inntil pålegg datert 30.10.2013 er oppfylt. For at pålegget skal anses oppfylt, må det fremlegges en forpliktende tiltaksplan med tidsfestet angivelse av tiltak som skal gjennomføres for å oppgradere bygningen til forskriftsmessig sikkerhetsnivå, med utgangspunkt i de tiltak som er beskrevet i rapporten datert

11.3.2005, jf. også hva som er sagt om dette ovenfor. Lukking av avvik må dokumenteres. Vi viser for øvrig til vår tilsynsrapport av 7.2.2013. Bygningene er en del av den eldre tette trehusbebyggelsen i Trondheim sentrum og det er av stor betydning at bygningen snarest brannsikres i henhold til forebyggendeforskriftens krav.

Henvendelse vedrørende saken kan gjøres til seniorrådgiver Einar Nyberg som kan treffes på 72 54 76 00 eller til juridisk rådgiver Geir Jacobsen som kan treffes på 72 54 25 00. Det er viktig at De ved alle henvendelser oppgir sakens saksnummer som er 13/200.

Med hilsen
Forebyggende avdeling

Anna-Karin Hermansen
Leder Forebyggende avdeling

Geir Jacobsen
Tilsynsgruppen

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift

Kopi med/uten vedlegg:
Wahl-Larsen Advokatfirma AS, v/Jostein Grosås, Fr. Nansens plass 5, 0160 OSLO



PROPERTY-INVEST 1 AS
SCHNITLERS VEI 1B
V/STL OLA RØVIK
NO 7020 TRONDHEIM



Sak nr: 23873627

RØYKEN, 13.03.2015

Kontakt: Kundesenter

Telefon: 31 27 98 30

Åpningstid: MAN-TOR 8-21 FRE 8-20 LØ 10-15

kundesenter@lindorff.com

(Vennligst skriv saksnr i emnefeltet)

Adr. info: PROPERTY-INVEST 1 AS, POSTBOKS 200 SENTRUM, NO 7401 TRONDHEIM
Gjeld til: TRØNDELAG BRANN- OG REDNINGSTJENESTE, Kongens Gate 2, NO-7011 TRONDHEIM
Kred. ref.: K50 300415
Kravet gjelder: fakt.tjenesteyt, ubetalt krav brannvern
Avtale/fakturadato: 19.05.2014

BETALINGSOPPFORDRING

Vi ber, etter oppdrag fra TRØNDELAG BRANN- OG REDNINGSTJENESTE, om innfrielse av forfalt gjeld i henhold til fakt.tjenesteyt og spesifikasjon på baksiden. Henvendelser om kravet rettes til vårt kontor.

Unnlatt betaling kan føre til ytterligere kostnader og rettslig innfordring.

Oversittes betalingsfristen i inkassoforskriftens §2-3, økes salæret.

Ubestridte krav rapporteres til kredittopplysningsbyråene 30 dager etter dagens dato.

Kvittering

Innbetalt til konto

7016 05 01217

Hovedkontor
LINDORFF AS
Hoffsvæien 70 B
NO 3377 OSLO
Fax: 31 27 91 01
Org.nr: 825362202

Sak nr: 23873627
KID: 0023873627212
Beløp

106102,11

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6853505237

Betalingsinformasjon

Sak nr.: 23873627

Bruk av kundeidentifikasjon (KID) garanterer rask og nøyaktig behandling av din innbetaling. Ved annen behandlingsmåte må KID alltid oppgis.

KID : 0023873627212

Betalt av

PROPERTY-INVEST 1 AS
SCHNITLERS VEI 1B
V/STL OLA RØVIK

NO 7020 TRONDHEIM

Belast
konto

GIRO

Betalings-
frist

27.03.2015

Underskrift ved girering

Betalt til

LINDORFF AS
BJØNNDALSVÆIEN 7
POSTBOKS 7055
NO 3007 DRAMMEN

Kvittering
tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

0023873627212

106102


11 < 4 >

7016 05 01217

<6853505237>

Jostein Grosås

Fra: Jostein Grosås
Sendt: 19. mars 2015 14:16
Til: 'kundesenter@lindorff.com'
Emne: Sak 23873627, PROPERTY INVEST 1 AS - TRØNDELAG BRANN OG REDNINGSTJENESTE



Hei,

Undertegnede representerer Property Invest 1 AS.

I anledning ovennevnte sak henvises til Deres brev/betalingsoppfordring til vår klient av av 13.03.2015 med krav om innbetaling av kr 106.102,11 innen 27.03.2015.

Saken dreier seg om illeggelse av tvangsmulkt vedr to bygårder i Trondheim sentrum, henholdsvis Dronningens gate 30 og Vaterlandsveita 3.

Jeg gjør med dette oppmerksom på at kravet tidligere er bestridt ovenfor kreditor og fortsatt bestrides.

Kravet må, dersom dette opprettholdes, ev videreføres i det vanlige domstolsapparatet.

For ordens skyld minner jeg om at det i lys av ovennevnte ikke er anledning til å innrapportere min klient for betalingsanmerkning.

Med vennlig hilsen

Jostein Grosås

Attorney-at-Law MNA/Partner

Wahl-Larsen Advokatfirma AS,

Fr. Nansens pl. 5, 0160 Oslo

Tel.: 22 01 06 70

Mob.: 90176897

grosas@wla.no

www.wla.no

Jostein Grosås

Fra: O.Warren Fyhn-Roevik <olaroevik@icloud.com>
Sendt: 14. april 2015 20:57
Til: grosås jostein
Emne: Fwd: Brannteknisk oppgradering - Dronningens gate 20 -22

(M)
12

Videresendt melding:

Fra: Vegard Johnsen <vejo@cowi.no>
Dato: 14. april 2015 kl. 19:57:03 CEST
Til: "tk.postmottak@trondheim.kommune.no" <tk.postmottak@trondheim.kommune.no>
Kopi: "olaroevik@icloud.com" <olaroevik@icloud.com>
Emne: Brannteknisk oppgradering - Dronningens gate 20 -22

Hei hei

Jeg ønsker å informere om at COWI AS skal bistå eier av Dronningensgate 20 – 22 i å lukke av avvik fra tilsyn som omhandler brannteknisk bygningsdokumentasjon. COWI skal bistå med utarbeidelse av brannteknisk bygningsdokumentasjon, gjennom en brannteknisk oppgradering iht. FOBTOT. Befaring og oppstart vil foregå fortløpende, og avsluttes med rapport, tegninger, og tiltaksliste dersom aktuelt. Vi vil også bistå bygningseier i å prioritere rekkefølgen på eventuelle tiltak, slik at feil/mangler som omhandler personsikkerhet blir først utbedret.

Ved spørsmål eller ønske om kontakt er det bare å ta kontakt med meg eller bygningseier.

Med vennlig hilsen / Best regards

Vegard Johnsen
Branningeniør
Buildings Central/North Norway

COWI
COWI AS
Company Reg. no.: 979 364 857
Besøksadresse: Stakkevollveien 41, 9010 Tromsø
Postadresse: Postboks 3636, Guleng, 9278 Tromsø
Norway

Telefon/Phone: +47 02 69 4
Mobil/Mobile: +47 920 86 444
Email: vejo@cowi.no
www.cowi.no / www.cowi.com

Print only if necessary

PROPERTY- INVEST 1 AS

DRONNINGENS GATE 20 - 22

FRAMDRIFTSPLAN IHT. TILSTANDSANALYSE

ADRESSE COWI AS
Stakkevolløen 41
9010 Tromsø
Postboks 3636
9278 Tromsø
TLF +47 02694
www.cowi.no

OPPDAGSNAVN:	OPPDAGSNR. A069759
DRONNINGENS GATE 20-22	IT - ARKIV: http://projects.cowiportal.com/ps/A069759/Documents/03/Prosjektdokumenter/Framdriftsplan - Dronningens gate 20 og 22.docx
OPPDAGSGIVER:	OPPDAGSGIVERS REFERANSE:
Property-Invest 1 AS og Property-Investors AS	Ola Røvik
DOKUMENTTITTEL:	DOKUMENTNR. 1
TILSTANDSANALYSE	VERSJON -
STATUS:	UTGIVELSESDATO 03.07.2015
UTARBEIDET	Vegard Johnsen
KONTROLLERT	Tommy Lundervold
GODKJENT	Vegard Johnsen

REV.	DATO	TEKST	SAKSØ.	KONTR.	GODKJ.

1 Oppsummering med forslag til videre fremdrift

Her følger en liste over tiltak for at bygget skal kunne anses som bygget, utstyrt og vedlikeholdt iht. gjeldende regelverk.

Det sendes oppdatering/status på utførelse til Trondheim brann og redning på følgende datoer:

- › 30.november 2015
- › 31.januar 2016
- › 31.mars 2016

Felles tiltak:

- › Det skal være brannalarmanlegg kategori 2 i hele bygningsmassen. Se kapittel **Error! Reference source not found.** for ytelseskrav.

Utføres av:	Utføres innen:
Godkjent foretak	Mars 2016

- › Det skal være markeringslys over utganger, og nødlys i rømningsvei/trapperom. Alle utganger må gjennomgås da tilnærmet samtlige var uten merking. Se kapittel **Error! Reference source not found.** for ytelseskrav. Rømningsveier er merket med heldekkende grønn skravur på skissene.

Utføres av:	Utføres innen:
Godkjent foretak	Desember 2015

- › Det skal plasseres ut håndslukkere iht. brannskissene.

Utføres av:	Utføres innen:
Eier	Oktober 2015

Plan Kjeller:

- 1 Dør skiftes til dør med brannmotstand minst EI 30-S_a [B 30].

Utføres av:	Utføres innen:

- 2 Dør skiftes til dør med brannmotstand minst EI 30-CS_a [B 30 S].

Utføres av:	Utføres innen:
Godkjent foretak gir pris og navngis her.	Januar 2016

- 3 Vinduer (3 stk.) skiftes med vinduer med klasse minst E 30 [F 30].

Utføres av:	Utføres innen:
Godkjent foretak gir pris og navngis her.	Januar 2016

- 4 EL-skap i rømningsvei må stå i godkjente skap. Dette må verifiseres av elektrorådgiver. Samme gjelder sikringsskap i trapperom lengst øst.

Utføres av:	Utføres innen:
Gjøres av samme foretak som brannalarm/ledelys	Mars 2016

- 5 Dørblad som slår inn imot rømningsretningen tas bort. Det er tilfredsstillende med kun én brannør EI 30-CS_a [B 30 S] mot korridor.

Utføres av:	Utføres innen:
Eier	Oktober 2015

- 6 Det må etableres en korridor fram til utgangsdøren. Dette medfører at vegg mot Lager må bygge opp iht. krav om EI 60 [B 60]. Dør til lager må ha klasse minst EI 30-S_a [B 30]. Trapp opp til skobutikk er en kommunikasjonstrapp, og kan være åpen i Plan Kjeller (dør med brannklasse i Plan 1). Merk også at trapper må være kledd fra undersiden med f. eks. gips iht. krav om EI 60.

Utføres av:	Utføres innen:
Eier	Oktober 2015

Plan 1:

- 7 Ryddes i trapperom.

Utføres av:	Utføres innen:
Eier	Oktober 2015

--	--

- 8 Dør skiftes til dør med brannmotstand minst EI 30-S_a [B 30].

Utføres av:	Utføres innen:
Godkjent foretak gir pris og navngis her.	Januar 2016

- 9 Dør var låst, må kontrolleres av eier iht. krav EI 30-S_a [B 30]. Dersom mangelfull merking må dør skiftes.

Utføres av:	Utføres innen:
Eier	Oktober 2015

- 10 Innkledde vinduer skal være sikret med EI 30 konstruksjon, dette må kontrolleres og evt. utbedres dersom mangelfullt. Herunder også tilslutning av plate mot vegg.

Utføres av:	Utføres innen:
Foretak som skifter dører/vinduer kontrollerer dette.	Oktober 2015

- 11 Dør skiftes til dør med brannmotstand minst EI 30-CS_a [B 30 S].

Utføres av:	Utføres innen:
Godkjent foretak gir pris og navngis her.	Januar 2016

- 12 Veggfelt må bygges opp som EI 60 [B 60] konstruksjon. Dør må ha klasse minst EI 30-S_a [B 30] mot trapp, og EI 30-CS_a [B 30 S] mot Kafé (og overbygd rømningstrasé dersom det er ønskelig med dør) her.

Utføres av:	Utføres innen:
Godkjent foretak gir pris og navngis her.	Januar 2016

- 13 Brannslange monteres når leietaker er på plass.

Utføres av:	Utføres innen:
Avventes til leietaker er satt	-

- 14 Vindu kles igjen med EI 60 [B 60] konstruksjon.

Utføres av:	Utføres innen:
Godkjent foretak gir pris og navngis her.	Januar 2016

- 15 Dør merkes og tilrettelegges for rømning.

Utføres av:	Utføres innen:
Godkjent foretak gir pris og navngis her.	Oktober 2015

- 16 Vinduer (totalt 6 stk.) skiftes til brannvinduer med klasse EI 30 [B 30].

Utføres av:	Utføres innen:
Godkjent foretak gir pris og navngis her.	Januar 2016

- 17 Kledning på vegg og tak i overbygd areal brannmales eller skiftes/kles inn med kledning minst klasse B-s2,d0 [In 1 / Ut 1]. (Gips/sementbundne plater som tåler klima anbefales.)

Utføres av:	Utføres innen:
Godkjent foretak gir pris og navngis her.	Oktober 2015

Plan 2:

- 18 Vegger mellom annen branncelle og tomt lokale var skadet. Denne må repareres slik at brannmotstand EI 60 er ivarettatt (uavhengig av om lokalet er tomt eller utleid).

Utføres av:	Utføres innen:
Vaktmester utfører iht. godkjent løsning (Rockwool/Glava).	November 2015

- 19 Vindu kles igjen med EI 60 [B 60] konstruksjon.

Utføres av:	Utføres innen:
Godkjent foretak gir pris og navngis her.	Januar 2016

--	--

- 20 Dør tas bort da den slår feil vei/er til hinder i rømningsvei.

Utføres av:	Utføres innen:
Eier	November 2015

- 21 Dør skiftes til dør EI 30-CSa [B 30 S], med slagretning ut i rømningsretningen.

Utføres av:	Utføres innen:
Godkjent foretak gir pris og navngis her.	Januar 2016

- 22 Brannetting rundt dørkarm utbedres.

Utføres av:	Utføres innen:
Vaktmester utfører iht. montasjeanvisning til godkjent produkt.	November 2015

- 23 Vindu skiftes med brannvindu, eller kles igjen, iht. EI 60 [B 60]. Bakgrunnen er innvendig hjørne og fare for brannsmitte mellom to brannceller.

Utføres av:	Utføres innen:
Godkjent foretak gir pris og navngis her.	Januar 2016

- 24 Vindu skiftes med brannvindu EI 30 [B 30].

Utføres av:	Utføres innen:
Godkjent foretak gir pris og navngis her.	Januar 2016

- 25 Dør merkes med rømning på begge sider, og det tilrettelegges for rømning fra begge sider. Dersom dør skal være låst til daglig, må dør har åpningsmekanisme som overstyrer låsen ved alarm. Det må også være mulighet for å åpne døren manuelt.

Utføres av:	Utføres innen:
Godkjent foretak gir pris og navngis her.	Oktober 2015

- 26 Dør skiftes til dør med brannmotstand EI 30-CS_a [B 30 S].

Utføres av:	Utføres innen:
Godkjent foretak gir pris og navngis her.	Januar 2016

- 27 Dører (totalt 4 stk.) var låste ved befaring. Disse må kontrolleres opp mot brannkrav EI 30-S_a [B 30], og skiftes dersom mangelfull merking.

Utføres av:	Utføres innen:
Eier	Oktober 2015

Plan 3 (Loft):

- 28 Dør skiftes til dør med brannmotstand EI 30-CS_a [B 30 S].

Utføres av:	Utføres innen:
Godkjent foretak gir pris og navngis her.	Januar 2016

- 29 Dør skiftes til dør med brannmotstand EI 60-S_a [B 60].

Utføres av:	Utføres innen:
Godkjent foretak gir pris og navngis her.	Januar 2016

- 30 Ryddes i rømningstrasé.

Utføres av:	Utføres innen:
Eier	November 2015

- 31 Vindu skiftes til åpningsbart brannvindu EI 30 [B 30]. Dette mht. brannsmitte i innvendig hjørne mot rømningsvei, samt mulighet for utlufting av røyk for brannvesenet.

Utføres av:	Utføres innen:
Godkjent foretak gir pris og navngis her.	Januar 2016

- | | |
|---|-----------------------|
| Utføres av: | Utføres innen: |
| Godkjent foretak gir pris og navngis her. | Januar 2016 |

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| Utføres av: | Utføres innen: |
| Eier | Oktober 2015 |

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| Utføres av: | Utføres innen: |
| Eier | Oktober 2015 |

2 Vedlegg

2.1 Branntegninger

Branntekniske skisser, Plan 1 – 4. Datert 02.07.2015.

3 Referanser

- [1] NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk
- [2] NBI 720.306 Brannteknisk tilstandsanalyse
- [3] Veiledning til Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn tilhørende Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn til Lov av 14. juni 2002 nr 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (Brann og eksplosjonsvernloven).
- [4] Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) av 08.06.2009.
- [5] Plan- og bygningslov av 27. juni 2008 nr. 71 (PBL)
- [6] Byggeforskrift 1985, Kommunal- og arbeidsdepartementet
- [7] Byggeforskrift 1987, utgitt av Norsk brannvernforening, Ansvarlig myndighet: Statens bygningstekniske etat
- [8] Rett og slett en veiledning til Byggeforskrift 1987, utgitt av Norsk brannvernforening, Ansvarlig myndighet: Statens bygningstekniske etat
- [9] Tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven 1997, Kommunal- og arbeidsdepartementet, Bolig- og bygningsavdelingen, Norge.
- [10] Veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven 1997, 4. Utgave mars 2007, Statens Bygningstekniske Etat, Norge.
- [11] NBI.720.306 Brannteknisk tilstandsanalyse. Nivå 1. Byggforsk kunnskapssystemer, 2014.
- [12] NBI 520.380 Røykkontroll
- [13] NS 3960 – Brannalarmanlegg
- [14] NS 54-serien
- [15] NS-EN 3-7 *Brannmaterieell - Håndslukkere Del 7: Egenskaper, ytelseskrav og prøvingsmetoder.*

5.6 Branntekniske installasjoner

Beskrivelse av forholdet	Vurdering	Tilstandsg rad
Brannalarmanlegg	Det skal være brannalarmanlegg kategori 2 i hele bygningsmassen. Anlegget kan prosjekteres etter NS 3960:2013 <i>Brannalarmanlegg - Prosjektering, installasjon, drift og vedlikehold</i> og NS-EN 54-serien. Detektorer i leiligheter i boligbygninger må dekke områdene kjøkken, stue og sone utenfor soverom. Dessuten må følgende være oppfylt: 1. Akustiske signalgivere må plasseres slik at alarmstyrken er minst 60 dB i oppholdsrom og soverom når mellomdører er lukket. 2. Detektorer må installeres i trapperom, kjeller og loft. Akustiske signalgivere skal monteres i disse områdene. 3. Alarm utløst i leilighet trenger kun varsler i leiligheten først. Dersom alarm ikke avstilles (innen f. eks. 1 min), bør alle innenfor samme sone varsles. Etter 2 minutter bør hele bygningsmassen varsles. 4. Mulighet for avstilling ved falsk alarm bør vært strategisk plassert. 5. Alarm utløst i fellesarealer varsler alle. 6. Soneinndeling er mulig. Dette må ses opp mot andre brannceller som påvirkes. Herunder de med felles trapp + de som ligger i innvendig hjørner i bakgården. Ansvarlig PRO som velges for anlegget vil kunne bistå på praktisk fornuftige løsninger.	3
Nødllys/ ledesystem	Det var generelt få markeringslys, og ingen nødllys i rømningsveier. Det skal være markeringslys over utganger i og fra kontor- og salgslokaler, og rømningsveier/trapperom skal utstyres med nødllys for sikre belyste rømningsveier ved strømbrudd/alarm. Unntak for krav om ledesystem er salgslokalene med ett plan på bakkenivå, og med utgang direkte til det fri (eksempelvis skobutikk). Her trengs kun markeringslys over dør.	2
Røykventilasjon	Trapperom fra Plan 1 - 3 i Dronningens gate 24 har vindu i hver etasje + takvindu. Iht. NBI 520.380 <i>Røykkontroll i bygninger</i>. Trapperom mellom Plan 1 og 3 lengst øst i Dronningens gate 20, har ikke mulighet for røykventilering av trapperom. Plan 3 er tilrettelagt med 3 trapper opp, hvor to av disse er rømningstrapper som kan benyttes av brannvesenet. I tillegg er det en kommunikasjonstrapp i midten av bygget. Bygningsdelen som utgjør Dronningens gate 20, er ca. 20 meter bred, og med rømningstrappene i hver ende. Slangeutlegg for brannvesenet vil ikke overstige 50 meter målt fra bakkeplan, uansett hvor brannen i Plan 3 er. En av bakgrunnene for røykutlufting i trapperom er for å ha muligheten til å ventilere ut røyk, for så å kunne starte røykdykkerinnsatsen fra inngangsdøren til etasjen. Derfra skal det da være maks 50 meter slangeutlegg for å dekke etasjen/branncellen. Ut	0 1

Beskrivelse av forholdet	Vurdering	Tilstandsg rad
	i fra antall trapper, størrelsen på bygget, og avstander, anses eksisterende forhold uten røykluke i disse trapperommene som tilfredsstillende.	

5.7 Tilrettelegging for manuell slokking

Beskrivelse av forholdet	Vurdering	Tilstandsg rad
Brannslanger	Lokaler definer som risikoklasse 5 skal ha brannslange. Dette gjelder per nå kun Kafé. Dersom en større butikk leier "tomt lokale", er det sannsynlig at krav til brannslange også slår inn der. Brannslange skal være maks 30 meter.	0
Håndslukkere	Det skal være minst 1 håndslukker tilgjengelig innenfor maks 30 meter i bygget. Pga. flere leietakere (låste dører/skallsikring) er det behov for flere. Branntekniske skisser viser tilfredsstillende plassering og dekning. Håndslukkeapparater kan være pulverapparater på minimum 6 kg med ABC-pulver, eller skum- og vannapparater på minimum 9 liter eller på minimum 6 liter og med effektivitetsklasse minst 21A etter NS-EN 3-7 <i>Brannmateriell - Håndslukkere Del 7: Egenskaper, ytelseskrav og prøvingsmetoder</i> .	1
Merking	Håndslukkere skal henge på vegg, være lett tilgjengelig, og merket over med etterlysende skilt. I korridor skal det benyttes "plogskilt" over håndslukkeren.	1

5.8 Tekniske installasjoner

Beskrivelse av forholdet	Vurdering	Tilstandsg rad
Ventilasjonsanlegg	Ventilasjonsanlegget som betjener Kafé står i samme branncelle som Kafeen, dette er tilfredsstillende da anlegget kun betjener Kafeen.	0
Elektriske installasjoner	Nytt brannalarmanlegg og nød-/ledelys skal ha sikker driftstid i minst 60 minutter.	

5.9 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap

Beskrivelse av forholdet	Vurdering	Tilstandsg rad
Adkomst og tilrettelegging	Det er kjørbaradkomst til byggets fasader. Noe trangt mot Vaterlandsveita 3, men pga. "lavt byggverk" vil brannvesenet enkelt kunne sette opp manuelle stiger for tilkomst til samtlige vinduer i fasaden. Bygningsmassen ligger i Trondheim sentrum, og det forventes tilfredsstillende tilgang til slukkevann da dette er eksisterende bygningsmasse.	0
Lengde på innsatsvei	Det er ca. 400 meter til brannstasjonen. Bygningsmassen ligger i sentrum av Trondheim. Innsatsvei i branncelle vil normalt ikke overstige 50 meter.	0
Øvrige forhold	Det skal være orienteringsplaner og nøkkelboks ved hovedangrepsvei. Brannalarmsentral skal plasseres strategisk mht. innsats. Det foreslås en plassering i korridoren mellom Kafé og sko utsalg. Her vil brannvesenet enkelt komme til, samt ha tilkomst til den største bakgården. Undersentraler strategisk plassert anbefales.	0

6 Branndokumentasjon

Eier: Som eier av byggverk skal man besitte den tekniske dokumentasjonen for bygget og dets tekniske anlegg som har funksjon ved brann. Denne rapporten, med vedlagt brannskisser, vil utgjøre en del av denne dokumentasjonen når tiltakene er lukket. Det er også viktig at eier sørger for å innhente/får oversendt FDV dokumentasjon for tekniske anlegg når disse monteres.

Bruker/leietaker og eier: Det skal foreligge en kontrakt/avtale mellom eier og bruker/leietaker, hvor det framkommer at (eksempelvis) bruker/leietaker skal sørge for å ivareta krav til opplæring av ansatte, brannøvelser, instruksjer, etc.

Bruker/Leietaker: Ansvarlig for drift iht. de forutsetninger som foreligger for bygget, samt ivaretagelse av krav/føringer hva angår opplæring, brannøvelse, etc.

7 Oppsummering med forslag til videre fremdrift

Her følger en liste over tiltak for at bygget skal kunne anses som bygget, utstyrt og vedlikeholdt iht. gjeldende regelverk. **Alle tre "Felles tiltak", samt utskiftning av dører og vinduer i de forskjellige etasjen med brannklassifiserte produkter, anses som mest kritisk:**

Felles tiltak:

- › Det skal være brannalarmanlegg kategori 2 i hele bygningsmassen. Se kapittel 5.6 for ytelseskrav.
- › Det skal være markeringslys over utganger, og nødllys i rømningsvei/trapperom. Alle utganger må gjennomgås da tilnærmet samtlige var uten merking. Se kapittel 5.6 for ytelseskrav. Rømningsveier er merket med heldekkende grønn skravur på skissene.
- › Det skal plasseres ut håndslukkere iht. brannskissene.

Plan Kjeller:

- 1 Dør skiftes til dør med brannmotstand minst EI 30-S_a [B 30].
- 2 Dør skiftes til dør med brannmotstand minst EI 30-CS_a [B 30 S].
- 3 Vinduer (3 stk.) skiftes med vinduer med klasse minst E 30 [F 30].
- 4 EL-skap i rømningsvei må stå i godkjente skap. Dette må verifiseres av elektrorådgiver. Samme gjelder sikringsskap i trapperom lengst øst.
- 5 Dørblad som slår inn imot rømningsretningen tas bort. Det er tilfredsstillende med kun én brannør EI 30-CS_a [B 30 S] mot korridor.
- 6 Det må etableres en korridor fram til utgangsdøren. Dette medfører at vegg mot Lager må bygge opp iht. krav om EI 60 [B 60]. Dør til lager må ha klasse minst EI 30-S_a [B 30]. Trapp opp til skobutikk er en kommunikasjonstrapp, og kan være åpen i Plan Kjeller (dør med brannklasse i Plan 1). Merk også at trapper må være kledd fra undersiden med f. eks. gips iht. krav om EI 60.

Plan 1:

- 7 Ryddes i trapperom.
- 8 Dør skiftes til dør med brannmotstand minst EI 30-S_a [B 30].
- 9 Dør var låst, må kontrolleres av eier iht. krav EI 30-S_a [B 30]. Dersom mangelfull merking må dør skiftes.
- 10 Innkledde vinduer skal være sikret med EI 30 konstruksjon, dette må kontrolleres og evt. utbedres dersom mangelfullt. Herunder også tilslutning av plate mot vegg.
- 11 Dør skiftes til dør med brannmotstand minst EI 30-CS_a [B 30 S].
- 12 Veggfelt må bygges opp som EI 60 [B 60] konstruksjon. Dør må ha klasse minst EI 30-S_a [B 30] mot trapp, og EI 30-CS_a [B 30 S] mot Kafé (og overbygd rømningstrasé dersom det er ønskelig med dør) her.
- 13 Brannslange monteres når leietaker er på plass.

- 14 Vindu kles igjen med EI 60 [B 60] konstruksjon.
- 15 Dør merkes og tilrettelegges for rømning.
- 16 Vinduer (totalt 6 stk.) skiftes til brannvinduer med klasse EI 30 [B 30].
- 17 Kledning på vegg og tak i overbygd areal brannmales eller skiftes/kles inn med kledning minst klasse B-s2,d0 [In 1 / Ut 1]. (Gips/sementbundne plater som tåler klima anbefales.)

Plan 2:

- 18 Vegger mellom annen branncelle og tomt lokale var skadet. Denne må repareres slik at brannmotstand EI 60 er ivarettatt (uavhengig av om lokalet er tomt eller utleid).
- 19 Vindu kles igjen med EI 60 [B 60 konstruksjon.
- 20 Dør tas bort da den slår feil vei/er til hinder i rømningsvei.
- 21 Dør skiftes til dør EI 30-CSa [B 30 S], med slagretning ut i rømningsretningen.
- 22 Branntetting rundt dørkarm utbedres.
- 23 Vindu skiftes med brannvindu, eller kles igjen, iht. EI 60 [B 60]. Bakgrunnen er innvendig hjørne og fare for brannsmitte mellom to brannceller.
- 24 Vindu skiftes med brannvindu EI 30 [B 30].
- 25 Dør merkes med rømning på begge sider, og det tilrettelegges for rømning fra begge sider. Dersom dør skal være låst til daglig, må dør ha åpningsmekanisme som overstyrer låsen ved alarm. Det må også være mulighet for å åpne døren manuelt.
- 26 Dør skiftes til dør med brannmotstand EI 30-CSa [B 30 S].
- 27 Dører (totalt 4 stk.) var låste ved befaring. Disse må kontrolleres opp mot brannkrav EI 30-Sa [B 30], og skiftes dersom mangelfull merking.

Plan 3 (Loft):

- 28 Dør skiftes til dør med brannmotstand EI 30-CSa [B 30 S].
- 29 Dør skiftes til dør med brannmotstand EI 60-Sa [B 60].
- 30 Ryddes i rømningstrasé.
- 31 Vindu skiftes til åpningsbart brannvindu EI 30 [B 30]. Dette mht. brannsmitte i innvendig hjørne mot rømningsvei, samt mulighet for utlufting av røyk for brannvesenet.
- 32 Vindu skiftes til brannvindu EI 30 [B 30].
- 33 Dører (totalt 4 stk.) var låste. Disse må kontrolleres opp mot brannkrav EI 30-Sa [B 30], og skiftes dersom brannklasse mangler.
- 34 Dør kontrolleres opp mot brannkrav EI 30-Sa [B 30].

8 Vedlegg

8.1 Branntegninger

Branntekniske skisser, Plan 1 – 4. Datert 02.07.2015.

9 Referanser

- [1] NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk
- [2] NBI 720.306 Brannteknisk tilstandsanalyse
- [3] Veiledning til Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn tilhørende Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn til Lov av 14. juni 2002 nr 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (Brann og eksplosjonsvernloven).
- [4] Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) av 08.06.2009.
- [5] Plan- og bygningslov av 27. juni 2008 nr. 71 (PBL)
- [6] Byggeforskrift 1985, Kommunal- og arbeidsdepartementet
- [7] Byggeforskrift 1987, utgitt av Norsk brannvernforening, Ansvarlig myndighet: Statens bygningstekniske etat
- [8] Rett og slett en veiledning til Byggeforskrift 1987, utgitt av Norsk brannvernforening, Ansvarlig myndighet: Statens bygningstekniske etat
- [9] Tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven 1997, Kommunal- og arbeidsdepartementet, Bolig- og bygningsavdelingen, Norge.
- [10] Veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven 1997, 4. Utgave mars 2007, Statens Bygningstekniske Etat, Norge.
- [11] NBI.720.306 Brannteknisk tilstandsanalyse. Nivå 1. Byggforsk kunnskapssystemer, 2014.
- [12] NBI 520.380 Røykkontroll
- [13] NS 3960 – Brannalarmanlegg
- [14] NS 54-serien
- [15] NS-EN 3-7 *Brannmateriell - Håndslukkere Del 7: Egenskaper, ytelseskrav og prøvingsmetoder.*

**Branntekniske skisser for Dronningens gate 20 og 24.
Vedlegg til tilstandsanalyse.**


Symbolforklaring:

-  EI 60 [B 60]
-  Håndslukker
-  Brannslange
-  Utgang
-  Rømningsvei
-  Rømningstrasé
-  Tiltak
-  Hovedangrepsvei
-  Kommentar

Forutsetninger:

- Skisser må ses i sammenheng med tilstandsanalyse fra COWI datert 02.07.2015.
- Brannalarmanlegg kategori 2.
- Nødlys i trapperom/rømningsvei.





DRONNINGENS G 24

DRONNINGENS G 20




DRONNINGENS G 20-24
VATERLANDSVEITA 3
EKSISTERENDE SITUASJON
FEBRUAR 2005
STUDIO 4 ARKITEKTER AS

ETASJEPLAN 10 1:10


TEGNING NR.

KJELLER - 10



DRONNINGENS G 20-24
VATERLANDSVEITA 3
EKSISTERENDE SITUASJON
FEBRUAR 2005
STUDIO 4 ARKITEKTER AS

ETASJEPLAN M 1:10
TEGNING NR:
2. ETASJE - 12



DRONNINGENS G 20-24
VATERLANDSVEITA 3 *etac*
EKSISTERENDE SITUASJON
FEBRUAR 2005
STUDIO 4 ARKITEKTER AS

ETASJEPLAN M 1:0
LOFT -

TEGNING NR.
13

Fra: Jacobsen Geir [<mailto:geir.jacobsen@trondheim.kommune.no>]
Sendt: 1. september 2015 14:35
Til: Jostein Grøås
Kopi: Hermansen Anna-Karin
Emne: Trøndelag Brann- og Redningstjeneste IKS - Property Investors AS

Hei!

Jeg viser til tidligere korrespondanse mellom Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS og Property Investors AS vedrørende eiendommen Dronningens gate 24, samt med Property-Invest 1 AS vedrørende eiendommene Dronningens gate 20 og Vaterlandsveita 3.

Trondheim kommune ved undertegnede bistår Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS med oppfølgingen av saken.

I din e-post av 3.8.2015 til Advokatfirma Kontrakt AS, har du opplyst at Property Investors AS ønsker et møte med Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS for å gjennomgå saken.

Begge de ovennevnte sakene har etter hvert en lang historie. Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS ser det derfor formålstjenlig å avholde et slikt møte.

Fra Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS vil leder for forebyggende avdeling Anna-Karin Hermansen, seniorrådgiver Einar Nyberg og undertegnede møte.

Vi ber deg om å komme med et snarlig forslag til tidspunkt for et slikt møte. Det er fint om du foreslår tre ulike tidspunkt, slik at vi kan finne et tidspunkt som passer for oss alle.

Vennlig hilsen
Geir Jacobsen

Juridisk rådgiver
+47 72 54 27 42



TRONDHEIM KOMMUNE
72540000
Besøksadresse Erling Skakkes gate 14
Postboks 2300, Sluppen, 7004 Trondheim

I tidligere e-post til Advokatfirma Kontrakt AS av 3.8.2015 nevnte du at selskapet har en brannteknisk konsulent. Det vil være svært nyttig dersom denne også kan delta på møtet.

37

Jeg imøteser din tilbakemelding.

Vennlig hilsen
Geir Jacobsen

Juridisk rådgiver
+47 72 54 27 42



TRONDHEIM KOMMUNE
72540000
Besøksadresse Erling Skjølkes gate 14
Postboks 2300, Sluppen, 7004 Trondheim

Fra: Jostein Grosås [<mailto:grosas@wla.no>]
Sendt: 8. september 2015 16:17
Til: Jacobsen Geir
Emne: SV: Trøndelag Brann- og Redningstjeneste IKS - Property Investors AS

Hei,

Jeg viser til din epost av 01.09.2015 i ovennevnte sak.

Fra denne side kan vi ta møte i saken den 17.09, alternativt den 18.09, fortrinnsvis fra kl 10.00 og utover.

Foruten styrets leder Ola Røvik vil også undertegnede delta i møtet.

For så vidt hva angår inkassosakene som håndteres av Lindorff, legger vi til grunn at disse nå stilles i bero og ev betalingsanmerkninger fjernes, idet partene har startet forhandlinger om en løsning.

Jeg ber om din bekreftelse på møtetidspunkt, samt at Lindorff vil få instruks om det ovennevnte.

Med vennlig hilsen

Jostein Grosås

Attorney-at-Law MNA/Partner

Wahl-Larsen Advokatfirma AS,

Fr. Nansens pl. 5, 0160 Oslo

Tel.: 22 01 06 70

Mob.: 90176897

grosas@wla.no

www.wla.no

Jostein Grosås

Fra: Jostein Grosås
Sendt: 9. september 2015 17:14
Til: 'Jacobsen Geir'
Emne: SV: Trøndelag Brann- og Redningstjeneste IKS - Property Investors AS

Hei,

Viser til din epost,

Undertegnede avvikler høstferie i uke 40.

Har dere anledning 21, 22 eller 23 september?

Til ditt spørsmål
kan jeg videre opplyse at selskapets branntekniske konsulent, Vegard Johnsen, sannsynligvis også vil delta på møtet.

Avslutningsvis minner jeg også om mitt anliggende mht Lindorff.

Med vennlig hilsen

Jostein Grosås

Attorney-at-Law MNA/Partner

Wahl-Larsen Advokatfirma AS,

Fr. Nansens pl. 5, 0160 Oslo

Tel.: 22 01 06 70

Mob.: 90176897

grosas@wla.no

www.wla.no

Fra: Jacobsen Geir [<mailto:geir.jacobsen@trondheim.kommune.no>]
Sendt: 9. september 2015 12:27
Til: Jostein Grosås
Emne: SV: Trøndelag Brann- og Redningstjeneste IKS - Property Investors AS

Hei,

Vi har dessverre ikke anledning de nevnte datoer.

Vi foreslår i stedet å avholde møtet en dag i uke 40, det vil si i perioden fra mandag 28.9 – fredag 2.10. Alle dager og tidspunkt i uke 40 passer for oss.

(39)

Fra: Jostein Grosås [<mailto:grosas@wla.no>]
Sendt: 8. oktober 2015 17:21
Til: Jacobsen Gelr
Kopi: ola roevik
Emne: Property Invest 1 og Property Investors AS

Hei

Jeg viser til konstruktivt møte i Dronningens gate 20 i går 07.10.2015.

Gårdeiers branntekniske konsulent har i dag sent dere forslag til fremdriftsplan i tråd med de foreliggende punkter fra Cowi's rapport av 03.07.2015.

På denne bakgrunn ber jeg om følgende:

1.
De gir straks melding til Lindorff om å slette betalingsanmerkningene i saken.
2.
Gårdeiers søknad om ettergivelse av tvangsmulkten kan realitetsbehandles.

Jeg kommer tilbake med ytterligere anførsler knyttet til punkt 2, men ber altså om at pkt 1 iverksettes så snart som mulig. Dette særlig av hensyn til at gårdeier skal forhandle med sin bankforbindelse om refinansiering.

Med vennlig hilsen

Jostein Grosås

Attorney-at-Law MNA/Partner

Wahl-Larsen Advokatfirma AS,

Fr. Nansens pl. 5, 0160 Oslo

Tel.: 22 01 06 70

Mob.: 90176897

grosas@wla.no

www.wla.no

Jostein Grosås

Fra: Jacobsen Geir <geir.jacobsen@trondheim.kommune.no>
Sendt: 19. oktober 2015 12:32
Til: Jostein Grosås
Kopi: ola roevik; Hermansen Anna-Karin; Nyberg Einar; Kristiansen Hege Buhagen; 'tone.sagstad@lindorff.com'; 'vejo@cowi.no'
Emne: SV: Property Invest 1 og Property Investors AS
Vedlegg: SV Property Invest 1 og Property Investors AS.htm

Hei,

Jeg viser til din e-post av 8.10.15, samt hyggelig møte 7.10.15 i Dronningens gate 20.

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS (TBRT) har nå gjennomgått tiltaksplanen for brannteknisk utbedring av eiendommene Dronningens gate 20/24 og Vaterlandsveita 3.

TBRT finner tilbakemeldingen å være tilfredsstillende, og anser dermed pålegget om utbedring for alle de tre nevnte eiendommene for å være oppfylt.

TBRT vil allikevel bemerke følgende:

Rapporten blander noe når det gjelder begrepene BF85 og TEK10. Videre er det for enkelte områder noe vanskelig å tolke om forskriftsmessig sikkerhetsnivå vil oppnås. TBRT stiller særlig spørsmål ved to ting, hvilken brannmotstand har eksisterende vegger og etasjeskillere, og hvorfor er det ikke beskrevet tiltak som begrenser faren for brannspredning mellom eiendommene i området? Naboen som driver Bristol Conditori har blant annet påpekt mangler (hull) i veggen mot ham.

TBRT imøteser gjerne kommentarer/utfyllende opplysninger fra brannteknisk rådgiver COWI AS til de ovennevnte punkter.

TBRT gjør videre oppmerksom på at det kan avholdes etterkontroll/oppfølgingstilsyn for å undersøke hvorvidt de planlagte tiltakene faktisk gjennomføres. TBRT utelukker heller ikke muligheten for at det ved senere tilsyn kan avdekkes også øvrige feil og mangler, herunder vil TBRT vise til hva som er sagt ovenfor om eventuelle utettheter i veggen mot naboeiendom.

➤ Når det gjelder eventuell anmodning om frafall av påløpt tvangsmulkt, vil TBRT vise til at rette adressat for en slik anmodning vil være Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 37.

➤ Når det gjelder din anmodning om at betalingsanmerkningene i saken slettes, vil jeg vise til vedlagte e-postkorrespondanse med Lindorff AS.

Vennlig hilsen
Geir Jacobsen

Juridisk rådgiver
 +47 72 54 27 42



TRONDHEIM KOMMUNE
 72540000

Besøksadresse Erling Skakkes gate 14
 Postboks 2300, Sluppen, 7004 Trondheim



Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret

Organisasjonsnummer:	988 857 610
Navn/foretaksnavn:	PROPERTY-INVEST 1 AS
Organisasjonsform:	Aksjeselskap
Forretningsadresse:	Majorstuvelen 17 0367 OSLO
Kommune:	OSLO
Postadresse:	c/o kbfr services as Dronningens gate 20 7011 TRONDHEIM
Registrert i Enhetsregisteret:	02.11.2005
Stiftelsesdato:	18.10.2005
Forretningsfører:	NUMBERS AS Fratrådt
Kontaktperson:	Ola Røvik
Vedtektsfestet formål:	Kjøp og salg av bedrifter og eiendommer, herunder drift av eiendommer, investeringer i eiendommer, handelsbedrifter, teknologibedrifter, joint ventures og annen virksomhet.
Virksomhet/art/bransje:	Kjøp og salg av bedrifter og eiendommer, herunder drift av eiendommer, investeringer i eiendommer, handelsbedrifter, teknologibedrifter, joint ventures etc.
Næringskode(r):	68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Sektorkode:	2100 Private aksjeselskaper mv.
Særlige opplysninger:	Registrert i Foretaksregisteret Sist innsendte årsregnskap 2014
Styre:	
Styrets leder:	Ola Røvik
Varamedlem:	Elin Johanne Fyhn Holm
Signatur:	Styrets leder alene.
Prokura hver for seg:	Ola Røvik Elin Johanne Fyhn Holm
Revisor:	Godkjent revisjonsselskap Organisasjonsnummer 970 895 167 ALL REVISJON AS Mellomila 93A

Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret

Organisasjonsnummer:	858 053 552
Navn/foretaksnavn:	PROPERTY-INVESTORS AS
Organisasjonsform:	Aksjeselskap
Forretningsadresse:	Majorstuveien 17 0367 OSLO
Kommune:	OSLO
Postadresse:	c/o Kbfr Services AS Dronningens gate 20-22 7011 TRONDHEIM
Registrert i Enhetsregisteret:	19.02.1995
Stiftelsesdato:	01.04.1990
Forretningsfører:	NUMBERS AS Fratrådt
Kontaktperson:	Ola Røvik
Vedtektsfestet formål:	Handelsvirksomhet, kjøp og salg av bedrifter, joint ventures, investering og kjøp og salg av aksjer, forretningsførsel, investering i eiendoms og handelselskaper i Inn og utland, samt ordinær eiendomsdrift og hva dermed står i naturlig forbindelse samt deltagelse i andre selskaper som holdingselskap.
Virksomhet/art/bransje:	Handelsvirksomhet, eiendomsdrift og hva dermed står i naturlig forbindelse samt deltagelse i andre selskaper som holdingselskap.
Næringskode(r):	68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Sektorkode:	2100 Private aksjeselskaper mv.
Særlige opplysninger:	Registrert i Foretaksregisteret Sist Innsendte årsregnskap 2014
Styre:	
Styrets leder:	Ola Røvik
Varamedlem:	Ellin Johanne Fyhn Holm
Signatur:	Styrets leder alene.
Prokura hver for seg:	Ola Røvik Ellin Johanne Fyhn Holm
Revisor:	Godkjent revisjonsselskap



SØR-TRØNDELAG TINGRETT

(75)

Dok 4

Deres referanse

Vår referanse

Dato

14-043340DFA-STRO

10.03.2014

Bekreftelse av dødsfall

14-043340DFA-STRO: Avdøde Inger Sigrun Røvik

Det attesteres herved at

Inger Sigrun Røvik fødselsnr. 11.05.1921 41216, Mellomila 82, 7018 Trondheim,
er meldt til retten å være død 05.03.2014.

Sør-Trøndelag tingrett

Annveig Hønsen Skar
Annveig Hønsen Skar
førstekonsulent

Postadresse
Postboks 2317 Sluppen, 7004 Trondheim

Sentraltbord
73 54 24 00

Saksbehandler
Annveig Hønsen Skar

Bank giro

Organisasjonsnummer
974748541

Kontoradresse
Musveg. 20

Telefaxe
73 54 25 81
konkurs, skifte,
vipsak, notariel: 73
54 25 20

Telefon
73 54 24 46

Ekspedisjonstid
08.00-15.45 (15.00)

Internett/E-post
www.domstol.no /
Sør-Trøndelag.tingrett@domstol.no



PROPERTY-INVESTORS AS
POSTBOKS 200
NO 7401 TRONDHEIM

Sak nr: 24241175

RØYKEN, 08.01.2016

Kontakt: Kundesenter

Telefon: 31 27 98 60

Åpningstid: MAN-TOR 8-21 FRE 8-20 LØ 10-15

kundesenter@lindorff.com

(Vennligst skriv saksnr i emnefeltet)

Etter avtale oversendes saksoversikt, vedr. saker fra Trøndelag Brann- og redningstjeneste.

Vi gjør oppmerksom på at dette brevet ikke utsetter behandling av sakene. Vi tar forbehold om ytterligere hovedkrav, renter og omkostninger.

Renter er beregnet pr 08.01.2016.

Saker hos LINDORFF AS betales til konto 7016.05.01217

Saksnr: 23891789	Kunde: TRØNDELAG BRANN- OG REDNINGSTJENESTE
Saldo: 113127,16	Hovedkrav: 87000,00
Valuta: NOK	Forfall: 23.07.2014
Renter: 10447,16	KID: 0023891789218
Omkost: 15680,00	Org.nr: 992047364

Saksnr: 24150794	Kunde: TRØNDELAG BRANN- OG REDNINGSTJENESTE
Saldo: 73801,03	Hovedkrav: 61000,00
Valuta: NOK	Forfall: 06.03.2015
Renter: 5001,03	KID: 0024150794212
Omkost: 7800,00	Org.nr: 992047364

Saksnr: 24241175	Kunde: TRØNDELAG BRANN- OG REDNINGSTJENESTE
Saldo: 105469,33	Hovedkrav: 92000,00
Valuta: NOK	Forfall: 16.05.2015
Renter: 5669,33	KID: 0024241175215
Omkost: 7800,00	Org.nr: 992047364

Saker med sikkerhet:

Med vennlig hilsen LINDORFF AS

Sum 240.000



PROPERTY-INVEST 1 AS
SCHNITLERS VEI 1B
V/STL OLA RØVIK
NO 7020 TRONDHEIM

Sak nr: 24241174

RØYKEN, 08.01.2016

Kontakt: Kundesenter

Telefon: 31 27 98 60

Åpningstid: MAN-TOR 8-21 FRE 8-20 LØ 10-15

kundesenter@lindorff.com

(Vennligst skriv saksnr i emnefeltet)

Etter avtale oversendes saksoversikt vedr. krav fra Trøndelag Brann- og redningstjeneste..

Vi gjør oppmerksom på at dette brevet ikke utsetter behandling av sakene. Vi tar forbehold om ytterligere hovedkrav, renter og omkostninger.

Renter er beregnet pr 08.01.2016.

Saker hos LINDORFF AS betales til konto 7016.05.01217

Saksnr: 24150795	Kunde: TRØNDELAG BRANN- OG REDNINGSTJENESTE
Saldo: 73801,03	Hovedkrav: 61000,00
Valuta: NOK	Forfall: 06.03.2015
Renter: 5001,03	KID: 0024150795219
Omkost: 7800,00	Org.nr: 992047364

Saksnr: 24241174	Kunde: TRØNDELAG BRANN- OG REDNINGSTJENESTE
Saldo: 105469,33	Hovedkrav: 92000,00
Valuta: NOK	Forfall: 16.05.2015
Renter: 5669,33	KID: 0024241174218
Omkost: 7800,00	Org.nr: 992047364

Saksnr: 23873627	Kunde: TRØNDELAG BRANN- OG REDNINGSTJENESTE
Saldo: 120294,66	Hovedkrav: 98000,00
Valuta: NOK	Forfall: 18.06.2014
Renter: 12043,66	KID: 0023873627212
Omkost: 10251,00	Org.nr: 992047364

Saker med sikkerhet:

Med vennlig hilsen LINDORFF AS

251.000