OCT 107.460092.017-89

Группа Т53

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОЧИСТКА ОТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ПРИ МОНТАЖЕ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ

Типовые технологические операции

_				_	_	
$\overline{}$	_	\sim	ГУ	\sim	\sim	1 1
	к		·			14

Дата введения 1990-01-01

Стр. 59

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

- 1. УТВЕРЖДЕН организацией п/я Г-4227.
- 2. ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ директивным письмом организации от 11.03.89 N 017-107/K/2496
- 3. СОГЛАСОВАН с ЦК Профсоюза
- 4. ИСПОЛНИТЕЛИ: Т.Г.Егорова, Е.В.Кавуш
- 5. ЗАРЕГИСТРИРОВАН ГОСМ за N ____ от ____*
- * Текст документа соответствует оригиналу. Примечание изготовителя базы данных.
- 6. Срок первой проверки 1993 г.

Периодичность проверки 5 лет.

- 7. ВЗАМЕН подраздела 2.4 и карт 47-57 ОСТ 4Г 0.054.267, ред.1-80.
- 8. Ключевые слова: аппаратура радиоэлектронная, расконсервация, плата печатная, очистка, соединение электромонтажное, операция технологическая, загрязнение технологическое, средство моющее техническое, смесь спиртонефрасовая, раствор водный.
 - 9. АННОТАЦИЯ.

Стандарт распространяется на электромонтажные соединения односторонних, двусторонних, многослойных и гибких печатных плат, гибких печатных кабелей с применением навесных и установочных электроэлементов, электромонтаж РЭА и БРЭА в проводном исполнении.

Устанавливает типовые технологические операции расконсервации печатных плат и очистки электромонтажа от остатков паяльных флюсов и загрязнений с использованием прогрессивного оборудования, эффективные методы неразрушающего контроля качества очистки.

HTД применяют на стадии разработки стандарта предприятия, маршрутных и операционных карт в подразделениях подготовки производства.

Внедрение позволит сократить применение пожароопасных веществ, повысить производительность труда, улучшить условия труда.

10. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка Номер пункта, подпункта, перечисления, приложения

ГОСТ 9.010-80	2.2.8
ГОСТ 12.1.001-88*	3.2.8, 3.2.13
* Вероятно ошибка оригинала. С.	ледует читать: ГОСТ 12.1.001-89, здесь и далее по тексту Примечание
изготовителя базы данных.	
ГОСТ 12.1.004-85	3.2.3
ГОСТ 12.1.005-88	3.2.4, 3.2.13, 4.1.3
ΓΟCT 12.1.007-76	3.2.13
ΓΟCT 12.1.010-76	3.2.3, 3.2.4
ΓΟCT 12.1.012-78	3.2.8
ГОСТ 12.1.014-84	4.4.1
ΓΟCT 12.2.003-74	3.2.1
ΓΟCT 12.2.007.0-75	3.2.1
ΓΟCT 12.2.007.7-83	3.2.1
ΓΟCT 12.2.051-80	3.2.8
ΓΟCT 12.3.018-79	3.2.13
ΓΟCT 12.4.009-83	3.2.3, 3.2.4
ΓOCT 12.4.013-85	3.2.4, 3.2.6, 3.2.9
ΓΟCT 12.4.021-75	3.2.3, 3.2.4
ГОСТ 12.4.026-76	3.2.11
ГОСТ 12.4.029-79*	3.2.6
* Вероятно ошибка оригинала. Сл	едует читать: ГОСТ 12.4.029-76 Примечание изготовителя базы данных.
FOCT 12.4.051-87	3.2.10
ГОСТ 12.4.121-83	3.2.4
ΓΟCT 12.4.124-83	3.2.2
ΓΟCT 12.4.131-83	3.2.4, 3.2.5, 3.2.6
ΓΟCT 12.4.132-83	3.2.4, 3.2.5, 3.2.6
ΓΟCT 17.2.3.02-78	4.1.4

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, подпункта, перечисления, приложения
ΓOCT 17.2.6.02-85	4.4.1
ГОСТ 20.39.405-84	1.7, 1.10, 1.11
ГОСТ 21-78	Приложение 6
ГОСТ 443-76	1.11
ΓOCT 1770-74	Приложение 12
ГОСТ 2874-82	Приложение 5
ГОСТ 3118-77	Приложение 5
ГОСТ 3652-69	Приложение 5
ГОСТ 3759-75	Приложение 5
ΓOCT 4147-74	Приложение 5
ГОСТ 4159-79	Приложение 5
ΓOCT 4165-78	Приложение 5
ГОСТ 4201-79	Приложение 5
ГОСТ 4204-77	Приложение 5
ΓOCT 4232-74	Приложение 5
ГОСТ 4328-77	Приложение 5
ГОСТ 5007-87	3.2.5
ГОСТ 5072-79	Приложение 4
ГОСТ 5100-85	Приложение 5
ГОСТ 5375-79	3.2.6
ГОСТ 6709-72	Приложение 5
ГОСТ 8429-77	Приложение 5

ГОСТ 8505-80	Приложение 5, 1.11
. 551 5555 55	Tipra long-line c, TTT
FOCT 9230-77	3.2.3
ГОСТ 9411-81	Приложение 4
ГОСТ 9808-84	Приложение 5
ГОСТ 10597-87	Приложение 4
ГОСТ 10779-78	Приложение 5
ГОСТ 11680-76	Приложение 5
ГОСТ 12026-76	Приложение 5
ГОСТ 12083-78	Приложение 4
ГОСТ 14841-80	3.2.13
ГОСТ 14861-86	Приложение 4
ГОСТ 17269-71	3.2.4
ГОСТ 17299-78	Приложение 5, 1.11
ГОСТ 17325-79	Вводная часть
FOCT 18300-87	1.11, приложение 5
FOCT 19113-84	Приложение 5
ГОСТ 20010-74	3.2.4, 3.2.6
ГОСТ 20292-74	Приложение 12
FOCT 20406-75	Вводная часть
ГОСТ 21130-75	3.2.1
FOCT 21657-83	3.2.1
ГОСТ 22752-84	Приложение 4
ГОСТ 23752-79	1.9
ГОСТ 23844-79	Приложение 5
FOCT 23887-79	Вводная часть
FOCT 23941-79	3.2.13
FOCT 24104-80	Приложение 4
FOCT 24363-80	Приложение 5
FOCT 25706-83	Приложение 4
FOCT 26632-85	Вводная часть

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, подпункта, перечисления, приложения
ГОСТ 27540-87	3.2.3
OCT 4Γ 0.010.210	Вводная часть
ОСТ 4Г 0.029.233-84	1.11, 3.2.4, карты 1, 5
OCT 4Γ 0.054.096	3.2.3, 3.2.4
OCT 4Γ 0.054.267	1.1
ОСТ 4Г 0.060.234-89	Приложение 4
OCT 4Γ 0.091.202	1.3
OCT 4Γ 0.091.241	3.2.3, 3.2.4, 3.2.6
ОСТ 4Г 0.409.365	Приложение 4
OCT 4Γ 0.417.207-80	3.2.3
OCT 11 029.003-80	Приложение 5
OCT 11 073.062-84	3.2.2
OCT 11 073.063-84	1.7, 1.11, 1.13
OCT 21-6-87	3.2.9
OCT 107.460091.003-87	5.14
OCT 107.460092.004.01-86	1.8, 2.1.4
ТУ 3-3.1210-78	Приложение 4
ТУ 6-01-799-73	Приложение 5
ТУ 6-02-584-75	Приложение 5
ТУ 6-02-1040-76	Приложение 5
ТУ 6-09-10-1384-79	Приложение 5
ТУ 6-09-1749-77	Приложение 5

ТУ 6-09-3272-77	Приложение 5
ТУ 6-09-4120-75	Приложение 5
ТУ 6-09-5171-84	Приложение 5
ТУ 6-09-5360-87	Приложение 5
ТУ 6-10-93-72	Приложение 5
ТУ 6-10-1291-86	Приложение 5
ТУ 6-14-300-80	Приложение 5
ТУ 6-15-443-75	Приложение 5
ТУ 22-4720-80	3.2.3, 3.2.4
ТУ 25-04.1106-75	3.2.13
ТУ 25-04.2131-78	3.2.13
ТУ 25-04.3098-76	3.2.13
ТУ 25-05.2683-80	Приложение 4
ТУ 38-101360-80	Приложение 5
ТУ 38-103508-81	Приложение 5
ТУ 38-507-63-011-89	Приложение 5
ТУ 95 1305-84	Приложение 4

Настоящий стандарт устанавливает типовые технологические операции (ТТО) расконсервации печатных плат (ПП) и очистки электромонтажных соединений от остатков паяльных флюсов и других технологических загрязнений, выполняемых вручную и механизированно в условиях единичного, серийного и массового производства ячеек и блоков радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) и бытовой радиоэлектронной аппаратуры (БРЭА).

Стандарт распространяется на следующие электромонтажные соединения:

в печатном исполнении на базе односторонних (ОПП), двусторонних (ДПП) и многослойных печатных плат (МПП), гибких печатных плат (ГПП) и гибких печатных кабелей (ГПК) с применением навесных и установочных электрорадиоизделий (ЭРИ), в том числе интегральных микросхем (ИС) и микросборок различной степени интеграции;

в проводном исполнении электромонтажа РЭА и БРЭА.

Стандарт служит основанием для разработки рабочих технологических карт предприятиями-изготовителями ячеек и блоков РЭА и БРЭА.

Применяемая в настоящем стандарте терминология соответствует ГОСТ 17325, ГОСТ 20406, ГОСТ 26632, ГОСТ 23887, ОСТ 4Г 0.010.210*. Термины и определения, отсутствующие в указанных стандартах, приведены в приложении 1.

* На территории Российской Федерации документ не действует. Действует РД 107.460006.002-91. - Примечание изготовителя базы данных.

Стандарт не распространяется на электромонтажные соединения элементов СВЧ.

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. ТТО пайки электромонтажных соединений изложены в ОСТ 4Г 0.054.267*.

^{*} На территории Российской Федерации документ не действует. Действуют ОСТ 107.460092.017-89, ОСТ 107.460092.024-93, здесь и далее по тексту. - Примечание изготовителя базы данных.

^{1.2.} ТТО очистки от технологических загрязнений при монтаже РЭА должны обеспечивать качество очистки изделий в соответствии с пп.2.1.4, 2.1.7, 2.1.9.

- 1.3. Организация производства должна соответствовать требованиям ОСТ 4Г 0.091.202*.
- * ОСТ 4Г 0.091.202 отменен без замены. Примечание изготовителя базы данных.
- 1.4. Производственный персонал, занятый на технологических операциях очистки, должен проходить обучение, проверку знаний и периодическую аттестацию в соответствии с действующими на предприятиях положениями.
- 1.5. Необходимость выполнения операций и переходов и последовательность их выполнения определяются при разработке рабочих технологических процессов.
- 1.6. При разработке рабочих технологических процессов на основе операций, изложенных в стандарте, следует пользоваться формами стандартов ЕСТД.
- 1.7. При изготовлении ячеек РЭА и БРЭА на ИС допустимые значения воздействующих производственных факторов, возникающих при очистке и контроле, определяются в соответствии с требованиями ГОСТ 20.39.405* и ОСТ 11 073.063*.
- * Документ не приводится. За дополнительной информацией обратитесь по ссылке, здесь и далее по тексту. Примечание изготовителя базы данных.

Стр.2

1.8. Используемые в производстве РЭА ПП должны удовлетворять требованиям ГОСТ 23752, изготавливаться по ОСТ 107.460092.004.01 и иметь консервационное покрытие, обеспечивающее защиту ПП от воздействия окружающей среды.

Примечание. Допускается не наносить на ПП консервационное покрытие при наличии соответствующего согласования между предприятием-изготовителем ПП и их потребителем.

1.9. Очистка ячеек РЭА на ИС, микросборках и полупроводниковых приборах в кипящем растворителе производится с разрешения предприятия-разработчика настоящего стандарта при предоставлении технологической документации на процесс очистки (за исключением очистки в спиртохладоновой смеси в соотношении 1:19, для применения которой не требуется дополнительного разрешения).

Указанный метод очистки вводится сроком на 1 год с момента выдачи разрешения. Продолжение срока действия разрешения на очистку в кипящем растворителе производится по представлении статистических данных о работоспособности ИС, микросборок и полупроводниковых приборов, прошедших очистку указанными методами.

1.10. Очистка в кипящем растворителе ячеек РЭА и БРЭА, построенных на пассивных ЭРИ (за исключением негерметичных), должна производиться в соответствии с режимом, указанным в технологической карте.

Временную герметизацию негерметичных ЭРИ проводить согласно приложению 2.

Очистка ячеек РЭА и БРЭА от остатков паяльных флюсов в воде и водных растворах ТМС производится для ячеек, построенных на ЭРИ, удовлетворяющих требованиям ГОСТ 20.39.405.

1.11. Марки моющих жидкостей и режимы очистки ячеек и блоков РЭА и БРЭА должны выбираться в соответствии с требованиями и рекомендациями ГОСТ 20.39.405* и ОСТ 4Г 0.029.233*.

При электромонтаже ячеек РЭА и БРЭА на ИС и микросборках применение моющих жидкостей (помимо рекомендованных ГОСТ 20.39.405 и ОСТ 4Г 0.029.233) допускается только после проведения испытаний по программе, согласованной с предприятием-разработчиком настоящего стандарта, кроме того, для ячеек РЭА и БРЭА на ИС с предприятием-разработчиком ОСТ 11 073.063.

^{*} Документ не приводится. За дополнительной информацией обратитесь по ссылке, здесь и далее по тексту. - Примечание изготовителя базы данных.

Для приготовления спиртонефрасовой смеси, используемой для очистки покрытых серебром электромонтажных элементов, а также соединений, паяных серебряными припоями, следует применять спирт этиловый технический марки A по ГОСТ 17299 или спирт этиловый ректификованный технический по ГОСТ 18300 и нефрасы по ГОСТ 443 и ГОСТ 8505.

1.12. Перечень специального технологического оборудования, технологической оснастки и измерительных приборов, а также их технические характеристики приведены в приложениях 3 и 4. Наладку СТО на требуемые режимы работы следует производить согласно инструкциям по эксплуатации, изложенным в технических описаниях СТО.

Допускается применение СТО и оснастки, не перечисленной в приложениях 3 и 4, если они обеспечивают качественную очистку ячеек и блоков РЭА и БРЭА от технологических загрязнений, а также удовлетворяют требованиям безопасности и промышленной санитарии.

- 1.13. Оборудование, технологическая оснастка и средства измерения, применяемые при выполнении технологических операций в механизированных способах очистки и контроле качества очистки монтажных соединений РЭА и БРЭА на ИС, по своим воздействующим технологическим факторам должны соответствовать требованиям ОСТ 11 073.063.
- 1.14. Применение вновь разрабатываемых моющих средств должно согласовываться с разработчиком настоящего стандарта.

Стр.3

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Требования к расконсервации печатных плат и к очистке ячеек и блоков от остатков паяльных флюсов

- 2.1.1. Остатки флюсов после пайки следует удалять.
- 2.1.2. Допускается не производить расконсервацию ПП, если консервационное покрытие не оказывает влияния на выполнение последующих операций.
- 2.1.3. Для некоррозионных и слабокоррозионных флюсов время между операциями пайки (лужения) и очисткой устанавливается предприятием-изготовителем РЭА с учетом обеспечения требуемого качества очистки.

Удаление остатков коррозионных флюсов следует производить не позднее 1 ч после их нанесения.

2.1.4. Качество очистки ПП от консервационных покрытий должно обеспечивать беспрепятственное проведение последующих операций пайки и очистки.

Платы после расконсервации должны удовлетворять требованиям приложения 7 ОСТ 107.460092.004.01.

- 2.1.5. Общее время очистки устанавливается предприятием-изготовителем с учетом требований по целостности лакокрасочных покрытий, маркировочных обозначений и герметичности элементной базы.
- 2.1.6. Вибрационная очистка ячеек РЭА на ИС, микросборках и полупроводниковых приборах производится при следующих режимах, обеспечиваемых применяемым СТО:

частота колебаний, Гц50±5;амплитуда колебаний, мм0,1-1,0;время очистки, мин, не более4.

2.1.7. После очистки ячеек и блоков на них не должно быть видимых остатков флюса и других загрязнений.

Примечания:

- 1. Допускаются точечные (диаметром не более 0,1 мм) вкрапления перегоревшей канифоли, но не более двух точек на одном паяном соединении.
 - 2. Решение о допущении белого налета на поверхности ПП после операции очистки принимается

предприятием-изготовителем РЭА (БРЭА) в случае обеспечения работоспособности изделий РЭА (БРЭА), подтвержденной протоколом испытаний в соответствии с техническими условиями (ТУ) с участием представителя заказчика.

2.1.8. При наличии в составе ячейки РЭА негерметичных ЭРИ отмывка их должна производиться с помощью кисти или тампона, исключая попадания моющего средства внутрь корпуса, или методом погружения в ванну, при этом слой моющей жидкости не должен превышать 3 мм над поверхностью платы.

После выполнения основного монтажа и последующей отмывки разрешается установка негерметичных ЭРИ с последующим удалением остатков флюса с помощью кисти или тампона.

2.1.9. Требования к качеству очистки ячеек на всех стадиях изготовления изделия должны определяться разработчиком изделия.

2.2. Требования к материалам

- 2.2.1. Материалы, применяемые при расконсервации и очистке, должны соответствовать стандартам и ТУ на них.
- 2.2.2. Хранение материалов должно производиться в условиях, предусмотренных в соответствующих государственных и отраслевых стандартах и ТУ на данный материал.
- 2.2.3. Материалы в складских помещениях и на рабочих местах должны находиться в соответствующей таре, на которой должна быть четко указана марка и срок годности хранящегося в нем материала.
- 2.2.4. Применяемые материалы должны иметь сертификаты с указанием марки, даты изготовления и срока годности. Выдача материалов со склада должна производиться совмест-

Стр.4

но с копией сертификата. Копии сертификата должны храниться в течение всей работы с материалами.

2.2.5. Моющие жидкости при их использовании в установках очистки следует проверять на загрязненность, при этом концентрация канифоли в растворителе не должна превышать 0,25% по массе в последней ванне.

Допустимая концентрация канифоли в водном растворе ТМС "Электрин" не должна превышать 0,7% по массе.

Общая щелочность водного раствора ТМС "Электрин" должна быть в пределах от 14 до 19.

2.2.6. При использовании дистиллированной воды в установках очистки ее исходная удельная электрическая проводимость должна быть не более 5·10-4 См/м.

При использовании деионизованной воды в установках очистки ее удельная электрическая проводимость должна быть не более 1,66·10-4 См/м.

- 2.2.7. Защитные составы, применяемые для временной герметизации негерметичных ЭРИ, не должны взаимодействовать с моющими жидкостями и воздействовать на материалы монтажных соединений, должны образовывать легко снимающуюся после очистки пленку.
- 2.2.8. Сжатый воздух, применяемый при сушке изделий, должен быть очищен от масляных и других загрязнений и соответствовать группе 1 ГОСТ 9.010.
- 2.2.9. Для проведения ТТО расконсервации и очистки и осуществления методов контроля применять материалы, указанные в приложении 5.

2.3. Требования к специальному технологическому оборудованию и технологической оснастке

- 2.3.1. Оборудование, оснастка и средства измерения, применяемые при выполнении технологических операций, должны быть аттестованы или проверены в соответствии с действующей на предприятии документацией.
- 2.3.2. Проверка средств измерений должна проводиться в соответствии со сроками, указанными в технических описаниях на них.
- 2.3.3. При ультразвуковой очистке амплитуда колебаний дна промежуточных ванн ультразвуковой установки должна составлять 0,4-0,6 мкм при частоте колебаний (20±2) кГц.
 - 2.3.4. Установка вибрационной очистки должна обеспечивать режимы, указанные в п.2.1.6.
 - 2.3.5. Технологическая оснастка должна иметь маркировку в соответствии с конструкторской документацией.

2.4. Технические требования, предъявляемые при очистке бытовой радиоэлектронной аппаратуры

2.4.1. Остатки коррозионных флюсов после пайки должны удаляться не позднее чем через 1 ч, если время не оговорено в ТУ на флюс. В случае использования некоррозионных флюсов решение о необходимости их удаления принимается предприятием-изготовителем.

При наличии в составе ячейки БРЭА негерметичных ЭРИ их установка и пайка должны производиться после выполнения основного электромонтажа с отмывкой спиртонефрасовой смесью с помощью кисти, не допуская попадания растворителя внутрь корпуса.

- 2.4.2. Качество очистки электромонтажных элементов ПП от консервационных покрытий должно обеспечивать беспрепятственное проведение последующих операций пайки и очистки.
 - 2.4.3. После очистки ячеек и блоков на них не должно быть видимых остатков флюсов.
 - 2.4.4. Материалы, применяемые при расконсервации и очистке, должны соответствовать подразделу 2.2.
 - 2.4.5. СТО должны удовлетворять требованиям подраздела 2.3.

Стр.5

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1. По применяемым материалам, определяющим категорию производства, по степени пожарной опасности и классу помещения, по исполнению оборудования производственные участки расконсервации ПП и очистки ячеек и блоков РЭА и БРЭА от остатков паяльных флюсов должны соответствовать действующему "Перечню категорий, зон, классов, средств пожарной защиты помещений и зданий предприятий отрасли по взрывопожарной и пожарной опасности"*, введенному в действие приказом министерства N 94 от 01.02.88 г.

3.2. При приемке в эксплуатацию технологических процессов расконсервации ПП и очистки ячеек РЭА и БРЭА производить предварительные исследования параметров физических и химических факторов производственной среды. При эксплуатации необходимо соблюдать требования безопасности по предупреждению воздействия следующих опасных и вредных факторов:

опасность поражения электрическим током;

опасность воздействия статического электричества;

пожароопасность и взрывоопасность;

^{*} Документ не приводится. За дополнительной информацией обратитесь по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.

воздействия общетоксических и раздражающих веществ;

повышенная температура поверхностей оборудования, материалов;

опасность травмирования движущимися частями оборудования;

ультразвук, вибрация и шум;

опасность воздействия ультрафиолетового облучения.

3.2.1. Для предупреждения поражения электрическим током предусмотреть:

надежное заземление (зануление) всех металлических нетоковедущих частей оборудования, которые могут оказаться под напряжением;

укрытие всех питающих кабелей и соединительных проводов, исключающее возможность повреждения изоляции;

ограждение неизолированных токоведущих частей оборудования;

наличие световой сигнализации при подаче на оборудование электрического напряжения;

выполнение "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" (ПТЭ), "Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей" (ПТБ), утвержденных Главгосэнергонадзором 21.12.84, с последующими изменениями и дополнениями, а также требований ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 12.2.007.7*, ГОСТ 21657 и ГОСТ 21130.

- * На территории Российской Федерации документ не действует. Действует ГОСТ Р 51321.1-2007. Примечание изготовителя базы данных.
 - 3.2.2. Для предупреждения воздействия статического электричества предусмотреть:

заземление воздуховодов, оборудования и коммуникаций для отвода зарядов;

использование рабочей одежды из антиэлектростатического материала и антиэлектростатических браслетов и колец по ГОСТ 12.4.124;

увлажнение воздуха на производственных участках до относительной влажности (65±15)%;

выполнение "Правил защиты от статического электричества в производствах химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности", распространенных на предприятиях отрасли приказом министра от 24.08.73 г. N 477 и ОСТ 11 073.062*.

- * Документ не приводится. За дополнительной информацией обратитесь по ссылке. Примечание изготовителя базы данных.
 - 3.2.3. Для предупреждения пожаро- и взрывоопасности предусмотреть:

изолированные помещения с установками для расконсервации ПП и очистки ячеек и блоков от остатков паяльных флюсов органическими растворителями. Местная вытяжная вентиляция должна иметь устройство с водяным охлаждением для конденсации удаляемых паров углеводородов;

специальные изолированные помещения для хранения и розлива легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ): нефраса, этилового спирта, оборудованные приточно-вытяжной вентиляцией во взрывобезопасном исполнении в соответствии с ГОСТ 12.4.021 и СНиП 2.04.05-86*;

* На территории Российской Федерации документ не действует. Действуют СНиП 2.04.05-91, здесь и далее по тексту. - Примечание изготовителя базы данных.

вытяжные шкафы для хранения и розлива ЛВЖ в количествах, не превышающих суточной потребности

согласно нормам, согласованным с пожарной охраной предприятий и утвержденным главным инженером;

Стр.6

соблюдение норм сменного запаса ЛВЖ на рабочих местах, установленных технологическим отделом предприятия и согласованных с пожарной охраной:

тару с плотно закрывающимися крышками для хранения, использования на рабочих местах, перевозки и утилизации ЛВЖ, изготовленную из небьющихся материалов по ОСТ 4Г 0.417.207*, исключающих искрообразование и накопление статического электричества. На таре должны быть четкие надписи с наименованием ЛВЖ и словом "Огнеопасно";

* Документ не приводится. За дополнительной информацией обратитесь по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.

сборники с плотно закрывающимися крышками для обтирочных материалов, загрязненных ЛВЖ, с надписью "Огнеопасно". Содержимое сборников удалять из помещения в конце смены в установленные места по указанию пожарной охраны;

герметично закрывающиеся сборники для отходов ЛВЖ по видам жидкостей с четкими надписями их наименований и словом "Огнеопасно". Содержимое сборников удалять в конце смены в специально отведенное место по указанию пожарной охраны. Утилизацию и регенерацию ЛВЖ осуществлять по ОСТ 4Г 0.054.096. Регенерацию спиртохладоновой смеси осуществлять на установке УРЖ-50 (техническая характеристика приведена в приложении 4). Утилизацию отработанных органических растворителей осуществлять на установках "Вихрь-1" и "Вихрь-3" (технические характеристики приведены в приложении 4);

автоматические сигнализаторы по ГОСТ 27540 для сигнализации о присутствии в воздухе закрытых помещений довзрывоопасных концентраций горючих паров растворителей и их смесей;

первичные средства пожаротушения на производственных участках (огнетушители углекислотные передвижные ГОСТ 9230*, огнетушители пенные ТУ 22-4720**, ящики с песком, войлок, кошма или асбестовое полотно);

выполнение "Правил пожарной безопасности для предприятий и организаций министерства", введенных в действие приказом министра от 29.04.83 N 234, "Общих правил техники безопасности и производственной санитарии для предприятий и организаций министерства"*, утвержденных постановлением Президиума ЦК профсоюза от 21.12.77 и введенных в отрасли приказом министерства от 27.01.78 N 22, а также требований ОСТ 4Г 0.091.241*, ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.1.010, ГОСТ 12.4.009.

3.2.4. Для предупреждения воздействия общетоксичных и раздражающих веществ предусмотреть:

общеобменную приточно-вытяжную вентиляцию на производственных участках, а также местную вытяжную вентиляцию на рабочих местах расконсервации и очистки от остатков флюса в соответствии с ГОСТ 12.4.021, ОСТ 4Г 0.029.233, СН 245-71* и СНиП 2.04.05-86, обеспечивающую удаление из воздуха рабочей зоны вредных паров и аэрозолей до концентраций ниже предельно допустимых, установленных ГОСТ 12.1.005, токсикологические характеристики которых указаны в приложении 6;

блокирующее устройство, исключающее возможность запуска оборудования при отключенной местной вытяжной вентиляции;

^{*} Действуют технические условия. ИУС 4-88;

^{**} ТУ, упомянутые здесь и далее по тексту, являются авторской разработкой. За дополнительной информацией обратитесь по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.

^{*} На территории Российской Федерации документ не действует. Действует ОСТ 107.12.028-2002, здесь и далее по тексту. - Примечание изготовителя базы данных.

^{*} На территории Российской Федерации документ не действует. Действуют СП 2.2.1.1312-03, здесь и далее по тексту. - Примечание изготовителя базы данных.

средства индивидуальной защиты:

халаты женские ГОСТ 12.4.131;

халаты мужские ГОСТ 12.4.132;

очки защитные ГОСТ 12.4.013;

перчатки резиновые технические ГОСТ 20010;

пасты защитные для рук по рецепту ОСТ 4Г 0.091.241;

СИЗ органов дыхания в случае аварийной ситуации:

респиратор фильтрующий универсальный РУ-60 по ГОСТ 17269 (для защиты от паров органических веществ, аэрозолей);

противогаз промышленный с фильтрующей коробкой марки СУ-13-А ГОСТ 12.4.121 (для защиты от газов и аэрозолей).

3.2.5. Для предупреждения термических ожогов предусмотреть:

выполнение "Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды"*, утвержденных Госгортехнадзором СССР 10.03.70;

халаты хлопчатобумажные по ГОСТ 12.4.131 и ГОСТ 12.4.132, перчатки трикотажные полотняные по ГОСТ 5007 для извлечения ПП, ячеек и блоков РЭА (БРЭА) после сушки.

Стр.7

3.2.6. Для предупреждения химических ожогов предусмотреть:

выполнение требований ОСТ 4Г 0.091.241;

водопроводные краны для смывания брызг ТМС "Электрин", имеющего высокую щелочность, и кислоты, используемой при проведении анализов;

5-процентный раствор соды для смачивания пораженных кислотой участков кожи;

раствор аммиака или щелочи для нейтрализации пролитой кислоты;

халаты хлопчатобумажные по ГОСТ 12.4.131 и ГОСТ 12.4.132, перчатки резиновые технические по ГОСТ 20010, очки защитные по ГОСТ 12.4.013, фартук из прорезиненной ткани по ГОСТ 12.4.029, сапоги резиновые по ГОСТ 5375.

3.2.7. Для предупреждения травмирования движущимися частями оборудования предусмотреть:

защитные кожухи и ограждения на подвижных частях оборудования;

блокировку защитных ограждений с пусковым устройством, а также блокировку от самопроизвольного включения оборудования при прекращении и последующей подаче напряжения.

3.2.8. Для предупреждения воздействия вредных факторов при работе на ультразвуковых и вибрационных установках предусмотреть:

изолированное помещение для размещения ультразвуковой (или вибрационной) установки или монтаж ее в звукоизоляционной кабине:

^{*} На территории Российской Федерации документ не действует. Действуют ПБ 10-573-03. - Примечание изготовителя базы данных.

блокировку местного отсоса ультразвуковой (или вибрационной) установки, исключающую ее работу при отключенной местной вытяжной вентиляции;

экранирование проводов, соединяющих генератор с преобразователем;

сетки для погружения деталей в ванну, снабженные ручками с виброизолирующим покрытием, а также оснастку (пинцеты, защимы, щупы) с виброизолирующим покрытием поверхности рукояток в целях исключения непосредственного контакта рук работающего с колеблющейся жидкостью и обрабатываемыми изделиями;

выполнение "Санитарных норм и правил при работе на промышленных ультразвуковых установках", утвержденных Минздравом СССР 24.05.72 N 1733-77*, а также требований ГОСТ 12.1.001, ГОСТ 12.2.051, ГОСТ 12.1.012**.

- * На территории Российской Федерации документ не действует. Действуют СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96;
- ** На территории Российской Федерации документ не действует. Действует ГОСТ 12.1.012-2004. Примечание изготовителя базы данных.
- 3.2.9. Для предупреждения ультрафиолетового облучения (ожога) при контроле качества очистки от паяльных флюсов предусмотреть:

экраны на источниках излучения;

очки защитные по ГОСТ 12.4.013 со светофильтрами по ОСТ 21-6 при работе с источниками ультрафиолетового излучения.

3.2.10. Для предупреждения воздействия шума предусмотреть:

выполнение требований СН N 3223-85;

изолированные помещения, имеющие звукопоглощающую облицовку стен и потолка для ультразвуковой расконсервации ПП и очистки ячеек и блоков РЭА;

СИЗ органов слуха по ГОСТ 12.4.051.

- 3.2.11. На производственных участках и рабочих местах предусмотреть знаки безопасности по ГОСТ 12.4.026.
- 3.2.12. Освещение рабочих мест должно удовлетворять требованиям СНиП II-4-79* и "Нормам искусственного освещения", введенным приказом министерства от 03.04.81 N 142.
- * На территории Российской Федерации документ не действует. Действут СНиП 23-05-95. Примечание изготовителя базы данных.
- 3.2.13. При выполнении технологических операций расконсервации, очистки и сушки в производстве РЭА и БРЭА необходимо производить контроль параметров опасных и вредных производственных факторов:

периодический (не реже 1 раза в год) заземления переносным омметром типа М372 ТУ 25-04.1106 и сопротивления изоляции электрооборудования мегомметром типа М 4100/1-5 ТУ 25-04-2131 в соответствии с "Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей", "Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей", утвержденными Главгосэнергонадзором от 21.12.84;

давления ультразвука на рабочих местах по ГОСТ 12.1.001;

проведения испытаний вентиляционных установок местной вытяжной вентиляции согласно ГОСТ 12.3.018;

Стр.8

уровня шумовых характеристик на рабочих местах по ГОСТ 23941;

освещенности люксметром типа Ю-116 ТУ 25-04-3098;

периодический (не реже 1 раза в квартал) воздушной среды производственных участков в соответствии с ГОСТ 12.1.005, ГОСТ 12.1.007 по графику, утвержденному главным инженером предприятия и согласованному с санитарно-эпидемиологической станцией.

Электротехнические изделия и оборудование периодически должны подвергаться внешнему осмотру и испытываться в сроки, установленные соответствующей документацией на указанные изделия и оборудование и с учетом местных условий.

Индивидуальные средства защиты работающих, применяемые при выполнении технологических операций, должны подвергаться контрольным осмотрам в порядке и в сроки, установленные соответствующей нормативнотехнической документацией.

- 3.2.14. Для выполнения работ по расконсервации ПП и очистки электромонтажа от остатков паяльных флюсов рабочих (промывщиков деталей и узлов, машинистов моечных машин) обеспечить спецодеждой в соответствии с "Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты", введенными в действие указанием министерства от 09.02.82 N 74.
- 3.2.15. Для предупреждения профессиональных заболеваний необходимо проводить предварительные и периодические медицинские осмотры в соответствии с приказом Минздрава от 19.06.84 N 700*.
- * На территории Российской Федерации действует "Перечень вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов, при работе с которыми обязательны предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры в целях предупреждения профессиональных заболеваний, врачейспециалистов, участвующих в проведении этих медицинских осмотров и необходимых лабораторных и функциональных исследований по определенным этиологическим факторам в процессе труда, медицинских противопоказаний к допуску на работу, связанную с опасными, вредными и неблагоприятными производственными факторами", утвержденный приказом Министерства здравоохранения СССР от 29 сентября 1989 года N 555. Примечание изготовителя базы данных.

Беременные женщины на все время беременности отстраняются от работы с веществами I и II класса опасности и переводятся на легкую работу согласно "Гигиеническим рекомендациям к рациональному трудоустройству беременных женщин", утвержденным Министерством здравоохранения СССР от 29.08.79 N 2049-79*.

- * На территории Российской Федерации документ не действует. Действуют "Гигиенические рекомендации к рациональному трудоустройству беременных женщин", утвержденные Госкомсанэпиднадзором России от 21.12.1993, Минздравом России от 23.12.1993. Примечание изготовителя базы данных.
- 3.2.16. На рабочих местах обязательно наличие инструкции по охране труда (ИОТ) для работающих по профессиям или видам работ.

4. ОХРАНА ПРИРОДЫ

4.1. Вредные воздействия на природу

- 4.1.1. Сборочно-монтажное производство сопровождается выделением вредных для окружающей среды веществ в воздух в виде газов, аэрозолей, в воду в виде растворов солей, ПАВ и других веществ.
- 4.1.2. Концентрация вредных веществ, выделяющихся в процессе производства в атмосферу, не должна превышать "Предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест"*, утвержденных Главным государственным санитарным врачом СССР 27.08.84 N 3086-84.
- * На территории Российской Федерации документ не действует. Действует ГН 2.1.6.1338-03. Примечание изготовителя базы данных.
- 4.1.3. Концентрация вредных веществ, выделяющихся в процессе производства в водоемы, не должна превышать "Предельно допустимых концентраций и ориентировочно безопасных уровней воздействия вредных веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водоиспользования", утвержденных Главным государственным санитарным врачом СССР 24.10.83 N 2932-83.

4.1.4. При внедрении технологического процесса предприятия должны разработать предложения:

по предельно допустимым выбросам вредных веществ в атмосферу в соответствии с требованиями ГОСТ 17.2.3.02 и ВИ-11-82* "Временной отраслевой инструкцией по установлению допустимых выбросов вредных веществ в атмосферу предприятиями министерства", утвержденных 04.05.82 и введенных указанием от 04.10.82 N 641;

* Документ не приводится. За дополнительной информацией обратитесь по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.

по предельно допустимым сбросам сточных вод в открытые водоемы в соответствии с "Методическими указаниями по установлению ПДС веществ, поступающих в водные объекты со сточными водами", утвержденными Главным государственным инспектором по регулированию использования и охране вод СССР 11.02.82 и согласованным Госстроем СССР от 14.01.82 N AБ-205-1.

Стр.9

4.1.5. При разработке природоохранительных мероприятий необходимо руководствоваться "Правилами охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами" N 1166-74*, утвержденными 16.05.74 Министерством мелиорации и водного хозяйства, Министерством рыбного хозяйства и Главным государственным санитарным врачом СССР.

4.2. Меры и средства защиты от воздействия вредных выбросов, возникающих в процессе расконсервации и очистки ячеек от остатков паяльных флюсов

- 4.2.1. Для защиты атмосферного воздуха от попадания вредных выбросов в производственных помещениях должна быть установлена специальная вытяжная вентиляция, снабженная фильтрами, водяной завесой, циклонами для улавливания газов, пыли.
- 4.2.2. Отработанный раствор ТМС "Электрин" должен быть разбавлен водой до концентрации не более 700 мг/л в расчете на исходный товарный продукт и направлен на очистные сооружения.
- 4.2.3. Промывные воды должны нейтрализоваться на станциях нейтрализации и по возможности использоваться повторно.
- 4.2.4. Операции очистки в токсичных пожароопасных веществах по мере возможности заменять на операции очистки в водных растворах ТМС.
- 4.2.5. Отработанные органические растворители должны быть регенерированы или собраны в отдельные сборники и периодически поступать на утилизацию (уничтожение).

4.3. Требования к рациональному использованию природной среды

При внедрении технологических процессов следует предусматривать мероприятия, направленные на экономию природных ресурсов:

с целью сокращения расхода воды применять струйные и каскадные промывки взамен промывки в проточной воде;

при окончательной очистке сточных вод применять метод ионообменной очистки с повторным использованием воды;

заменять вредные вещества менее вредными;

токсичные пожароопасные составы - на водные растворы ТМС;

организовать регенерацию моющих жидкостей с целью их повторного использования.

^{*} На территории Российской Федерации документ не действует. Действуют СанПиН 2.1.5.980-00, ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2307-07. - Примечание изготовителя базы данных.

- 4.4.1. Измерения концентрации вредных веществ, выносимых воздухом, производятся при помощи индикаторных трубок по ГОСТ 12.1.014 и газоанализаторов по ГОСТ 17.2.6.02.
- 4.4.2. Измерения концентрации вредных веществ, содержащихся в сточных водах, производятся методами химического анализа.
- 4.4.3. Сроки контроля и контролируемые параметры воздушной и водной сред определяют территориальные санитарные органы.

Контроль должен осуществляться санитарной лабораторией предприятия путем систематических лабораторных исследований проб воздуха на промышленной площади и за ее пределами (в санитарно-защитной зоне).


5. ТИПОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ

- 5.1. ТТО расконсервации ПП приведены в картах 00001-00004.
- 5.2. ТТО очистки ПП после лужения и исправления дефектов лужения приведены в картах 00005-00012.
- Стр.10
 - 5.3. ТТО очистки жил проводов и выводов ГПК после лужения приведены в карте 00005.
 - 5.4. ТТО очистки выводов ЭРИ, ИС, микросборок после лужения приведены в картах 00005, 00006, 00008.
 - 5.5. ТТО очистки конструктивных деталей и проволоки после лужения приведены в карте 00008.
- 5.6. ТТО очистки ячеек и блоков после пайки ЭРЭ со штырьковыми выводами приведены в картах 00005, 00006, 00008-00012.
- 5.7. ТТО очистки ячеек и блоков РЭА и БРЭА после пайки ИС, микросборок, диодных матриц с планарными выводами приведены в картах 00005, 00006, 00010-00012.
- 5.8. TTO очистки ячеек и блоков РЭА и БРЭА после пайки выводов ИС в корпусах 401.14-3, 401.14-4 приведены в картах 00005, 00006, 00010-00012.
- 5.9. ТТО очистки ячеек и блоков РЭА и БРЭА после пайки выводов ГПК, ленточных и других проводов внахлестку приведена в карте 00005.
- 5.10. ТТО очистки после пайки жил проводов, жгутов к выводам ЭРИ и конструктивным элементам приведена в карте 00005.
- 5.11. Оборудование для проведения операций и контрольно-измерительные приборы, предусмотренные картами типовых технологических процессов, допускается заменять на другие типы, обеспечивающие заданные режимы обработки и качество выполнения операций.
- 5.12. Кодирование оборудования и материалов произведено в соответствии с "Общесоюзным классификатором промышленной и сельскохозяйственной продукции. Высшие квалификационные группировки", М., Статистика, 1977.
 - 5.13. Нормы расхода моющих средств приведены в ОСТ 107.460091.003*.
- * Документ не приводится. За дополнительной информацией обратитесь по ссылке. Примечание изготовителя базы данных.


Стр.11

Карта 1

Реконсервация печатных плат окунанием в водном растворе ТМС "Электрин"





Стр.12



Стр.13 Карта 2


Расконсервация печатных плат водным раствором ТМС "Электрин" в ванне вибрационной установки







Стр.15 Карта 3

Расконсервация печатных плат в ванне вибрационной установки









Карта 4


Расконсервация печатных плат водным раствором ТМС "Электрин" в комплексе модулей расконсервации






Стр.20 Карта 5

Очистка от остатков флюса кистью или тампоном







Карта 6

Очистка ячеек от остатков флюса водным раствором ТМС "Электрин" в ванне вибрационной установки

711	1	гост 3.1118-82 Форм
	<u></u>	3 1 1
+++	1	xxxxx.00006
	В	Пох Уч. РМ Опер. Кол. накоменование операции Обозначение документа
	Л	Код, накуснование оборудования СМ Проф. Р УТ КР КОИД ЕН ОП К шт. Т п.з. Т шт.
	Л/М. H/M	Наименование детали, сб. единицы или материала Обозначение, ход ОПП ЕВ ЕН КИ Н расх.
444	BOI	XXX 0130 Ouncerka
	102	ИОТ Ж XX для машинистов моечных машин
Ш	тоз	344392 Установка для промывки блоков и плат вым3.240.012
-11	E04	XXXXXX X
- []	Д05	344870 Печь сушильная
П	E06	XXXXXX X
	M07	Водный раствор ТМС "Электрин"
H	M08	238II6
- 11	м09	Вода питьевая проточная
	MIO	XXXXXX
-11	MII	Вода дистиллированная
H	MIS	939858
Ш	013	Операция выполняется для очистки ячеек после пайки, ксправлени
	014	дефектов пайки, для удаления флюсов на основе канифоли
	015	I. Извлечь ячейки из тары
	TI6	Верстак 2-І-І; 22979І Тара технологическая; 857702 Халаты хлоп
	TI7	чатобумажные (для переходов I-I2); 251441 Перчатки резиновне
	TI8	(для переходов I-9, II, I2)
	019	2. Поместить ячейки в подвеску-корзину установки. Ячейки с
1	020	односторонним монтажом укладивать таким образом, чтобы отмы-
	021	ваемая поверхность была обращена к источнику вибрационных ко-
	022	лебаний. Ячейки с двусторонним монтажом размещать так, чтобы
\prod	023	максимальное количество паяных соединений онло направлено к
	024	источнику вибрационных колебаний. Допускается вертикальная ус-
+++	F	Paspas.
Дуба. Взам. Подл.		
E E	MK/K	ТО Очистка ячеек от сстатков фикса воднам раствором ТАК Слек






Стр.25 Карта 7

Очистка ячеек от остатков флюса струйным методом


		ГОСТ 3.1118-82	Фо	рма
Π	1	1.	2	1
Ш		XXXX	CX.00007	,
Ш	}			$\overline{}$
	L	Цех (Уч. РМ Опер. Код, наименование операции		\perp
+++	T B	Обозначение документа		
	<u>n</u>	Код, наименование оборудования СМ Проф. Р УТ КР КОИД ЕН ОП К шт. Т п.з. 1	Гшт.	
	JI/M	Наименование детали, сб. единицы или матеркала Обозначение, код ОПП ЕВ ЕН КИ	i pacx.	
Ш	BOI	XXX 0130 Ouncera	- 1	
\prod	102	ИОТ Ж XX пля машинистов моечных машин		
H	103	3444II Комплекс модулей очистки узлов вымі. 240.00I		
' 	E04	XXXXXX X		
- 11	105	344870 Печь сушильная	,	
H	E06	XXXXXX X		
11	MO7	Вода питьевая проточная		
14	MO8	XXXXXX	———	
- 11	MO9			
- 11		Вода демонизованная		
-H	MIO	XXXXX		
Ш	OII	Операция выполняется для очистки ячеек после дужения,		8710
· IT	012	ния пефектов дужения, для удаления блюсов марок ФГСп,	ФТБф	
ш	013	ФДГЛ, ФДФс, ФАТСП, Л-5, ФДЛП		
	014	I. Извлечь ячейки из тары		
	TI5	Верстак 2-I-I; 229791 Тара технологическая; 857702 Ха	латн х	non-
	TI6	чатобумажные (для переходов I-II); 251441 Перчатки ре	зинови	8
	TI7	(для переходов I-7, IO, II); 844680 Перчатки трикотал	кные (д	ля
	TI8	переходов 8, 9)		
	019	2. Разместить ячейки на конвейере	,	
111	020	3. Вилючить конвейер, произвести очистку ячеек в пери	зом мод	уле
	021	промывки жесткой струей питьевой воды при температуре		
	022	в течение 1-2 мин. Время очистки устанавливается ској	остью	дви-
П	023	жения конвейера		
	024	4. Переместить ячейки во второй модуль промывки и же	сткой с	тру
1		Paspeč.		_
Дубл. Взам.			$-\top$	
151818			$\overline{}$	



Карта 8


Очистка выводов ЭРИ и изделий БРЭА после лужения и пайки в проточной воде


		ГОСТ 3.1118-82 Форма
Ш	1	2 1
Ш		xxxxx.00008
	\vdash	
	В	Цех Уч. РМ. Опер. Код, наименование операции
+++	-	Обозначение документа Код, наименование оборудования
Π	Е	СМ Проф. Р УТ КР КОИД ЕН ОП К шт. Т л.з. Т шт.
Π	H/M	Обозначение, код ОПП ЕВ ЕН КИ Н расх.
+++	BOI	ХХХ 0130 Очистка
Ш	102	ИОТ Ж XX для промышников деталей и узлов
	доз	344392 Ванна технологическая
-11	E04	XXXXXX X
	Д05	344870 Печь супплъная
П	E06	XXXXXX X
	M07	Вода питьевая проточная
H	M08	XXXXXX
- 11		
- 11	M09	Вода дистиллированная
-H	-	939858
Ц	OII	Операция выполняется для очистки после пайки, лужения и исправ-
- 11	012	ления дефектов лужения, для удаления флюсов марок ФАТСп, П-5.
4	013	Допускается применение вибрационных колебаний, амплитуда коле-
	014	бания дна ванни 0,1-1,0 мм. частота колебания дна ванни 50 Гц
	015	I. Извлечь изделия из тары
	TI6	22979І Тара технологическая; 857702 Халаты хлопчатобумажные
	TI7	(для переходов 1-9); 251441 Перчатки резиновне (для переходов
_	TIB	
	019	2. Разместить изделия в сетке корзины
Ш	020	3. Поместить корзину с изделиями в первую ванну, произвести
	021	очистку питьевой проточной водой при температуре 50-65 °C в
	022	течение I-2 мин. Вместимость каждой вании не менее 50 л.
1	023	4. Поместить корзину с изделиями во вторую ванну, произвести
		5b cc 0al
	024	очистку питьевом проточном водом при температуре ос-со о в
5 3		
Дубя. Взам.	nol	
Ш	MK/K	ТО Очистка выволов ЭРИ и изделий БРЭА после дужения и пайки в проточной воле



Стр.29 Карта 9


Очистка ячеек от остатков флюса в кипящем растворителе







Стр.31 Карта 10

Очистка ячеек от остатков флюса в ванне вибрационной установки






Продолжение карты 10




Стр.34 Карта 11

Очистка ячеек от остатков флюса водным раствором ТМС "Электрин" в комплексе модулей очистки узлов



Продолжение карты 11




Карта 12

Очистка узлов РЭА и БРЭА от остатков флюса водным раствором ТМС "Электрин" в установке отмывки флюсов

		ГОСТ 3.1118-82 Форма 4
		2 1
Ш		xxxxx.00012
	\vdash	
	В	Пех Уч. РМ Опер Код, наименование операции
111	Г	Обозначение документа Код, наименование оборудования
	Е Л/М	СМ Проф. Р УТ КР КОИД ЕН ОП К шт. Т п.с. Т шт.
	H/M	Обозначение, код ОПП ЕВ ЕН КИ Н раск.
+++	BOI	ХХХ 0130 Очистка
1111	102	ИОТ Ж XX для машинистов моечных машин
Ш	доз	3444ІІ Установка отмывки флюсов вым3.240.008
	E04	XXXXXX X
Ш	д05	344870 Петь суппльная
П	E06	xxxxxx x
	M07	Водный раствор ТМС "Электрин"
+	MO8	1
	MO9	Вода питьевая проточная
	MIO	XXXXXX
-	MII	Вода цеионизованная
H	MI2	xxxxx
Ш	013	Операция выполняется для очистки ячеек после пайки, лужения и
	014	исправления дефектов дужения, для удаления остатков канифольны
	015	флюсов
	016	I. Извлечь ячейки из тары
	TI7	Верстак 2-І-І; 22979І Тара технологическая; 857702 Халаты хлоп-
	TIS	чатобумажные (для переходов 1-10); 251441 Перчатки резиновые
	TI9	(для переходов I-6, 9, IO); 84468C Перчатки трикотажные (для
H	T20	переходов 7, 8)
	021	2. Разместить ячейки в кассету. Ячейки в кассете устанавливать
	022	вертикально
П	023	3. Поместить кассету в установку и произвести очистку ячеек
	024	струей водного раствора ТМС при температуре (55±5) °C в течени
1	F	Paspa6.
Дубл. Взем. Подл.		
12 2 2		

Продолжение карты 12



6. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

6.1. Контроль качества очистки ячеек и блоков от остатков паяльных флюсов на соответствие требованиям раздела 2 производится следующими методами:

визуальным осмотром;

люминесцентным методом;

нефелометрическим методом;

фотоколориметрическим методом;

методом качественной реакции.

6.2. При контроле визуальным осмотром проверке подвергается 100% изделий. Остальные методы являются выборочными. Количество изделий, проверяемых одним из методов выборочного контроля, устанавливается для

каждой партии изделий предприятием-изготовителем РЭА.

- 6.3. Контроль качества очистки на соответствие требованиям пп.2.1.1, 2.1.7 производится визуальным осмотром (или выборочно в соответствии с п.6.1). При визуальном осмотре допускается применять лупы, очкибинокли или микроскопы типа МБС-9 с увеличением не более 8×.
- 6.4. Контроль выполнения требований пп.2.1.2-2.1.4, 2.1.6 производится путем проверки выполнения технологической дисциплины в цехах и участках в соответствии с указаниями технологической службы предприятия.

6.5. Люминесцентный метод

6.5.1. Метод предназначен для контроля качества удаления остатков паяльных флюсов ФКСп, ФКЭт, ФКТ, ФКТС, ФТС, ФКТБ, ФКДТ, ФАТСп, ФККпСп, ЛТИ-120, защитной жидкости ТП-22, лаковых и клеевых загрязнений с помощью устройства контроля загрязнений с ультрафиолетовым осветителем вЫМ 3.848.001.

Метод основан на явлении флуоресцентного свечения веществ, входящих в состав технологических загрязнений (канифоли, салициловой кислоты), при освещении их лампами ультрафиолетового излучения.

6.5.2. Установить контролируемое изделие параллельно плоскости светофильтра возбуждения на расстоянии (70±10) мм.

При наличии загрязнения на поверхности изделия под действием ультрафиолетовых лучей появляется свечение, характерное для данного типа загрязнения. Чувствительность метода (1·10-4-1·10-5) г/см2.

Характеристика флуоресцентного свечения загрязнений на облуженной поверхности представлена в таблице.

Характеристика флуоресцентного свечения технологических загрязнений на облуженной поверхности

Технологическое загрязнение	Определяемое вещество	Светофильтр		Цвет свечения
Sai prisitionine	вощоотво	возбуж- дающий	запира- ющий	
ФКСп, ФКДТ, ФКЭт, ФКТ	Канифоль	УФС-2	ЖС 18	Желто-зеленый
ЛТИ-120	Канифоль	УФС 1	ЖС 18	Желтый
ФТС	Салициловая кислота	УФС 1	ЖС 18	Желто-зеленый
		УФС 2	ЖC 18	Зелено-желтый
ФКТС	Салициловая кислота, канифоль	УФС 1	ЖС 18	Ярко-желтый
		УФС 2		

Стр.39

Продолжение

Технологическое загрязнение	Определяемое вещество	Светофильтр		Цвет свечения
		возбуждающий	запирающий	1
ФТБ	Бензойная кислота	УФС 2	ЖС 18	Желтый
ФКТБ	Бензойная кислота, канифоль	УФС 1	ЖС 18	Желтый
		УФС 2		
ФАТСп	Фталевый ангидрид	УФС 1	ЖС 18	Желтый
Веретенное масло		УФС 1	ЖС 18	Желто-зеленый
		УФС 2		
Защитная жидкость ТП-22		УФС 1	ЖС 18	Желто-зеленый
		УФС 2		
Смазка ЦИАТИМ-201		УФС 1	ЖС 18	Желто-зеленый
		УФС 2		
Сульфофрезол		УФС 2	ЖС 18	Ярко-желтый

Вакуумная смазка	УФС 1	ЖС 18	Ярко-желтый
	УФС 2		
Оплавляющая жидкость ОЖ	УФС 2	ЖС 18	Желтый
Лаки Ур-231	УФС 1	ЖС 18	Желтый
	УФС 2		
ЭП-730	УФС 1	ЖС 18	Желтый
	УФС 2		

6.6. Нефелометрический метод

6.6.1. Метод предназначен для контроля качества удаления канифоли при использовании флюсов ФКСп, ФКЭт, ФКТ, ФКФ, ФКТС, ЛТИ-120, ФКДТ, ФКТБ, ФМП, ФККпСп.

Метод основан на изменении интенсивности рассеивания света взвешенными частицами водно-спиртовых растворов канифоли в зависимости от концентрации в них канифольного флюса после контрольной отмывки узла (получения контрольной пробы).

6.6.2. Реактивы, используемые при контроле:

спирт этиловый;

соляная кислота, 10-процентный раствор;

шкала стандартных водно-спиртовых растворов флюса, приготовленная в пробирках с притертыми пробками;

приготовить спиртовые растворы флюса, разбавляя этиловым спиртом поставляемый флюс до следующих концентраций: 0,001; 0,070; 0,250; 0,500; 1,000% по массе.

Отобрать по 2 мл каждого из растворов флюса в стеклянные пробирки с притертыми пробками и добавить по 10 мл дистиллированной воды. Если рН пробы менее 5, то пробу предварительно подкислить 10-процентным раствором соляной кислоты до рН=1-5. После добавления дистиллированной воды пробирки закрыть пробками и встряхнуть несколько раз. В зависимости от концентрации флюса в пробирках образуется взвесь, отличающаяся различной прозрачностью.

Образцы растворов, представляющие собой шкалу прозрачности и содержащие различные количества канифольного флюса, хранить в закупоренных пробирках и обновлять один раз в два месяца.

6.6.3. Контролируемый узел после операции очистки подвергнуть контрольной промывке в следующей последовательности:

Стр.40

поместить изделие в чистую ванну;

налить в ванну этиловый спирт так, чтобы узел с ЭРИ был покрыт растворителем на 1-2 мм (расход растворителя 0,9-1,0 мл на 1 см₂ поверхности);

установить ванну с узлом в ультразвуковую ванну, включить установку и произвести очистку узла в течение 2 мин. Режим работы ультразвуковой ванны приведен в п.2.3.3.

При отсутствии ультразвукового оборудования (или в случае, когда элементной базой узлов являются ИС, микросборки, а также полупроводниковые приборы) получение контрольной пробы производится посредством тщательного ополаскивания узла в течение 2 мин в ванне с этиловым спиртом при температуре (20±5) °C.

6.6.4. Отобрать 2,0 мл смыва в пробирку или цилиндр с притертой пробкой, добавить 10 мл дистиллированной воды. Если рН смыва менее 5, то пробу предварительно подкислить 10-процентным раствором соляной кислоты до рН=1-5. Встряхнуть пробирку и визуально сравнить прозрачность пробы с прозрачностью стандартных водно-спиртовых растворов флюса.

6.7. Фотоколориметрический метод определения канифоли

6.7.1. Метод предназначен для контроля качества удаления канифоли при использовании флюсов ФКСп, ФКЭт, ФКТ, ФКТС, ЛТИ-120, ФКДТ, ФКТБ, ФМП, ФККпСп.

Метод основан на образовании окрашенного соединения канифоли с п-диметиламинобензальдегидом.

6.7.2. Реактивы, используемые при контроле:

серная кислота (плотность 1,84);

п-диметиламинобензальдегид, 1-процентный спиртовый раствор;

спирт этиловый.

- 6.7.3. Контролируемый узел после операции очистки подвергнуть контрольной промывке в соответствии с п.6.6.3.
- 6.7.4. Отобрать 2,0 мл смыва в пробирку с притертой пробкой, добавить 0,4 мл раствора п-диметиламинобензальдегида и 5 мл серной кислоты, пробирку закрыть, тщательно перемешать и поместить в стакан с холодной водой для охлаждения.

Замерить через 10-15 мин оптическую плотность приготовленного раствора (длина волны λ = 440 мм, толщина кюветы λ = 10 мм).

В качестве раствора сравнения использовать холостую пробу (этиловый спирт с добавлением п-диметиламинобензальдегида и серной кислоты).

Определить по калибровочному графику процентное содержание канифоли в смыве.

Содержание канифоли на поверхности узла рассчитывают по формуле

$$M = \frac{C \cdot A}{100 \cdot S},$$

где $_{
m M}$ - количество канифоли на поверхности узла, г/см2;

- с- содержание канифоли в смыве, найденное по калибровочному графику, вес. %;
- д количество этилового спирта, взятое для смыва, мл;
- площадь поверхности узла, см2.

Пример построения калибровочного графика представлен в приложении 9.

- 6.8. Методы, основанные на качественных реакциях
- 6.8.1. Метод качественного определения канифоли
- 6.8.1.1. Метод применять при контроле наличия остатков канифоли после удаления флюсов марок ФКСп, ФКЭт, ФКД, ЛТИ-120, ФКТС.

Стр.41

6.8.1.2. Реактивы, используемые при контроле:

сахар, насыщенный раствор;

серная кислота (плотность 1,84).

- 6.8.1.3. Контролируемый узел подвергнуть контрольной промывке в соответствии с п.6.6.3.
- 6.8.1.4. Нанести с помощью стеклянной палочки на часовое стекло растворы в следующей последовательности: 2-3 капли смыва, 1 каплю раствора сахара, 2-3 капли серной кислоты (все растворы

наносить чистой стеклянной палочкой).

Появление в первые минуты окрашивания от розовато-малинового до малиново-красного указывает на присутствие в растворе канифоли. Интенсивность окрашивания зависит от концентрации канифоли в спиртовом растворе.

6.8.2. Контроль удаления кислот

- 6.8.2.1. Контроль применять после удаления остатков флюсов марок ФЦА, ФДФс, защитных жидкостей ЖЗ-1, ЖЗ-2.
 - 6.8.2.2. Реактивы, используемые при контроле:

метиловый оранжевый индикатор, 0,5-процентный водный раствор.

- 6.8.2.3. Контролируемый узел подвергнуть контрольной промывке: узел опускают в дистиллированную воду до полного погружения и ополаскивают в течение 5 мин при температуре (20±5) °C.
 - 6.8.2.4. Отобрать в пробирку 3-5 мл смыва, добавить 3 капли индикатора.

При неудовлетворительной отмывке (наличии в промывочной воде остатков кислот) появляется красное окрашивание, при полной отмывке - желтое.

6.8.3. Контроль удаления щелочных растворов

- 6.8.3.1. Контроль применять после удаления растворов ТМС.
- 6.8.3.2. Реактивы, используемые при контроле:

фенолфталеин, индикатор, 0,5-процентный раствор в 60-процентном этиловом спирте.

- 6.8.3.3. Контролируемый узел подвергнуть контрольной промывке по п.6.8.2.3.
- 6.8.3.4. Отобрать в пробирку 3-5 мл смыва, добавить 3 капли индикатора.

При неудовлетворительной отмывке (наличии в промывочной воде остатков щелочных растворов) появляется розовое окрашивание, при полной отмывке раствор остается бесцветным.

6.8.4. Контроль удаления салициловой кислоты

- 6.8.4.1. Контроль проводить после удаления флюсов марок ФКТС, ФТС.
- 6.8.4.2. Реактивы, используемые при контроле:

железо треххлористое, 6-водное, 2-процентный раствор.

- 6.8.4.3. Контролируемый узел подвергнуть контрольной промывке в соответствии с п.6.6.3.
- 6.8.4.4. Отобрать в пробирку 2-3 мл смыва, добавить 2-3 капли раствора треххлористого железа.

При неудовлетворительной отмывке (наличии салициловой кислоты) появляется фиолетовое окрашивание раствора.

Стр.42

6.8.5. Контроль удаления солянокислого гидразина

- 6.8.5.1. Контроль проводить после удаления флюса марки ФГСп.
- 6.8.5.2. Реактивы, используемые при контроле:

йод, 0,01 н раствор;

натрий углекислый кислый.

6.8.5.3. Контролируемый узел подвергнуть контрольной промывке в соответствии с п.6.8.2.3.

6.8.5.4. Поместить в пробирку 1 мл раствора йода, добавить 0,1-0,2 г углекислого кислого натрия и прилить 20 мл смыва.

При неудовлетворительной промывке (наличии в воде солянокислого гидразина) раствор обесцвечивается, при полной отмывке окраска раствора сохраняется.

6.8.6. Контроль удаления гидролизата желатина

- 6.8.6.1. Контроль проводить после удаления флюса марки Л-5.
- 6.8.6.2. Реактивы, используемые при контроле:

нингидрин;

лимонная кислота;

натр едкий, 1 н раствор;

раствор для определения (0,4-процентный раствор нингидрина в цитратном буфере. Цитратный буфер с pH=5 получают растворением 21,01 г лимонной кислоты в 200 мл 1 н раствора едкого натра и разбавлением полученного раствора дистиллированной водой до 1 л в мерной колбе);

фильтр, черная лента.

- 6.8.6.3. Контролируемый узел подвергнуть контрольной промывке согласно п.6.8.2.3.
- 6.8.6.4. 2 капли раствора нанести на фильтровальную бумагу, высушить в вытяжном шкафу при температуре от 100 до 105 °C, затем на это пятно нанести 2 капли смыва и бумагу снова высушить при вышеуказанной температуре в течение 5 мин.

При неудовлетворительной промывке (наличии в воде гидролизата желатина) на бумаге появляется фиолетовое или красное пятно или кольцо.

6.8.7. Контроль удаления глицерина

- 6.8.7.1. Контроль применять после удаления флюса марки ФДГл.
- 6.8.7.2. Реактивы, используемые при контроле:

медь сернокислая, 3-процентный раствор;

натр едкий, 5-процентный раствор.

- 6.8.7.3. Контролируемый узел подвергнуть контрольной промывке в соответствии с п.6.8.2.3.
- 6.8.7.4. Налить 50 мл смыва в фарфоровую чашку и выпарить раствор на водяной бане. Добавить 0,5 мл раствора сернокислой меди и 0,5 мл раствора едкого натра.

При неудовлетворительной отмывке (наличии в воде остатков глицерина) наблюдается синее окрашивание.

6.8.8. Контроль удаления бензойной кислоты

- 6.8.8.1. Контроль применять после удаления флюса марки ФТБ.
- 6.8.8.2. Реактивы, используемые при контроле:

спирт этиловый ректификованный;

Стр.43

нейтральный красный индикатор (1 г растворить в 1 л 60-процентного этилового спирта).

6.8.8.3. Контролируемый узел подвергнуть контрольной промывке в минимальном количестве этилового спирта в течение 5 мин покачиванием.

6.8.8.4. Отобрать в пробирку 3-5 мл смыва, добавить 1 каплю индикатора.

При неудовлетворительной промывке (наличии бензойной кислоты) появляется красное окрашивание, при полной отмывке - янтарно-желтое.

- 6.9. Контроль загрязненности водного раствора ТМС "Электрин" канифолью производить согласно приложению 9.
- 6.10. Контроль водного раствора ТМС "Электрин" на общую щелочность производить согласно приложению 7.
 - 6.11. Определение остатков растворов ТМС на платах производить согласно п.6.8.3.
- 6.12. Контроль загрязненности деионизованной воды на соответствие требованию п.2.2.6 производить путем непрерывного измерения удельной электрической проводимости воды с помощью индикатора электрической проводимости или концентратомера АКК-201.
- 6.13. Соответствие состава и качества централизованно поставляемых материалов требованиям п.2.2.1 контролируется сличением данных, указанных в сопроводительных документах (сертификатах), с техническими требованиями государственных или отраслевых стандартов, технических условий.
 - 6.14. Контроль выполнения требований пп.2.2.2-2.2.4 производится аналогично п.6.3.
- 6.15. Контроль загрязненности моющих жидкостей канифолью на соответствие п.2.2.5 должен производиться не реже одного раза в неделю согласно приложениям 10-12.
- 6.16. Настройку и установление режимов работы ультразвукового и вибрационного оборудования производить согласно техническому описанию на оборудование.
- 6.17. Качество очистки ячеек и блоков БРЭА от остатков паяльных флюсов на соответствие пп.2.4.1, 2.4.3 проверяется визуально на 100% ячеек. На отмываемых поверхностях не должно быть видимых остатков флюсов. При необходимости должен производиться выборочный контроль качества очистки одним из методов, приведенных в п.6.1.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Справочное

ТЕРМИНЫ И ПОЯСНЕНИЯ

	Термин		Пояснение				
1.	Расконсервация	печатных	Очистка печатной платы перед операциями сборки и				
	плат		пайки от слоя предохранительного консервационного				
			покрытия				
2.	Виброочистка		Метод очистки радиоэлектронных ячеек от остатков				
	радиоэлектронных я	чеек	паяльных флюсов, при котором они погружаются в				
			моющую жидкость, подвергаемую вибрации при				
			частоте 50 Гц				
3.	Техническое	моющее	Многокомпонентная смесь химических веществ,				
	средство		каждое из которых выполняет определенные				
			функции в сложном механизме очистки поверхности				

Стр.44

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Справочное

ВРЕМЕННАЯ ЗАЩИТА НЕГЕРМЕТИЧНЫХ ЭЛЕКТРОРАДИОЭЛЕМЕНТОВ

1. ВРЕМЕННАЯ ЗАЩИТА ОТ СПИРТОНЕФРАСОВОЙ И СПИРТОХЛАДОНОВОЙ СМЕСЕЙ 1.1. Защитные составы

1.	.1.	1.	3С на	основе	латекса	"Квалитекс",	г:

дистиллированная вода

1.1.1.	oo na ocnobe harekoa Rbahirieko, r.		
3C-1:	латекс "Квалитекс"	-	90
	поливиниловый спирт	-	1
	дистиллированная вода	-	9
3C-2:	латекс "Квалитекс"	-	100
	двуокись титана	-	50
1.1.2.	3С на основе латекса ЛНТ-1, г:		
3C-3:	латекс ЛНТ-1	-	25
	поливинилацетатный клей	-	50
	двуокись титана	-	25
3C-4:	латекс ЛНТ-1	-	90
	поливиниловый спирт	-	1

Обезжирить поверхность негерметичных ЭРИ протиркой спиртонефрасовой смесью, не допуская затекания ее внутрь ЭРИ.

- 9

1.2. Нанесение и сушка защитных составов

1.2.1. Нанести на изделие один слой 3C (3C-1 или 3C-2) при $_{\rm T}$ = (20±5) °C;

сушить изделия при $_{T}$ = (20±10) °C в течение $_{t}$ =0,25 ч;

нанести на изделие второй слой 3C при $_{\rm T}$ = (20±10) °C;

сушить изделия до исчезновения липкости при $_{T}$ = (55±5) $^{\circ}$ C в течение 0,5 ч.

1.2.2. Нанести на изделие один слой 3C (3C-3 или 3C-4) при $_{\rm T}$ = (20±5) °C;

сушить изделия при $_{T}$ = (55±5) °C в течение $_{t}$ = 0,5 ч.

2. ВРЕМЕННАЯ ЗАЩИТА ОТ ВОДЫ И ВОДНЫХ РАСТВОРОВ ТЕХНИЧЕСКИХ МОЮЩИХ СРЕДСТВ 2.1. Защитные составы

2.1.1. 3С-5 "Виксинт К", г:

 паста "К"
 - 100

 катализатор N 18
 - 3

Не рекомендуется использовать 3С-5 в изделиях из незащищенной меди, латуни, стали, посеребренной латуни.

2.1.2. 3С на основе лаков, г:

лак АК-020 - 70 лак НЦ-134 - 30 чернильный порошок - 0,1

Обезжирить поверхность негерметичных ЭРИ протиркой спиртонефрасовой смесью, не допуская затекания ее внутрь ЭРИ.

Стр.45

2.2. Нанесение и сушка защитных составов

2.2.1. Нанести на изделие слой 3C-5 при $_{\rm T}$ = (20±5) °C;

сушить изделия до исчезновения липкости при $_{\mathrm{T}}$ = (20±10) °C в течение $_{\mathrm{t}}$ =0,25 ч.

2.2.2. Нанести на изделие 3 слоя 3C-6 при $_{\rm T}$ = (20±5) °C;

сушить изделия после каждого слоя при $_{T}$ = (20±5) $^{\circ}$ C в течение $_{t}$ =0,08 ч;

нанести четвертый слой 3C-6 при $_{\rm T}$ = (20±5) °C;

сушить изделия при $_{T} = (20\pm5)$ °C в течение $_{t} = 0,25$ ч.

- 3. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЗАЩИТНЫХ СОСТАВОВ ДЛЯ ВРЕМЕННОЙ ЗАЩИТЫ
- 3.1. ЗС на основе латекса "Квалитекс"

3C-1:

10 г поливинилового спирта замачивают в 90 г воды на сутки для набухания. На водяной бане нагревают до полного растворения. Охлажденный раствор смешивают с латексом в соотношении 10% раствора и 90% латекса. Хранят в закрытой посуде, пока сохраняется гомогенность состава.

3C-2:

готовят тщательным перемешиванием компонентов.

3.2. ЗС на основе латекса ЛНТ-1

3C-3:

готовят тщательным перемешиванием компонентов.

- 3C-4: 10 г поливинилового спирта замачивают в 90 г воды на сутки для набухания. На водяной бане нагревают до полного растворения. Охлажденный раствор смешивают с латексом в соотношении 10% раствора и 90% латекса.
- 3.3. 3С-5 на основе пасты "К" готовят для одноразового применения тщательным перемешиванием компонентов. Срок хранения определяется текучестью состава.
- 3.4. 3C-6 на основе лаков готовят тщательным перемешиванием компонентов. Разбавители состава растворители N 646 и 648.

Примечания:

- 1. Допускается применение 3C других марок, не указанных в данном приложении, удовлетворяющих требованиям п.2.2.7, и при согласовании с предприятием-разработчиком ОСТ 4Г 0.054.267 и разработчиком настоящего стандарта.
- 2. ЗС после операции очистки необходимо удалять, время между операциями нанесения и удаления ЗС устанавливается предприятием-изготовителем с учетом обеспечения работоспособности ЭРИ.
- 3. Обезжиривание перед нанесением временных 3С проводить в случае сильного загрязнения поверхностей, подлежащих защите.
- 4. При наличии резьбовых отверстий под винты перед нанесением 3С в резьбовые отверстия ввернуть технологические винты.
- 5. Допускается использовать колпачки из поливинилхлоридной или фторопластовой трубки в качестве защиты негерметичных ЭРИ.

Стр.46

Рекомендуемое

СРЕДСТВА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОСНАЩЕНИЯ

Наименование	ГОСТ, ОСТ, ТУ или номер	Техническая
	чертежа	характеристика
Оборудование:		
Ванна для отмывки ПП	ΓΓ0867-4020	Приложение 5
Ванна для обезжиривания,	ГГ0867-4021	То же
флюсования и отмывки		
Установка КР-1М	АУК2.983-002	"
Установка "Вихрь-1"	-	"
Установка "Вихрь-3"	-	"
Установка УРЖ-50	OXM1.002.006 TY	"
Установка для промывки блоков и плат	вЫМ3.240.012	"
Комплекс модулей отмывки узлов	вЫМ 1.240.001	"
Комплекс модулей расконсервации ПП	вЫМ1.240.004	"
Установка отмывки флюсов	вЫМ3.240.008	"
Печь сушильная до 150 °C	APCM3.009.000 TY	"
Шкаф вытяжной 2ШВ-2М-НЖ-1	ТУ 95 1305	-
Технологическая оснастка:		
Верстак типа 2-1-1, 2-2-1	ОСТ 4Г 0.060.234*	-

^{*} На территории Российской Федерации документ не действует. Действует ОСТ 107.320401.001-89. Документ не приводится. За дополнительной информацией обратитесь по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.

Подставка для сушки печатных плат	ΓΓ7826-4001	Приложение 5
Тара производственная	ΓΟCT 14861	-
	ГОСТ 22752	
Кисть филеночная	ГОСТ 10597	-
Пинцет ПГГМ 120, ПГГМ 80	ОСТ 4Г 0.409.365*	-

^{*} На территории Российской Федерации документ не действует. Действует РД 107.290600.034-89. Документ не приводится. За дополнительной информацией обратитесь по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.

Измерительные приборы:		
Весы лабораторные	ГОСТ 24104	-
Индикатор электрической	вЫМ3.430.000	-
проводимости		
Кондуктометрический концентратомер	ТУ 25-05.2683	-
AKK-201		
Фотоэлектроколориметр	ГОСТ 12083*	-

^{*} На территории Российской Федерации документ не действует. Действуют ТУ 3-3.1766-82, ТУ 3-3.1860-85, ТУ 3-3.2164-89, являющиеся авторской разработкой. За дополнительной информацией обратитесь по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.

Устройство	контроля	загрязнений	С	вЫМ3.848.001	-
УФ-осветите	елем				

Лупа ЛП, 2×	ГОСТ 25706	
Микроскоп бинокулярный стереоскопический МБС-9	ТУ 3-3.1210	
Секундомер механический типа СОСпр-26-2-000	ΓΟCT 5072*	-
* На территории Российской Федера 1819.0021-90 и ТУ 25-1894.003-90, дополнительной информацией обратите данных.	являющиеся авторской	разработкой. За
Стекло оптическое цветное	ГОСТ 9411	
Гигрометр психрометрический ВИТ-1 Термометр технический стеклянный ртутный	ГОСТ 2823	

Наимено	ование	ГОСТ, ОСТ, ТУ или номер	Техническая
		чертежа	характеристика
Установка	ультразвуковая	ГГ3.836.007	Приложение 5
специализированная			

Примечание. Предприятие-разработчик СТО может быть определен по указателю индексов (буквенных знаков в номере чертежа), присвоенных предприятиям отрасли.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Справочное

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СПЕЦИАЛЬНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНАСТКИ

Ванна для отмывки печатных плат ГГ0867-4020

Предназначена для механизированной отмывки ПП от остатков смолосодержащих флюсов после пайки.

Техническая характеристика

Емкость бачка, л	2,5
Размеры отмываемых ПП, мм	
длина	250
ширина	140
Croposti promonia official	30
Скорость вращения, об/мин	
Напряжение питания, В	127
Габаритные размеры, мм	
длина	310
ширина	360
высота	320

Ванна для обезжиривания, флюсования и отмывки ГГ0867-4021

Стр.48

Предназначена для обезжиривания, флюсования и отмывки остатков флюса при использовании растворителя и жидких флюсов.

Техническая характеристика

Максимальный размер кюветы, мм 340 длина 280 ширина от 30 до 40 Глубина кюветы, мм Емкость канистры, л от 3 до 5 Габаритные размеры ванны, мм длина 360 800 ширина высота 470 Масса, кг 30

Комплекс модулей расконсервации печатных плат вЫМ1.240.004

Предназначен для расконсервации ПП при использовании водных растворов ТМС

Техническая характеристика

Производительность при двусторонней обработке, м2/ч, не менее	14
Максимальные размеры обрабатываемых изделий, мм 530х530х3	530x530x3
Потребляемая мощность, кВт, не более	78
Рабочая температура растворов, °C	52±3
Время готовности к работе, мин, не более	50
Температура сушки ПП, °С	55±8
Интенсивность ультразвуковых колебаний, Вт/см2 не менее	0,2
Резонансная частота, кГц	44±4,4
Скорость движения конвейера, м/мин	От 0,30 до
	1,44
Расход моющих растворов, г/м2	50
Длина комплекса, мм	5200
Масса комплекса, кг	1350

Комплекс модулей отмывки узлов вЫМ1.240.001

Предназначен для очистки ячеек от остатков водорастворимых флюсов, а также от остатков канифольных флюсов при использовании водных растворов ТМС.

Техническая характеристика

Производительность, ячеек в час	100
Максимальные размеры ячеек, мм	450x450x40
Потребляемая мощность, кВт, не более	33
Объем заливаемой рабочей смеси, л	300
Рабочая температура рабочей смеси, °C	60±5
Расход водопроводной воды, м3/ч, не более	2,5
Габаритные размеры, мм, линии	
длина	7000

ширина 1350

высота 1330

пульта управления длина 800

ширина 570

высота 1650

Масса, кг 1700

Подставка для сушки печатных плат ГГ 7826-4001

Предназначена для сушки ПП после операции отмывки остатков флюса.

Техническая характеристика

 Емкость подставки, шт.
 15

 Шаг установки плат, мм
 12

Стр.49

Габаритные размеры, мм:

длина 130 ширина 200 высота 170 Масса, кг 1,75

Установка УРЖ-50 OXM1.002.006 TУ

Предназначена для регенерации этилового спирта, хладона 113 и других галогенсодержащих растворителей, загрязненных флюсами и защитными жидкостями.

Техническая характеристика

Производительность установки по регенерированному хладону 50

113 не менее, л/ч

Чистота регенерированных растворителей должна быть не ниже, 1·10-6

г/см 2

Потребляемая мощность не более, кВ·А

Габариты блока

регенерации, мм 770х740х1960

нагревателей, мм 770х520х1310

Печь сушильная АРСМ3.009.000 ТУ

Техническая характеристика

Пределы автоматического поддержания температуры от 35 до 150 °C.

Размеры рабочей камеры, мм 910х530х1160

Габаритные размеры, мм

длина 1236

ширина 975 высота 1880

Установка KP-1M АУК2.983.002

Предназначена для очистки ячеек после пайки канифольными флюсами, расконсервации ПП, обезжиривания мелких металлических деталей в низкокипящих пожаровзрывобезопасных органических растворителях на основе хладона 113 с регенерацией моющего раствора.

Техническая характеристика

Производительность, ячеек в час	80
Максимальные размеры отмываемых ячеек, мм	360x240x70
Температура моющей жидкости, °С	50
Потребляемая мощность, кВт, не более	7
Объем заливаемой моющей смеси, л	85
Количество ванн, шт.	3
Расход горячей воды, л/мин	5
Габаритные размеры, мм	
длина	1765
ширина	670
	40
высота	1075
Massa (Fas resource array) ur	200
Масса (без моющей смеси), кг	200
Стр.50	

Установка для промывки блоков и плат вЫМ3.240.012

Предназначена для промывки блоков и плат от канифольных флюсов в растворе ТМС и дистиллированной воде.

Техническая характеристика

Количество промывочных ванн, шт.	4
Внутренние размеры ванн, мм	415x260x360
Тип нагревателей	ТЭН44А13/0,63Л36
Тип электромагнитного вибратора	вЫМ5.590.006
Частота вибрации, Гц	50
Амплитуда вибрации, мм	0,8-1,0
Температура нагрева промывочной жидкости, °С	55±5
Потребляемая мощность, кВт	16
Габаритные размеры установки, мм	
длина	1547
ширина	913
высота	1327
M/	000
Масса (без моющей смеси), кг	330

Установка "Вихрь-1"

Предназначена для бездымного термического уничтожения неутилизируемых жидких горючих отходов нефтепродуктов.

Техническая характеристика

Применяется с 01.01.1990 Производительнос

Производительность, кг/ч 300

 Окислитель
 Воздух

 Марка вентилятора
 ЦЧ-70 N 6

Габариты турбобарботажной горелки, мм

высота 3150

максимальный наружный диаметр 760

внутренний диаметр камеры сгорания 612

Масса, кг 800

Установка "Вихрь-3"

Предназначена для бездымного термического уничтожения неутилизируемых жидких горючих отходов нефтепродуктов.

Техническая характеристика

 Производительность, кг/ч
 1000-3000

 Окислитель
 Воздух

 Марка вентилятора
 ЦЧ-70 N 12,5

Габариты турбобарботажной горелки, мм

высота 6420

максимальный наружный диаметр 2890

внутренний диаметр камеры сгорания 2000

Масса, кг 16850

Стр.51

Установка отмывки флюсов вЫМ3.240.008

Предназначена для очистки узлов РЭА и БРЭА от остатков канифольных флюсов при использовании водных растворов ТМС.

Техническая характеристика

Производительность, м2/ч, не менее	1,2
Потребляемая мощность, кВ·А, не более	27
Расход водопроводной воды, м3/ч, не более	1,0

Режим работы установки двухсменный

Габаритные размеры установки, мм, не более

длина 800

ширина 900

высота 1800

Максимальные размеры обрабатываемых изделий, мм 550x550x150

Установка ультразвуковая специализированная У30-4М1 ГГ3.836.007

Предназначена для ультразвуковой очистки ячеек от канифольных флюсов и жировых загрязнений в спиртохладоновых растворителях, а также расконсервации плат печатного монтажа.

Техническая характеристика

Производительность, ячеек в час	60
Максимальные размеры ячеек, мм	240x360x70
Потребляемая мощность при работе с генератором УЗГ-3-0,4, кВт, не более	2,5
Объем заливаемой моющей смеси, л	50
Производительность регенератора, л/ч	15
Габаритные размеры, мм	
длина	1150
ширина	850
высота	1200
Масса (без смеси), кг	180

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 Обязательное

МАТЕРИАЛЫ

Наименование	ГОСТ или ТУ
Ализарин (α – β диоксиантрахинон)	ТУ 6-09-1749
Аммиак водный	ГОСТ 3760
Бумага фильтровальная лабораторная	ГОСТ 12026
Бура (натрий тетраборнокислый)	ГОСТ 8429
Вода деионизованная марки В	OCT 11 029.003
Вода дистиллированная	ГОСТ 6709
Вода питьевая	ГОСТ 2874

Стр.52

Наименование	ГОСТ или ТУ
Воздух сжатый	ГОСТ 9.010
Железо треххлористое, 6-водное	ГОСТ 4147
Жидкость защитная (масло ТП-22А, ТП-22)	ТУ 38-101-360
Йод	ГОСТ 4159
Калий иодистый	ГОСТ 4232
Калия гидроокись	ГОСТ 24363
Канифоль сосновая	ГОСТ 19113
Кислота лимонная моногидрат и безводная	ΓΟCT 3652
Кислота серная	ГОСТ 4204
Кислота соляная ГОСТ 3118	
Клей поливинилацетатный	ТУ 6-15-443
Компаунд "Виксинт К-18"	ТУ 38-103508
Латекс "Квалитекс"	M СИСО 2004
Латекс ЛНТ-1 ТУ 6-01-799	
Лак АК-020 ТУ 6-10-93	
Лак НЦ-134 ТУ 6-10-1291	
Медь (II) сернокислая 5-водная ГОСТ 4165	
Метиловый оранжевый индикатор	ТУ 6-09-5171
Натрия гидроокись	ГОСТ 4328
Натрий углекислый кислый	FOCT 4201

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
Нейтральный красный индикатор	ТУ 6-09-4120
Нефрасы С2-80/120 и С3-80/120	ГОСТ 443
Нефрас-С 50/170	FOCT 8505
Нингидрин	ТУ 6-09-10-1384
П-диметиламинобензальдегид	ТУ 6-09-3272
Пропинол Б-400	ТУ 6-14-300
Сахар-песок	FOCT 21
Сода кальцинированная техническая	ГОСТ 5100
Спирт поливиниловый	ГОСТ 10779
Спирт этиловый технический	ГОСТ 17299
Спирт этиловый ректификованный технический	ГОСТ 18300
Средство моющее техническое "Электрин"	ТУ 38-507-63-011
Двуокись титана пигментная	FOCT 9808
Ткани хлопчатобумажные бязевой группы ГОСТ 11680*	
* На территории Российской Федерации докумен 29298-2005 Примечание изготовителя базы данных.	т не действует. Действует ГОСТ
Фенолфталеин	ТУ 6-09-5360
Хладон 113	ГОСТ 23844
Жидкость 139-104	ТУ 6-02-1040
Жидкость 131-85	ТУ 6-02-584

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 Справочное

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ

Наименование	Предельно допустимая концентрация, мг/мз	Класс опасности по ГОСТ 12.1.005
Аммиак водный	20,0	4
Йод	1,0	2
Калия гидроокись	0,5	2
Кислота серная	1,0	2
Кислота соляная	5,0	2
Ксилол нефтяной	50,0	3
Медь сернокислая (по меди)	0,5	2
Натрия гидроокись	0,5	2
Натрий углекислый кислый	2,0	3
Нефрасы С2-80/120, С3-80/120, нефрас-С 50/170	100,0	4
Сода кальцинированная	2,0	3
Спирт этиловый	1000,0	4
Двуокись титана	10,0	4
Хладон 113	3000,0	4

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 Обязательное

МЕТОДИКА ПРИГОТОВЛЕНИЯ МОЮЩЕГО РАСТВОРА "ЭЛЕКТРИН" И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕЙ ЩЕЛОЧНОСТИ РАСТВОРА

- 1. Нагреть дистиллированную воду до температуры от 30 до 40 °C.
- 2. Растворить ТМС "Электрин" в нагретой дистиллированной воде из расчета 50 г/л.
- 3. Отобрать на анализ пробу моющей жидкости в количестве от 50 до 100 мл из модуля очистки.
- 4. Определить в пробе величину щелочности, для чего:

отобрать пипеткой 20 мл моющей жидкости, перенести в коническую колбу вместимостью 250 см₃ и оттитровать 0,5 н раствором соляной кислоты в присутствии метилового оранжевого (от 2 до 3 капель) до появления розовой окраски;

определить объем раствора соляной кислоты, пошедшего на титрование - это и есть щелочность раствора.

Допустимое расхождение между результатами двух параллельных определений не должно превышать 1%.

Примечания:

- 1. В случае потемнения паек необходимо использовать натрий тетраборнокислый в количестве 1% от объема раствора моющей смеси.
- 2. При увеличении пенообразования моющей жидкости вводить пеногаситель пропинол Б-400 из расчета 3 мл на 1 л моющей жидкости, или жидкость 139-104 из расчета 0,3 мл на 1 л моющей жидкости, или жидкость 131-85 из расчета 0,3 мл на 1 л моющей жидкости.

Стр.54

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 Рекомендуемое

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СЛИВУ ОТРАБОТАННОГО МОЮЩЕГО РАСТВОРА "ЭЛЕКТРИН"

Перед сливом отработанный раствор ТМС "Электрин" необходимо разбавить за счет смешивания раствора и воды в следующей последовательности:

- 1). Удалить остатки защитных жидкостей (масло ТП-22 и др.) с поверхности сливаемого раствора в технологическую емкость.
 - 2). Открыть сливной кран вентиль первого модуля с моющим раствором.
- 3). Установить скорость слива отработанного раствора ТМС "Электрин" из первого модуля промывки от 2 до 3 л/мин.
 - 4). Установить скорость слива воды из второго модуля промывки 15 л/мин.
 - 5). Произвести слив разбавленного раствора в производственные стоки.

Специальных методов обезвреживания моющего раствора перед сливом в производственные стоки не требуется, так как в сточных водах моющее средство токсичных соединений не образует.

Примечание. При ручной и вибрационной очистке отработанный раствор ТМС "Электрин" перед сливом в производственные стоки разбавлять до концентрации 700 мг/л.

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

Обязательное

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КАНИФОЛИ В ВОДНОМ РАСТВОРЕ "ЭЛЕКТРИН"

1. Метод основан на выделении канифоли путем выпаривания из моющего раствора с последующим обнаружением ее на фотоэлектроколориметре с п-диметиламинобензальдегидом и серной кислотой.

2. Реактивы, используемые при контроле:

п-диметиламинобензальдегид, 1-процентный спиртовый раствор;

серная кислота (плотность 1,84);


спирт этиловый.

- 3. Контроль загрязненности моющего раствора канифолью производится следующим образом:
- 3.1. Отобрать в фарфоровую чашку 2 мл моющего раствора, выпарить содержимое чашки на водяной бане.
- 3.2. Растворить выделенную канифоль в этиловом спирте (остальные компоненты в этиловом спирте не растворяются).
- 3.3. Отфильтровать полученный раствор через воронку с фильтром в мерную колбу на 100 мл; фарфоровую чашку еще раз ополоснуть этиловым спиртом и слить через ту же воронку в мерную колбу.
 - 3.4. Довести раствор до метки этиловым спиртом.
 - 3.5. Отобрать из мерной колбы в пробирку с притертой пробкой 2 мл спиртового раствора.
 - 3.6. Добавить к пробе 0,4 мл раствора п-диметиламинобензальдегида и 5 мл серной кислоты.

Стр.55

- 3.7. Тщательно перемешать и поместить в стакан с холодной водой для охлаждения.
- 3.8. Замерить через 10-15 мин величину оптической плотности (длина волны $_{\lambda}$ = 440 нм, толщина кюветы $_{l}$ = 10 мм). В качестве раствора сравнения использовать (этиловый спирт с добавлением п-диметиламинобензальдегида и серной кислоты) холостой опыт.
- 3.9. Определить по калибровочному графику, приведенному на черт.1, процентное содержание канифоли в спиртовом растворе.

Пример построения калибровочного графика зависимости оптической плотности растворов от концентрации канифоли



3.10. Рассчитать процентное содержание канифоли в моющем растворе по формуле

 $C = 50 \cdot A$

где с - содержание канифоли в моющем растворе, вес.%;

д - содержание канифоли в спиртовом растворе, вес.%.

- 4. Построение калибровочного графика
- 4.1. Приготовить 10 стандартных спиртовых растворов флюса с концентрацией 0,001; 0,002; 0,005; 0,009; 0,013; 0,016; 0,020; 0,030; 0,040; 0,050 вес.%.
- 4.2. Отобрать для анализа в пробирки с притертыми пробками по 2 мл каждого стандартного раствора, добавить по 0,4 мл раствора п-диметиламинобензальдегида и по 5,0 мл серной кислоты.
- 4.3. Пробирки закрыть пробками, тщательно перемешать и поместить в стакан с холодной водой для охлаждения.
- 4.4. Замерить через 10-15 мин оптическую плотность приготовленных растворов на фотоэлектроколориметре (длина волны $\lambda = 440$ нм, кюветы $\lambda = 10$ мм) относительно холостого опыта (этиловый спирт с добавлением п-диметиламинобензальдегида и серной кислоты).
- 4.5. Построить калибровочный график зависимости оптической плотности растворов от концентрации канифоли.
 - 4.6. Пример построения калибровочного графика представлен на черт.1.

Стр.56

ПРИЛОЖЕНИЕ 10 Обязательное

МЕТОДИКА КОНТРОЛЯ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ МОЮЩИХ ЖИДКОСТЕЙ КАНИФОЛЬНЫМИ ФЛЮСАМИ

Контроль загрязненности моющих жидкостей производится следующим образом:

- 1). Отобрать на анализ пробу моющей жидкости в количестве от 50 до 100 мл из ванны очистки.
- 2). Отделить (отстаиванием, фильтрованием) раствор пробы от механических примесей с минимальной потерей растворителя.
 - 3). Определить в пробе величину кислотности, для чего:


отобрать пипеткой 10-20 мл моющей жидкости и оттитровать 0,05 н спиртовым раствором едкого калия в присутствии фенолфталеина, тщательно перемешивая пробу до появления слабо-розового окрашивания;

рассчитать кислотность ${\mathbb K}$ по формуле

$$K = \frac{1}{2} \cdot T$$
,

- где 1 объем 0,05 н спиртового раствора гидроокиси калия, расходуемого на титрование пробы, мл;
 - т титр 0.05 н спиртового раствора гидроокиси калия;
 - 2 объем пробы, взятой на титрование, мл.
- 4). Определить процентное содержание канифольного флюса в моющей жидкости по калибровочному графику зависимости кислотности жидкости от концентрации канифоли. Пример построения калибровочного графика представлен на черт.2.

Пример построения калибровочного графики зависимости кислотности спиртонефрасовой смеси от содержания канифоли



Стр.58

ПРИЛОЖЕНИЕ 11 Обязательное

МЕТОДИКА ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗА СТЕПЕНИ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ СПИРТОНЕФРАСОВОЙ СМЕСИ КАНИФОЛЬНЫМИ ФЛЮСАМИ

Контроль загрязненности спиртонефрасовой смеси производится в следующей последовательности:

- 1). Заполнить химическую пробирку типа ПХ-14 (ГОСТ 1770) емкостью 20 мл на две трети объема 0,1 н спиртовым раствором гидроокиси калия.
- 2). Добавить с помощью пипетки (ГОСТ 20292) от 35 до 50 капель 1-процентного спиртового раствора фенолфталеина.
 - 3). Перемешать содержимое пробирки встряхиванием, раствор приобретает ярко-малиновую окраску.
- 4). Набрать в пипетку 0,5 мл окрашенного фенолфталеином приготовленного раствора гидроокиси калия и перелить в пробирку типа ПХ-14 с риской на объем 6,1 мл.
- 5). Отобрать пробу спиртонефрасовой смеси из ванны и переливать смесь малыми порциями в пробирку, встряживая и добавляя до тех пор, пока содержимое не обесцветится.
- 6). В случае, если содержание канифоли в смеси не превышает допустимого значения, уровень жидкости в пробирке превысит контрольную риску. При содержании канифоли в смеси больше допустимого значения уровень жидкости в пробирке равен или ниже контрольной риски.

ПРИЛОЖЕНИЕ 12 Рекомендуемое

МЕТОД КОНТРОЛЯ КИСЛОТНОСТИ СПИРТОХЛАДОНОВОЙ СМЕСИ

- 1. Метод основан на изменении окраски водной вытяжки из контролируемой пробы в присутствии индикатора бромфенолового синего в зависимости от изменения кислотности среды. Интервал перехода окраски индикатора 3,0-4,6.
 - 2. Реактивы, используемые при контроле:

бромфеноловый синий индикатор - 0,1-процентный раствор в 20-процентном этиловом спирте.

3. Ход анализа:

Отобрать 5 мл анализируемой спиртохладоновой смеси в пробирку с притертой пробкой, прилить 5 мл дистиллированной воды, тщательно перемешать, добавить 4-5 капель индикатора и снова перемешать.

В присутствии индикатора водный слой окрашивается. При полном отсутствии канифоли в спиртохладоновой смеси и при содержании ее менее 0,25% водный слой имеет сине-голубую окраску, при содержании канифоли более 0,25% появляется зеленый оттенок. При увеличении содержания канифоли водный слой имеет зеленую окраску.

Электронный текст документа подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: рассылка