



HOJA DE INFORMACION TECNICA

IMPERMEABILIZANTE ACRILICO AFIBRATADO

No. IMP001



INFORMACION DEL PRODUCTO

IMPERMASTER ACRILICO FIBRATADO es un impermeabilizante a base de agua elaborado con resinas acrilicas y fibras sinteticas. De facil aplicaci3n, el acrilico brinda impermeabilidad y elasticidad para que la resistencia del mismo sea mayor a movimientos normales en la construccion evitando filtraciones de humedad, de igual manera retarda la corrosi3n en las superficies metalicas, en superficies debidamente preparadas para cualquier tipo de clima.

BENEFICIOS / VENTAJAS

- Protege de humedad y goteras
- Reduce la transmisi3n de calor (blanco)
- Buena reflectividad a los rayos UV (blanco)
- F3cil de aplicar.
- Bajo VOC

USOS RECOMENDADOS

Recomendado para techos y losas en viviendas, oficinas, escuelas, edificios comerciales, construccion en general, en exterior en superficies horizontales, sobre concreto, lamina galvanizada, fibrocemento, ladrillo, ductos, etc. Su aplicaci3n es con rodillo, brocha o cepillo, sobre techos de edificios, viviendas, almacenes, casa-habitaci3n, instalaciones comerciales e industriales. Se recomienda utilizar tela de refuerzo para garantizar buen refuerzo en el recubrimiento.

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

* ACABADO:	Satinado
* COLORES:	Blanco, Gris y Terracota
* CONSISTENCIA:	Semi-espeso
* DENSIDAD (25°C)	1.29 +/-0.05 kg/L
* TIPO DE RESINA	100% Acrilico
* % DE SOLIDOS	
• Por Volumen	29.35 +/- 2%
• Por Peso	43.55 +/- 2%
* ELONGACION	>200%
* VISCOSIDAD	30,000 -35,000 cP
* PH:	9-10
* PESO:	1.181 +/- 0.02
* VOC TEORICO:	14.21 g/L
* TIEMPO DE SECADO:	
• Tacto	2-3 horas
• Recubrimiento	6-24 horas
* RENDIMIENTO (TEORICO):	
16-18 m²/19L con tela de refuerzo	
20m²/19L sin tela de refuerzo	
*PRESENTACION:	Galon / Cubeta

METODO DE APLICACION:

1. Rodillo

- El tipo de rodillo a utilizar depender3 de las condiciones del sustrato (liso, rugoso o extra rugoso).
- Retire el pelo suelto enredando cinta adhesiva a lo largo de todo el rodillo para despu3s retirarla.
- Humedecerlo previamente y evitar rodarlo.
- Evite girar r3pidamente porque esto puede burbujear.
- Introduzca en la pintura cargando uniformemente toda la felpa, elimine el

2. Cepillo de cerdas suaves o ixtle

- Use cepillo de ixtle: Verifique que el cepillo no desprenda cerdas ni que 3stas est3n abiertas.
- Extienda el material uniformemente sobre la superficie. Cuando se trate de la capa sellante, ejerza fuerza para asegurar que el material penetra en el poro del sustrato.
- Evite pasar varias veces el cepillo sobre el mismo lugar porque puede provocar la formaci3n de burbujas o reducir el espesor de la capa.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Debe cumplir con las siguientes condiciones:

*LIMPIEZA: Eliminar cualquier material que impida que el impermeabilizante se adhiera a la superficie como grasa, polvo, 3xido, moho, tierra, pintura suelta, etc.

Utilice un cepillo de alambre o espátula para eliminar recubrimiento suelto o dañado.

*SECADO: La superficie no debera contener humedad para garantizar adherencia, durabilidad y eficiencia.

CONDICIONES DE APLICACI3N

- Temperatura Ambiente: > 10°C
- Temperatura de la superficie: ' De 15 a 30°C.
- Humedad Relativa: Menor a 85%
- Nunca aplique frente a los rayos del sol. Aplique en horas donde esto no suceda: o bien use carpas o lonas para crear sombra.
- No aplique en exteriores si existe pron3stico de lluvia en las 72 horas siguientes a la aplicaci3n.

PREPARACION DE MATERIAL

- Mezcle perfectamente el producto con una pala limpia y agite con movimientos c3clicos desde el fondo del envase hacia fuera, procurando incorporar perfectamente todo el material hasta que est3 libre de asentamientos y tenga un color uniforme. Filtrar antes de su aplicaci3n.
- Reductor: Agua limpia.

PRECAUCIONES

"ADVERTENCIA"

No fume y no ingiera alimentos durante su aplicaci3n.

- En caso de ingest3n, no se provoque el vomito. Solicite atenci3n m3dica de inmediato; evite el contacto directo.
- Cierre bien el envase despu3s de cada uso.
- El uso de este producto por ni3os debe ser supervisado por adultos