



**SOCODEP**  
électronique embarquée - automobile

SOCODEP LE SPÉIALISTE MULTIMARQUE  
DE LA RÉPARATION D'ÉLECTRONIQUE EMBARQUÉE  
À DESTINATION DES PROFESSIONNELS

## NOUVELLE INTERVENTION PRODUIT SUR LES MARQUES



**Audi**



**SEAT**



**ŠKODA**



### BOITE DSG7

DQ380 - DQ381 - DQ500



### CARACTÉRISTIQUES DE LA PRÉSTATION

Ce produit est monté sur les véhicules

DQ380 - DQ381	DQ500
Audi S3 - Type 8V	Audi Q3 - Type 8U
Audi SQ2 - Type 8Q	Audi RS3 - Type 8P
Audi TTS - Type 8S	Audi TT-RS - Type 8J
Seat Ateca Cupra - Type 5FP	Skoda Kodiaq II
Seat Leon Cupra - Type 5F	Skoda Karoq
Skoda Superb - Type 3V	Volkswagen Tiguan - Type 5N
Volkswagen Arteon - Type 3G8	
Volkswagen Jetta GLI - MK7	
Volkswagen GTI / Golf R MK7 - Type 5G	
Volkswagen Passat B8 - Type 3	

#### Les symptômes que nous traitons :

- Erreur 10666/P1735 00 capteur position embrayage 1 défaut électrique
- Erreur 10668/P1736 00 Capteur de position de l'embrayage 2, défaut électrique

#### La prestation associée aux symptômes :

- Révision TCU DSG7 : 450 € HT

#### DÉLAI RAPIDE 24/48H

Pour en savoir plus sur les prestations proposées contactez nos conseillers techniques par mail

[contact@socodep.fr](mailto:contact@socodep.fr)



LA NOUVELLE VIE DE VOTRE ÉQUIPEMENT ÉLECTRONIQUE AUTOMOBILE



**SOCODEP**

[contact@socodep.fr](mailto:contact@socodep.fr) - [www.socodep.fr](http://www.socodep.fr)

