



SOCODEP

électronique embarquée • automobile

SOCODEP LE SPÉCIALISTE MULTIMARQUE
DE LA RÉPARATION D'ÉLECTRONIQUE EMBARQUÉE
À DESTINATION DES PROFESSIONNELS

NOUVELLE INTERVENTION PRODUIT SUR LES MARQUES



Mercedes-Benz



TCU Continental Getrag



CARACTÉRISTIQUES DE LA PRESTATION

Ce produit est monté sur les véhicules :

Mercedes	Renault	Renault
Citan W245	Captur I	Kadjar
	Clio IV	Kangoo
	Fluence	Megane III
	Grand Scénic III	Scénic III

DELAI RAPIDE
24/48H



Pour en savoir plus sur les prestations proposées contactez nos conseillers techniques par mail

contact@socodep.fr

Les symptômes que nous traitons :

- A-coups au passage des vitesses
- Boite de vitesse bloquée ou ne répond plus

Codes erreur :

- DF437 Moteur du tambour de sélection 1
- DF439 Moteur du tambour de sélection 1
- DF490 Circuit du moteur d'embrayage 2, panne électrique générale
- P1743 Signal du capteur de position du moteur d'embrayage
- P1744 Embrayage 2, restriction de fonctionnement
- P1837 Transmission du capteur de vitesse côté secondaire – circuit défectueux
- P1839 Commande du tambour de sélection 2 – dysfonctionnement
- P1893 Commande du tambour de sélection 2 – dysfonctionnement
- P1893 Commande du tambour de sélection 2 – dysfonctionnement
- P1899 Embrayage 2, restriction de fonctionnement

La prestation associée aux symptômes :

Remise en état : 410€ HT -

les interventions bénéficiant du service Plug and Play (pas de codage à prévoir au remontage) sont signalées par ce picto



SOCODEP

électronique embarquée • automobile

contact@socodep.fr - socodep.fr

