

Reporte de atenciones Fecha y hora de generación del reporte: 06/18/2022 17:15:35

FECHA	TIPO	CLIENTE	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
		DECATHLON	parciales	acometidas
2022-06-18 X	Emergencia	DECATHLON	traslado taller	ertuioytg
2022-06-18 X	Emergencia	DECATHLON	ERGINIE BAS	aceilico
		Constructivamente		bdbjdjdk
2022-06-18 X	Emergencia	Edistructivamente	Adecuaciones Costa	Visita de inspección Costa Azul
2022-06-18 X	Emergencia	<u>₿</u> ₽€ATHLON	<u>Ĉa₩hGeVŒPBaterías</u>	Cambio Banco de Baterias
		Dairon Guarin	BRS Rarranquilla	1. Recalentamiento por deficiencia en contactos. 2. Cliente ma
2022-06-18 X	Emergencia	DECATHLON	Prueba	ந்றுந்துias malas.
2022-06-18 X	Emergencia	DECATHLON	test	test
2022-06-18 X	Emergencia	DECATHLON	abc	abc
2022-06-18 X	Emergencia	DECATHLON	Puerta Enrrollable	puerta Bloqueada
2022-06-18 X	Emergencia	DECATHLON	puerta Enrrollable	puerta bloqueada
2022-06-18 X	Emergencia	DECATHLON	Blogheada	prueba 13 obs
2022-06-18 X	Emergencia	DECATHLON	Bloque puerta	
2022-06-18 X	Emergencia	DECATHLON	Purellable Prollable	Bloque de puerta enrollable. Se estaba aterrizando la fase del
2022-06-18 X	Emergencia	DECATHLON	Blewensian de	EHRUNISTA
2022-06-18 X	Emergencia	DECATHLON	ବ୍ୟର୍ଥାପ୍ରଥିତି taller de	Instalación de cableado en taller de raquetas, alargar el circuit
			raqueta y	circuito y 4 metros de tubería EMT 3/4 y se trasladó la mesa de
			instalación de Tomás de cargadores	
			en open y	
			movimientos de mesa	
			de pimpón	