APR - Trabalho em altura

Modelo da empresa · Versão 5

Ordem de serviço	OS-2481
Serviço	Reparo com solda no vaso V-301 (bocal de saída)
Local	Plataforma P-XX, módulo 3
Altura de trabalho	Cerca de 6 metros, acesso por andaime
Equipe	Carlos Mendes, Ana Ribeiro e Paulo Souza

Análise de riscos por etapa

Etapa	Perigo	Medida de controle
Acesso ao andaime	Queda de pessoas ou de materiais	Andaime inspecionado e liberado; área abaixo isolada; ferramentas amarradas.
Posicionamento no ponto de reparo	Queda de altura	Cinto tipo paraquedista com dupla ancoragem, conectado antes de qualquer deslocamento.
Soldagem em altura	Faísca, queimadura e incêndio	Trabalho a quente liberado; vigia de fogo; extintores no nível e no andaime.
Remoção de equipamentos	Queda de objetos	Descida de material por içamento com sinaleiro designado.
Desmobilização	Queda e ergonomia	Descida com três pontos de apoio e conferência final do andaime.

FICTÍCIO

Lista de verificação antes de subir

Item	Conforme
NR-35 válida para todos que trabalham em altura	[ ] Sim [ ] Não
Cinto tipo paraquedista inspecionado, com dupla ancoragem	[ ] Sim [ ] Não
Pontos de ancoragem identificados e adequados	[ ] Sim [ ] Não
Andaime montado, inspecionado e etiquetado	[ ] Sim [ ] Não
Condições climáticas e de vento verificadas	[ ] Sim [ ] Não
Área abaixo isolada e sinalizada	[ ] Sim [ ] Não
Plano de resgate conhecido pela equipe	[ ] Sim [ ] Não
Permissão de trabalho emitida e assinada a bordo	[ ] Sim [ ] Não

Plano de resgate

Em caso de queda ou suspensão no cinto, o integrante mais próximo aciona a segurança da instalação pelo rádio e inicia o resgate conforme o plano da plataforma. Ninguém realiza resgate sem equipamento adequado e sem acionar a segurança.

Assinaturas

Nome	Função na OS	Assinatura
Carlos Mendes	Engenheiro de inspeção	
Ana Ribeiro	Soldadora qualificada	
Paulo Souza	Caldeireiro	

FICTÍCIO