Telephone: 064 / 3910000 / 30 Ismailia

Fax. : 02 / 064 / 3914784 - 3914785

Email. : info@suezcanal.gov.eg

رئم النيد ٧٤ (٥٠-٥ رقم العلف : --

تليفون ۲۰ / ۲۹ خط) الإسماعيارة فاكس: ۲۹۱٤۷۸۱ - ۲۹۱٤۷۸۱ / ۲۲۰ / ۲۰ بريد إلكتروني : info@suezcanal.gov.eg

محويل مستندات

الموضوع:-

- عدد/٨ أصل محاضر الفحص والإستلام لتشوين جزء من المعدات الخاصة بإتفاق التعاون بين هيئة قناة السويس والهيئة الفنية بمجلس الدفاع الوطنى والموقع بتاريخ ٢٠٠٩/٦/٢٨ لمشروع مراقبة وتأمين الملاحة VTMS بقناة السويس.
- فاكس الهيئة الغنية بمجلس الدفاع الوطنى رقم ٩٨٣٨ بتاريخ ٢٠١٥/٩/١٣ بخصوص كثوف المعدات بالأسعار للمشروع وكشوف محدد بها ما تم توريده وتشوينه فعلياً بمخازن هيئة قناة السويس.
- فاكس إدارة التحركات إلى الهيئة الفنية بتاريخ ٢٠١٥/٩/١٧ بخصوص تحديد المعدات التي سيتم صرف قيمة دفعة توريد المهمات لها.
- فاكس الهيئة الفنية بمجلس الدفاع الوطني رقم ١٠٣٢ بتاريخ ٢٠١٥/٩/٢٩ بخصوص الموافقة على المعدات التي سيتم صرف قيمة دفعة توريد المهمات لها.

<u>محول الما</u>:- حسابات التحركات

لعمل ما يلزم نحو صرف جزء من دفعة توريد المعدات الخاصة بمشروع مراقبة وتامين الملاحة VTMS طبقاً لإثفاق التعاون المشار إليه عاليه وفاكس الهيئة الفنيــة بمجلــس الـــدفاع الوطني رقم ٩٨٣٨ بتاريخ ٢٠١٥/٩/١٣ وفاكس إدارة التحركات السي الهيئة الفنية بتاريخ ٢٠١٥/٩/٢٧ وموافقة الهيئة الفنية بالفاكس رقع ١٠٣٣٢ بتاريخ ٢٠١٩/٢٩.

وكيل مديرالتحركات للاتصالا والمراقبة الانكترونية

(مهندس/ محمّد عادل الكاشف)

إجراءات لجنة فحص مجتمعة بتاريخ: 21- 9-2015

رئيس : المدد / م، ايمن على موسى من إدارة التحركات

عضو: المبيد / م. محمد الدالى من إدارة التحركات

عضو : السيد / م. امير حسن زيتون من إدارة التحركات

عضو: العبيد / م. نبيل عصام من إدارة التحركات

طبقا للبند اولا من التعليمات الداخلية لقسم المراقبة الإلكترونية رقم (26) لسنة 2015 بتاريخ 17-9-2015 " مرفق " .

قامت اللجنة مجتمعة بالقحص ظاهريا لتشوينات أجهزة ومعدات محطتي رادار القبة و بورفؤاد طبقا للكشف المرفق.

وقد قارنت اللجنة هذه الأصداف طاهريا بنسبة 100 % للكشف المرفق - وهي ترى أن الأصداف الموردة مطابقة لما جاء في الكشف، وبناءا عليه توصىي اللجنة بفيول الأصداف الموردة.

الأعضاء/

المهندس/ المه سئ

المهندس/ محراله لأ___ المهندس/ أمريحوسر المهندس/ ليبلهمام،

ملحوظة هامة: _ تم تركيب المهمات المذكورة عالية في محطتى رادار بورفؤاد و القبة و تم تسليم تلك المهمات اللى السيد المهندس/ محمد احمد الدالى – رقم: 9821 – ادارة التحركات – قسم المراقبة الالكترونية

الممتثلم:

التاريخ:

c. ~ 19101

وقیل مدیر ۱۸۰۱ دشدرکان نبرتسالان المواقبة الانتخالیة میندس / مراح میندس / مراح معتصل عادر الکاشف

(بر عفہ ہے)

. 37
3
-
de
5.
.)
- *
.7
:0
a-
140
1
2.
3
7.
n 1
31
1 .
7
A

Outl Redundant Single frequency SCANTER 2001/262181-603 Operatio Frequency 937 ACU 4KW - 3 phases 400V/262382001	2 M 1	3009	TERMA	
One 36U cabinet including:	1	3305	TERMA	
Jisplay console (KVM) /FIDC108BukSR	1	ATTOO CHOPS IN		
Vave Guide Dehydrator/LAB2AC-B		211001000040	Belkin	
24 ports switch, 2960 Catalyst/WS-C2960-24TT-L V06	1	0385-09/10	RFS	
4 pons switch, 2960 Catalyst/WS-C2960-24TT-L V06	1	FOC1420VIHM	CISCO	
lightising Unit (DU) including 1 CPRD hount/ACP-2000P4-00XE	1	FOC1420V1H7	CISCO	7
Pigussing Unit (DU) including 1 CPRD hoard/ACP-2000P4-00XE	1	1036021 (CPRD:474)	Advantech	
crvice Display including 1 RPI board	1	1036019 (CPRD:477)	Advantech	
onter 18(8) series/CISCO1841 V06	1	1036023 (RPI:4208)	Advantech	\$1,801,968.50
cada Status concentrator/FL II. 24 BK-PAC	1	FCZ1423C3RF	CISCO	
ethiji detector	1	00A0452DB23D	phoenix contact	
	1	Lancasana	Control of the Contro	
mart UPS VT 10kVA/SUVTPF10KB2H	1	S/N: PS1027340228	APC	
pti Smoke; Smoke detector	1	N.A	ABUS	
stenna (22°) SGX38.5H22/SGX38.5H22	1	10228	CHI.	
Itenna turning unit (ATU)/ST2	1 1	The Control of the Co	CHL	
ave goide	1	10-1A: 140-09-1	CIL	
nor open/close sensor				

74.24 MG

4

Switch 24 ports Catalyst 2960 Switch 24 ports Catalyst 2960 Rack-mount covered.	Additional Radar (S	perry Mass	
Rack-mount console 17° LCD KVM switch Digitising Unit (DU) including to		3 Marine	و) حميقار
Digitising Unit (DU) including 1 CPRD bound SCADA SCADA		-	7
1 / Lance Box make Training I Chorn		FCQ1525Z5Z1	
		PCO1525261V	CISCO
(1 1 1 1 1 2 V/1 75 A		f. (1/0/0000053	CISCO
12V/15A a supply	1	KMAD850460	Belkin
9 VI Tenny and supply	1	U11874	Getek
Smoke detector			SIGNALIS
UPS ANS	1	76536197	III.
UPS APC SORIOVA Door open/close sensor installation kit for El Kobs Antenna turning unit with built in transceiver Antenna RFT Display Companibility Unit 19° console Vidgo cable	1	3039474373	Photoix Contact
Door open/close senser		1039506519	THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH
installation kit for El Koha Antenna tussi		_	Phoenix contact
Antenna turning and man		V/A	+
Antenna turning unit with built in transceiver Oisplay Companies		\$1748002399	ABUS
Display Compatibility Unit	3		APC
19° console Vice	1 N	A	
Video cable	1 10	0077345/1	SIGNALIS
Interspetch Unit 2-way	110	VNA /I FINE	Spens
	1/0	276 den -	Sperry marine
	1 100	076896/120780	Sperry marine Sperry Marine
	I N/A	36V120780	Sperge ka
	1 11000		Sperry Marine
		72-40V 1400 S	perry Marine
			of Marine

.

49.

(

No. :		400		
De -	The control of the co	200	V 9	رثم القيد : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
	910000 / 30 Ismailia			رقع العلف : اليغون ٢٠٠٠ / ٢١٤ (٢٠ خط) الإسماعيلية
Email. : info@suez		تعليمات داخلية		خاکس : ۲۹۱۹۷۸۱ – ۲۹۱۹۷۸۱ (۲۹۰۹۸۰ ناکس در ۲۸۰۱۹۲۸ (۱۹۲۰ کی در تر و ۱۹۲۰ کی در ۲۸۰۱۹۲۸ (۱۹۲۰ کی در ۲۸۰۱۹۲۸ کی در ۲۸۰۱۹۲۸ (۱۹۲۰ کی در ۲۸۰۱۹ کی در ۲۸۰۱۹ کی در ۲۸ کی د
		نعلیمان داست		Kin Transmission 196 . 198
950	h sentra t	١٥ فسا (٢٦) من	20	
	صا ظاهريا طبقا للانشوف انعزا	بيث منظومة VTMS فح	زة ومحات تحد	يمس تشكيل اللجان الآتية للحصل أجو
		. 1	كاملة):	أولا: لحنة الرادارات الأسلسية (
	رثيسا	3. 5		الحاد o المهندس/ أيمن على موسى
	8	r		o المهتس/محمد الداني
	امناء - ٠	4		و المهتس/ أمير حسن ريتون و المهتس/ أمير حسن ريتون
		4	8. 15.	و المهمس / تبيل عصام و المهمس / تبيل عصام
			د (کاملة):	تانيا: احتة نظام VTS يورسعا
	رئىســــا		a.	تانیا: بعد نظم وی ۲ عدد
	870	2	Tivolar	يو أن المهلاس/ أحدد الجزار
· .	اعضساه	1	Layer	عه o المهتدس/ مصطفی أبو بكر
		./31	(a) a c a	٥ المهندين/محمد الدالى
	r - 2	· Lava	يور توهق الح	ثالتا: لحنة مهمات نظام VTS
	رس			 المهلدس/محمود جودة
	اعضاء			 العهندس/محمد النموقي
		ζ.		و المهندس/ تبيل عصام
	المتعادر عليها):	(• ٢% من المهمات ا	الإساعلية	رابعا: لحمة مهمات نظام VTS
	رئيا	1.786		 المهندس/ وليد عبد الباسط
8 8	200	Í	E 77	٥ المهندس/ محمد الصيرفي
	امضاء	1		· أ المهتدس/ وليد موسى
	اقد عليها):	" من المهمات المن	الاضافية (١٠)	خامسا: لحنة مهمات المحات
J.	ّ رئيـــــا	100	S	عــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
	إسمنت ا	20	Roile	حد و المهندس/مصطفى لنو بكر
	10		<i>C</i>	 المهندس/محمد الدسوقى
-			- 2	٥ المهندس/ أمير حسن زيترن
				٥ المهندس/ محمد تهامي مخيه
الات	در التحركات للاصاء	. وكيلم		
	الرافية الإلكارية	وا		
54	() H	FC		Landy 15's
	مد عادل الكاشف)	1 1 1 1 1 1 1		2) - ;
		10 -41		

إجراءات لجنة فحص مجتمعة بتاريخ: ٢٨- ٩-٢٠١٥

رئيس : السيد / م. محمد أحمد محمد الصرفى من إدارة التحركات

عضو: السيد / م. مصطفى أبو بكر من إدارة التحركات

عضو: السيد / م. أمير محمد زيتون من إدارة التحركات

عضو: السيد / م. محمد النسوقي من إدارة التحركات

عضو: المديد / م. محمد تهامي مخيمر من إدارة التحركات "

طبقا للبند خامسا من التعليمات الداخلية لقسم المراقبة الإليكترونية رقم (٢٦) لسنة ٢٠١٥ بتاريخ ١٧-٩-٣٠٠ ' مرفق ' ، قامت اللجنة مجتمعة بالفحص ظاهريا لتشوينات الأجهزة والمعدات الإضافية لمنظومة الـ VTMS طبقا للكشف المرفق المعدل.

وقد قارنت اللجنة هذه الأصناف ظاهريا بنسبة ١٠٠ % للكشف المرفق المعدل - وهي ترى أن الأصناف الموردة مطابقة لما جاء في الكشف المعدل: ويناءا عليه توصى اللجنة بقبول الأصناف الموردة.

الأعضاء

المهندس / محمد تهامي مخيمر

المهندس / محمد النسوقي

المهندس/ أمير محمد زيتون

المهندس / مصطفى أبو بكر

درود فامن عدالدرون مل الرسون ۱- کی الدر استاری

رنيس اللجنة ١٠ ح الحرار

م/محمد أحمد محمد الصرقي

مُلحوظة هامة: _ تم تسليم هذه المهمات مشمول هذا المحضر إلى السيد : محمد محمد السيد ورقم وظيفته ٢٢/٣٠١٥٤ بإدارة : التحركات قسم : المراقبة الإليكترونية بالإسماعيلية ، ثم تم تركيبها في مراكز مراقبة الحركة (الإسماعيلية، بورسعيد، السويس) ومحطات الرادارات بطول القناة ومواقع كاميرات الليزر (المرحلة الثالثة).

توقيع المسئلم المسرح

3017101

وكيل مدير إدارة القحركات للإنسالات المراقبة الألكارنية مهندس / المراقبة الألكارنية مهندس / المحاشة

License				
Transport , installation	1	-		
Integration VTS	1.			
documentation	1			
E1 Reduntancy for Radar sites	1			
router 2811				
	4			
outer 1841 series	7		, ,	
outer 1841 (Camera)				10
oster 1900 series (camera)	11		/	
idea encoder (camera)	11			
isco WIC-IMFT E1	11			
isco WIC-2MFT E1	13			
isco WIC-2FE	2			
isco switch	3			
ard Disks	4			
VD writer	22			E E INVESTIGATIONS
ape Drive Backup	3			\$1,105,714.20
S HB MEI 2021 7	3			
AS HP MSL2024 Tape Library (Tape read/write device prolaint DL 360	3			
	3			
LTOS Ultrium 3TB Tape	144			
² data protection software	1			
dditional requirment				
dundam NAS for Ismailia				
S Clock with Display on the wall	1			
	3			

1. .

ND ND

umber	Device/Model Serial		
amber	at PC for paneramic display	Quantity	
	HP 28 W		
107V	C2C	1	
	13.	1	
	ntancy for Radar sites	1	
- Indiana de la Servación			
CZ142470HS, FCZ14247H6H)	(FCZ142470GJ, FCZ142470G		
CZ160901Q, FCZ16099027, 9022, FCZ16099028)	FCZ16099021, FCZ16099029 FCZ16099021, FCZ16	•	1941 series instead of 1841 because of (End- ene End-of-Life Announcement for the Cisco Series Integrated Services Router Licenses
Z1523C279, FC21523C23E	(FCZ15239FSS, FCZ152)C27D FCZ15239FSC, FCZ1523C27B FCZ1523C27R, FCZ15	п	Accessories)
GL184227A9, FGL184227A8. GL184227AP, FGL18422288	(FGL184227A6, FGL184227A8 FGL184227A8, FGL184227AL FG	п	
16, 0811-04711, 0811-04719, 13, 1127-04724, 0811-04710,	(0811-04718, 0811-04720, 0811- 0811-04621, 0811-04629, 0811-	11	
10)	FT II.1 0811-4	4907	and the second s
	Frei	D	
		1	
		i	Single Barrier Commence
ADMARKA E.S. T.	1446 Manual Print	22	NOT DELIVERED
(39001668)	654 Tape Library (Tape resilivens shoke 65620204175,	3	12 NOT DELIVERED
	168	3	I NOT DELIVERED
C5, CZJ2130KG4)	1 CZJ2139KG3, CZJ21	1	
	on sellinge	144	W. N. C.
		1	#NOT DELIVERD
	requirment		NOT DELIVERD
	A3444 Optiver's atomic systems for ionnits C21212		
29	Storage CZ1212		
7	286206		
NB .	286296 286296		
n e	286206	-	
. 11219632)	Bitgday on the wait (11219642, 11219		
.11219632)	(11719542, 11219	1	

Elice source (" Lul mes lau
1º Eul

77. 72		
elephone: 064 / 3910000 / 30 Ismailia ax.: 02 / 064 / 39:4784 - 3914785		تابيغون : ۲۰۱۰-۲۹۱۹ (۲۰ شط) الإحساميلية خاكس : ۲۹۲۲۷۸ – ۲۹۲۷۸۵ (۲۲-۲۶۰
mail. : info@suezcaral.gov.eg	تعليمات داخلية	بريد إلكثررني : info@swczcznal-gov.eg
4	٠١٥ قىسا (زم) م	3,~
ماً ظاهرياً طبقاً للكشوف العرفقة.	يث منظومة VTMS فحم	
	4	أولا: لحنة الرادارات الأسلسية (كاملة):
رشيب ا	3 8 3	 المهندس/ أيمن على موسى
		٥ المهندس/ محد العالمي
اممناء ٠	1	 المهندس/ أمير حسن زيتون
		و المهتبين / نبيان عب ام
n		زانيا: لحِنَة نظام VTS بورسعيد (كاملة):
رتبس	d.	مر o المهندس/ احدد الحزار ممركلي
اعتساء		ري 0 المهلاس/ مصطفى أبو يكو <i>ميماعزاعا</i>
,	ζ.	 المهتدس/محمد الدالى
100 mm	:(414	<u>تالنا: لحنة مهمات نظام VXS يورتوفق (كا</u>
رنيس	at a second	٥ المهندس/محمود جودة
The state of the s		 المهندس/محمد النبوقي
اعضاء	,	ه المهندس/ نبيل عصام
تعاقد عليها):	١٠٠ من المهمات الم	رابعا: لحنة مهمات نظام VTS الإسعاعلية (
رثوــــا		٥ المهندس/ وليد عب الباسط
F-2		 المهندس/محمد الصيرفي
اعضاء .	, L	 ألمهتدس أوليد موسى
: عليها):	« من المهمات المتعاث	خامسا: لحنة مهمات المحات الاضافية (١٠
ن ا		 المهندس/ محت المبيرفي
واستنفدا	3	معه ن المهندس/ مصطفى لو بكر محافزاع
)	٥ المهندس/ محمد الدسوقي
er grande de		 المهندس/ أمير حسن ژيتون
15 No. 16- 17:	L	٥ المهندس/ محدثهامي مخيير
ىرالتحركات للاتصالات إفية الإلكترونية		97
	2	200
-		Antology
ر عادل الكاشف)	(مهندس/کمد	Eva f

حميورية مصر العربية هطة قفاة السويس

محضر لجنة فحص واستلام إجراءات لجنة فحص مجتمعة بتاريخ: ٢٠١- ٩-٢٠١

من إدارة التحركات السيد / م. وليد عبد الباسط عبدالله رئيس :

من إدارة التحركات عضو: السرد/م، محد أحمد محمد الصرفي

من إدارة التحركات عضو: السيد / م، وليد محمد موسى

طبقا للبند رابعا من التعليمات الداخلية لقسم المراقبة الإليكترونية رقم (٢٦) لسنة (٢٠١٠ بتاريخ ۱۷-۹-۵۱ مرفق " .

قامـت اللجنـة مجتمعـة يـالفحص ظاهريـا لتشـويذات أجهـزة ومعـدات منظومـة الــ VTMS بالإمماعيلية طبقا للكشفين المرفقين (موقعين من أعضاء اللجنة).

وقمد قارنت اللجنية هذه الأصيناف ظاهريها بنسبة ١٠٠ % للكشفين المرفقين – وهمي تنزي أن الأصناف الموردة مطابقة لما جاء في الكشفين: وبناءا عليه توصى اللجنة بقبول الأصناف الموردة

الميندس وليد محمد موسى وليرسي ١٩٥٩ و ١٥٠٠٠

المهادس محمد أحمد محمد الصرفي م آخر کی)

رئيس اللجنة

5/0/1/09 وليد عبد الباسط عبداله

> للحرطة فالمقدم تدنيس فده العبدت الشمدل فنه المعصر الرائب ؛ الحد مرسى أبا أدَّا e e de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la companya de la

45/601/60

وكيل مدير إدارة التحركات للإتسالات المراقبة الالكترونية

Isma	ailia VTS Center		
VTS WorkStation	6	HP Z800	T
Paneorama workstation	3	HP Z800	1
Chair designer	1	HP Z800	1
24" LCD color monitor	18	HP LP2475w	
22" LCD color monitor	10	HP ZR22w	1
ismnormserv	1	HP ProLiant DL180 G6 Server	
ismredunserv	1	HP ProLiant DL180 G6 Server	
isimpernarch	1	HP ProLinut DL180 G6 Server	
smredunarch	1	HP ProLinit DL180 G6 Server	1
NAS	1	HP X3410 19.6 TB MSA2000	1
SCADA	1	ProLiant DLI80 G6 Server	1
switch.	2	48 pons switch, 2960 Caralyst	1
Router	7	2800 series router	
Rooter	2	2911 router	
printer	2	Color Laserlet printer	
Video encoder	1	Ateme	
7" Monitor	2	Belkin rack console	\$2,104,841
nterface router	1	1900 router	
0" Monitor	1	TOSHIBA 50L2456D	
Squipment rack	2	1 CONTIDA 2022430D	
GPS BODET			
tackable Main Unit	1	BODET MIC SIGMA	
IPS Antenna	1	BODET ANT GPS 3	
Ismailia VTS Marii	ne Office	juneau, mi dra,	
/orkStation		HP 2800	
witch	1	24 ports switch, 2960 Catolyst	
outer -	Ti I	2800 series router	
4° LCD color monitor	2	HP LP2475w	
Ismailia Remote sites (tousson, devresouir, kabreet)			
nuter 1800 series	3	Cisco	
outer 1900 sereies	3	Cisco	
ideo encoder	3	Ateme	J.

Item Description	Qt	Serial Number	Manufacture/Model	Status
L		Ismailia VTS Cen	ter	
WorkStation	6	(CZC0335040, CZC0335041 ,CZC033503T, CZC033503R)	HP Z800	2 NOT DEL DIEDE
Panaorama	3	(CZC033503Z, CZC033503Q, CZC033503P)		2 NOT DELIVERED
Chart designer	1	(, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	HP Z800	
trate Dynam monitor	18	(PLC028016C, PLC028016F, PLC028016N, PLC028014R, PLC028014N, PLC028016H, PLC028016J, PLC028016K, PLC028016W, PLC028016M)	HP Z800 HP LP2475w	7 NOT DELIVERED
- 12 · - mastur	10	(CN401702F0, CN401701VC, CN401701V7, CN401702F6, CN401701VD, CN401701V9, CN401701V5, CN401701V3, CN401702F4, CN401702F1),	HP ZR22w	
Numerouse)	1	CZ303220VH \	HP ProLiant DL180 G6 Server	
Sourcil ausers	1	CZ303220V8	HP ProLiant DL180 G6 Server	
withor careti	1	CZ303220V3	HP ProLiant DL180 G6 Server	
emissiparitely	1	CZ303220V6	HP ProLiant DL180 G6 Server	
117	1	MX2942002B	HP X3410 19.6 TB	
US 42000	1	CN80128478	111 A3410 19.0 1B	
A5 (2000)	1	3CL002J429		
MS (2000)	1	3CL002J564		
SC 119.1	1	.9	III n. 11 - nt in n	
Wiffelt	2	(FOC1436W6NF, FOC1436W6NW)	HP ProLiant DL180 G6 Server	NOT DELIVERED
čout, r	1	(FCZ142470GF, FCZ142470HY, FCZ142470HM, FGL152312JV, FGL152312JW, FGL152312JU, FCZ142470GJ)	WS-C2960S-48TD-L Cisco 2800 series router	
louter	2	(FCZ160776T, FCZ160776S)	Cisco 2900 series router	
RENTER	2	(JPTTB9HHXG, JPTTB9HHSP)		
IDEACH SCOOLE	1	0811-04683	HP Color LaserJet printer	
TERFACE ROLFER	1	FGL184227GH	Atome VSS-110-FE video transmitter	
MONTHER	2	420901000108, 211001000067)	Cisco ROUTER 1941	
" MOSHOR		39706P00834C1	. Belkin Rack Console TOSHIBA 50L2456D	

Totales Chines

chorci No

equinitii +2 2	BODET MIC SIGMA
ri) Liva widde Sann Cail 1	BODET ANT GPS 3

Ismailia VTS Marine Office

	15illianin		
		111 2,130.00	NOT DELIVERED
Total I		24 ports switch, 2960 Catalyst	NOT DELIVERED
1		2800 series router	NOT DELIVERED
Vanta I		HP LP2475w	NOT DELIVERED
257 A A Companior 2		III Lizaton	

Ismailia Remote sites (tousson, devresouir, kabreet)

		(FCZ1423C3TA, FCZ1423C3SY, FCZ1423C3RZ)	Cisco 1800 series	
ncu.1	3	(FGL184227AJ, FGL1842279B, FGL184227AC)	Cisco 1900 sereies	
â .	3	(PGL18422 733, PGL18410, 0811-04633)	Ateme	
10	3	[081 [-04708, 0811-04707, 0811-04007]		

2 John - 27

< 10/4 5 mm on or

7

4		3.2	100
O _k :		37	العالم المستوي
e/ephone : 064 / 39/0000 / 30 Isr			نوالداف . مغيرت : ۲۰۰ / ۲۱ / ۲۱ و (۲۰ خط) الإسماميانية
ax. : 02 / 064 / 39 i 4784 - 39147	85		رين: ١٨٧٤٧٨٥ – ١٩٨٤٧٨٥ / ١٢٠ - ٢٠
imail. : info@suezcanal.gov.eg	خلية	تعليماتدا	يد الكتررني : info@suczczaal.gov.eg
	Y-102	مرف (۲۷) ل	
أ للكشوف المرفقة.	VTN قحصاً ظاهرياً طبة	دات تحدیث منظومة S	يصميز تشكيل اللجان الآنية للمحمن أجهزة ومح
			أولا: لَحِنَة الرادارات الأسلسية (كاملة)
***	رثيب		٥ المهندس/ أيمن على موسى
	5	٢	٥ المهدس/محمد الداني
	اعتساء	1	ه المهتدس/ لدير حسن زيتون
0			 المهتدس / ثبیل عصام
	O 10	: <u>(</u> 3	نانيا: لحنَّة نظام VYS مورسعد (كامل
*	روسا		يو ه المهندس/ أحدد الجزار م
~	2004	The state of the s	عير ن المهندس/ مصطفى أبو بكر <i>سيماناً</i>
	د ا	1 -	 المهندس/محمد الدالي
17.0		ىق (كاملة):	ثالتا: لحنة مهمات نظام VTS بورتوفي
	ر ئيس ــــا	60	٥ المهندس/ سحمود جودة
		Į.	 المهندس/محد الدبوقي
134	أعطباء		و المهندس/ تبيل مصام
27 (4)	همات المتعاقد عليها)	عيلية (٢٠% من الم	رابعا: لحنة مهمات نظام VTS الاسما-
	رتيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ		 المهندس/ وليد عبد الباسط
· .	52	Ċ	 المهندس/محمد الصيرفي
	اعصاء	Į	· ، أن المهتدس/ وليد موسى
@	ت المتعاقد عليها):	ة (٢٠% من المهما	خامسا: لحنة مهمات المحات الإضاف
	رئيســــا	(a) (b) (b) (c)	٥ المهندس/محد الصيرقي
	أعضياء	E Re	حد ت المهندس/مسلطقي لو بكر مع <i>كر</i>
	9.2)	 المهتدس/محمد الاسوقى
3) -	 المهدس/ أمير حسن زيترن
×1 - 11 1		L	٥ المهندس/محمد تهامي مخيمر
	ڪيل مدير التحرڪ المارات تاکيا	. و=	
~.av	والمرافية الإل		
_	-		Artily
اشف)	س/مُعدُ عادل ال	(مهند	

إجراءات لجنة فحص مجتمعة بتاريخ: 20- 9-2015

رئيس : السيد / م. محمود جوده مصطفى من إدارة التحركات

عضو: السيد / م محمد الدموقي علي من إدارة التحركات

عضو: العدد / م. ذبيل عصام عبدالحميد من إدارة التحركات

طبقا للبند ثالثًا من التعليمات الداخلية لقسم المراقبة الإليكترونية رقم (26) لسنة 2015 بتاريخ 17–9–2015 " مرفق " .

قامت اللجنة مجتمعة بالفحص ظاهريا لتشوينات أجهزة ومعدات منظومة ال VTMS ببوتوفيق طبقا للكشف العرفق .

وقد قارنت اللجلة هذه الأصناف ظاهريا بنسبة 100 % للكشف المرفق - وهي ترى أن الأصناف الموردة مطابقة لما جاء في الكشف ، وبناءا عليه توصى اللجنة بقبول الأصناف الموردة.

الأعضاء بين عصام عبدالحميد المهندس/محد الدسوقي على عدادرسر، من

رئيس اللجنة ممرا بر م/ محمود جوده مصطفى

ملحوظة هاسة: - تم تسليم هذه المهمات مشمول هذا المحضر إلى السيد : شوقي أحمد عزب ورقم وظيفته الإليكترونية ببورتوفيق ، ثم تم تركيبها في مركز مراقبة الحركة والميناء ببورتوفيق.

توافع المسئلم منعون وسنعو

وكيل مدير إدارة القمرة والإتسالات المراقبة الالكترينية مهتدس / حماد للا محتمد هادل الكاشاء

Suez VTS Cent	er HP Z800	-
2 6	HP LP2475w HP ProLiam DL180 G6 Server	_
ork Station 1	HP ProLimit DL 180 G6 Server	
" LCD polor monitor 1	HP ProLiant DL180 Go Server	
enormserv	HP ProLint DL180 G6 Server	
neredunisery 1	HP ProLink DC 180 Go Go	
renormarch	HP X1600 7.5TB	
neredunarch 2	24 posts switch, 2960 Catalyst	
(AS	2800 series router	150 727 00
witch 1	2911 router	\$1,159,727.00
Router	Color LiserJet printer Belkin rack console	
Router	TOSHIBA 50L2456D	
printer 1	TOSHIBA 304-2-1-2	
11* Monitor		
50" Monisor	BODET MIC SIGMA	
Equipment rack GPS BODET	BODET ANT GPS 3	
Purchable Main Unit	Cisco	
GPS Amesona Suez Remote sites (Mowaslat, PT radar)	2 Cisco	
	2 Ateme	
Router 1800 series	2	
Router 1900 sereies Video escoder		16

N

	Sucz Y IS Center	Free French	Delivered
and the second s	1 2 1	00-X400	Deliyunui
VorkStarKin	6	HP LPM75W	Delivered
gr LCT cylin monitor	1	HP ProLings Dt. 180 G6 Server	Delivered
V154dfil4cV	1	HP ProLeant DL 180 G6 Server	Delivered
n-vedunserv	1	(4P Prof. iant D1, 180 G6 Server	Delivered
courmarch	i i	EIP ProLiant DL 180 G6 Server	Delivered
erodunauch	1	FIP X 1600 7.5TB	Delivered
AS .	2	24 ports switch, 2960 Catalyst	Delivered
yirch	1	2800 series conter	Delivered
OWC	1	29(1 router	Delivered
unier	i	Color Laserlet printer	Delivered
Anter	2	Bolkin rack cunsole	Delivered
f* Monitor	1	TOSH(BA 501.2456D	Delivered
I' Motifiar	2		Delivered
of some start		The state of the s	Delivered
GPS BODET		BODET MIC SIGMA	Delivered
eckable Main Unit	i	BODET ANT GPS 3	Delivered
PS Antenna Cauber "PG Lots and Art PG" readury			Delivered
Sucz Semule sites (Mownslat, PT radur)	2	Cisco	Delivered
outer 1XDO series	2.	Cisco	Delivered
policy 1900 assists	2	Ateme	11.

عرب و عن البرب و تا

Video escorto

لينوحهم

NDC

· I work

Z CANAL AUTHORITY	(6	9)	سيسه تصاله السهيس
WWW.SUEZCET AT BOY BE			لدراعيه م
Dept :	(4-1)		رقع الاعلاد :
Re	امالية اخلية	تعلیمات مرقد (۲۷)	المغون : ۲۰۱۰/۲۹۱۰۰۰ (۲۰۰۰ حمد) الإصماعيلية الكس : ۲۰۱۲/۲۸۰ – ۲۹۱۲۸۵ / ۲۰۱۲ - ۲۰ ربع إلكتروش : info@suezuwnsi.gnv.eg
4	1-10	(())	يصير تشكيل اللحان الآتية لقحب أحيات
ا للكثيرة الله الله الله الله الله الله الله ا	VTMS فحصا طاهريا طية	معدات تحدیث منظومه و 1.3-	بصير تشكيل اللجان الآتية لقحص أجهزة و أولا: لجنة الرادارات الأساسية (كلما
		-12	 المهندس/ أيمن على موسى
	رئيسا		 المهندس/محمد الدالي
37		ſ	 المهندس/ أمير حسن زيتون
	أعضاء	Ţ	ت المهدس / شیل عصام ت المهدس / شیل عصام
- I'i		./21	تانيا: لجنة نظام VTS بور سعيد (كام
U		.[۵ المهندس/ أحمد الجزار
	ر نوس ــــا		 المهتدس/مصطفی أبو بكر
		{	 المهندس/محمد الدالى
	اعصناء	./21.16\ s.	نالنا: لحنة مهمات نظام VTS بورتوف
# T		· [ALIACS]	 اأمهندس/محمود جودة
Section 1	رگیســــــــــــــــــــــــــــــــــــ		 المهندس/محمود جودة المهندس/محمد الدسوقي
شم	54	} .	 العهدس محمد الدسوقي المهدس أبيل عصام
727	أعضاء	7	
	مات المتعاقد عليها):	عليه (٢٠٠% من المه	رابعا: لجنة مهمات نظام VTS الإسماد
2	رئيس		 ٥ المهندس روليد عبد الباسط
U		5	 المهندس/محمد الصبيرفي
J	أعضاء		 المهندس/ وليت موسى
	المتعاقد عليها):	(٢٠ % من المهمات	خامسا: لحنة مهمات المعدات الإضافية
	رئيســـــا		 المهندس/ محمد الصبير في
	أعضاء	- (المهندس/مصطفى أبو بكر
		.)	٥ المهندس/ مجمد الدمبوقي "
	8)	٥ المهندس/ أمير حسن زيتون
20 20	1000 MMC 4400	L	 المهندس/ محمد تهاسی مخیمر
Kim, Y.	يل مدير التحركات ا	وڪ	27
_ 4	والمراقبة الإنكروني		ديريل
	二十十	5	4
\mathcal{I}_n	/ محمد عادًا الك الله	(معتدم	5: 9:

إجراءات لجنة فحص مجتمعة بتاريخ: ٢٠١٥- ٩-٢٠١

من إدارة التحركات السيد / م. أحمد الجزار

من إدارة التحركات السيد / م. مصطفى ابو بكر

من إدارة التحركات عضو : السيد / م. محمد الدالي

طبقا للبند ثانيا من التعليمات الداخلية لقسم المراقبة الإليكترونيـــة رقــم (٢٦) لســـنة ٢٠١٥ بتاريخ ١٧-٩-٩٠١٥ " مرفق " .

قامت اللجنة مجتمعة بالفحص ظاهريا لتشوينات أجهزة ومعــدات منظومـــة الــــ VTMS ببورسعيد طبقا للكشف المرفق.

وقد قارنت اللجنة هذه الأصناف ظاهريا بنسبة ١٠٠ % للكشف المرفق – وهــي تــرى أن الأصناف الموردة مطابقة لما جاء في الكشف: وبناءًا عليه توصى اللجنة بقبول الأصناف الموردة.

رئيس اللجنة

/5-4 /waiten/

ملحوظة هامة: - تم تركيب البضاعة مشمول هذا المحضر في مركز مراقبة الملاحة (مكتب الميناء) ببورسعيد و تم تسليم تلك المهمات الى السيد/ لحمد مصطفى قبطان - رقم/ VI/TOOTT

وقول منين الم المتعربة و للإتسالات المسئلم / المر مومومي فرف ي 41/000 40

They was both they are house

	Port Said VTS Center		
VTS WorkStation	2	HP 2800	1
24° LCD color matrico	6	HP LP2475w	-
sainormserv		FIP ProLiant DL 180 G6 Server	-
sairethinsery	1	HP ProLiant DL180 G6 Server	-
sainomarch	1	HP ProLiant DL180 G6 Server	
sairedunarch	i		
NAS		HP ProLiant DL180 G6 Server	
switch	2	HP X1600 7.5TB MSA2000	
Router	1	24 ports switch, 2960 Catalyst	
Router		2800 series router	
printer .	1	2911 router	\$1,159,727.0
17* Monitor	1	Color Lascrlet printer	\$1,127,727.00
(0) Monitor	2	Helkin rack console	
Quipment rack		TOSHIRA 50L2456D	
GPS BODET	2		
Sackable Main Linit	1		
PS Antenna.	1	BODET MIC SIGMA	
Said Remote sites (koba, PF)	40.40.	BODET ANT GPS 3	
onter 1800 series	2		
Outer 1900 sereigs	2	Cisco	
ideo encoder	2	Aleme	

((

()

Lodice Com

ND(

Dept 2	- Land of the state of the stat
No. 1	يقم الدفات :
Re. :	
Telephone: 064 / 3910000 / 30 Ismailin Fax.: 02 / 064 / 3914784 - 3914785	-11-76/19124079114761
Fax.: 02 / 064 / 39/4/04 - 39/4/05 Ernzil: info@ sqezcenal gav.eg	مرب الكثروش: www.czreensi.gov.ug اتحلما
7-102-26	مقدل
VTMS &	يصير تشكيل لللجان الأكية لمعجس لمجهزة وسعدات تحديث منظر
۲۰۱۶.	هجس التفاع الوطني (الهيئة التنبية) رقم ٩٨٢٨ يتاريخ ١٢/٩/١٠
	أولا: تحمّة الرادارات الأسلسية (كلملة): ﴿
رئيسا	٥ للمهندس/ أيسن على موسى
	م المهندس/ محمد الدالي
أعضاء	ه المهندس/ البير حسن زيتون
15.5	ه همینس ایول عمام تازیا: لحزه نظار ۱۳۳۶ میری
	تانيا: لحنة نظلم VTS بورسعد (كاملة): • السيس/ تحد البزار عمي
ر پستین	المهنس/ مصطفی آبو بکد ایکرار استان ا
	٥ المهدن / محد الدلالي المسال على
اعضاء	نالنا: لحنة مهمات نظام VTS بور توقيق (كلملة):
	٥ المهندس/مصود جودة
	٥ المهندس/ محمد الدسوقي
1	٥ المهندس/ تبيل عصام
10. In 19.5 11 (1).	رابعا: لحنة مهدات نظام ٧٦٥ الإسماعلية (١٠٠ الإسماع
	٥ السهندس/ وليد عبد الاباسط
	٥ الموندس/ تبحث المبير في
أعذباه	٥ المهتدس/ وليد موسى
ت المتعلقد عليها):	خامسا: لحنة مهدات العمال الإضافية (١٠ % من المهدا
رنیب	· المهندس/ مصد الصيوري .
أحدث	· O Thesien/ martin the est with ()
* No.	٥ الدهندس/ محمد الدسوقي
Th. 11 48	٥ المهندس/ لبير حسن زيتون
	ت المهندس/ محمد تهامي مخيمر
كيل مدير التحر كات للاتمالات	
والمراقبة الإلكترونية	spetis-
C Apply	
/ عد عادل الحكاشف)	مَنْ (مهتلم
	80
	5 *

إجراءات لجنة فحص مجتمعة بتاريخ: 21- 9-2015

رئيس : السيد / م، ايمن على موسى من إدارة التحركات

عطبو: الميد/م. محمد الدالي من إدارة التحركات

عضو: السيد/م، امير حسن زيتون من إدارة التحركات

عضو: السيد / م. نبيل عصام من إدارة التحركات

طيقا للبند اولا من التعليمات الداخلية لقسم المراقبة الإلكترونية رقم (26) لمسنة 2015 بتاريح 17-9-2015 " مرفق " .

قامت اللجنة مجتمعة بالفحص ظاهريا لتشوينات أجهزة ومعدات محطتي رادار بورتوفيق و جنيفة طبقا للكشف المرقق،

وقد قارنت اللجنة هذه الأصناف ظاهريا بنسبة 100 % للكشف المرفق - وهي ترى أن الأصناف الموردة مطابقة لما جاء في الكشف, وبناءا عليه توصىي اللجنة بقبول الأصناف الموردة،

رنيس اللجنة

الأعضاء

Committee 1

المعيندس/ محمر المراكس المعيندس/ الممير حرسم المعيندس/ بمبر عصام/

ملحوظة هامة: - ثم تركيب المهمات المذكورة عالية في محطنى رادار بورتوفيق و جنيفة و نم تسليم تلك المهمات الى السيد المهندس/ نبيل عصام - رقم: 10028 - ادارة التحركات - قسم المراقبة الالكترونية،

المسئلم. فبوجعهم؟

التاريخ: ١٥/١٩/ ١٠٠٥

وكيل مدير إدارة التعركات للإتسالات الراقبة الالكترونية موندس / مهلداله موندس / مهلداله الالأشف

33	- - -
Lati S	12/13/8/41
الماخلا	Ú
£100-	

GENEIFA R.	ADARS	TATION		
Radar structure including:	The second second	N.A.	SOFRELOG	_
Dual redundant SF SCANTER 2001/ 262181-603 Operating Frequency 9375 MHz	1	The same of the sa		_
NCO 98 W - 3 phases 400 V/262 482001	1 .	3010	TERMA	
One 36U cabiner including:		3301	TERMA	
Digitizing Unit (PC)/ACP-2000P4-00XE		N.A.	MAQUART	
Digitizing Unit (PC)/ACP-2000P4-00XE	_	1036003	Advantech	
Service Display (PC)/ACP-2000P4-00XE		1035004	Advantech	
Display console (KVM)/F1DC108BukSR		1036022	Advantech	
Wave Guide Dehydraton/LAB2AC-B		211001000038	Belkin	
Scada Status concentrator/FL/IL/24 BK-PAC	1	0384-09/10	RFS	
witch/WS-C2960-24TT-L V06		00A0452DB22B	Phoenix Contact	
witch/WS-C2960-24TT-L V06	1 1	FOC1420V1G4	CISCO	
Couter/CISCO1841 V06	1 1	FOC1420V1E6	CISCO	_
emp detector	1	FCZ1423C3SW	CISCO	
pti Śmoke; Smoke detector/ABU RM1000	1			
mart UPS VT 10kVA/SUVTPF10KB2H		N.A.	ABUS	
ntenna (21") HG-HP-1-37/259460-712	1 1	S1027340234	APC	
/ave guide	1 3	0002-712	TERMA	
oor open/close sensor	1 4			

-

*

\$1,280,208.62

مهندس المحمد عادل العساماشم	بموضم لممات فعصا خااصا بعو	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1
٣	B dec ye	, /
	3	Ň

Radar structure including:		Territoria de la composición dela composición de la composición de la composición de la composición dela composición dela composición dela composición de la composición de la composición de la composición de la composición dela composici	Tooman on	
Dual feature in County SCA ACTED 2004 C		N.A.	SOFRELOG	
Dual frequency diversity SCANTER 2001 : Operating Frequencies 9225 MHz	1	3078	TERMA	
ACU 4KW - 3 phases 400Y/262382001	1	3302	TERMA	
One 36U cabiner including:	1	N.A.	MAQUART	
Digitizing Unit (PC)/ACP-2000P4-00XE	1	1036002	Advantech	
Digitizing Unit (PCVACP-2000P4-00XE	1	1036016	Advantech	
Service Display (PC)/ACP-2000P4-00XE	1	1036026	Advantech	
Display console (KVM) /F1DC108BukSR	1	211001000079	Belkin	
Wave Guide Dehydrator/LAB2AC-B	1	0383-09/10	RES	
Scada Status concentrator/FL IL 24 BK-PAC	1	00A0452DC6664	Phoenix Contact	***
Switch/WS-C2960-24TT-L, V06	1	FOC1420V1HL	CISCO	\$1,8
Switch/WS-C2960-24TT-L V06	1	FOC1420VIGY	CISCO	
Opti Smoke; Smoke detector/ABU RM1000	1	N.A.	ABUS	
Router/CISCO1841 V06	1	FCZ1423C3S2	CISCO	
Temp detector	1			
Smart UPS VT 10kVA/ SUVTPF10KB2H	1	PS1027340237	APC	
Antenna (22°) SGX38.5H22/SGX38.5H22	1	11229	CHL	
Antenna turning unit (ATU)/ST2	1	10081	CHL	
Vave guide	1	1,0001	CITE	
Door open/close sensor	1		-	

		رئع العالمة المستحد مستحد مستحد المستحد
Telephone: 064 / 3910000 / 30 Ismailia Tax.: 02 / 064 / 3914784 - 3914785 Smail: : info@suezcanal.gov.eg	تعليمات داخلية	تليفرون - ۲۰۱۰/۲۱۱۰ (۲۰ عط) الإسماميلية خاکس : ۲۸۲۴۷۸۵ – ۲۹۲۴۷۸۵ / ۲۰۱۰ برید الکترونی : info©nummanal.gov.eg
	بعليمان داحليه	
7	راه نسا (زم) مق	<u> </u>
سَأَ ظاهرياً طيتاً للكشوف السرفقة.	ددیث منظرمة VTMS قحه	
**	8 8	أولا: لحنة الراوارات الأسلسية (كلملة):
رشيسا	7.85	o المهندس/ ليمن على موسى
9 90	٠. ٢	٥ المهندس/محمد الدالي
اعتسام	1	ه المهندس/ أمير حسن زيتون
	(o المهندس / ليل عصِام
	2 1 1	زانيا: لِجنَّة نظام VTS بورسعد (كاملة):
رئوســـا	ě.	ير ه المهندس/ أحدد الجزار م
	j ,	Lalyelee . The per would on the party of
- استحدا	1 -	 للمهندس/محمد الدالى
	:(كلملة)	ثالنا: لحنة مهمات نظام VYS بورتوفق (
رئيسا		o المهندس/محمود جودة
	1	٥ المهندس/ محمد الدموقي
اعدا	, L	ن المولاس/ تبيل مصام
متعاقد عليها):	ة (٢٠) من المهمات ال	رابعا: لحنة مهمات نظام VTS الإسماعات
رثيب		مري <u>د</u> : ما المهندس/ وليد عب الباسط
× ×	Ć.	٥ المهندس/ محمد الصدر في
اعضاء	1.	 أ المهندس/ وليد موسى
العبية خ	. ٦% من المهمات المتع	خامسا: لحنة مهمات المعدات الإضافية (
ر ښــــا		o المهندين/ محت العبنير في
اعضاء	- Jan 1	مده المسيندس/ مسطني أو بكر مح <i>ارات</i>
J = 1	ے, (المهندس/محمد الدسوقي
	}	 المهندس/ أمير حسن زيتون
ديرالتحركان للاهلات	(المهادس/محدثهامي مخيمر
رير الحراك مارية إفية الإلكترونية	وحيل م	
		1 19 NS N
	Τ,	Actily
يد عادل الكاشف)	(مهندس/ع	*
	17	

إجراءات لجنة فحص مجتمعة بتاريخ: 21- 9-2015

رئيس : السيد / م. ايمن على مومسى من إدارة التحركات

عضو: العيد / م. محمد الدالي من إدارة التجركات

عضو: السيد / م، امير حسن زيتون من إدارة التحركات

عضو: السيد / م، نبيل عصام من إدارة التحركات

طبقاً للبند أولا من التعليمات الداخلية لقسم المراقبة الإلكترونية رقم (26) لمسنة 2015 بتاريخ 17-9-2015 " مرفق " .

قامت اللجنة مجتمعة بالفحص ظاهريا لتشبوينات أجهزة ومعدات محطتى رادار القنطرة طبقا للكشبف العرفق ماعدا جهاز Service display الخاصية برادار GEM و الذي تم توريده بواسطة شركة Vissim عام 2008

وقد قارئت اللجنة هذه الأصناف ظاهريا بنسبة 100 % للكشف المرفق - وهي ترى أن الأصناف الموردة مطابقة لما جاء في الكشف, وبناءا عليه توصى اللجنة بقبول الأصناف الموردة.

الأعضاء رثيس اللجثة

المهندس/ حر الراكي المهم معكي المهندس/ الممه معكي المهندس/ أممر حرسه المهندس/ ببرحمهام ؟

ملحوظة هامة: - تم تركيب المهمات المذكورة عالية في محطتى رادار القنطرة و تم تمليم تلك المهمات الى السيد المهندس/ امير حسن زيتون - رقم: 9841 - ادارة التحركات - قسم المراقبة الالكترونية

المستله: أمرح سدممد

التاريخ:

- 11/14

on Par

وقيل مدير إدارة القعرفات للإتصالات المراقبة الالكترونية مهندس / مسلمها

Kantara	radar		
	1		
ne 36U cabinet including	1	 V-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-	
4 ports switch, 2960 Catalyst	1		
- onso Catalust	1		
4 ports switch, 2960 Calaryot ack-mount console 17" LCD KVM (Keyboard, Video, Mouse) switch	1		
Louter 1800 series	1		
Wave Guide pressurization system	1		
and the section has	1		
Service Display (PC without the card and SW)	1		
Digitizing Unit (PC)	1		
Digitizing Unit (PC)	1		
SCADA (Automate Adam)	1		
Temp detector	1		
door, windows, detectors	1		
Opti Smoke, Smoke detector	1		

USD 0.00

To the same of the

Kantara radar 1 One 36U cabinet including 1 24 ports switch, 2960 Catalyst 1 24 ports switch, 2960 Catalyst 1 Rack-mount console 17" LCD KVM (Keyboard, Video, Mouse) switch 1 Router 1800 series 1 Wave Guide pressurization system 1 RRCU interface box NOT DELEVERED BY STENALIS 1 Service Display (PC without the card and SW) 1 Digitizing Unit (PC) 1 Digitizing Unit (PC) 1 SCADA (Automate Adam) 1 Temp detector 1 door, windows, detectors 1 Opti Smoke, Smoke detector 1 wave guide 70m for EL kantara

USD 0.00

No. :		* *	*	م الما
Re. :	F1040000	5 T	July 17 (35 T.) -76/T11	يغون
Telephone : 064 / 3910000 / 30 ts	mailia nee		- 11-76 / 14/6 AVO - 44/8 AVT	J
Fax. : 02 / 064 / 39 14784 - 3914	7.65	تعليمات داء	نرونی : info@awww.cal.gov.eg	بد إلكا
Email. : info@suezcanal.gov.eg	10 AVE 5	سروح) سازدی) لس		
X			1 th San day of the left of	
للكشوف للمزفقة.	VTI فحصا ظاهريا طبقا		صيرَ تشكيل اللجالُ الإنَّيَةُ لِلْمَصْلُ أَجْهَرُهُ وَمِ	
¥0			ولا: ليحنة الرادارات الأسلسية (كاملة)	d
	رئيسا	Đị	٥ العيندس/ ليمن على موسى	
	20 KM	r	٥ السهندس/ محمد الداني	12
	أمنساء	- {	ه المهتنس/ أمير حسن زيتون	
Ċ	4	-4	٥ المهندس / نبيل عبدم	
C	9 9	:(4	نيا: لجنة نظام VTS بورسعيد (كاملا	پا
	L		و ٥ المهندس/ أحدد الجزار م	2
			ي 0 المهندس/ مصطفى أبو بكر <i>مريمانا</i>	
Ü .	اعضاء	1 5	 المهندين/محمد الدالي 	
	(2) (2) V:	ق (كاملة):	لتا: لحنة مهمات نظام VTS بورتوف	10
	رثيعسسا		٥ المهندس/ محمود جودة	
		ſ	٥ المهندس/ محمد الدموقي	
8	أعضاء	- 1	٥ المهندس/ نبيل عصلم	
	ات المتعاقد عليها):	يلية (٢٠% من المهد	عا: لحنة مهمات نظام VTS الإسماء	بان
	رنيا		 المهندس/ وليد عبد الباسط 	
0	0.0	Ċ	٥ المهندس/ محمد المسير في	
	أعضاء	1	٥ المهتدس/ وليد موسى	. 2
27 EC 12	المتعاقد عليها):	(٢٠% من المهمات	مسا: لحنة مهمات المحات الإضافية	خا
Aug.	رنيسسا	- A 30	٥ العهندس/ محت الصبر في	
0 .	احت ا	25 L	· ٥ المهندس/ مصطفى ليو بكر مصراء	*
8	5 2	1,5	٥ المهندس/مصد الدسوقي	
	86 . 1	1	 المهدس/ أمير حسن زيتون 	
*		ţ	 المهادس/محدثهامی مخیدر 	
	يل مدير التبحر كات	وڪ		
ية	والمراقبة الإكورو	1807	1007	
	- HAT	100	المرسيدان.	7
رنه	/ محمد عادل الكاث	(مهندس	* 110	
X	,	7.7		
			28	

The End of white along mer in

ISMAIL	IA RADAR S	TATION	
Labeline	1	3079	TERMA
Oual frequency diversity SCANTER 2001/262183-601	1	3304	TERMA
ACU 4KW - 3 phases 400V/262382001	- 1	3081	TERMA
Transceiver Scanter 2001; 9438 MHz/262001-603	- 1	3079	TERMA
Transceiver Scanter 2001 9170 MHz/262001-602	- 1	1013	
Control of the Contro	1	211001000075	Belkin
One 36U cabinet including: Rack-mount console 17' LCD KVM switch/F1DC108BukSR		0382-09/10	RFS
Rack-mount console 17 LCD RVM AB2AC-B	1	FOC1420V1EY	CISCO
Wave Guide pressurization system/LAB2AC-B 24 ports switch, 2960 Catalyst/WS-C2960-24TT-L V06	1	FQC1420V1H5	CISCO
24 ports switch, 2960 Catalyst/WS-C2960-24TT-L V06 24 ports switch, 2960 Catalyst/WS-C2960-24TT-L V06	1	1035003 (CPRD:479)	
24 ports switch, 2960 Caralysti WS-CFD board/ACP-2006P4-00XE Digitising Unit (DU) including 1 CPRD board/ACP-2006P4-00XE	1	1036020 (CPRD:435)	Advantech
Digitising Unit (DU) including 1 CPRD board/ACP-2000P4-00XE Digitising Unit (DU) including 1 CPRD board/ACP-2000P4-00XE	1	1036025 (RPI:4238)	Advantech
Digitising Unit (DU) including 1 CPRD doctors	1	FCZ1423C3R8	CISCO
Service Display including 1 RPI board/ACP-2000P4-00XE	1		phoenix contact
Router 1800 series/CISCO1841 V06	1	00A0452DB211	ABUS
Ethornet bus terminal automaton/FL, IL 24 BK-PAC	1	N.A	APC
Opti Smoke; Smoke detector/ABU RM1000	1	PS1027340228	TERMA
Smart UPS VT 10kVA	1	3002-702	LESCHALC
Antenna (21°) HG-HP-F-38 / 259460-702	1		
Wave guide	4		
Door open/close sensor	1		
Temp detector		CATALOG AND ST	

**

EL KAP (previously Kantara) RADAR	ATION
----------------------------	---------	-------

Radar structure including:		N.A.	SOFRELOG	
Dual redundant SF SCANTER 2001/262181-603	1	3011		
ACU 4KW - 3 phases 400V/262382-001	1	THE CONTRACTOR OF THE CONTRACT	TERMA	
One 36U cabiner including:	1	3308	TERMA	
Digitizing Unit (PC)/ACP-2000P4-00XE	- 1	N.A.	MAQUART	
Digitizing Unit (PC)/ACP-2000P4-00XE	1	1036018	Advantech	
Service Display (PC)	1	1036015	Advantech	
Display console/F1DC108BukSR	1	1038014	Advantech	
Wave Guide Dehydrator/LAB2AC-B	1	211001000061	Belkin	
Geada/FL IL 24 BK-PAC	I	0386-09/10	RFS	E PERSONAL PROPERTY.
Switch/WS-C2960-24TT-L V06	- 1	00A0452DB228	Phoenix Contact	\$1,280,208.62
	1	FOC1420V1H1	CISCO	7.
Switch/WS-C2960-24TT-L V06	1	POC1420VIGP	CISCO	
touter/CISCO1841 V06	1	FCZ1423C3SS	CISCO	
mari UPS VT 10kVA/SUVTPF10KB2H	1	PS1027340236	APC	
Opti Smoke; Smoke detector/ABU RM1000	1	N.A.	ABUS	
Antenna (21") HG-HP-I-37/259460-712		3001-712	TERMA	
Vave guide	i	12001-112	IDRMA	
Nor open/close sensor	1 4		-	
Terrip detector				



1

* CN 12-5