P001 مسيوري 21:03 2022 P001 ميلة قناة السويس ترسانة بورسعيد البحرية

المراقبه الالكترونيه -متابعه

إشارة الكترونية

السيادة: المراقبة الالكترونية بتحركات الإسماعيلية. الموضوع: إصلاح جهاز UPS خاص بأنظمة تتبع السفن.

- بالإحالة الى الإشارة الكتابية رقم/30 بتاريخ 2022/1/13 بخصوص إصلاح جهاز UPS الخاص بأنظمة تتبع السفن AIS لقسم المراقبة الالكترونية .

يرجى التكرم بالإحاطة بأنة بعد الكشف علي الجهاز المذكور تبين تلف للبطاريات والكنترول والايمكن اصلاحه .

وشكرا...

إدارة الشعركات / المراقبة الإلكترونية
واره: ؟ حك الشاريخ: ٢ / / ؟ /؟ ؟ ؟
المستبر المرادار المستبردة وفيق
التوقيتات المنتب الغني
التطوير البرامع الأمن السنامي
المسائة العاميات المكسرتارية
التسيوي الفسيراد

ES 17

رئيس ترسانة بورسعيد البحرية مهندس مهندس لا الرابيات (اشرف شعيد البياع)

ARAB REPUBLIC OF EGYPT SUEZ CANAL AUTHORITY

SUEZ CANAL

جمهورية مصر العربية هيئة تناة الصريان

www.suczennal.gov.eg

Fax: 002 064 (3914784 / 3914785

Email info@suezcanal.gov.eg

Telephore: 084 (3396522 - 3396335 - 3397222 ismailia

NE

المركاد - م بدكرونيه

c-cc/1-- E

info@suezzanal.gov.eu

إشارة كتابية

من إدارة التحركات إلى - الإدارة الهندسية

يرجى التكرم بالعلم بانه اثناء القيام بأعمال الصيانة والاصلاح للكاميرا الملاحية أعلى برج الاشارة بمحطتى دفرسوار وكبريت تلاحظ صدأ وتأكل ببعض الاجزاء الميكانيكية للبرج .

يرجى التكرم بالتنبيه بعمل ما يلزم نحو اقرار حالة البرج وتحديد اعمال الصيانة المطلوبة له حتى يتسنى لنا اجراء أعمال الصيانة والاصلاح اللازمة للكاميرات الملاحية.

وشكرا ،،،

مدير إدام ةالتحركات

-50

۳ .ولد دس

مهندس ۲ ۲۷۶۰، ۲ (جمال السيد أبو الخيس

ARAB REPUBLIC OF EGYPT SUEZ CANAL AUTHORITY

SUEZ CANAL

جمهورية مصر العربية عيدة قناة الصويات

www.snezennakgov.es

Email Infoghauezama gov.eg

Set of Carpon service and a carponal service.

(98/8/ 2 - ale L-

3--1/22-2

info@suezcanal.gov.eg

TOC : 1.

Dept :
No
Rice
Telephone : 064 (3396222 - 3396333 - 3397222 formula
Fax: 000 / 064 /3914784 : 3814788

إشارة كتابية من إدارة التحركات الى - الإدارة الهندسية

يرجى التكرم بالعلم بانه اثناء القيام بأعمال الصيانة والاصلاح للكاميرا الملاحية اعلى برج الاشارة بمحطتى دفرسوار وكبريت تلاحظ صدأ وتأكل ببعض الاجزاء الميكانيكية للبرج .

يرجى التكرم بالتنبيه بعمل ما يلزم نحو اقرار حالة البرج وتحديد أعمال الصيانة المطلوبة له حتى يتسنى لنا اجراء أعمال الصيانة والاصلاح اللازمة للكاميرات الملاحية.

وشكرا ،،،

مدير إدارة التحركات

-5

۳۰ ولد روت

رجمال السيد أبو الخيس)