م قسم المراقبة الإلكترونية هبئت قناة السوبس وارد رقم: 466 سكرتارية إدارة الرناس هيئة قدة السويس المراكز والكاميرات الملاحية بالاسماعيلية وارد رقم ١٦٩٥/ عاء المراكز والكاميرات الملاحية ببورتوفيق التاريخ: ٦١، ٣ ١٦٠٠ الرادارات - مراقبة إلكترونية تقريس مسرور

التوقيتات والأرصاد - من المنطقة الكترونية المنطقة الكترونية المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة ال للعرض على السيد الأستاذ/ مدير إدارة

للزمارمرطا - راهي نسوع : العرور على المحطات البحرية بقطاع الإسماعيلية (البلاح - الفردان - طوسون - الدفرسوار) . العرور على المحطات البحرية بقطاع الإسماعيلية (البلاح - الفردان - طوسون - الدفرسوار) . الموضوع:

الإجراءات:

ـ قام مندوبي المتابعة والرقابة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢/٣/٩ بمعاينة كلاً من (برج الإرشاد الرئيسي -الاستراحات - غرف المولدات - أبراج البرادارات - السقلة البدرية - اللنسات - الموقع العام) وكالبت نتاليج المسرور كالتالسي:

أولا : ملاحظات المرورعلي محطة البلاح :

ادارة الرفامي

C-90/4/18

المتابعة والرقابة

ملاحظات جارى العمل على تلافيها بعد المرور السابق:

- . تعطل شاشتي نظام التوقيتات والأرصاد .
- غرفة الكابلات الموجودة بغرفة المولدات غير مُنظم يفتح باب دخول الأفراد

ثنيا : ملاحظات المرور على محطة الفردان :

ملاحظات جارى العمل على تلافيها بعد المرور السابق:

- تغيير أعمدة الإنارة وعمل مسارات الكابلات (كهرباء إتصالات).
- عدم إستقرار التغذيدة الكهربيدة للمحطة وقامت إدارة الأشخال بالتنسيق مسع شركة القناة لتوزيع الكهرباء بالإسماعيليَّة وتم إرجاء الموضوع لحين الإنتهاء من تطوير كوبرى الفردان ونتم التغنية الكهربية للمحطة من خلال المولدات الإحتياطية معظم الوقت.
- . وجود شجرة تتسبب في غلق غرف الصرف الصحى وضيق الطريق مطلوب إز التها لتوسعة الطريق أسام بسرج الإرشاد وترحيل عصود الإضاءة القريب منها.
- . تغطية أحد غرف الصرف الصحى بحوض المزروعات أمام برج الإرشاد ورجود كابل كهرباء غيىر مۇمىن بىلە .

ملاحظات لم يتم تلافيها بعد المرور السابق:

إزالة خوازيق المقالة البحرية ومظلة اللنشات و خزان المياه العلوى المنهالك إلى السوادار

وجود جزء به تكسير بارضية غرفة الموادات وبالأرصفة حول الإستراحات

ثالثاً: ملاحظات المرور على محطة طوسون:

ملاحظات جارى العمل على تلافيها بعد المرور السابق:

• نهو التنسيقات مع شركة القناة لتوزيسع الكهسرباء بالإسماعيلية لتوصيل كابلات محول المحطة وترميم الأرضيات حول المحول.

* 10/00 / 10/00 = olan July (4/12) 16/13/X NE VIET IN = 111 x c. w/ 1/17

إدارة التحركات (السكر تارية الرئيسية) ب t·CQ で1/7 きりのP/1人ので むり・7 وأسم فسسه الانكمروسية

والقطعماعيلة عص بها في الاناهدوج

بتاريخ:17-2022-202

المكتب الفنس - مراقبة إلكترونية

مِتِابِعة - مراقبة

المعلويد البرامج كاالأمن الم 🗖 سيانة الحاسبات 🗖 سك التأمين الأرطس

とれたはからたれ

رابعاً: ملاحظات المرورعلى محطة الدفرسوار:

ملاحظات جارى العمل على تلافيها بعد المرور السابق:

إزالة خوازيق المقالة البحرية ومظلة الانشات.

و ربط المعطة على خط الفايير الرئيسي بواسطة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ومن ثم وجود تكمير أمام برج الإرشاد لزوم هذا الموضوع.

ملاحظات لم يتم تلافيها بعد المرور السابق:

- خروج معطة التنقية من الخدمة لوجود ثقوب بأرضية الخزان الخاص بها وعدم البدء في إزالة خزان المياه العلوي .
 - وجود مخلفات مزروعات وفرايا بأماكن متفرقة بالمحطة .

وجود توصيلات عشوانية لتكييفات أحد الإستراحات .

ملاحظات عامية:

عدم وجود نظام مكافحة حريق مناسب بغرف الموادات واللوحات الكهربية ,

- ورد إلى إدارة الأشخال نتيجة عيات المياه التي تم إرسالها للمركز القومى للبحوث بخصوص عمل آبار جوفية لتوفير مياه صالحة للشرب بمحطتى (طوسون ، الدفرسوار) .

المرفقات:

- صور توضح بعض ملاحظات المرور على المحطات.

السرأى:

مرفوع لسيادتكم للتكرم بالنظر والإحاطة والموافقة على :

قيام إدارة التحركات بالآتى:


التنسيق مع اللجنة المركزية للسلامة والصحة المهنية لعمل اللازم نحو توفير نظام مكافحة حريق مناسب
لتأمين غرف المولدات واللوحات الكهربية بالمحطات وتلاقي الملاحظات.

قيام إدارة الأشغال بالآتي:


- التنبيه على مقاولي الصيانة (مزروعات طرق) بسرعة نهو الأعسال بمحطة القردان في أقرب وقت مكن .
- نهو التنسيق مع شركة القناة لتوزيع الكهرباء بالإسماعيلية بخصوص توصيل كابلات محول محطاة طوسون .
 - التنبيه على شركة قناة السويس للإستثمار للبدء في تنفيذ مشروع الأبسار الجوفية لمحطت (طوسون ، الدفرسوار) .
- قيام الإدارة الهندسية: بعمل اللازم نحو إزالة خوازيق السقالة البحرية ومظلة اللنشات بمحطتى (الفردان ، الدفرسوار) حتى يتسنى البدء في تنفيذ السقالة والرمديف الجديدة في أقرب وقت ممكن .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فانق الاحترام

رئیس المتابعة والرقابة مهندس شیلی شیلی (کمال محمد الشاطوری) عهدلدلزس ررتراهمية - المعرافية عن لتوميرا - الما دة العهد بعده الوم



بالأرصفة لزوم توصيل كايلات محول وعدم تأمين الباب (محطة طوسون) (محطة القردان)



وجود شجرة تعوق خطوط الصرف الصحى وتغطية أحد غرف الصرف الصحى بالرمال بأحد أحواض المزروعات (محطة الفردان)

وجود تكسير بالأسفلت أمام برج الإرشاد لزوم ربط المحطة على خط الفايير الرئيسي ووجود ثقوب بأرضية خزان محطة التنقية (محطة النفرسوار)