تنسم العراقية الراكترونية طادر رقم : 328 | التاريخ: 22-04-28 كا التاركة - مرافية الكترونية

Telephone: 064 /3396222 - 3396333 - 3397222 Ismailia



جمهورية مصر العربية هيئة قناة السويس

التوقيتات والأرصاد - مراقبة الكترونية

Fax. 002 / 064 /3914784 / 3914785

Email: info@suezcanal.gov.eg

No.

مركز الطباعة إلى من/«my/»،««الكارز) داره»

لد المركات - ، بدكروشه

c.cc/11M

رقم المالات. وقم المالات

CP ./

المون ١٢٩٦٢٦٠ - ٢٢٩٦٢٢١ - ٢٢٩٦٢٢١ علية

ماکسی info@suezcanal.gov.eg

Y'CA

إشارة كتابية

من إدارة التحركات إلى - إدارة التموين

بالإحالة إلى خطاب شركة الجيزة للأنظمة يتاريخ ٢٠٢٢/٤/٦ (مرفق) بخصوص الخطوات التي تم إتخاذها منذ محضر الإجتماع بتاريخ ١٠/١٠/١ ٢٠٢٢ والإشارة الى اجتماع الشركة مع سيادتكم بتاريخ ٢٢/ ٢/ ٢٠٢٢ لمتابعة سير الأعمال طبقاً للمخطط المتفق عليه.

يرجى التكرم بالعلم والإحاطة بما يلي:

أولاً: بخصوص إفادة الشركة بإستعدادها لإجراء إختبارات التسليم الابتدائي لموقع (التينة) منذ تاريخ ٢٠٢٢/٣/٣٠ فهي إفادة غير دقيقة:

- حيث أنه بالفعل في تاريخ ٢٠٢/٣/٣١ تم ترسية شمندورة الأرصاد المانية الخاصة بمحطة التينة بإستخدام رافعة بحرية خاصة بهيئة قتاة السويس للاستلام الابتدائي للمحطة.
- تبین تعطل الحساس المثبت بالشمندورة وحاول مندوبی الشركة إصلاحه ولكن لم یستطیعوا ذلك إضافة الی ظهور مشكلة فی توصیل حساس المد والجزر (سلكیا ولاسلكیا) مما نتج عنه عدم إتمام عملیة الاستلام الابتدائی.
- قامت شركة الجيزة بمخاطبة الشركة المصنعة لمحاولة حل العطل، وحتى حينه لم يتم حل عطل الحساس
 المثبت بالشمندورة وكذلك الاتصال اللاملكي بحساس المد والجزر، وبالثاني لا يمكن حتى تاريخه إجراء
 إختيارات الاستلام الابتدائي لمحطة التينة ويرجى مخاطبة الشركة وإفلائهم بأننا على إستعداد لاستلام
 المحطة ابتدائيا فور نهو الأعطال والمشكلات بها.
 - علما بأنه يتم حاليا إستلام محطة أرصاد (فقط) أعلى المبنى الادارى لترسانة بور فؤاد

تُلْقِأْ: بخصوص عدم إستقرار التيار الكهربي بالمحطات:

- فإنه تم سابقاً إجراء أكثر من زيارة للمحطات مع مندوبي شركة جيزة ومندوبي الشركة المصنعة الأجهزة
 الـ UPS وتم الإطلاع على جميع الحمايات المتوفرة من قبل الهيئة ولم يظهر أي تغيرات حادةً في الثيار
 تستدعي التدخل.
- ولكن في إطار حرص الهيئة على حل المشاكل التي تظهر على أجهزة الـ UPS تم التعاقد بمعرفة إدار تُكم الموقرة على أجهزة تثبيت جهد طبقاً للتوصية من شركة الجيزة والشركة المصنعة الأجهزة الـ UPS بأمر توريد رقم ٥٥-٤٣٢ من الدفعة المقدمة ولكن حتى حينه لم يتم توريدها.

70 40 501 -

4/1

- أما بخصوص محطة الثينة فبالفعل تم توريد جهاز UPS جديد وتم توفير جهاز مثبت جهد من محطة رادار شرق الفردان بعد تحميل أحمالها الحرجة على مصدر طاقة متجددة تم تنفيذه بمعرفة مهندسي المراقبة الالكترونية، وتعمل المحطة بجهاز مثبت الجهد (Voltage Stabilizer) وجهاز متع إنقطاع التيار (UPS) الجديد من تاريخ ٢٠٢/٢/٠ ومنتظر حل أعطال الحساسات من قبل شركة الجيزة كما ورد عاليه لبدء الاستلام الابتدائي.
- أما عن أعطال الجهزة الـ UPS فالجهاز الخاص بمحطة الكاب معطل من ٢٠٢١/١١/٢٢ ولم يتم إستلام المحطة ابتدائياً حتى حينه، والجهاز الخاص بمحطة البلاح معطل من ٢٠٢/٣/٨ وكذلك الجهاز الخاص بمحطة كم ٧٦ شرق القفاة الأصلية التي لم يتم إنشاءها حتى حينه.

اما بخصوص طلبهم التنسيق مع الإدارات المعنية بتركيب أجهزة (Voltage Stabilizers) في أقرب وقت:

فنحن مازلنا في إنتظار مشمول أمر التوريد المذكور عاليه والخاص بتوريد مثبتات الجهد وسيتم تركيبها فور وصولها لباقي المحطات عدا محطة التينة المتوفر بهما هذا المثبت حالياً بصورة موقتة حتى توريد مثمول أمر التوريد.

لذًا فيرجى التكرم بمخاطبة شركة هندسة النظم والتكتولوجيا لسرعة توريد مشمول أمر التوريد رقم ٥٥-٨٨٧/١٩٢٣ بتاريخ ٢٠٢/١١/١١ والخاص بمثبتات الجهد المطلوبة وكذلك مخاطبة شركة جيزة للأنظمة بالبدء في إجراءات الاستلام الابتدائي لمحطة التبنة في حالة حلها لكافة الاعطال المذكورة عاليه بالبند أولاً.



فَاكْس: ١٠٠١ ؛ ٢٦١١.

التاريخ: ٢٠٢١- ٢٠٢٠

من: شركة جيرة للأنظمة - القطاع التجاري

إلى: السيد المهندس/ محمد حسن عيد المتعم

مدير إدارة التموين - هيئة قلاة السويس.

تحية طيبة وبعدم

إيماءاً إلى مشروع التوقيفات والأرصاد أمر التوريد رقم ٢٦-٣٧٦/٨١٤ عن الخطوات التي تم إتفاذها منذ محضر الإجتماع بتاريخ ، ٢/١١/١/ ٢٠ الذي تمت فيه مناقشة خطة إنهاء أعمال تسليم مشروع التوقيفات والأرصاد الخاصة بمحطات الإرشاد ومواقع الأبحال بهيئة قفاة السويس والإجتماع مع سيادتكم بتاريخ يوم الثلاثاء ٢٢/٢-٢/٢١ المتابعة سير الاعمال بالمحلط العثلق عليه.

نود التفضل بالإحاطة بان فريق حيل الشركة على أتم إستعداد لإجراء إختبار ات التعليم الإبتدائي لموقع (النودا) سند يوم الاربعاء ٢٠٢٧-٢٣/١ والتي قد تم تجهيزاد موخراً وتركيب جهاز (UPS) جنيد كما هو منفى عليه مع سيادلكم بدلاً من التالف تنبعة الاضرار الناتجة من عدم إستفرار القيام الكهربي والمحطات الذي أدى إلى تلف هذه الأجهزة بالمحطات سابقاً.

ومن الجدير بالذكر بأنه قد ثم التوافق مع سيادتكم الأنسية وخود أجهزة (Voltage Stabilizers) بالمخطات الشبيت التيار الكهربي للحقاظ على الأجهزة الموجودة بالمحطات موضوع أمر التوريد عائبه للحد من إحتمالية تلف الأجهزة كما سبق الإحاطة به بالخطاب الوارد لسيادتكم بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٧.

حيث ورد إلينا بالأيام القليلة الماضية تقارير تفيد بحدوث بعض التلفيات مجدداً باجهزاة (UPS) بمحطات (التبناء النبلاح، الكاب) التي تم تركيبها حديثاً بعد أن تم فحصمها بواسطة وكيل الشركة المصنعة، والذي أقاد بأن أسباب تلف الأجهز هو عدم إستقرار التيار الكهربي أيضاً.

لذلك ترجوا من سيادتكم اتخاذ مايلزم من إجراءات التنسيق مع الإدارات المعنية بتركيب أجهزة (Voltage-Stabilizers) في أقرب وقت ممكن لتقادي حدوث تلفيات أخري بالمحطات.

"شاكرين لسيانتكم النفضل بالإحاطة والتوجيه لإنخلا اللازم في هذا الشأن".

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير...

مقدمه لسيادتكم، مهندس/ محمد غريب مدير قطاع كبار العملاء

. 17719771.7