	STON
"ТАСДИКЛАЙ	MAH3
Manpucary &	TECTURE
корхонаси бо	ur C
мухандиси // Дока	3/
(имзоси ва Ф.И.Ш)	Pario C. III
" <u>04" ОКТЯбрь</u> 2024 йил	

Концентратор ечиш ва ўрнатиш

## ДАЛОЛАТНОМАСИ

"04 "OK1940p62024 йил Markpucer 87
Далолатнома тузишда АСКУЭ мухандиси Л. Метель иров АСКУЭ ХОПЭКБ (МРПУ) ходими Х. Агов иров усталик бўлими устаси (ёки электромонтёри) иштирок этдилар.  2024 йил " 14 " ОКТЯКОР в куни Махрист 1 Т(Ш)ЭТ корхонаси таъминотида бўлган — инсектор 1 Муз 100 подстансия, Раз Вози фидер, 179 сонли трансформатор пункти қаровдан ўтказилди.  Трансформатор пунктида ўрнатилган 1820 508 5 480 ракамли
концентратор носоз холатда эканлиги аникланди. Носозлиги сабаблари:  1. Корецентратор Рошев вин Усировнары иннестрация 2.
Изох: Концентратор умумий холати ўрганилиб, 1 ва 2 бандларга носозлиги сабаблари тўлиқ ёзма равишда кўрсатилсин.(мисол: Power ва Run чироқлари ёнмаган холатда, клемма қатори куйган, PLC ёки GPRS модули чироқлари ёнмаган холатда, трансформатор пунктига кўшилиб ёнганёки куйган ва хоказолар) Илова: Носоз концентратор ва трансформатор фото сурати 1 нусхадан 2 варақда. (1-фото
суратда концентратор носозлиги сабаби акс этган холда б <u>ўлнини, 2-фото суратда концентратор</u> к <u>ўринган хголатдаги трансформаторнинг умумий кўриниши)</u>
Янги ўрнатилган концентратор раками 1292 460 463 21  ———————————————————————————————————