

Leonardo)

60 Metros de 24 f.o lançado

1 ceo 48

2 tubo loose sem sangria

6 fusões

02 Testes com OTDR

01 Fita isolante

01 Álcool isopropílico

VT 15m

Tratativas E2

1 ceo 48

2 tubo loose sem sangria

6 fusões

VT 15m

PP 30m

XC Inicial

XC Final

Av. Prof. Joaquim Silva, 525

MATERIAL GASTO:

2025495871 - TA 353348821 (Emerson

Leonardo)

60 Metros de 24 f.o lançado

02 CEO 48

04 Tubo Loose sem sangria

12 Fusões

02 Testes com OTDR

01 Fita isolante OR / OT N°

01 Álcool isopropílico

OC / TA / GPON / TQT / MASSIVA 353348821

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO furto de metálico

ENDEREÇO DO SERVIÇO Av. Prof. Joaquim Silva, 525

LOCALIDADE Sorocaba

ES: _____ AT: _____

CABO / TRONCO

PRIM

DIST.: _____

SGM N° 2025495871

MATERIAIS RETIRADA	QTD.

CHECK LIST ELABORAÇÃO CROQUI

- ENDEREÇO DO LOCAL TRABALHADO COM NUMERAÇÃO DE REFERÊNCIA
- TIPO DE POSTEAÇÃO
- METRAGEM ENTRE POSTES (pp)
- METRAGEM DE VOLTA TÉCNICA/SOBRA
- INFORMAÇÃO DE CABO / PRIMÁRIA
- INFORMAÇÃO DE NÚMERO DE CAIXA E DISTRIBUIÇÃO
- ELABORAÇÃO DE FOLHA DE OCORRÊNCIA HAVENDO ANORMALIDADE NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

EXECUTANTE	RE: _____	CHECK LIST ELABORAÇÃO CROQUI
EXECUTANTE	RE: _____	- ENDEREÇO DO LOCAL TRABALHADO COM NUMERAÇÃO DE REFERÊNCIA
EXECUTANTE	RE: _____	- TIPO DE POSTEAÇÃO
EXECUTANTE	RE: _____	- METRAGEM ENTRE POSTES (pp)
EXECUTANTE	RE: _____	- METRAGEM DE VOLTA TÉCNICA/SOBRA
EXECUTANTE	RE: _____	- INFORMAÇÃO DE CABO / PRIMÁRIA
EXECUTANTE	RE: _____	- INFORMAÇÃO DE NÚMERO DE CAIXA E DISTRIBUIÇÃO
EXECUTANTE	RE: _____	- ELABORAÇÃO DE FOLHA DE OCORRÊNCIA HAVENDO ANORMALIDADE NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO
PLACA DO VEÍCULO	SUPERVISOR	DATA SERVIÇO
Wellington	_____	_____