


Tratativas
01 reabertura de CEO
06 fusões



Rua Prudente de Moraes, 751

MATERIAIS UTILIZADOS:

01 reabertura de CEO
06 fusões

MATERIAIS RETIRADA

QTD.



OR / OT Nº

OC / TA / GPON / TQT / MASSIVA

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

ENDEREÇO DO SERVIÇO

LOCALIDADE

CABO /
TRONCO

OR / OT Nº

361305860

ABALROAMENTO POR CARGA ALTA

Rua Prudente de Moraes, 751

Jundiaí - SP

ES: JAI

AT: VP

394

PRIM

DIST.:

SGM Nº

2026603147

EXECUTANTE

Felipe Nunes

EXECUTANTE

Emerson Silva

EXECUTANTE

EXECUTANTE

EXECUTANTE

EXECUTANTE

RE:

0102063906

RE:

0102059848

RE:

RE:

RE:

RE:

SUPERVISOR

Leandro

CHECKLIST ELABORAÇÃO CROQUI

- ENDEREÇO DO LOCAL TRABALHADO COM NUMERAÇÃO DE REFERÊNCIA
- TIPO DE POSTEAÇÃO
- METRAGEM ENTRE POSTES (pp)
- METRAGEM DE VOLTA TÉCNICA/SOBRA
- INFORMAÇÃO DE CABO / PRIMARIA
- INFORMAÇÃO DE NÚMERO DE CAIXA E DISTRIBUIÇÃO
- ELABORAÇÃO DE FOLHA DE OCORRÊNCIA HAVENDO ANORMALIDADE NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

DATA SERVIÇO

12/05/2026