


Tratativas
01 reabertura de CEO
01 fusão



Rua Vereador Hermínio Contesini, 306

MATERIAIS UTILIZADOS:

01 reabertura de CEO
01 fusão

MATERIAIS RETIRADA	QTD.

	OR / OT Nº	EXECUTANTE	Fernando Ferreira	RE:	0102060636	CHECKLIST ELABORAÇÃO CROQUI - ENDEREÇO DO LOCAL TRABALHADO COM NUMERAÇÃO DE REFERÊNCIA - TIPO DE POSTEAÇÃO - METRAGEM ENTRE POSTES (pp) - METRAGEM DE VOLTA TECNICA/SOBRA - INFORMAÇÃO DE CABO / PRIMARIA - INFORMAÇÃO DE NUMERO DE CAIXA E DISTRIBUIÇÃO - ELABORAÇÃO DE FOLHA DE OCORRENCIA HAVENDO ANORMALIDADE NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO	
OC / TA / GPON / TQT / MASSIVA	362384572	EXECUTANTE	Ruan Fonteles	RE:	0102064131		
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	DEGRADAÇÃO NO ENLACE ÓPTICO	EXECUTANTE	Marco Guimaraes	RE:	0102062770		
ENDEREÇO DO SERVIÇO	Rua Vereador Hermínio Contesini, 306	EXECUTANTE	Wendel Bueno	RE:	0102064177		
LOCALIDADE	Jarinu - SP ES: ITA AT: MD	EXECUTANTE	Carlos Correa	RE:	0118066326		
CABO / TRONCO	1 PRIM DIST.:	EXECUTANTE	Emerson Silva	RE:	0102059848		
SGM Nº	2026617779	PLACA DO VEICULO	RVI3G26	SUPERVISOR	Everton	DATA SERVIÇO	21/05/2026