


Tratativas
01 reabertura de CEO
01 fusão



Rua Vereador Hermínio Contesini, 292

MATERIAIS UTILIZADOS:

01 reabertura de CEO
01 fusão

MATERIAIS RETIRADA	QTD.

 OR / OT Nº

OC / TA / GPON / TQT / MASSIVA

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

ENDEREÇO DO SERVIÇO

LOCALIDADE ES: AT:

CABO / TRONCO PRIM DIST.:

SGM Nº

EXECUTANTE	Ruan Fonteles
EXECUTANTE	Joao Pereira
EXECUTANTE	Emerson Silva
EXECUTANTE	Fernando Ferreira
EXECUTANTE	
EXECUTANTE	

RE:	0102064131
RE:	0118066316
RE:	0102059848
RE:	0102060636
RE:	
RE:	

CHECKLIST ELABORAÇÃO CROQUI

- ENDEREÇO DO LOCAL TRABALHADO COM NUMERAÇÃO DE REFERÊNCIA

- TIPO DE POSTEAÇÃO

- METRAGEM ENTRE POSTES (pp)

- METRAGEM DE VOLTA TÉCNICA/SOBRA

- INFORMAÇÃO DE CABO / PRIMARIA

- INFORMAÇÃO DE NUMERO DE CAIXA E DISTRIBUIÇÃO

- ELABORAÇÃO DE FOLHA DE OCORRENCIA HAVENDO ANORMALIDADE NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

DATA SERVIÇO

PLACA DO VEICULO

SUPERVISOR