

Tratativas
01 reabertura de CEO
01 fusão

1

Início

XC

Fim

Rua Araújo Campos, 1202

MATERIAIS UTILIZADOS:

01 reabertura de CEO
01 fusão

MATERIAIS RETIRADA

QTD.



OR / OT Nº

OC / TA / GPON / TQT / MASSIVA

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

ENDEREÇO DO SERVIÇO

LOCALIDADE

CABO /
TRONCO

SGM Nº

EXECUTANTE

EXECUTANTE

EXECUTANTE

EXECUTANTE

EXECUTANTE

EXECUTANTE

PLACA DO VEICULO

Luciano Brison

Emerson Silva

Acir Clemente

RV13G26

SUPERVISOR

RE:

RE:

RE:

RE:

RE:

RE:

0102052551

0102059848

0102053070

Leandro

CHECKLIST ELABORAÇÃO CROQUI

- ENDEREÇO DO LOCAL TRABALHADO COM
NUMERAÇÃO DE REFERÊNCIA
- TIPO DE POSTEAÇÃO
- METRAGEM ENTRE POSTES (pp)
- METRAGEM DE VOLTA TÉCNICA/SOBRA
- INFORMAÇÃO DE CABO / PRIMARIA
- INFORMAÇÃO DE NUMERO DE CAIXA E
DISTRIBUIÇÃO
- ELABORAÇÃO DE FOLHA DE OCORRENCIA
HAVENDO ANORMALIDADE NA EXECUÇÃO DO
SERVIÇO

DATA SERVIÇO

01/06/2026