



UNIWERSYTET KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ
W KRAKOWIE

Instytut Bezpieczeństwa i Informatyki

BEZPIECZEŃSTWO INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ I SYSTEMÓW STEROWANIA PRZEMYSŁOWEGO IOT

Temat numer: 9

**Temat: Analiza Bezpieczeństwa i Podatności Inteligentnego Gniazdka,
Przeprowadzenie analizy bezpieczeństwa
(w kontrolowanym środowisku laboratoryjnym)**

Autorzy:

Imię i Nazwisko: Anna Płaczek

Imię i Nazwisko: Joanna Szewczyk

Imię i Nazwisko: Emilia Zaręba

Imię i Nazwisko: Katarzyna Zieleniewska

Numer grupy: L3

Spis treści

1. Streszczenie	2
2. Wstęp	3
2.1. Cel i zakres pracy	3
2.2. Założenia oraz ograniczenia środowiska laboratoryjnego	3
3. Opis badanego urządzenia IoT	4
3.1. Identyfikacja urządzenia (model, HW, firmware).....	4
3.2. Charakterystyka funkcjonalna i sposób działania.....	4
4. Środowisko testowe i narzędzia.....	5
4.1. Topologia sieci testowej	5
4.2. Wykorzystane narzędzia (Wireshark, tcpdump, nmap, arp-scan, mitmproxy)	5
4.3. Konfiguracja środowiska wirtualnego (VMware / tryb sieci).....	5
5. Rekonesans sieciowy urządzenia.....	5
5.1. Identyfikacja hosta w sieci (ARP-scan / DHCP / MAC).....	5
5.2. Skanowanie portów i identyfikacja usług (Nmap)	5
5.3. Wnioski z rekonesansu	5
6. Analiza komunikacji sieciowej	5
6.1. Metody przechwytywania ruchu (pcap).....	5
6.2. Analiza DNS i kierunków komunikacji.....	5
6.3. Analiza TLS (Client Hello, SNI, wersja protokołu)	6
6.4. Próba MITM (mitmproxy) i obserwacje (certificate pinning).....	6
6.5. Podsumowanie analizy komunikacji	6
7. Analiza firmware i podatności	6
7.1. Identyfikacja wersji firmware i komponentów	6
7.2. Przegląd znanych podatności (CVE) dla Tapo / TP-Link	6
7.3. Ocena wpływu podatności na badane urządzenie.....	6
8. Ocena ryzyka	6

8.1. Potencjalne scenariusze ataku	6
8.2. Skutki dla użytkownika i sieci lokalnej	6
9. Rekomendacje i hardening.....	6
 9.1. Zalecenia konfiguracyjne (konto, aplikacja, sieć).....	6
 9.2. Zaleczenia dla sieci domowej (segmentacja IoT, firewall, UPnP)	6
 9.3. Dobre praktyki eksploatacyjne (aktualizacje, monitoring)	6
10. Wnioski końcowe.....	6

1. Streszczenie

Celem niniejszego raportu była analiza bezpieczeństwa inteligentnego gniazdka IoT TP-Link Tapo P100 przeprowadzona w warunkach laboratoryjnych z wykorzystaniem środowiska wirtualnego. Badania wykonano przy użyciu maszyn wirtualnych (VMware) oraz narzędzi do analizy ruchu sieciowego i rekonesansu, takich jak Wireshark, Nmap oraz arp-scan.

W pracy opisano konfigurację środowiska testowego, identyfikację urządzenia w sieci lokalnej oraz podstawową analizę jego komunikacji sieciowej.

Szczególną uwagę poświęcono zagadnieniom bezpieczeństwa transmisji danych oraz potencjalnym zagrożeniom charakterystycznym dla urządzeń Internetu Rzeczy, w tym zależności od usług chmurowych i ograniczonej widoczności protokołów komunikacyjnych.

Na podstawie dostępnych informacji oraz publicznych baz podatności (CVE) dokonano oceny ryzyka związanego z eksploatacją badanego urządzenia. Raport kończy się zestawem rekomendacji mających na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa urządzeń IoT w sieci lokalnej.

2. Wstęp

2.1. Cel i zakres pracy

Celem niniejszej pracy jest analiza bezpieczeństwa konsumenckiego urządzenia Internetu Rzeczy – inteligentnego gniazdka TP-Link Tapo P100 – przeprowadzona w warunkach laboratoryjnych. Badanie ma na celu ocenę potencjalnych zagrożeń związanych z eksploatacją urządzenia w sieci lokalnej oraz identyfikację podstawowych mechanizmów zabezpieczających zastosowanych przez producenta.

Zakres pracy obejmuje identyfikację urządzenia w sieci lokalnej, rekonesans sieciowy, analizę komunikacji sieciowej oraz przegląd znanych podatności bezpieczeństwa opisanych w publicznych bazach CVE. Na podstawie uzyskanych wyników sformułowano wnioski oraz rekomendacje dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzeń IoT.

2.2. Założenia oraz ograniczenia środowiska laboratoryjnego

Analiza została przeprowadzona w kontrolowanym środowisku laboratoryjnym z wykorzystaniem maszyn wirtualnych oraz prywatnej sieci lokalnej. Badania dotyczyły wyłącznie własnego urządzenia i własnej infrastruktury sieciowej. Do analizy wykorzystano ogólnodostępne narzędzia, takie jak Wireshark, Nmap oraz arp-scan, bez ingerencji w oprogramowanie urządzenia.

Ograniczeniem analizy był brak możliwości pełnego wglądu w treść komunikacji sieciowej, wynikający z zastosowania szyfrowania TLS oraz mechanizmów zabezpieczających po stronie producenta. Dodatkowym ograniczeniem była zależność urządzenia od infrastruktury chmurowej, co utrudnia szczegółową analizę protokołów aplikacyjnych.

3. Opis badanego urządzenia IoT

3.1. Identyfikacja urządzenia (model, HW, firmware)

Badanym urządzeniem w niniejszej pracy jest inteligentne gniazdko Internetu Rzeczy TP-Link Tapo P100, należące do konsumenckiej serii urządzeń smart home firmy TP-Link. Urządzenie przeznaczone jest do użytku domowego i umożliwia zdalne sterowanie zasilaniem podłączonych odbiorników elektrycznych za pośrednictwem aplikacji mobilnej.

Identyfikacja urządzenia została przeprowadzona na podstawie informacji dostępnych w aplikacji mobilnej Tapo oraz danych producenta. W trakcie analizy ustalono następujące parametry:

- Model: TP-Link Tapo P100
- Wersja sprzętowa (HW): 2.0
- Wersja firmware: 1.2.5 (Build 240411)

Urządzenie łączy się z siecią lokalną za pośrednictwem interfejsu Wi-Fi i jest identyfikowane w sieci przez adres IP przydzielany dynamicznie (DHCP) oraz adres MAC przypisany do producenta TP-Link. W trakcie rekonesansu sieciowego możliwa była jego jednoznaczna identyfikacja na podstawie identyfikatora OUI.

3.2. Charakterystyka funkcjonalna i sposób działania

TP-Link Tapo P100 jest urządzeniem typu smart plug, którego podstawową funkcją jest zdalne włączanie i wyłączanie zasilania podłączonych urządzeń

elektrycznych. Sterowanie odbywa się za pomocą dedykowanej aplikacji mobilnej Tapo, dostępnej na platformy Android oraz iOS. Urządzenie nie posiada lokalnego interfejsu użytkownika, a jego konfiguracja i obsługa realizowane są wyłącznie poprzez aplikację.

Architektura działania gniazdka opiera się na modelu komunikacji z wykorzystaniem infrastruktury chmurowej producenta. Aplikacja mobilna komunikuje się z serwerami chmurowymi TP-Link, które następnie pośredniczą w komunikacji z urządzeniem znajdującym się w sieci lokalnej. Oznacza to, że sterowanie gniazdkiem nie odbywa się bezpośrednio w obrębie sieci LAN, lecz z wykorzystaniem połączenia zewnętrznego.

Z punktu widzenia bezpieczeństwa istotne jest, że komunikacja pomiędzy aplikacją, chmurą oraz urządzeniem realizowana jest w sposób zaszyfrowany, z wykorzystaniem protokołu TLS. Brak lokalnego interfejsu zarządzania oraz zależność od infrastruktury chmurowej wpływają zarówno na funkcjonalność urządzenia, jak i na potencjalne wektory ataku, które zostały omówione w dalszych częściach raportu.

4. Środowisko testowe i narzędzia

Środowisko testowe składało się z następujących elementów:

- komputer hosta z systemem Windows,
- oprogramowanie wirtualizacyjne VMware Workstation,
- maszyna wirtualna z systemem Linux (Kali Linux),
- inteligentne gniazdko TP-Link Tapo P100,
- smartfon z aplikacją mobilną Tapo,
- sieć Wi-Fi 2.4 GHz zapewniająca łączność urządzenia IoT.

4.1. Topologia sieci testowej



Środowisko testowe obejmowało sieć Wi-Fi 2.4 GHz z routерem pełniącym funkcję DHCP. Inteligentne gniazdko Tapo P100 oraz smartfon były podłączone do tej samej sieci Wi-Fi. Maszyna wirtualna Kali Linux działała w trybie Bridged, dzięki czemu otrzymała adres IP z tej samej podsieci i mogła pasywnie rejestrować ruch oraz wykonywać rekonesans.

4.2. Wykorzystane narzędzia

W procesie analizy bezpieczeństwa posłużyły się zestawem standardowych narzędzi diagnostycznych i audytowych, umożliwiających weryfikację zabezpieczeń sieciowych oraz systemowych. Wykorzystano następujące oprogramowanie:

arp-scan - identyfikacja aktywnych hostów w sieci lokalnej poprzez analizę adresów fizycznych (MAC) i logicznych (IP).

Nmap - skanowanie portów, enumeracja dostępnych usług sieciowych oraz detekcja wersji oprogramowania.

tcpdump - akwizycja ruchu sieciowego i jego archiwizacja w formacie PCAP do późniejszej analizy.

Wireshark - głęboka inspekcja pakietów (DPI), ze szczególnym uwzględnieniem analizy protokołów DNS, TLS oraz rozszerzeń SNI.


mitmproxy - weryfikacja odporności komunikacji na ataki typu Man-in-the-Middle (przechwytywanie i modyfikacja ruchu).



VMware Workstation - platforma wirtualizacyjna stanowiąca bazę dla środowiska testowego.


Dobór powyższych narzędzi pozwolił na kompleksową realizację fazy rekonesansu, szczegółową analizę wektorów komunikacji oraz weryfikację mechanizmów szyfrujących.

4.3. Konfiguracja środowiska wirtualnego VMware

Środowisko testowe zostało przygotowane z wykorzystaniem oprogramowania VMware Workstation. Maszyna wirtualna z systemem Linux została skonfigurowana w trybie sieciowym Bridged, co umożliwiło jej pracę w tej samej sieci lokalnej co inteligentne gniazdko TP-Link Tapo P100. Takie ustawienie pozwoliło na bezpośrednie przechwytywanie i analizę ruchu sieciowego generowanego przez badane urządzenie. Poniżej zamieszczone zostały zrzuty ekranu przedstawiające konfiguracje:







5. Rekonesans sieciowy urządzenia

5.1. Identyfikacja hosta i gościa w sieci

```
Wiersz polecenia x + v

Connection-specific DNS Suffix . . . . . : 
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::8130:cab1:ddb3:82be%21
IPv4 Address. . . . . : 192.168.200.1
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . : 

Ethernet adapter VMware Network Adapter VMnet8:

Connection-specific DNS Suffix . . . . . : 
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::30f8:31ee:e334:8473%12
IPv4 Address. . . . . : 192.168.65.1
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . : 

Wireless LAN adapter Wi-Fi:

Connection-specific DNS Suffix . . . . . : 
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::d517:c52e:a288:4063%25
IPv4 Address. . . . . : 192.168.100.137
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . : 192.168.100.1

C:\Users\wojci>
```

```
(kasia㉿kali)-[~]
$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default
    qlen 1000
        link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
        inet 127.0.0.1/8 scope host lo
            valid_lft forever preferred_lft forever
            inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
                valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default
    qlen 1000
        link/ether 00:0c:29:59:0e:0f brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
        inet 192.168.65.136/24 brd 192.168.65.255 scope global dynamic noprefixroute
            eth0
                valid_lft 1043sec preferred_lft 1043sec
                inet6 fe80::20c:29ff:fe59:e0f/64 scope link noprefixroute
                    valid_lft forever preferred_lft forever
(kasia㉿kali)-[~]
```

5.2. Skanowanie portów i identyfikacja usług

Identyfikację hostów wykonano przy użyciu arp-scan

```
WARNING: Cannot open MAC/Vendor file mac-vendor.txt: Permission denied
Starting arp-scan 1.10.0 with 256 hosts (https://github.com/royhills/arp-scan)
192.168.100.1 e8:a6:60:f8:d9:02 (Unknown)
192.168.100.8 fc:58:df:31:33:5c (Unknown)
192.168.100.8 fc:58:df:31:33:5c (Unknown) (DUP: 2)
192.168.100.7 72:a7:ef:4f:82:8e (Unknown: locally administered)
192.168.100.10 14:c1:4e:06:98:eb (Unknown)
192.168.100.12 d0:37:45:53:26:17 (Unknown)
192.168.100.137 30:24:32:c2:b1:72 (Unknown)
192.168.100.168 f0:a7:31:a9:cc:a8 (Unknown)
192.168.100.129 70:c9:32:f7:3e:c3 (Unknown)
192.168.100.146 12:78:01:65:dc:91 (Unknown: locally administered)
192.168.100.199 c8:09:a8:b6:ca:a6 (Unknown)
192.168.100.169 66:cc:08:b5:1f:d6 (Unknown: locally administered)
192.168.100.251 30:82:16:82:b0:f5 (Unknown)
192.168.100.232 00:08:22:a3:3d:6d (Unknown)
192.168.100.170 78:20:51:21:14:e7 (Unknown)

15 packets received by filter, 0 packets dropped by kernel
Ending arp-scan 1.10.0: 256 hosts scanned in 1.831 seconds (139.81 hosts/sec). 1
4 responded
```

5.3. Wnioski z rekonesansu

Rekonesans potwierdził obecność urządzenia Tapo P100 w sieci oraz brak typowych interfejsów administracyjnych. Wyniki skanowania Nmap wykazały jedynie ograniczony zestaw portów wykorzystywanych do komunikacji urządzenia. Taka charakterystyka zmniejsza liczbę klasycznych wektorów ataku, ale nie eliminuje ryzyka podatności w usługach niestandardowych.

6. Analiza komunikacji sieciowej

6.1. Przechwytywanie ruchu sieciowego

Użyta komenda:

```
sudo tcpdump -i eth0 host 192.168.100.170 -w tapo_bridge.pcap
```

Polecenie tcpdump zostało wykorzystane do przechwytywania ruchu sieciowego generowanego przez inteligentne gniazdko TP-Link Tapo P100. Parametr -i eth0 wskazuje interfejs sieciowy maszyny wirtualnej, natomiast filtr host 192.168.100.170 ogranicza przechwytywanie wyłącznie do pakietów wysyłanych i odbieranych przez badane urządzenie. Zarejestrowany ruch zapisano do pliku tapo_bridge.pcap w celu dalszej analizy w narzędziu Wireshark. W celu jego otwarcia używamy następującej komendy:

```
wireshark tapo_bridge.pcap
```

Polecenie uruchamia narzędzie Wireshark i wczytuje zapisany wcześniej plik przechwyconego ruchu sieciowego. Pozwoliło to na szczegółową analizę pakietów, w tym identyfikację protokołów komunikacyjnych, takich jak TLS, oraz obserwację procesu zestawiania połączeń sieciowych.


Aby wykonać pełne przechwytywanie ruchu przechodzącego przez interfejs sieciowy maszyny wirtualnej wpisujemy komendę:

```
sudo tcpdump -i eth0 -w tapo_bridge_full.pcap
```

Plik tapo_bridge_full.pcap zawiera wszystkie pakiety zarejestrowane w sieci lokalnej, co umożliwiło późniejszą selekcję interesujących połączeń bez użycia filtrów podczas zapisu.

6.2. Analiza DNS

W przechwyconym ruchu urządzenia nie zaobserwowano pakietów DNS w postaci klasycznych zapytań UDP/TCP na port 53.



6.3. Analiza TLS i TLS handshake

tapo_bridge_full.pcap								
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info		
5 0.465337	192.168.100.137	35.219.111.231		TLSv1.2	418	Client Hello (SNI=e2c37.gcp.gvt2.com)		
146 35.676553	192.168.100.137		34.105.225.79	TLSv1.2	1782	Client Hello (SNI=e2c15.gcp.gvt2.com)		
191 49.787114	192.168.100.137		57.144.112.145	TLSv1.2	3187	Application Data		
313 85.908488	192.168.100.137		91.228.155.7	TLSv1.2	532	Client Hello (SNI=static.letyshops.com)		
316 86.119896	192.168.100.137		192.178.208.94	TLSv1.2	417	Client Hello (SNI=beacons2.gvt2.com)		
323 86.762928	192.168.100.137		63.179.170.110	TLSv1.2	418	Client Hello (SNI=api.letyshops.com)		
325 86.819922	192.168.100.137		63.179.170.110	TLSv1.2	322	Client Hello (SNI=api.letyshops.com)		
436 117.295100	192.168.100.137		34.1.16.64	TLSv1.2	1814	Client Hello (SNI=e2c78.gcp.gvt2.com)		
559 152.985255	192.168.100.137		34.138.135.16	TLSv1.2	522	Client Hello (SNI=e2c21.gcp.gvt2.com)		
683 168.795764	192.168.100.137		57.144.112.145	TLSv1.2	4310	[TCP Previous segment not captured], Application Data		
627 176.840107	192.168.100.137		63.179.19.72	TLSv1.2	2017	Client Hello (SNI=tools.letyshops.com)		
629 176.918014	192.168.100.137		34.224.122.235	TLSv1.2	555	Client Hello (SNI=api.teleparty.com)		
714 206.175212	192.168.100.137		18.153.178.67	TLSv1.2	386	Client Hello (SNI=api.letyshops.com)		
857 241.143662	192.168.100.137		52.168.112.66	TLSv1.2	6247	Application Data, Application Data		
979 289.781556	192.168.100.137		57.144.112.145	TLSv1.2	4571	[TCP Previous segment not captured], Application Data		
Frame 5: 418 bytes on wire (3344 bits), 418 bytes captured (3344 bits) on interface eth0, link-layer type Ethernet II (IEEE 802.3), source Intel_c2:b1:72 (30:24:32:c2:b1:72), destination Huawei_0018 (01:94:0f:b9:40:00)								
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.100.137, Dst: 35.219.111.231 (30:b7:c0:a8:64:89)								
Transmission Control Protocol, Src Port: 52157, Dst Port: 443, Seq: 0, Ack: 0, Len: 418								
[2 Reassembled TCP Segments (1824 bytes): #4(1460), #5(364)]								
Transport Layer Security								
0000 e8 a6 60 f8 d9 02 30 24 32 c2 b1 72 08 00 45 00 . . . 0								
0001 01 94 0f b9 40 00 80 06 30 b7 c0 a8 64 89 23 db . . . 0								
0020 6f e7 cb bd 01 bb b7 11 0d c8 d3 cb e3 c3 50 18 o . . . 0								
0030 02 00 00 f3 00 00 ff cc fd 9c c2 3d 63 05 d6 31 . . . 1								
0040 79 86 01 8a 03 e3 37 61 05 52 6f 8e 86 86 95 d1 y . . . 7								
0050 0f 73 79 67 00 f0 a4 74 ca 95 19 a0 c9 91 ca 9c osyg . . . 1								
0060 11 f5 67 76 10 cd 7a 1d a7 5b 7c 1e 32 6d a6 27 .gv. z . . . 0								
0070 78 e5 0e 9a 9a 53 92 a5 69 f8 8a e2 81 89 90 57 x . . . S . . . 0								
0080 3f c8 d7 7d 8f 2a 12 6f 53 0c 00 5d b7 5e fc 50 ? . . . * . . . 0								
0090 61 f6 4f 31 a4 e6 f1 ad b7 6f 90 0c 0e 1d 74 03 a 01 . . . 1								
00a0 83 66 85 97 1b dd 50 27 e8 5e 00 21 01 ef 87 b3 . . . P . . . 0								
00b0 4b 8f 40 8f fa 64 68 03 2c de e1 75 a2 ab ba 6b K @ dh . . . 0								
00c0 32 82 84 86 92 c9 4a dd 1e 11 98 0a ed 9c 7a 8c 2 . . . J . . . 0								
00d0 c7 d7 ac d6 c1 74 f3 3c a9 fc 5f 8e 42 95 5b 15 . . . t . . . 0								
00e0 cf 34 29 e7 3a 20 8b 48 ba b7 83 f0 4b 81 90 2e -4) : -l								

tapo_bridge_full.pcap								
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info		
5 0.465337	192.168.100.137	35.219.111.231		TLSv1.2	418	Client Hello (SNI=e2c37.gcp.gvt2.com)		
146 35.676553	192.168.100.137		34.105.225.79	TLSv1.2	1782	Client Hello (SNI=e2c15.gcp.gvt2.com)		
313 85.908488	192.168.100.137		91.228.155.7	TLSv1.2	532	Client Hello (SNI=static.letyshops.com)		
316 86.119896	192.168.100.137		192.178.208.94	TLSv1.2	417	Client Hello (SNI=beacons2.gvt2.com)		
323 86.762928	192.168.100.137		63.179.170.110	TLSv1.2	418	Client Hello (SNI=api.letyshops.com)		
325 86.819922	192.168.100.137		63.179.170.110	TLSv1.2	322	Client Hello (SNI=api.letyshops.com)		
436 117.295100	192.168.100.137		34.1.16.64	TLSv1.2	1814	Client Hello (SNI=e2c78.gcp.gvt2.com)		
559 152.985255	192.168.100.137		34.138.135.16	TLSv1.2	522	Client Hello (SNI=e2c21.gcp.gvt2.com)		
627 176.840107	192.168.100.137		63.179.19.72	TLSv1.2	2017	Client Hello (SNI=tools.letyshops.com)		
629 176.918014	192.168.100.137		34.224.122.235	TLSv1.2	555	Client Hello (SNI=api.teleparty.com)		
714 206.175212	192.168.100.137		18.153.178.67	TLSv1.2	386	Client Hello (SNI=api.letyshops.com)		
1421 416.199526	192.168.100.137		172.67.157.29	TLSv1.2	2638	Client Hello (SNI=cloudflare-ech.com)		
1422 416.251350	192.168.100.137		63.179.19.72	TLSv1.2	1985	Client Hello (SNI=tools.letyshops.com)		
1423 416.321809	192.168.100.137		107.20.226.40	TLSv1.2	1919	Client Hello (SNI=api.teleparty.com)		
Frame 5: 418 bytes on wire (3344 bits), 418 bytes captured (3344 bits) on interface eth0, link-layer type Ethernet II (IEEE 802.3), source Intel_c2:b1:72 (30:24:32:c2:b1:72), destination Huawei_0018 (01:94:0f:b9:40:00)								
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.100.137, Dst: 172.67.157.29 (30:b7:c0:a8:64:89)								
Transmission Control Protocol, Src Port: 52157, Dst Port: 443, Seq: 0, Ack: 0, Len: 418								
[2 Reassembled TCP Segments (1824 bytes): #4(1460), #5(364)]								
Transport Layer Security								
0000 e8 a6 60 f8 d9 02 30 24 32 c2 b1 72 08 00 45 00 . . . 0								
0001 01 94 0f b9 40 00 80 06 30 b7 c0 a8 64 89 23 db . . . 0								
0020 6f e7 cb bd 01 bb b7 11 0d c8 d3 cb e3 c3 50 18 o . . . 0								
0030 02 00 00 f3 00 00 ff cc fd 9c c2 3d 63 05 d6 31 . . . 1								
0040 79 80 d1 8a 03 e3 37 61 05 52 6f 8e 86 86 95 d1 y . . . 7								
0050 0f 73 79 67 00 f0 a4 74 ca 95 19 a0 c9 91 ca 9c osyg . . . 1								
0060 11 f5 67 76 10 cd 7a 1d a7 5b 7c 1e 32 6d a6 27 .gv. z . . . 0								
0070 78 e5 0e 9a 9a 53 92 a5 69 f8 8a e2 81 89 90 57 x . . . S . . . 0								
0080 3f c8 d7 7d 8f 2a 12 6f 53 0c 00 5d b7 5e fc 50 ? . . . * . . . 0								

Wireshark · Pakiet 1421 · tapo_bridge_full.pcap								
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info		
5 0.465337	192.168.100.137	35.219.111.231		TLSv1.2	418	Client Hello (SNI=e2c37.gcp.gvt2.com)		
146 35.676553	192.168.100.137		34.105.225.79	TLSv1.2	1782	Client Hello (SNI=e2c15.gcp.gvt2.com)		
313 85.908488	192.168.100.137		91.228.155.7	TLSv1.2	532	Client Hello (SNI=static.letyshops.com)		
316 86.119896	192.168.100.137		192.178.208.94	TLSv1.2	417	Client Hello (SNI=beacons2.gvt2.com)		
323 86.762928	192.168.100.137		63.179.170.110	TLSv1.2	418	Client Hello (SNI=api.letyshops.com)		
325 86.819922	192.168.100.137		63.179.170.110	TLSv1.2	322	Client Hello (SNI=api.letyshops.com)		
436 117.295100	192.168.100.137		34.1.16.64	TLSv1.2	1814	Client Hello (SNI=e2c78.gcp.gvt2.com)		
559 152.985255	192.168.100.137		34.138.135.16	TLSv1.2	522	Client Hello (SNI=e2c21.gcp.gvt2.com)		
627 176.840107	192.168.100.137		63.179.19.72	TLSv1.2	2017	Client Hello (SNI=tools.letyshops.com)		
629 176.918014	192.168.100.137		34.224.122.235	TLSv1.2	555	Client Hello (SNI=api.teleparty.com)		
714 206.175212	192.168.100.137		18.153.178.67	TLSv1.2	386	Client Hello (SNI=api.letyshops.com)		
1421 416.199526	192.168.100.137		172.67.157.29	TLSv1.2	2638	Client Hello (SNI=cloudflare-ech.com)		
1422 416.251350	192.168.100.137		63.179.19.72	TLSv1.2	1985	Client Hello (SNI=tools.letyshops.com)		
1423 416.321809	192.168.100.137		107.20.226.40	TLSv1.2	1919	Client Hello (SNI=api.teleparty.com)		
Frame 5: 418 bytes on wire (3344 bits), 418 bytes captured (3344 bits) on interface eth0, link-layer type Ethernet II (IEEE 802.3), source Intel_c2:b1:72 (30:24:32:c2:b1:72), destination Huawei_0018 (01:94:0f:b9:40:00)								
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.100.137, Dst: 172.67.157.29 (30:b7:c0:a8:64:89)								
Transmission Control Protocol, Src Port: 52157, Dst Port: 443, Seq: 0, Ack: 0, Len: 418								
[2 Reassembled TCP Segments (1824 bytes): #4(1460), #5(364)]								
Transport Layer Security</td								

Wireshark · Pakiet 5 · tapo_bridge_full.pcap

- Transport Layer Security
 - TLSv1 Record Layer: Handshake Protocol: Client Hello
 - Content Type: Handshake (22)
 - Version: TLS 1.0 (0x0301)
 - Length: 1819
 - Handshake Protocol: Client Hello
 - Handshake Type: Client Hello (1)
 - Length: 1815
 - Version: TLS 1.2 (0x0303)
 - Random: 26ced75ab00db3b9e1238133deec72b6b277d9c275f3a7762363027f9b9bb12e
 - Session ID Length: 32
 - Session ID: r307d132ef2hpdldAAA7h19aa1a2h99af5faffff192hf1f0R5RaRa71RAhR95f5

Przechwytywanie z eth0

Analiza Statystyki Telefonia Bezprzewodowe Narzędzia Pomoc

tls

Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
131.33.665227183	192.168.100.137	57.144.112.145	TLSv1.2	2333	Application Data
593.153.668275918	192.168.100.137	57.144.112.145	TLSv1.2	2333	[TCP Previous segment not captured] , Application Data

Przechwytywanie z eth0

Analiza Statystyki Telefonia Bezprzewodowe Narzędzia Pomoc

tls.handshake.type == 1

Opcje: Wąskie i szerokie Rozróżnaj wielkość znaków Wstępnie Wiele wystąpień

Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
984.250.784883484	192.168.100.137	91.228.155.7	TLSv1.2	628	Client Hello (SNI=static.letyshops.com)
1125.293.476906113	192.168.100.137	142.250.130.100	TLSv1.2	1818	Client Hello (SNI=ogs.google.com)

Analiza pakietów TLS Handshake wykazała, że inteligentne gniazdko TP-Link Tapo P100 wykorzystuje szyfrowaną komunikację z użyciem protokołu TLS w wersji 1.2. W trakcie fazy Client Hello możliwe było zidentyfikowanie domen docelowych poprzez pole Server Name Indication (SNI), jednak właściwa treść komunikacji pozostaje zaszyfrowana. Zaobserwowano wykorzystanie infrastruktury CDN, co wskazuje na chmurowy model działania urządzenia i utrudnia jednoznaczną identyfikację serwerów backendowych producenta.

6.4. Próba MITM


Na smartfonie ustawiono ręcznie serwer proxy Wi-Fi wskazujący na adres IP maszyny Kali oraz port 8080.

Uruchomiono mitmproxy w trybie nasłuchu przy używamy komendy:

```
mitmproxy --listen-host 0.0.0.0 --listen-port 8080
```

Podjęto próbę wykonania operacji włączania i wyłączania gniazdka w aplikacji Tapo.

Zaobserwowano następujące połączenia:



```
13:59:43 HTTP GET edge.microsoft.com /browsernetworktime/time/1/current?cup2key=2:rd0KQRj2BX_vcMiDa0W4d0GqaUK5aa1JL... 200 application/json 101b 193ms
14:00:00 HTTP GET mitm.it /
14:00:08 HTTP GET mitm.it /static/bootstrap.min.css
14:00:08 HTTP GET mitm.it /static/mitmproxy.css
14:00:08 HTTP GET mitm.it /static/images/mitmproxy-long.png
14:00:08 HTTP GET mitm.it /static/images/favicon.ico
14:00:25 HTTP GET mitm.it /cert/cer
14:00:43 HTTP POST edge.microsoft.com /componentupdater/api/v1/update?cup2key=7:w3bMSWFRq9VmymQp3virLlquylcNOQvUV6... 200 application/json 1.0k 71ms
14:00:43 HTTP GET ...ry.mp.microsoft.com /filestreamingservice/files/04b6d844-3adb-4054-a989-710ed21d6b2b?P1=1769069801...
14:00:44 HTTP POST edge.microsoft.com /componentupdater/api/v1/update
14:01:23 HTTP GET mitm.it /cert/cer
14:01:30 HTTP GET mitm.it /cert/cer
14:06:08 HTTPS GET mss.office.com /api/v3/user/copilot
14:06:08 HTTPS GET substrate.office.com /recommended/api/beta/edgeworth/deltasync?order=Shared&startDatet... 200 application/json 8.7k 1.21s
14:06:09 HTTPS POST ...data.microsoft.com /OneCollector/1.0/
14:06:11 HTTP GET mitm.it /
14:06:11 HTTP GET mitm.it /static/bootstrap.min.css
14:06:11 HTTP GET mitm.it /static/mitmproxy.css
14:06:11 HTTP GET mitm.it /static/images/mitmproxy-long.png
14:06:11 HTTPS POST ...reen.microsoft.com /api/browser/edge/navigate/3
14:06:11 HTTP GET mitm.it /static/images/favicon.ico
14:06:12 HTTPS GET ...nfig.edge.skype.com /config/v1/Edge/143.0.3650.125?clientId=89334122181857408956agents=EdgeConfig...
14:06:15 HTTP GET mitm.it /cert/cer
14:06:15 HTTPS POST ...reen.microsoft.com /api/browser/edge/navigate/3
14:06:16 HTTPS POST ...reen.microsoft.com /api/browser/edge/download/3
14:06:20 HTTPS POST ...data.microsoft.com /OneCollector/1.0/
14:06:21 HTTPS POST edge.microsoft.com /identity/api/v3/aad
14:06:22 HTTPS GET ...nfig.edge.skype.com /config/v1/Edge/143.0.3650.125?clientId=89334122181857408956agents=EdgeRuntime...
14:06:40 HTTPS POST ...data.microsoft.com /OneCollector/1.0/
14:06:48 WSS GET ...edge.microsoft.com /
14:07:00 HTTPS POST ...data.microsoft.com /OneCollector/1.0/
14:07:20 HTTPS POST ...data.microsoft.com /OneCollector/1.0/
14:07:40 HTTPS POST ...data.microsoft.com /OneCollector/1.0/
>>14:08:00 HTTPS POST ...data.microsoft.com /OneCollector/1.0/
14:09:31 HTTP GET ...tycheck.gstatic.com /generate_204
1 [34/36] [ 34/36 ] [ *:8080 ]
```

6.5. Podsumowanie analizy komunikacji

Analiza komunikacji sieciowej inteligentnego gniazdka TP-Link Tapo P100 została przeprowadzona z wykorzystaniem narzędzi tcpdump oraz Wireshark w środowisku wirtualnym działającym w trybie mostkowanym. Takie podejście umożliwiło skuteczne przechwytcie ruchu sieciowego generowanego przez urządzenie w sieci lokalnej oraz jego dalszą analizę w postaci plików PCAP.

W przechwyconych danych nie zaobserwowano transmisji informacji w postaci jawnej. Analiza ruchu nie wykazała obecności klasycznych zapytań DNS, co może wskazywać na wykorzystanie mechanizmów szyfrowanego rozwiązywania nazw lub wcześniejsze zestawienie połączeń przez aplikację mobilną. Dominującym protokołem komunikacyjnym był TLS w wersji 1.2,

wykorzystywany do zestawiania bezpiecznych połączeń z serwerami zewnętrznymi.

W trakcie analizy fazy TLS Handshake możliwe było zidentyfikowanie pakietów typu Client Hello, zawierających pole Server Name Indication (SNI). Pozwoliło to na częściową identyfikację domen docelowych, mimo że właściwa treść komunikacji pozostawała zaszyfrowana. Zaobserwowane adresy IP oraz nazwy domen wskazują na wykorzystanie infrastruktury CDN, co potwierdza chmurowy model działania urządzenia.

Na podstawie przeprowadzonej analizy można stwierdzić, że komunikacja sieciowa badanego urządzenia realizowana jest w sposób bezpieczny, z zastosowaniem aktualnych mechanizmów kryptograficznych. Jednocześnie zastosowane zabezpieczenia skutecznie ograniczają możliwość podsłuchu i analizy warstwy aplikacyjnej, umożliwiając jedynie obserwację metadanych połączeń sieciowych.

7. Analiza firmware i podatności

7.1. Identyfikacja wersji firmware i komponentów

Identyfikacja wersji firmware badanego urządzenia została przeprowadzona na podstawie informacji dostępnych w aplikacji mobilnej Tapo oraz obserwacji komunikacji sieciowej. Producent nie udostępnia publicznie obrazu firmware ani szczegółowej dokumentacji technicznej dotyczącej wewnętrznych komponentów oprogramowania, co jest typowe dla konsumenckich urządzeń Internetu Rzeczy.

Firmware urządzenia jest aktualizowany zdalnie za pośrednictwem infrastruktury chmurowej producenta. Użytkownik nie posiada możliwości ręcznej instalacji ani analizy binarnej oprogramowania. Z tego względu analiza firmware została ograniczona do identyfikacji wersji, sposobu aktualizacji oraz obserwacji zachowania urządzenia w sieci, bez ingerencji w jego oprogramowanie wewnętrzne.

7.2. Przegląd znanych podatności (CVE) dla Tapo / TP-Link

Opis podatności	Potencjalny wpływ	Rekomendacja
Podatności CVE wykryte w innych urządzeniach TP-Link (głównie routery i kamery IP), związane z błędami w interfejsach zarządzania oraz nieprawidłową walidacją danych wejściowych.	Możliwość nieautoryzowanego dostępu do urządzenia, przejęcia kontroli nad funkcjami lub naruszenia poufności danych w przypadku wystąpienia analogicznych podatności.	Regularna aktualizacja firmware urządzenia oraz stosowanie najnowszych wersji oprogramowania udostępnianych przez producenta.
Brak publicznie udokumentowanych podatności CVE bezpośrednio dla modelu Tapo P100 w analizowanej wersji firmware.	Trudność w jednoznacznej ocenie poziomu ryzyka; potencjalne zagrożenia mogą nie być jeszcze publicznie opisane.	Monitorowanie komunikatów bezpieczeństwa producenta oraz baz podatności (CVE, NVD).
Zamknięty charakter firmware i brak publicznej dokumentacji technicznej.	Ograniczona możliwość niezależnej analizy bezpieczeństwa oraz wykrywania potencjalnych podatności przez użytkowników.	Stosowanie dobrych praktyk bezpieczeństwa w sieci lokalnej (segmentacja IoT, firewall).
Zależność urządzenia od infrastruktury chmurowej producenta.	Potencjalne ryzyko w przypadku podatności po stronie usług chmurowych lub kompromitacji konta użytkownika.	Stosowanie silnych haseł, uwierzytelniania wieloskładnikowego (jeśli dostępne) oraz zabezpieczenie konta użytkownika.

7.3. Ocena wpływu podatności na badane urządzenie

Potencjalny wpływ znanych podatności związanych z ekosystemem TP-Link na badane urządzenie należy ocenić jako umiarkowany. Zastosowanie szyfrowanej komunikacji TLS oraz mechanizmów zabezpieczających, takich jak certificate pinning, znacząco utrudnia przeprowadzenie ataków polegających na podsłuchu lub modyfikacji ruchu sieciowego.

Jednocześnie zamknięty charakter firmware oraz silna zależność od infrastruktury chmurowej producenta powodują, że użytkownik ma ograniczoną możliwość niezależnej weryfikacji bezpieczeństwa oprogramowania. W przypadku wystąpienia podatności w firmware lub usługach chmurowych potencjalne skutki mogą obejmować nieautoryzowane sterowanie urządzeniem lub naruszenie prywatności użytkownika.

Z tego względu kluczowe znaczenie dla ograniczenia ryzyka mają regularne aktualizacje oprogramowania, stosowanie dobrych praktyk konfiguracyjnych oraz odpowiednie zabezpieczenie sieci lokalnej, w której urządzenie jest eksploatowane.

8. Ocena ryzyka

8.1. Potencjalne scenariusze ataku

Na podstawie przeprowadzonej analizy oraz charakterystyki badanego urządzenia IoT można wyróżnić kilka potencjalnych scenariuszy ataku. Jednym z nich jest uzyskanie nieautoryzowanego dostępu do urządzenia z poziomu sieci lokalnej, szczególnie w przypadku braku segmentacji sieci i umieszczenia urządzeń IoT w tej samej podsieci co komputery użytkownika. W takim scenariuszu atakujący, który uzyska dostęp do sieci LAN, może próbować wykorzystać błędy konfiguracyjne lub podatności w oprogramowaniu urządzenia.

Kolejnym scenariuszem jest kompromitacja konta użytkownika w usłudze chmurowej producenta, np. w wyniku użycia słabego hasła lub wycieku danych uwierzytelniających. Ze względu na zależność urządzenia od infrastruktury chmurowej, przejęcie konta może umożliwić zdalne sterowanie gniazdkiem bez dostępu do sieci lokalnej. Potencjalnym zagrożeniem jest również

wykorzystanie podatności w oprogramowaniu urządzenia lub aplikacji mobilnej, opisanych w publicznych bazach CVE.

8.2. Skutki dla użytkownika i sieci lokalnej

Skutki skutecznego ataku na urządzenie IoT mogą obejmować zarówno konsekwencje dla pojedynczego użytkownika, jak i całej sieci lokalnej. W przypadku inteligentnego gniazdka możliwe jest nieautoryzowane sterowanie zasilaniem podłączonych urządzeń, co może prowadzić do strat materialnych lub zakłóceń w pracy systemów domowych.

Z punktu widzenia sieci lokalnej urządzenie IoT może stać się punktem wejścia do dalszych ataków, umożliwiając rozpoznanie infrastruktury sieciowej lub eskalację dostępu do innych hostów. Dodatkowo zależność od infrastruktury chmurowej wiąże się z ryzykiem naruszenia prywatności użytkownika, wynikającym z przetwarzania danych przez podmioty zewnętrzne.

9. Rekomendacje i hardening

9.1. Zalecenia konfiguracyjne (konto, aplikacja, sieć)

W celu ograniczenia ryzyka związanego z eksplotacją badanego urządzenia zaleca się stosowanie silnych, unikalnych haseł do konta użytkownika w aplikacji Tapo oraz, jeśli to możliwe, włączenie dodatkowych mechanizmów uwierzytelniania. Aplikacja mobilna oraz firmware urządzenia powinny być regularnie aktualizowane do najnowszych wersji udostępnianych przez producenta.

Zaleca się również ograniczenie uprawnień aplikacji mobilnej do niezbędnego minimum oraz korzystanie wyłącznie z oficjalnych źródeł dystrybucji oprogramowania.

9.2. Zalecenia dla sieci domowej (segmentacja IoT, firewall, UPnP)

Istotnym elementem zwiększania bezpieczeństwa jest odpowiednia konfiguracja sieci domowej. Urządzenia IoT powinny być umieszczane w wydzielonej sieci lub podsieci (np. VLAN), oddzielonej od głównej sieci użytkownika. Takie rozwiązanie ogranicza możliwość rozprzestrzeniania się ataku w przypadku kompromitacji urządzenia.

Dodatkowo zaleca się stosowanie reguł zapory sieciowej (firewall), które ograniczają komunikację urządzeń IoT wyłącznie do niezbędnych adresów i portów, oraz wyłączenie mechanizmów takich jak UPnP, które mogą niepotrzebnie zwiększać powierzchnię ataku.

9.3. Dobre praktyki eksploatacyjne (aktualizacje, monitoring)

Do dobrych praktyk eksploatacyjnych należy regularne sprawdzanie dostępności aktualizacji bezpieczeństwa oraz monitorowanie urządzeń podłączonych do sieci lokalnej. Użytkownik powinien okresowo weryfikować listę aktywnych urządzeń oraz reagować na nieznane lub podejrzane połączenia.

Świadome zarządzanie urządzeniami IoT, stosowanie podstawowych zasad higieny cyberbezpieczeństwa oraz odpowiednia konfiguracja sieci znacząco zmniejszają ryzyko wystąpienia incydentów bezpieczeństwa związanych z ich użytkowaniem.

10. Wnioski końcowe

Przeprowadzona analiza bezpieczeństwa inteligentnego gniazdka TP-Link Tapo P100 pozwoliła na ocenę wybranych aspektów związanych z eksploatacją konsumenckiego urządzenia Internetu Rzeczy w sieci lokalnej. Badania wykonane w środowisku laboratoryjnym potwierdziły, że producent zastosował podstawowe mechanizmy ochrony komunikacji, w szczególności szyfrowanie transmisji z wykorzystaniem protokołu TLS oraz mechanizmy utrudniające przeprowadzenie ataków typu Man-in-the-Middle, takie jak certificate pinning.

Jednocześnie analiza wykazała, że bezpieczeństwo urządzenia IoT w dużej mierze zależy nie tylko od rozwiązań zastosowanych przez producenta, lecz również od sposobu konfiguracji sieci domowej oraz praktyk stosowanych przez użytkownika. Zależność urządzenia od infrastruktury chmurowej oraz brak bezpośredniego interfejsu lokalnego powodują, że kompromitacja konta użytkownika lub błędy w konfiguracji sieci mogą prowadzić do istotnych zagrożeń dla prywatności oraz bezpieczeństwa sieci lokalnej.

Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że badane urządzenie spełnia podstawowe wymagania bezpieczeństwa dla urządzeń klasy konsumenckiej, jednak jego bezpieczne użytkowanie wymaga stosowania dodatkowych środków ochrony, takich jak segmentacja sieci IoT, odpowiednia

konfiguracja zapory sieciowej oraz regularne aktualizacje oprogramowania. Przeprowadzona analiza potwierdza zasadność traktowania urządzeń IoT jako potencjalnych punktów ryzyka w sieci oraz konieczność świadomego podejścia do ich wdrażania i eksploatacji.