TIMKEN



Timken México Rodamientos, S de R.L. de C.V.

Nro de reporte: 1815 Estatus del reporte: Cerrado Inicio de la falla: 16-dic.-2021 02:48:49 Fecha a reportar: 16-dic.-2021 Usuario solicitante: Gustavo Chavez Barron Departamento del usuario: Produccion Tipo de mantenimiento: APOYO Número de parte: N/A Línea: COPA 2 💆 Máquina: COMPARADOR DE MED. - HON. Area que atendio: QUALITY Falla confirmada: Calibration Fecha de llegada del tecnico: 16-dic.-2021 02:49:21 Tiempo de localización: 00:00:32 Fecha de resolucion de la falla: 16-dic.-2021 11:05:05 Tiempo de reparacion: 08:15:44 Tiempo total de la parada: 08:16:16 Detalle de la falla (reporte tecnico): Equator OK Este reporte afecta indicadores?: Si ANALISIS CAUSA RAÍZ (5 Por qués y 5Ms) Primer por que: NA Segundo por que: NA Tercer por que: NA Cuarto por que: NA Quinto por que: NA Plan: NA Responsable: NA 5M-Mano de obra: NA 5M-Materiales: NA 5M-Metodo: NA 5M-Maquina: NA 5M-Medio ambiente: NA

Final del reporte de mantenimiento

Comentarios: NA

PÁGINA 1/1 SIGMA v1.0