

Sundsvalls Bärkning & Assistans AB

Bärkning, assistans och transport · Jour dygnet runt
Förrådsgatan 12, 856 50 Sundsvall · Org.nr 556734-2218 · Tel. 060-15 88 00

Datum: 2026-08-31

Kvitto – bärkning

Bilaga 1 till begäran om skadestånd, SBN-2026-01204. Kvitto nr 26-3311.

Uppdrag (bärkning)	Uppgift
Beställare	Johanna Berglund, Bruksgatan 7 B, 856 33 Sundsvall
Fordon	Volvo V60, PLX 42C
Larmat	2026-08-31 kl. 21:52
På plats	2026-08-31 kl. 22:28
Hämtplats	Norrmalmmsgatan 18, Sundsvall
Lämnat hos	Däckcentrum Birsta AB, Birstavägen 41 (nyckel i nyckelbrevlåda)
Förarens anteckning	Höger framhjul, däck sönder och fälg sprucken. Fordonet ej körbart. Grop i körbanan med vatten, ingen utmärkning på platsen.

Debiterad tjänst (bärkning)	Belopp inkl. moms
Bärkning personbil, grundavgift inom Sundsvall	1 150,00 kr
Tillägg kvälls- och nattid (efter kl. 18)	475,00 kr
Att betala	1 625,00 kr
varav moms 25 %	325,00 kr

Betalt med kort 2026-08-31 kl. 23:04. Tack för att du anlitade oss.

Däckcentrum Birsta AB – Faktura

Birstavägen 41, 861 36 Timrå · Org.nr 556901-4437 · Tel. 060-57 31 10 · Godkänd för F-skatt

Fakturauppgift	Värde
Fakturanummer	88412
Fakturadatum	2026-09-04
Kund	Johanna Berglund, Bruksgatan 7 B, 856 33 Sundsvall
Fordon	Volvo V60 2019, PLX 42C, mätarställning 71 480 km
Arbetsorder	AO 26-2290, inlämnad 2026-08-31 (bärgad), klar 2026-09-04

Artikel (verkstadsfaktura)	Antal	Å-pris inkl. moms	Belopp inkl. moms
Michelin Primacy 4 225/50 R17 98W, sommardäck	1	1 890,00	1 890,00
Aluminiumfälg Volvo original 7,5x17 ET50	1	4 190,00	4 190,00
Montering och balansering, 1 hjul	1	380,00	380,00
Hjulinställning, fyrhjulsmätning och justering	1	1 095,00	1 095,00
Däckhotell vinterdäck, säsong 2026/2027	1	695,00	695,00

Summering (faktura 88412)	Belopp
Summa inkl. moms	8 250,00 kr
varav moms 25 %	1 650,00 kr
Betalt	8 250,00 kr, kort, 2026-09-04
Att betala	0,00 kr

Verkstadens anmärkning

Fälgen är sprucken i innerkanten och kan inte riktas eller svetsas. Däcket har sidoväggsskada och går inte att laga. Övriga tre däck har ca 4 mm mönsterdjup och byttes inte. Hjulinställningen visade att toe höger fram låg utanför tolerans efter smällen och justerades.

Kunden lämnade samtidigt in vinterdäcken för förvaring över säsongen (däckhotell).