Exemplo de cálculo alternativo da condição de ângulo para determinar o polo do controlador

Seja período de amostragem:

T = 0.2

A função de transferência da planta:

 $Gp(s) = \frac{1}{s(s+2)}$

Então:

$$G(z) = \frac{0,01758 z + 0,01539}{z^2 - 1.67 z + 0.6703}$$

Para o polo desejado:

$$\zeta = 0.5$$

 $\omega_n = 4 \text{ rad/s}$

$$s1 = -\zeta \cdot \omega_n + j \cdot \omega_n \cdot \sqrt{1 - \zeta^2}$$
$$z1 = e^{s1 \cdot T}$$

Considerando um controlador em avanço

$$Gd(z) = K \frac{z + \alpha}{z + \beta}$$

A função de transferência de laço aberto será

$$FTMA(z) = Gd(z) \cdot G(z)$$

A condição de ângulo é:

$$\angle FTMA(z) = \pm 180^{\circ}$$
, quando $z = z1$

Sendo que neste caso, o ganho do controlador não interfere no ângulo

Dividindo a FTMA de forma diferente

$$FTMA(z) = K \cdot G1(z) \cdot G2(z)$$

Onde

$$G1(z) = \frac{1}{z + \beta}$$

$$G2(z) = (z + \alpha) \cdot G(z)$$

Considerando que o zero do controlador (a) cancela um polo da planta

$$\alpha = -0.67032$$

Sendo \emptyset_1 o ângulo de G1(z) quando z = z1 e \emptyset_2 o ângulo de G2(z) quando z = z1


$$\emptyset_1 + \emptyset_2 == \pm 180^o$$

A partir de \emptyset_2 pode-se determinar \emptyset_1

Com o valor de e \emptyset_1 pode-se determinar β através das seguintes relações trigonométricas

$$\angle (z + \beta) = -\emptyset_1$$

Quando z = z1.



$$\beta = \frac{im(z1) - re(z1) \cdot \tan(-\emptyset_1)}{\tan(-\emptyset_1)}$$

Neste caso:

$$\beta = -0.2543$$