


Calibramos: tomamos valores con luz y a oscuras

Usamos el Monitor Serie:





```
//Definimos los pines
const int zumbador = 2;
const int ldr = A0;
void setup () {
Serial.begin (9600);
pinMode(zumbador, OUTPUT);
pinMode(ldr, INPUT);
void loop() {
int nivelLuz = analogRead(ldr); //leemos el nivel de luz con el LDR
if (nivelLuz >= 400) { //usaremos un valor según el nivel de luz de la sala
    tone(zumbador, 100);
    delay(100);
    noTone (buzzerPin);
    delay(100);
    Serial.println("---- TENEMOS LUZ -- ALARMA ----");
  else {
    noTone (zumbador);
    Serial.println("SIN LUZ - NO HAY ALARMA");
```