



soporte@mitim.app



www.mitim.app

Panamá, 07 de febrero de 2023.

Estimado (a) cliente:

Después de una inspección exhaustiva, se ha determinado que el compresor del equipo está dañado, lo que se cree que es causado por filtraciones de corriente.


Esto se debe a la ausencia de un protector de voltaje que proteja tanto el compresor como las tarjetas electrónicas. Se ha observado que el compresor se enciende pero se detiene después de 3 a 5 minutos de funcionamiento, lo que indica que internamente el compresor está dañado y no está funcionando correctamente.

La solución para este problema es cambiar el compresor, el cual tendrá un costo estimado de entre 200 y 300 dólares.

Además, será necesario retirar la tarjeta electrónica para programarla y volver a instalar el compresor.

La mano de obra tiene un costo total de 185.00 dólares que incluye la instalación del compresor, el filtro secador, la programación de la tarjeta y el gas necesario.

Le proporcionaré el modelo del compresor para que pueda revisar su disponibilidad. Al mismo tiempo, estamos buscando su cotización en nuestras fuentes de repuestos autorizadas. Por favor, infórmenos si lo consigue antes de nosotros. En ese caso, nos encargaremos de realizar todo el trabajo necesario para solucionar el problema.





Mitim cuenta con proveedores independientes de alta calidad y reconocidos en el mercado para realizar este servicio.

Estaremos listos para iniciar el trabajo en cuanto nos informe su decisión. ¡Le aseguramos un servicio excepcional!

Quedamos a su total disponibilidad.

Atentamente, [Flavio Ibarguen] Técnico independiente y aliado de Mitim

