

Чтобы посмотреть Ишикаву нужно на вкладке “график изготовления изделий” нажать кнопку “мониторинг состояния заказов”.

Чтобы увидеть изменения цвета нужно попробовать изменить плановый срок готовности “одноимённая кнопка”.

Диаграмма Ишикавы является основанием для изменения планового срока готовности.

Функция ФОБОСА “Контроль прохождения заказов”

Способы уничтожения красного цвета:

1. Договориться с заказчиком о переносе сроков
2. Поменять приоритет заказа и договориться о переносе сроков другого заказа
3. Работать в выходные.

---

Чтобы посмотреть план подачи заготовок и СТО нужно перейти на вкладку “Детали, планируемые в обработку” => кнопка “Обеспечение производства”, далее выбрать соответствующие кнопки из выпавшего меню => Функция ФОБОС (4)

---

Для формирования планового рабочего задания нужно на диаграмме Ганта выбрать интересующую детали-операцию=> нажать printer и выбрать соответствующий пункт меню.

Функция ФОБОС (5).

---

Чтобы завершить текущую операцию нужно встать на станок и нажать кнопку “Завершить обработку” (Если требуется контроль качества, то переключить тумблер контроля в соответствующее положение).

Функция ФОБОС (7)

---

Чтобы посмотреть себестоимость заказа, надо из вкладки “график изготовления изделий” перейти во вкладку “мониторинг состояния заказов” => нажать info о заказе (i заказ) => в появившемся маленьком окне перейти во вкладку “стоимость”.

Функция ФОБОС (8)

---