

Stockholm 6 januari 2026

Ärende 2025-23696

1. Ventilation, lukt/symtom, misstänkt underliggande påverkan
(fukt/mikrobiellt/brand)

Bemötande till Miljöförvaltningen (Ärende 2025-23696)

Fastighet: Kilsgatan 3, Farsta

Hyresgäst: Erica Güler

– Ventilation, lukt/symtom, misstänkt underliggande påverkan (fukt/mikrobiellt/brand)

1) Bakgrund och begäran om tillsynsåtgärd

Jag bemöter här fastighetsägarens svar och bilagor eftersom de innehåller oklarheter och inbördes motstridiga uppgifter som riskerar att ge intryck av att ärendet är ”åtgärdat”, trots att jag fortfarande inte kan flytta in i bostaden och fortfarande får symtom vid vistelse där.

Jag ber därför Miljöförvaltningen att inte avsluta ärendet baserat på påståenden, utan att kräva verifierbar dokumentation och, vid behov, genomföra egen inspektion eller förelägga om kompletterande utredning.

Jag vill även upplysa Miljöförvaltningen om att relevanta möten och platsbesök i ärendet är dokumenterade genom ljudinspelningar. Detta möjliggör verifiering av vad som sagts och vad som faktiskt utförts. Platsbesöket den 4 november 2025 är dokumenterat i sin helhet genom ljudinspelning och varade cirka 50 minuter, enligt min logg och inspelningens längd (cirka 00:50:xx).

2) Vad fastighetsägaren uppger i sitt svar

I svarsblanketten anger AB Familjebostäder bland annat att:

Stockholm 6 januari 2026

Ärende 2025-23696

1. Ventilation, lukt/symtom, misstänkt underliggande påverkan (fukt/mikrobiellt/brand)

- åtgärder eller plan för åtgärder finns, med senast angivet datum 2025-12-17,
- bilagan "Fuktrapport kök OCAB" åberopas som underlag,
- bilagan "Mätning luftflöde av drifttekniker samt rensning av frånluftsdon" åberopas som underlag.

Vidare anges i det bemötande som återges i min anmälan att:

- "kanalrensning är utförd", och
- luftflöden är "normala".

3) Den centrala motsägelsen: "åtgärdat/utfört" utan spårbar dokumentation

Fastighetsägaren uppger att åtgärder är utförda utan att redovisa grundläggande spårbar dokumentation, såsom datum, arbetsorder, utförare, metod, omfattning, foton eller protokoll före/efter.

Detta är särskilt allvarligt när man hänvisar till att "kanalrensning är utförd", trots att inga handlingar finns som gör detta påstående kontrollerbart.

4) Vad som faktiskt utfördes vid Carolines besök – och vad som inte utfördes

4.1 Platsbesöket den 4 november 2025 – faktiska åtgärder

Platsbesök i lägenheten har genomförts vid ett (1) tillfälle, den 4 november 2025, då drifttekniker Caroline Blomberg var på plats i cirka 50 minuter. Enligt min logg, min e-postkorrespondens samt avsaknad av bokningar, aviseringar eller platsbesök därefter har Caroline inte varit i lägenheten efter detta datum.

Vid besöket utfördes, enligt min direkta observation:

Stockholm 6 januari 2026

Ärende 2025-23696

1. Ventilation, lukt/symtom, misstänkt underliggande påverkan (fukt/mikrobiellt/brand)

- mätning av luftflöde vid frånluftsdon med luftflödesmätare/anemometer (med tratt/huv),
- justering/åtgärd vid frånluftsdon i badrum och kök,
- kontroll nära don/åtkomstpunkt för att säkerställa att inget akut stopp fanns direkt vid donet,
- kontroll och återställning av tilluft/fönsterventiler, inklusive borttagande av ljudisoleringspapper som blockerade luftintaget.

Den använda mätmetoden (mätning vid själva ventilen) visar endast hur mycket luft som passerar vid donet. Den kan inte verifiera kanalens skick längre in i systemet, om kanalerna är rengjorda i sin helhet eller om blockeringar finns längre in i ventilationsstam eller kanalsystem.

4.2 Ljudstöd från inspelning – teknikerns egna uttalanden

Av ljudinspelningen från platsbesöket den 4 november 2025 framgår bland annat följande uttalanden från driftteknikern:

- ”Det vi kan göra nu är bara att säkerställa att du har rätt luftflöde... att det är i funktion.” (tidskod 07:23–07:35)
- ”Då funkar inte ventilationen... då har du kappat ett av benen på ventilationen.” (tidskod 07:47–08:15)
- ”Du ser att det är intryck med papper där inne.” (tidskod 29:22–29:34)

Dessa uttalanden bekräftar att åtgärderna vid besöket avsåg funktionskontroll, mätning och återställning av tilluft/fönsterventiler – inte en dokumenterad kanalrensning av ventilationssystemets stammar.

4.3 Vad som inte utfördes – ingen kanalrensning

Ingen faktisk kanalrensning utfördes vid detta tillfälle i den mening som normalt avses när fastighetsägare uppger ”kanalrensning” som genomförd åtgärd.

Stockholm 6 januari 2026

Ärende 2025-23696

1. Ventilation, lukt/symtom, misstänkt underliggande påverkan (fukt/mikrobiellt/brand)

Jag noterade ingen utrustning eller arbetsmoment som normalt krävs för kanalrensning, såsom:

- maskinell rensutrustning med undertryck/sug och slangsystem,
- roterande kanalborstar i full längd för kanaler/stammar,
- kamerainspektion längre in i kanalsystemet,
- dokumenterad rengöring av kanaler med före- och efter-underlag,
- arbetsorder eller utföranderapport med metod, omfattning och signering.

Det som utfördes motsvarar ventiljustering, funktionskontroll och återställning av tilluft – inte kanalrensning av ventilationssystemets kanaler eller stammar.

4.4 Kanalrensning i flerbostadshus – teknisk rimlighet

I flerbostadshus med gemensamma ventilationsstammar kräver en faktisk kanalrensning normalt planering, spårbar beställning samt samordning och tillträde till flera lägenheter i samma stam. Detta gör det tekniskt osannolikt att en full kanalrensning skulle kunna utföras isolerat i endast min lägenhet utan dokumenterad samordning eller utföranderapport.

5) Motstridiga uppgifter om ventilationstyp

OCAB-rapporten anger ventilation genom självdrag, medan driftteknikerns dokument anger mekanisk frånluft. Detta är en grundläggande motsägelse som påverkar hela bedömningen av ventilation, mätmetod, flöden och rimligheten i påstådda åtgärder.

Stockholm 6 januari 2026

Ärende 2025-23696

1. Ventilation, lukt/symtom, misstänkt underliggande påverkan
(fukt/mikrobiellt/brand)

5A) Motstridiga uppgifter från fastighetsägarens egen handläggning (OCAB/Gaby Khalaf)

I OCAB-rapport 716247-2025-10-18, beställd av AB Familjebostäder och med Gaby Khalaf angiven som handläggare, anges att ventilationen i byggnaden sker genom självdrag.

Detta står i direkt motsats till senare handlingar där ventilationen anges som mekanisk frånluft. Dessa två ventilationsprinciper är tekniskt oförenliga och kräver olika bedömning, mätning och åtgärder.

Vidare innehåller OCAB-rapporten ingen uppgift om utförd eller planerad kanalrensning, ingen rengöring eller kontroll av ventilationskanaler samt ingen redovisning av ventilationsåtgärder efter tidigare brand. Åtgärdsförslaget i rapporten avser uteslutande byte av skiva under kyl/frys.

Detta visar att fastighetsägaren genom sina egna underlag lämnar motstridiga och ofullständiga uppgifter om ventilationens typ, skick och åtgärdsstatus, vilket ytterligare talar emot att en verifierbar kanalrensning faktiskt har utförts.

6) Kanalrensning – planerad men inte verifierad

6.1 Motstridiga uppgifter i kommunikationen

I e-postkorrespondens med fastighetsägaren anges att kanalrensning ska ske, vilket bland annat bekräftas av förvaltaren Jennifer i meddelande daterat 2 december 2025.

Samtidigt anges i senare bemötande till Miljöförvaltningen att kanalrensning redan ska ha utförts. Detta står i direkt motsats till vad som faktiskt utfördes vid platsbesöket den 4 november 2025.

Stockholm 6 januari 2026

Ärende 2025-23696

1. Ventilation, lukt/symtom, misstänkt underliggande påverkan
(fukt/mikrobiellt/brand)

6.1.1 Förvaltaren Jennifer lämnar motstridiga uppgifter om kanalrensning

Vid möten och i e-post lämnar förvaltaren Jennifer uppgifter om kanalrensning som inte går att förena inbördes.

Vid mötet den 11 november 2025 uppgav Jennifer muntligen att driftteknikern Caroline ska ha "gjort en kanalrensning i fem meter", samtidigt som hon angav att detta är "något vi inte brukar göra i lägenheter". Detta påstående har inte följts av någon arbetsorder, utföranderapport, metodbeskrivning eller annan dokumentation som gör uppgiften verifierbar.

I e-post den 2 december 2025 uppger Jennifer istället att kanalrensning ska genomföras framöver.

Trots detta anger fastighetsägaren i sitt senare bemötande till Miljöförvaltningen att kanalrensning redan är utförd.

Dessa tre uppgifter – att kanalrensning ska ha utförts, att den ska utföras samt att den redan är utförd – kan inte samtidigt vara korrekta. Avsaknaden av spårbar dokumentation förstärker bilden av att någon verifierbar kanalrensning inte har genomförts.

6.2 Avsaknad av information och samordning

Om en kanalrensning faktiskt hade genomförts borde detta ha föregåtts av:

- skriftlig information till mig som hyresgäst,
- avisering till berörda grannar i lägenheter ovanför och under min bostad,
- planering av tillträde till flera lägenheter i samma ventilationsstam.

Jag har inte mottagit någon sådan information och känner inte till att grannar har informerats eller fått tillträde. Att i bemötande till Miljöförvaltningen uppge att "kanalrensning är utförd" saknar därmed faktisk förankring.

Stockholm 6 januari 2026

Ärende 2025-23696

1. Ventilation, lukt/symtom, misstänkt underliggande påverkan (fukt/mikrobiellt/brand)

Sammanfattande redogörelse avseende påstådd kanalrensning

Sammanfattningsvis framgår följande av handlingarna och dokumentationen i ärendet:

- Platsbesök i lägenheten har genomförts vid ett (1) tillfälle, den 4 november 2025.
- Vid detta platsbesök utfördes luftflödesmätning vid don, justering vid frånluftsdon samt återställning av tilluft/fönsterventiler.
- Av ljudinspelning framgår att åtgärderna avsåg funktionskontroll, mätning och balansering av ventilationen vid don.
- Det saknas dokumentation som styrker att någon kanalrensning av ventilationssystemets kanaler eller stammar har utförts.
- Motstridiga uppgifter har lämnats om huruvida kanalrensning ska ske, har skett eller redan är utförd.

Sammantaget föreligger därmed betydande oklarheter kring om, när och i vilken omfattning kanalrensning faktiskt har genomförts.

7) Avsaknad av dokumentation – särskilt allvarligt med tanke på brandhistorik

Med hänsyn till att byggnaden tidigare varit föremål för brand borde följande vara särskilt väl dokumenterat:

- sanering efter brand (metod, datum, utförare),
- kontroll eller rengöring av ventilationskanaler efter brand/rökpåverkan,
- protokoll som visar att ventilationssystemet inte är påverkat av brandrelaterade emissioner.

Stockholm 6 januari 2026

Ärende 2025-23696

1. Ventilation, lukt/symtom, misstänkt underliggande påverkan (fukt/mikrobiellt/brand)

Fastighetsägaren har uppgett att sådan dokumentation inte längre finns, samtidigt som dokumentation visar att lägenheten efter branden fått nytt golv, målning i köket och ny spis. Detta är motsägelsefullt och oroväckande.

8) Begäran till Miljöförvaltningen

Mot bakgrund av ovanstående ber jag Miljöförvaltningen att:

- inte avsluta ärendet baserat enbart på påståenden,
- kräva in fullständig, fackmannamässig dokumentation av påstådd kanalrensning,
- reda ut motsägelser kring ventilationstyp, datum och utförda åtgärder,
- vid behov genomföra egen inspektion eller meddela föreläggande om kompletterande utredning.

9) Bilagor

- Ärende 2025-23696 – svarsblankett
- ”Mätning av ventilation av vår drifttekniker Caroline Blomberg”
- OCAB Rapport 716247-2025-10-18
- Min anmälan inklusive fastighetsägarens bemötande

Slut på dokument

Erica A. Güler

Telefon: 072-30 59 522