

Stockholm 6 januari 2026

Ärende 2025-23696

2.1

Redogörelse av inomhusmiljö, materialskick i kök
samt behov av provtagning

Bemötande till Miljöförvaltningen (Ärende 2025-23696)

Fastighet: Kilsgatan 3, Farsta

Hyresgäst: Erica Güler

Redogörelse av inomhusmiljö, materialskick i kök samt behov av provtagning

Syftet med detta dokument är att ge Miljöförvaltningen ett samlat, sakligt och dokumenterat underlag för att bedöma behovet av provtagning av byggmaterial och inomhusluft, med särskilt fokus på köksstommens materialskick, förekomst av lukt, återkommande hälsosymtom samt risker kopplade till barns astma.

Dokumentet baseras på:

- upprepade platsbesök,
- möten med fastighetsägaren,
- ljudinspelningar och video från möten/platsbesök,
- fotografisk dokumentation över tid,
- samt egen kontinuerlig observation sedan tillträde till lägenheten den 1 oktober 2025.

2. Hälsosymtom och luktoobservationer

Vid vistelse i lägenheten upplever jag snabbt insättande symtom, bland annat:

- huvudvärk,
- trötthet,
- obehag i luftvägarna.

Dessa symtom uppstår inom kort tid i bostaden och har medfört att jag för närvarande inte kan vistas där.

Stockholm 6 januari 2026

Ärende 2025-23696

2.1

Redogörelse av inomhusmiljö, materialskick i kök samt behov av provtagning

Vid mötet den 17 december 2025 deltog även min vän Viktor, som självständigt och utan påverkan från mig uppgav att han upplevde huvudvärk under vistelsen i lägenheten. Viktor har även uttryckligen uppgett att han känner lukt i lägenheten, vilket dokumenterats i ljudinspelningen.

Lägenheten uppvisar minst två olika typer av lukt:

- en generell, genomgående lukt i bostaden,
- samt en avvikande och mer koncentrerad lukt som blir tydlig vid öppning av kökslådor och skåp.

3. Barn med svår astma – särskild riskbedömning

Jag har ett barn med svår astma, vilket innebär att jag som vårdnadshavare är skyldig att vara särskilt uppmärksam på:

- fukt,
- mikrobiell tillväxt,
- kemiska emissioner,
- och andra inomhorelaterade riskfaktorer.

Miljöer som för andra kan upplevas som "acceptabla" kan för ett barn med astma innebära omedelbar och allvarlig hälsorisk. Detta är bakgrunden till att jag har dokumenterat bostaden noggrant och begärt utredning.

4. Platsbesök och tidiga iakttagelser – 2 oktober 2025 och efterföljande besök (hyresvärden Peter)

4.1 Platsbesök den 2 oktober 2025 (videodokumenterat)

Den 2 oktober 2025, dagen efter att jag fått nycklarna (tillträde 1 oktober 2025), träffade jag hyresvärden Peter i lägenheten. Detta tillfälle är dokumenterat genom inspelad video.

Stockholm 6 januari 2026

Ärende 2025-23696

2.1

Redogörelse av inomhusmiljö, materialskick i kök
samt behov av provtagning

Vid detta tillfälle:

- påtalade jag att det luktar i lägenheten, särskilt i köket,
- Peter uttryckte att han upplevde att det luktade i lägenheten,
- och Peter uppgav att han hade öppnat för vädring (bland annat balkongdörr) i syfte att vädra ut lukt.

Detta är relevant eftersom det visar att **luktproblematik uppmärksammades omedelbart i anslutning till tillträdet** och att **vädring användes som direkt åtgärd** med anledning av upplevd lukt.

Vid samma tillfälle noterades även att lägenhetens faktiska skick i delar inte överensstämmer med lägenhetsprotokollet, samt att det fanns indikationer på att tidigare hyresgäst använt täckmaterial (plast/vinyl/fuskplast) på ytor för att dölja underliggande skador (exempelvis brännmärken och repor). Detta är relevant då sådana täckmaterial kan försvåra en okulär bedömning av materialens verkliga skick.

Vid senare ombesiktning uppgav fastighetsskötare att köksfläkten är undermåttlig och borde bytas ut, men att man trots detta valt att inte göra det. Vid samma tillfälle uppfattades även att vissa el- och fläktlösningar framstår som snabba/tillfälliga lösningar, där funktion och utförande bör kunna styrkas genom dokumentation.

4.2 Komplettering: efterföljande besök den 3 oktober 2025 och den 5 oktober 2025

Jag träffade även Peter i anslutning till inflyttningsperioden vid ytterligare tillfällen, bland annat den 3 oktober 2025 och den 5 oktober 2025. Den 5 oktober 2025 pågick målning/arbeten i sovrum 2.

Jag har i nuläget inte samma exakta minnesbild av vad som sades i detalj vid dessa senare besök som vid det videodokumenterade besöket den 2 oktober 2025. Däremot ligger dessa besök tidsmässigt mycket nära tillträdet och skedde under perioden då luktfrågan redan var uppmärksamrad.

Stockholm 6 januari 2026

Ärende 2025-23696

2.1

Redogörelse av inomhusmiljö, materialskick i kök
samt behov av provtagning

Min sakframställan i denna del vilar därför primärt på den videodokumentation som finns från den 2 oktober 2025 samt på den samlade dokumentationen i övrigt (fotografier, mötesinspelningar och observationer över tid).

4A. Första gemensamma platsmötet – 11 november 2025 (förvaltarna Jennifer och Gabby samt ersättande hyresvärd Micke)

Den 11 november 2025 genomfördes ett platsmöte i lägenheten med förvaltaren Jennifer och biträdande förvaltaren Gabby (Familjebostäder) samt husvärden Micke (när ordinarie husvärd Peter var sjuk). Mötet är dokumenterat genom ljudinspelning.

Vid mötet uppgav Jennifer att hon som fastighetsförvaltare är ytterst ansvarig för underhållet och att genomgången skulle utgå från de brister jag anmält, genom en genomgång "rum för rum". I samtalet framkom även att fastigheten är äldre och att delar av lägenheten är i originalsckick.

Under mötet diskuterades ett flertal underhålls- och ytskiktsfrågor (bland annat målning i hall, hantering av detaljer/installationer samt standardfrågor som målning kontra tapet). Samtalet visar att fastighetsägaren var beredd att planera och genomföra flera ytliga åtgärder, samtidigt som fokus i detta möte huvudsakligen låg på synliga ytskikt och standard – snarare än att sakligt utreda potentiella källor till lukt, hälsosymtom eller materialpåverkan i konstruktion.

Jag framförde vid mötet även omständigheter kopplade till kökets skick, inklusive att ytor tidigare varit täckta med plast/vinylskikt vilket riskerar att dölja underliggande påverkan och skador. Detta är relevant ur utredningssynpunkt då det påverkar bedömningen av materialens verkliga skick.

Stockholm 6 januari 2026

Ärende 2025-23696

2.1

Redogörelse av inomhusmiljö, materialskick i kök
samt behov av provtagning

5. Andra mötet – 17 december 2025 (förvaltaren Jennifer)

Vid mötet den 17 december 2025 deltog:

- förvaltaren Jennifer (Familjebostäder),
- hyresvärden Peter,
- samt min vän Viktor.

Mötet är i sin helhet ljudinspelat.

Under mötet framförde jag återkommande oro kring:

- lukt,
- ventilation,
- köksstommens materialskick,
- samt hälsosymtom hos både mig och Viktor.

Jennifer uttalade vid flera tillfällen att:

- hon och jag har ”helt olika sätt att se på det här”,
- hon inte anser att något indikerar behov av provtagning,
- och att hon inte avser att beställa några tester, utan hänvisar till Miljöförvaltningen.

Samtidigt föreslogs åtgärder såsom:

- målning av köket,
- ingrepp i förråd (ta bort dörr, skapa hål för luft),
- samt att ventilationen skulle ”torkas ur med trasa”.

Detta skedde trots att fastighetsägaren samtidigt vidhöll att det inte finns någon lukt och inget problem, vilket är inbördes motsägelsefullt.

Vid mötet ifrågasattes även min bedömning av materialskick och misstänkt påverkan. Jag vill tydliggöra att min utgångspunkt inte är ”tyckande”, utan att jag behöver säkerställa att mitt barn inte utsätts för riskfylld inomhusmiljö. När flera personer får

Stockholm 6 januari 2026

Ärende 2025-23696

2.1

Redogörelse av inomhusmiljö, materialskick i kök
samt behov av provtagning

symtom i samma miljö och när material förändras över tid, är provtagning en rimlig och proportionerlig åtgärd.

6. Motsägelsefulla uppgifter om ventilation

Under mötet uppgav Jennifer att drifttekniker Caroline ska ha utfört en "kanalrensning i fem meter", vilket hon samtidigt angav är "något vi inte brukar göra i lägenheter".

Samma åtgärd reducerades därefter till att:

- smuts i ventilation är "per natur",
- och att rengöring i praktiken kan ske genom avtorkning.

Detta saknar:

- metodbeskrivning,
- tidsangivelse,
- utrustningsuppgifter,
- samt dokumentation.

Uppgifterna står även i kontrast till platsbesöket den 4 november 2025, där åtgärderna enligt ljuddokumentation begränsades till:

- funktionskontroll,
- luftflödesmätning,
- samt återställning av blockerade tilluftsventiler.

Vid tidigare möten har det även framförts resonemang från fastighetsägarsidan som innebär att mer ingående ventilationsåtgärder (exempelvis kanalrensning) skulle få konsekvenser i form av att samma åtgärd då behöver göras i samtliga lägenheter. Ett sådant resonemang är dock inte ett tekniskt motargument mot provtagning eller utredning i en enskild lägenhet där lukt och symtom upplevs, utan illustrerar snarare att organisatoriska och ekonomiska hänsyn riskerar att påverka viljan att utreda orsakerna sakligt.

Stockholm 6 januari 2026

Ärende 2025-23696

2.1

Redogörelse av inomhusmiljö, materialskick i kök
samt behov av provtagning

7. Bristande inspektion av köksstommens L-form

Under mötet uppmanade jag vid flera tillfällen Jennifer att:

- lägga sig på golvet,
- följa köksstommens L-form i golvnivå,
- där de aktuella materialen och skadorna finns.

Jennifer avböjde detta.

Ingen faktisk inspektion genomfördes i den position som krävs för att bedöma materialens verkliga skick.

Bedömningen gjordes således utan att:

- köksstommens nedre delar,
- håligheter,
- eller bakomliggande material
granskades.

8. Observation av materialförändring över tid i köksstommen

Strax före mötet den 17 december 2025 uppmärksammade jag en brun tillväxt/missfärgning i köksstommen i anslutning till golv och list.

När jag försiktigt vidrörde materialet:

- försvann den bruna massan in i ett hål i stommen,
- ett hål som jag vid detta tillfälle inte tidigare observerat eller kände till.

Vid mötet den 17 december var denna bruna tillväxt inte synlig i golvnivå.

Stockholm 6 januari 2026

Ärende 2025-23696

2.1

Redogörelse av inomhusmiljö, materialskick i kök
samt behov av provtagning

Den 5 januari 2026, vid förnyad inspektion då jag låg på golvet och följde kökets stomme i dess L-form, kunde jag återigen tydligt se:

- brun missfärgning/tillväxt i samma område,
- nu synlig i golvnivå och dokumenterad på bild.

Detta indikerar att tillväxten:

- inte är enbart ytlig eller statisk,
- utan sannolikt har sin utbredning inne i stommens hålighet,
- och därefter åter blivit synlig.

En sådan förändring över tid talar för pågående materialpåverkan, exempelvis kopplad till:

- fukt,
- mikrobiell aktivitet,
- eller nedbrytning av organiskt material.

9. Brandhistorik och utebliven saneringsdiskussion

Jag har i mejl till förvaltaren den 15 december 2025 lyft uppgifter om tidigare brand i byggnaden samt efterfrågat dokumentation kring eventuell sanering.

Denna fråga berördes inte alls under mötet den 17 december, trots att den är relevant för:

- lukt,
- kemiska emissioner,
- samt inomhusmiljö.

Stockholm 6 januari 2026

Ärende 2025-23696

2.1

Redogörelse av inomhusmiljö, materialskick i kök
samt behov av provtagning

10. Behov av provtagning

Fastighetsägaren har:

- bytt golv,
- föreslagit målning,
- och genomfört ytliga åtgärder,

samtidigt som:

- bruna och svarta missfärgningar kvarstår,
- trä visar tecken på krympning, flisning och nedbrytning,
- lukt kvarstår,
- och hälsosymtom upplevs av flera personer.

För att avgöra:

- orsaken till lukt,
- orsaken till huvudvärk,
- samt risknivå för ett barn med astma,

krävs material- och/eller luftprovtagning med laboratorieanalys.

Detta kan inte ersättas av:

- okulär bedömning,
- städning,
- målning,
- eller antaganden om ”normalt slitage”.

Komplettering kopplad till mötet 11 november 2025:

Mötet den 11 november 2025 visar att fastighetsägaren tidigt var beredd att planera flera ytskikts- och standardåtgärder (målning, hantering av detaljer), samtidigt som någon saklig provtagning eller teknisk utredning av orsaker till lukt/hälsosymtom inte fastställdes. Detta är relevant då ytliga åtgärder riskerar att påverka möjligheten att bedöma bakomliggande orsaker, medan laboriebaserad provtagning är den metod som kan ge verifierbara svar om exempelvis mikrobiell påverkan eller emissioner.

Stockholm 6 januari 2026

Ärende 2025-23696

2.1

Redogörelse av inomhusmiljö, materialskick i kök
samt behov av provtagning

10A. Ytterligare oberoende vittnesmål – 30 oktober 2025

Den 30 oktober 2025, i samband med inflyttning av större möbler, befann sig min vän Karoline ensam i lägenheten från cirka kl. 13.00 för att ta emot flyttfirman. Lastbilen anlände kl. 14.30 och jag själv anlände cirka kl. 14.15.

När jag kom in i lägenheten satt Karoline på golvet och uppgav att hon hade kraftig huvudvärk, kände sig helt sänkt och saknade energi att ens tänka klart. Detta uppstod efter vistelse i lägenheten under denna tid.

10B. Besök den 7 november 2025

Den 7 november 2025 besökte jag lägenheten tillsammans med en vän för att gå igenom vilka åtgärder som behövde utföras. Både jag och min vän fick huvudvärk under vistelsen, vilket gjorde att vi avbröt besöket efter kort tid.

10C. Besök den 10 november 2025 – ventilation

Den 10 november 2025 besökte jag lägenheten tillsammans med Thomas för att gå igenom ventilationen i kök och badrum. Vid detta tillfälle vistades vi längre tid i lägenheten.

Både jag och Thomas fick huvudvärk, och Thomas behövde sätta sig ner. Han valde att sitta nära balkongen för att få in frisk luft, på grund av obehag i lägenheten.

Stockholm 6 januari 2026

Ärende 2025-23696

2.1

Redogörelse av inomhusmiljö, materialskick i kök
samt behov av provtagning

10D. Ventilationsförhållanden och påverkan av vädring

Under hela oktober 2025 vädrade jag lägenheten kontinuerligt. Under november månad, när temperaturen sjönk, var detta inte längre möjligt i samma utsträckning. Samtidigt uppgav driftteknikern Caroline att luften behöver få cirkulera.

Trots detta upplevs luften i lägenheten som påtagligt obehaglig.

Det kan även noteras att i sovrummet närmast köket finns ett fönster med bristande tätning, vilket medför att kall/frisk luft tränger in i större utsträckning. I detta rum upplevs luften som mindre påverkad, vilket ytterligare indikerar att problemen är lokalt kopplade till kökets konstruktion och angränsande ytor.

11. Sammanfattande bedömning

Sammantaget visar ärendet att:

- lukt förekom redan vid tillträde och bekräftades av hyresvärden,
- hälsosymtom upplevs av flera oberoende personer vid olika tillfällen,
- materialförändringar sker över tid inne i konstruktionen,
- åtgärder föreslås trots att problem förnekas,
- tester avfärdas utan att genomföras,
- samt att centrala riskfaktorer inte utretts.

Mot denna bakgrund är det nödvändigt att Miljöförvaltningen självständigt prövar frågan, begär in dokumentation och bedömer behovet av provtagning av köksstommens material och inomhusluft.

Stockholm 6 januari 2026

Ärende 2025-23696

2.1

Redogörelse av inomhusmiljö, materialskick i kök
samt behov av provtagning

Bilagor – fotografisk dokumentation (rekommenderad struktur)

Bilaga 0. Foto 0. Närbild av köksstomme i golvnivå – brun missfärgning i träets fibrer (5 januari 2026).

Bilaga 1. Foto 1. Hållighet i köksstomme där brun massa försvann vid beröring den 17 december 2025 (foto)

Bilaga 2. Foto 2. Köksstomme i golvnivå – konstruktionsvirke med brun missfärgning och materialnedbrytning (5 januari 2026)

Bilaga 3. Foto 3. Närbild av köksstomme i golvnivå – sammanhängande brun/svart missfärgning längs träets ovkant (5 januari 2026).

Bilaga 4. Foto 4. Köksstomme i golvnivå – lokal svart missfärgning i trä (5 januari 2026).

jag ska försöka få över filmen där ni själva kan se det jag fotat.

Stockholm 6 januari 2026

Ärende 2025-23696

2.1

Redogörelse av inomhusmiljö, materialskick i kök
samt behov av provtagning

Bilaga 0. foto 0

Bilden visar brun missfärgning och materialpåverkan i träets struktur i köksstommens nedre del. Missfärgningen följer träets fiberriktning och framstår som inifrånliggande snarare än ytlig.

I kombination med övrig dokumentation, inklusive observation av att brun missfärgning tidigare försvunnit in i en hålighet i stommen (17 december 2025) och därefter åter blivit synlig (5 januari 2026), talar detta för pågående materialpåverkan inne i konstruktionen.

Bilden utgör underlag för bedömning av behov av materialprovtagning.




Stockholm 6 januari 2026

Ärende 2025-23696

2.1

Redogörelse av inomhusmiljö, materialskick i kök
samt behov av provtagning

Bilaga 1. Foto 1. Hålighet i köksstomme där brun massa försvann vid beröring den 17 december 2025 (foto)



Bilden visar exponerat trä i köksstommens nedre del, i direkt anslutning till golv. Träet uppvisar brun missfärgning, sprickbildning, skiktning och krympning, samt en hålighet i konstruktionen.

Denna missfärgning observerades initialt den 17 december 2025, då den vid beröring försvann in i en hålighet i stommen och därefter inte var synlig i golvnivå. Vid ny inspektion den 5 januari 2026 var missfärgningen åter synlig.

Förändringen över tid indikerar påverkan inifrån konstruktionen och talar för pågående materialpåverkan, exempelvis relaterad till fukt, mikrobiell aktivitet eller nedbrytning av

Stockholm 6 januari 2026

Ärende 2025-23696

2.1

Redogörelse av inomhusmiljö, materialskick i kök
samt behov av provtagning

organiskt material. Enbart okulär bedömning är inte tillräcklig för att fastställa orsak eller risknivå.

Bilaga 2. Foto 2 Bilden visar tydlig materialnedbrytning och brun missfärgning i köksstommens bärande trädelar i golvnivå, i kombination med håligheter i konstruktionen, vilket indikerar långvarig påverkan och motiverar vidare utredning genom materialprovtagning.



Bilaga 3. Foto 3. Närbild av köksstomme i golvnivå – sammanhängande brun/svart missfärgning längs träets ovkant (5 januari 2026).

Stockholm 6 januari 2026

Ärende 2025-23696

2.1

Redogörelse av inomhusmiljö, materialskick i kök
samt behov av provtagning

Bilden visar utbredd missfärgning i träets ytskikt längs köksstommens nedre del. Missfärgningen är sammanhängande över en sträcka och följer materialets struktur, vilket indikerar påverkan som inte är punktvis eller tillfällig.



Bilaga 4. Foto 4. Köksstomme i golvnivå – lokal svart missfärgning i trä (5 januari 2026)

Bilden visar en lokal svart missfärgning i träets yta i köksstommens nedre del.

Stockholm 6 januari 2026

Ärende 2025-23696

2.1

Redogörelse av inomhusmiljö, materialskick i kök
samt behov av provtagning

Missfärgningen är belägen i anslutning till materialskarv och hållighet. I kombination med övriga bilder som visar brun missfärgning och materialnedbrytning indikerar detta påverkan i konstruktionen som inte är enhetlig och som bör utredas vidare genom materialprovtagning.



slut.