

Handläggare
Heval Remazan
08-50828952
heval.remazan@stockholm.se

Erica Güler

Kilsgatan 3
12344 Farsta

Inspektion av bristande ventilation, lukt och fukt och mikroorganismer

Resultat/Sammanfattning

Vid tillsynstillfället noterades inga avvikande lukter eller odörer i bostaden. Ventilationen bedömdes fungera tillfredsställande och några brister i ventilationssystemet noterades inte.

Inspektion

En inspektion av bostaden genomfördes den 2026-03-11. Vid inspektionen var temperaturen utomhus plus 3°C grader och vinden var sydväst

Lägenheten är belägen på plan två med en yta på 75 m². Byggår: 1958

Ventilationssystemet var av typen mekanisk frånluft.

Uteluften tillfördes via 4 stycken uteluftsdon av typ omega. Dessa var monterade i fönsterkarm. 2

Luften tillfördes lägenheten via tilluftsdon i sovrum och vardagsrum.

Frånluften evakuerades via tallriksventiler i badrum, sovrum och via kökskåpa i köket.

Bedömningsgrunder och riktvärden

Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation, FoHMFS 2014:18, gäller att vid bedömning av olägenhet för människors hälsa så bör uteluftflödet inte understiga 0,35 l/s och m² golvarea.

I det fall fastigheten har självdrag eller fläktstyrd frånluftsventilation är det mycket svårt att mäta de faktiska uteluftsflödena. Dessa uppskattas därför utifrån uppmätta

Miljöförvaltningen

Tekniska nämndhuset
Flemingsgatan 4
Box 8136, 104 20 Stockholm
Telefon 08-508 28 800
miljoforvaltningen@stockholm.se
start.stockholm/miljoforvaltningen

Information om behandling av personuppgifter

Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholms stad är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna handlägga och utreda ärenden, fatta beslut och kommunicera handlingar med dig. Läs gärna hela vår information om behandling av personuppgifter på start.stockholm/dataskydd-miljoforvaltningen/. Där beskriver vi dina rättigheter och hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter..

frånluftsflöden tillsammans med bedömningen av uteluftsdonens kapacitet.

Metod och resultat

Inspektionen av ventilationen genomfördes på följande sätt:

1. Samtliga fönster och dörrar stängdes.
2. Samtliga uteluftsdon öppnades
3. Antal uteluftsdon, modell samt i vilka rum dessa var placerade dokumenterades
4. 4 uteluftsdon skruvades loss för kontroll av luftspalt borrarad/fräst bedömning av luftintag.
5. Funktionen i uteluftsdonen visualiserades med hjälp av rök.

Kontroll av uteluftsdonen gav följande resultat:

Rum	Antal	Fabrikat	Hålråd*	Kapacitet**	Funktion
Sovrum	1	Casamja	24	10 - 12 l/s	tydlig
vardagsrum	2	Casamja	24	10 - 12 l/s	tydlig
Sovrum	1	Casamja	24	10 - 12 l/s	tydlig
					tydlig

*Fräst eller borrarad hålråd

** Ange produktbladets uppskattade kapacitet brukar ofta anges vid 10-15 Pa

6. Frånluftens funktion och dragriktning kontrollerades med rök.
7. Mätning av luftflöde med Swema varmtrådsmätare genomfördes i läge stängda fönster och dörrar
8. Mätning av luftflöde med Swema varmtrådsmätare med öppet fönster

Kontroll av frånluftsfunktionen gav följande resultat:

Frånluftsdon	Funktion	Kommentar
Badrum	tydlig frånluft	
Kök	tydlig frånluft	Saknar don se bild
Sovrum 2	tydlig frånluft	

Kontroll av frånluftsfunktion och dragriktning gav följande resultat:

Frånluftsdon	Dragriktning	Funktion	Kommentar
Badrum	Rätt	tydlig frånluft	
Kök	Rätt	tydlig frånluft	
Sovrum 2	Rätt	tydlig frånluft	

Kapaciteten på ventilationssystemet kontrollerades genom mätning av frånluftsflödet i badrum, sovrum och i köket.

Mätning av frånluftsflödet utfördes först med balkongdörr och fönster stängda. Sedan öppnades ett fönster eller balkongdörr och mätning utfördes på nytt. Mätningarna gav följande resultat:

Rum	Flöde (l/s) med öppna uteluftsdon och stängda fönster	Flöde (l/s) med öppet fönster
Kök	36	62
Badrum	4	6
Sovrum 2	3	5
Totalt:	43	
Uppmätt undertryck (Pa):	8	

Undertrycket uppmättes till 8 Pa mellan lägenhet och ute.

De 4 Casamja ventilerna har en nominell kapacitet, vid ett undertryck på 10 - 15 Pa, på ca 10/12 l/s per ventil eller 40/48 l/s totalt.



För en lägenhet på 75 m² så blir rekommenderat uteluftsflöde, $0,35 * 26,25 = 26$ l/s. Totalt luftflöde uppmättes till 431/s.

Ventilationssystemets maximala kapacitet uppmättes till 731/s, det vill säga mätningen som genomfördes med öppet fönster.

I övrigt noterades köket saknades frånluftsdon.

Övriga noteringar som gjordes med avseende på ventilationen var att tillräckliga öppningar för överluft fanns mellan sovrum och hall samt mellan vardagsrum och hall

Bilder från inspektion



Figur 1, bild från vardagsrum



Figur 2, Uteluftsventiler



Figur 3, inglasad balkong, balkongdörr i köket



Figur 4, köksbänk



Figur 5, frånluftventil i sovrum 2



Figur 6, köksdon nerplockad

Bakgrund

Den 30 november 2025 inkom en anmälan från Erica Güler (klaganden) avseende misstänkt bristande inomhusmiljö i en bostad på Kilsgatan 3 i Farsta. Anmälan avsåg bland annat stark lukt, misstänkt bristande ventilation samt misstanke om fukt, mögel och kvarvarande påverkan efter tidigare brand. Klaganden uppgav att vistelse i bostaden medförde besvär såsom huvudvärk och att liknande besvär hade upplevts av andra personer. Vidare uppgavs att ventilationen upplevdes som bristfällig och att det fanns uppgifter om tidigare brand i bostaden där saneringsåtgärder var oklara. Av anmälan framgick även att en fuktutredning hade påvisat förhöjda fuktindikationer och missfärgningar i bostaden. Mot denna bakgrund begärde klaganden att miljöförvaltningen skulle genomföra en inspektion.

Den 1 december 2025 kommunicerade miljöförvaltningen anmälan till (fastighetsägaren) AB Familjebostäder. I samband med detta begärde miljöförvaltningen att fastighetsägaren skulle inkomma med ett yttrande samt redovisa vilka utrednings- och åtgärdsåtgärder som hade vidtagits eller planerades. Miljöförvaltningen begärde även kompletterande uppgifter om bostadens ventilation, bland annat avseende ventilationstyp, antal och placering av uteluftsventiler samt uppmätta frånluftsflöden. Syftet med uppgifterna var att kunna bedöma om ventilationen uppfyller riktvärden enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd (FoHMFS 2014:18).

Den 10 december 2025 inkom ett yttrande från fastighetsägaren genom Jennifer Ehlin vid AB Familjebostäder. Fastighetsägaren uppgav att bostaden har ett mekaniskt frånluftssystem. Vidare uppgavs att uteluftsventiler finns installerade i sovrum och vardagsrum samt att dessa är av typen Casamja med frästa spalter. Fastighetsägaren redovisade även uppmätta frånluftsflöden i bostaden. Enligt uppgift uppmättes frånluftsflödet i kök till cirka 7,4–10,2 l/s i grundflöde och upp till cirka 35 l/s vid forcering. I badrummet uppmättes frånluftsflödet till cirka 15,4 l/s.

Den 11 december 2025 inkom klaganden med kompletterande uppgifter i ärendet. Klaganden uppgav att ytterligare omständigheter framkommit avseende bostadens ventilation och inomhusmiljö. Klaganden uppgav bland annat att ventilationsöppningar tidigare varit blockerade samt att det förekom misstänkt nedsmutsning i ventilationssystemet. Vidare uppgavs att det fanns motstridiga uppgifter om en tidigare brand i bostaden och att det saknades dokumentation om eventuella saneringsåtgärder. Klaganden uppgav även att besvär såsom huvudvärk och andningspåverkan uppstår vid vistelse i bostaden samt att liknande besvär kan kopplas till vissa delar av lägenheten.

Den 12 december 2025 återkopplade miljöförvaltningen till klaganden och uppgav att de inkomna uppgifterna hade tillförts ärendet och kommunicerats till fastighetsägaren. Miljöförvaltningen informerade även om att handläggningstiden kan variera beroende på ärendets art samt att fastighetsägaren hade förelagts att inkomma med yttrande.

Den 17 december 2025 inkom klaganden med ytterligare uppgifter i ärendet efter ett möte med fastighetsägaren i bostaden. Klaganden uppgav att olika åtgärder hade diskuterats, bland annat ventilationsåtgärder och målning, samtidigt som klaganden fortsatt upplevde lukt och besvär vid vistelse i bostaden. Klaganden uppgav vidare att det fanns oklarheter kring orsaken till problemen i bostaden samt att ytterligare åtgärder inte borde vidtas innan orsaken till lukt och upplevda besvär hade utretts närmare.

Den 17 december 2025 inkom fastighetsägaren med ett yttrande. Av yttrandet framgår att bostaden har besökts vid flera tillfällen samt att undersökningar har genomförts, bland annat fuktutredning i kök samt mätning och justering av luftflöden. Åtgärder har enligt uppgift vidtagits, däribland byte av underliggande skiva vid kyl och frys. Vidare uppgavs att bostaden har mekanisk frånluftsventilation med uteluftsventiler i sovrum och vardagsrum. Luftflöden har justerats till cirka 10 l/s i grundflöde och cirka 35 l/s vid forcering. Av en fuktutredning utförd 2025-10-15 av extern sakkunnig

framgår att förhöjda fuktindikationer noterats lokalt under kyl och frys, medan övriga ytor uppvisade godkända värden. Missfärgningar noterades i kök och klädkammare utan förhöjda fuktvärden. Skadeorsaken bedömdes vara läckage från kyl/frys och åtgärd föreslogs i form av byte av skiva. Redovisningen kommunicerades till klagande.

Den 7 januari 2026 inkom klaganden med ett yttrande över fastighetsägarens kompletteringar. Klaganden gav in ett omfattande underlag bestående av skriftlig dokumentation, bilder samt ljudfiler. Av yttrandet framgår att klaganden fortsatt upplever lukt och hälsobesvär vid vistelse i bostaden samt ifrågasätter fastighetsägarens utredning och vidtagna åtgärder. Klaganden uppgav vidare att det finns misstanke om kvarstående påverkan i konstruktion och ventilation samt att dokumentation av tidigare åtgärder, såsom sanering, saknas. Klaganden framförde även önskemål om att ytterligare utredning, inklusive eventuell provtagning och platsbesök, bör genomföras innan ytterligare åtgärder vidtas.

Den 9 januari 2026 återkopplade miljöförvaltningen till fastighetsägaren och klaganden med anledning av klagandens inkomna yttrande och kompletteringar. Miljöförvaltningen uppgav att ytterligare yttranden från klaganden inte behövdes i ventilationsdelen och efterfrågade i stället kompletterande uppgifter från fastighetsägaren. Miljöförvaltningen begärde bland annat förtydliganden avseende utförda ventilationsåtgärder, uppmätta luftflöden, eventuell kanalrensning samt orsaken till noterade rinnmärken i klädförrådet. Miljöförvaltningen uppgav även att det fortfarande var oklart vad som orsakade den upplevda lukten i hallen och att ett platsbesök i bostaden kunde komma att behövas för fortsatt bedömning.

Den 12 januari 2026 inkom klaganden med ett yttrande till fastighetsägaren, med kopia till miljöförvaltningen. Klaganden framhöll att fastighetsägarens bedömning av bostadens skick inte bemötte de frågeställningar som omfattas av miljöförvaltningens tillsyn enligt miljöbalken. Klaganden uppgav att det kvarstod oklarheter avseende lukt, hälsopåverkan, ventilationens funktion samt eventuella risker kopplade till material och konstruktion. Klaganden anförde vidare att någon fullständig utredning av inomhusmiljön inte hade genomförts. Klaganden begärde att fastighetsägaren skulle redogöra för planerade utredningsåtgärder och uppgav att bostaden inte bedömdes vara möjlig att använda utan risk för hälsa innan ärendet var färdigutrett.

Den 15 januari 2026 inkom fastighetsägaren med ett kompletterande yttrande. Av yttrandet framgick att fastigheten har mekanisk frånluftsventilation, att OVK hade utförts år 2022 samt att luftflöden hade mätts och justerats i bostaden. Fastighetsägaren uppgav vidare att kanalrensning hade utförts i köket och tidigare i fastigheten samt att orsaken till den upplevda lukten i hallen fortfarande var oklar. Vad gäller lukt i köksskåpen uppgav fastighetsägaren att detta kunde bero på ålder. Beträffande rinnmärken i klädförrådet uppgavs att dessa var gamla och saknade dokumentation i fastighetsägarens system. Av inkommet OVK-protokoll framgår att ventilationssystemet i fastigheten godkändes vid besiktning den 8 november 2022. Nästa ordinarie besiktning är planerad till år 2028.

Den 30 januari 2026 inkom klaganden med synpunkter på fastighetsägarens handlingar. Klaganden uppgav att luktproblematiken kvarstod och upplevdes i flera utrymmen i bostaden. Vidare uppgavs att luften upplevdes som tung och instängd samt att vädring krävdes för att kunna vistas i lägenheten. Klaganden uppgav även att upplevelsen varierade mellan olika rum samt att ytterligare iakttagelser hade gjorts avseende ventilationens funktion, inomhustemperatur och lukt i gemensamma utrymmen.

Den 30 januari 2026 informerades klaganden om att en inspektion behövde genomföras för att kunna bedöma störningen och att ärendet.

Den 10 februari 2026 inkom klaganden med en begäran om att miljöförvaltningen skulle ställa ytterligare krav på fastighetsägaren avseende bland annat ventilation, kanalrensning och ansvarsfördelning. Klaganden uppgav att situationen var akut och att bostaden inte kunde nyttjas på grund av kvarstående luktproblematik och misstänkta ventilationsbrister. Klaganden begärde även att miljöförvaltningen skulle ta fram en skriftlig sammanfattning av ärendet.

Den 18 februari 2026 informerades klaganden om att ärendet hade överlämnats till ny handläggare och att miljöförvaltningen bedömde att ett tillsynsbesök i bostaden behövde genomföras. Ett tillsynsbesök bokades den 11 mars 2026 kl. 09.30.

Den 12 mars 2026 inkom klaganden med synpunkter efter genomfört tillsynsbesök samt på handläggningen i ärendet. Av inkomna uppgifter framgick att klaganden efterfrågade underlag avseende bland annat sanering och kanalrensning samt ifrågasatte miljöförvaltningens bedömning av inomhusmiljön. Samma dag informerades klaganden om att kompletterande frågor hade ställts

till fastighetsägaren avseende bland annat sanering efter brand och kanalrensning samt att svar kunde förväntas inom viss tid.

Kommunicering

Du får nu möjlighet att yttra dig över denna inspektionsrapport. Ange om det är något du vill tillägga eller om det är något du tycker inte stämmer i rapporten. Ditt yttrande ska vara miljöförvaltningen tillhanda **senast den 1 april**

Även om du inte yttrar dig kan miljö- och hälsoskyddsnämnden komma att fatta beslut i ärendet.

Heval Remazan
Handläggare

Kopia till

Fastighetsägaren, AB Familjebostäder