

Anmälan om brister i lägenheten, Kilsgatan 3, lgh 1202

Tyvärr får alla mina brister som jag anmäla inte plats i hyresgästförenings blankett.

Hyresgäst: Erica Güler

Mobil: 0723059522

Mail: ericaguler@hotmail.com

Kilsgatan 3, 1 tr, 75 kvm

Tillträdesdatum: 1 oktober 2025

Objekt: 60020562

Avtal: 21014578

Kilsgatan 3, 123 44 Farsta

Lägenhetsnummer 1202

Samtliga observationer är dokumenterade och fotograferade.

Städning genomfördes den **27 oktober 2025**, men problemen kvarstår och kan inte åtgärdas genom vanlig rengöring.

Ej flyttstädad innan jag fick nyckeln till lägenheten.

Inflytt: vet ej- inte när den luktar sådär.

Inbokad läkartid för huvudvärk den 11/11/2025



Anmälan om brister i lägenheten

Ärendenummer:
CAS-133640-Q5D1C8

Jag vill anmäla nedanstående brister i min lägenhet. Vänligen kontakta mig snarast med förslag på hur och när bristerna kan åtgärdas. Jag förbehåller mig rätten att begära hyresnedsättning/skadestånd med anledning av den anmälda bristen.

Skriv in de brister som du vill anmäla

Hyresvärd: Familjebostäder i Stockholm AB
Adress: : Box 92100, 120 07 Stockholm
Postadress: Kilsgatan 3, Farsta
Telefon: 08-737 20 00

Anmälan om brister i köket – Kilsgatan 3, lgh 1202

Tyvärr får alla mina brister som jag anmäler inte plats i Hyresgästföreningens blankett. Samtliga observationer är dokumenterade och fotograferade.

Jag fick nyckeln till lägenheten den 1 oktober 2025. Sedan dess har jag tvingats ha fönstren öppna nästan konstant, eftersom det inte går att vistas i lägenheten utan att få huvudvärk. Köket är inte saneringsbart till acceptabel hyresstandard. Materialen är kraftigt angripna av fett, mikrobiell tillväxt, fuktinträngning, lukt och slitage. Samtliga listade komponenter behöver bytas ut eller åtgärdas fackmässigt. Det föreligger en tydlig miljö- och hälsorisk, särskilt för personer med astma och överkänslighet.

Städning genomfördes den 27 oktober 2025, men problemen kvarstår och kan inte åtgärdas genom vanlig rengöring. Lägenheten var varken flyttstädad innan nyckelutlämningen eller noggrant genomgången av hyresvärdens representanter, exempelvis vad gäller ventilation, fläkt, elinstallationer och sanitet.

När jag den 27 oktober kom för att släppa in städteamet hade någon stängt fönstren veckan innan, och lukten var direkt påtaglig. Redan kl. 07.30 på morgonen, i väntan på städfirman, fick jag kraftig huvudvärk. Samma sak upprepades efter städningen samt den 30 oktober, när jag flyttade in möbler – även min vän som var på plats fick huvudvärk.

Den 4 november 2025, när driftteknikern kontrollerade ventilationen, uppstod samma symptom igen. Driftteknikern konstaterade att friskluften i flera rum blockerats av tidigare hyresgäst, vilket hindrat luftcirkulationen. Ventilationsöppningen i köket är dessutom skadad, vilket påverkar hela luftflödet i bostaden.

Vid besöket bytte driftteknikern ut ventilöppningarna i både kök och badrum samt tog bort ljudisoleringsfiltren från fönsterventilerna. Han förklarade att ventilationssystemet nu måste "jobba" för att återställa luftcirkulationen, vilket kräver att alla fönster hålls stängda, men att alla innerdörrar måste stå öppna.

Detta innebär att jag inte längre kan vädra, vilket gör att luften snabbt blir tung, unken och ohälsosam. Resultatet är att jag får huvudvärk redan efter kort tid, och att det inte går att bo, laga mat eller äta i lägenheten utan att må dåligt.

Bemötande av Ocabs rapport (716247, 2025-10-18)

Se bifogad Ocab-rapport samt e-postkorrespondens (31/10–1/11).

Rapporten avser endast fuktmätningar och är inte en mögel-, lukt- eller hygienutredning. Det finns inga prover eller analyser av mikrobiell tillväxt, ingen bedömning av lukt eller sanitära risker, och rapporten tar inte upp de missfärgningar, svarta fogar, fettlager och beläggningar som finns dokumenterade i köket – särskilt runt spisen och i ventilationskanalen. Ocabs notering om "förhöjd fukt" och "svälld underskiva" motsäger därför inte de hygieniska och hälsomässiga brister som tydligt framgår i bilder och driftteknikerns observationer.

Om städningen och fortsatt åtgärdsbehov

Städningen som genomfördes den 27 oktober har inte gett önskat resultat.

Gammal mat, fett och missfärgningar finns fortfarande kvar – särskilt i fogar, vid socklarna längs golvet, i skåpens insidor och vid köksbänkarna.

Det bruna som syns i flera partier tyder på mögelbildning, och mögel är en svamp.

Att svampen växer betyder att den trivs i miljön – vilket i sin tur visar att förhållandena i köket är gynnsamma för mikrobiell tillväxt.

Städningen har tagit bort det ytliga lagret, men inte själva grunden, som trängt in i materialet. Det ser man tydligt på exempelvis de svarta fogarna mellan kakelplattorna och de mörka partierna under skåpen och i skåpen – det syns jättetydligt vid gallret som sitter i skåpet höger sida av spisen.

Att beställa ytterligare en städning i nuläget vore meningslöst – att tro att det skulle ta bort

mögel som redan fått fäste i materialet är, med respekt, helt orimligt.

Det är tydligt att problemet inte går att lösa med rengöring, utan kräver fackmässig bedömning och åtgärd.

Jag ifrånsäger mig därför ytterligare städinsatser i köket, då dessa inte angriper grundorsaken. Däremot behöver städningen i badrummet reklameras, eftersom smutsen mellan fogarna där inte heller gått bort. Nu har den nya ventilöppning satts upp för att ersätta den gamla som inte gjorde jobbet korrekt pga smutsen inuti kanalen.

För köket behöver man nu gå vidare till nästa steg:

Beställ en oberoende hygien- och mögelutredning av hela köket och ventilationssystemet (provtagning, laboratorieanalys, luktbedömning), samt ta ställning till byte av material och inredning där rengöring inte är möjlig – exempelvis bänkskivor, socklar, skåp/stommar, kakel/fogar, spis och utrymmen bakom vitvaror.

Kontakt och handläggning (bakgrund)

Den förvaltare jag haft kontakt med sedan kontraktsskrivningen, Gaby Khalaf, är på semester. Vi har haft en god, tydlig och lösningsinriktad dialog utan missförstånd.

Under hans frånvaro har ärendet tagits över av Leonard Thörnfeldt, vars bemötande tyvärr präglats av bristande förståelse för ärendets allvar och avsaknad av lösningsorientering.

Hans kommunikation har varken bidragit till framdrift eller lättat på belastningen i situationen, utan snarare gjort den mer utdragen och psykiskt påfrestande.

Trots att jag den 30 oktober 2025 kl. 11.09 lämnade ljudfil och skriftligt underlag där Gaby tydligt bekräftar att jag inte ska betala mellanskillnad för sovrum 1 (HLU), har processen dragit ut på tiden och krävt upprepade förtydliganden.

Leonard har därefter avsagt sig ärendet och hänvisat till kollega (bl.a. Anna Smed).

Detta har skapat onödig förvirring och ytterligare fördröjning.

Jag har inte sovit i min egen säng på över fem veckor, jag får huvudvärk av att vistas i lägenheten, och jag försöker samtidigt hantera ny utbildning, nytt jobb och familjeansvar.

Den psykiska och fysiska påfrestningen är betydande, och jag orkar inte längre driva ärendet direkt mot Familjebostäder. Jag vänder mig därför till Hyresgästföreningen för stöd i att säkerställa att en tidsatt åtgärdsplan upprättas, att en fast kontaktperson utses och att all fortsatt kommunikation sker skriftligen.

Sammanfattning av nuvarande situation

Jag bor för närvarande inte i lägenheten och utsätter varken mig själv eller min son (som har astma) för miljön i dess nuvarande skick. Familjebostäders representanter är välkomna

att själva övernatta och använda köket i dess nuvarande skick – att vistas där under en hel dag, tillaga mat från grunden och äta den måltiden i köket med vetskapen om att det finns växande svamp och mögel i ytor och fogar.

Om ni själva inte skulle vilja göra det, kan ni rimligen inte heller förvänta er att jag eller mitt barn ska behöva det.

Jag betalar fortfarande full hyra, trots att jag varken kan sova, laga mat eller äta i bostaden. Jag vistas endast där korta stunder på grund av huvudvärk, illamående och lukt – och så ska det självklart inte vara i en nyinflyttad lägenhet.

Jag har gjort allt jag kan – dokumenterat, rapporterat och samarbetat – men situationen har blivit för tung att bära ensam.

Det är inte rimligt att behöva kämpa så här mycket för att kunna bo i en bostad som ska vara beboelig.

Efter städning den 27/10 kvarstår omfattande brister anmäler.

Lägenheten/Inre miljö

Brister som jag vill anmäla

Hall

Redan vid inflyttningen var hallen i ett bristfälligt skick med tydliga spår av smuts, lukt och vätskepåverkan. En unken och obehaglig lukt sitter kvar i hallutrymmet, särskilt i de inbyggda skåpen, där ytorna är missfärgade och porösa efter vätskepåverkan.

Smutsen sitter djupt i materialet och har inte gått bort trots professionell städning den 27 oktober 2025. Städpersonalen bekräftade vid samma tillfälle att de inte lyckades få bort vare sig doften eller den ingrodda smutsen i socklarna, och att det troligen rör sig om vätska som trängt in i träet. Det är ett ohygieniskt och oacceptabelt skick för en lägenhet som skulle vara inflyttningsredo.

- ☐ ~~Kvarlämnade spikar (minst 6 st) i socklar och i vägg nära eluttag.~~
- ☐ Eluttag och strömbrytare övermålade med röd färg, smuts och damm även i uttagen.

- ☐ Hatthylla har färgavlagringar och skador.
- ☐ Flera synliga hål i olika storlekar på hyllplanens undersidor (ytorna är förstörda).
- ☐ Hatthyllan är opraktiskt monterad – endast krokarna går att använda.
- ☐ Väggarna har ojämn målning, röda färgstänk syns tydligt vid uttagen och skarvar är synliga. Smutsen på socklarna har inte gått bort.
- ☐ Golvlistor och socklar är smutsiga, missfärgade och slitna.
- ☐ De inbyggda skåpen är kraftigt smutsiga, missfärgade och hyllplanen är porösa efter vätskepåverkan.
- ☐ En tydlig och obehaglig lukt av gammal smuts och fukt kvarstår i hallutrymmet.
Hur får ni bort lukten, färgstänken, spåren av vätskepåverkan inuti skåpen?

Begärda åtgärder

- Fullständig sanering och målning av hallen.
- Byte av samtliga golvlistor, socklar och hyllplan.
- Byte av hatthylla och inbyggda skåp till hygieniskt godtagbara material.
- Byte av eluttag och strömbrytare enligt elsäkerhetsstandard.
- Åtgärder för att helt eliminera den kvarstående lukten av smuts och fukt.
- Säkerställ att hallen uppnår godtagbar hygienisk och visuell standard inför inflyttning.

Tillägg

Om ni på Familjebostäder själva inte vet vad det är för vätska som absorberats i skåpen, eller hur gammalt materialet är, kan ni inte förvänta er att jag som hyresgäst ska nyttja dessa skåp.

Det är ohygieniskt och oacceptabelt.

Hade detta varit ett hotell hade jag krävt pengarna tillbaka – ingen gäst skulle acceptera att placera sina privata saker i ett skåp som luktar gammalt, fuktigt trä.

Detta är en av flera anledningar till att jag, tillsammans med min son, ännu inte har kunnat bosätta oss i lägenheten – trots att jag fick nycklarna redan den 1 oktober 2025, då bostaden skulle ha varit inflyttningsredo.

Sovrum 1

- ☐ Fullständigt HLU beviljat av förvaltare Gaby Khalaf (20/10) – ommålning till vitt utan kostnad.
- ☐ Taklampa tänds ej via knappen närmast hallen (endast den andra knappen fungerar, vilket är opraktiskt och bör åtgärdas).
- ☐ Socklar smutsiga, fläckiga och med spår av vätska.
- ☐ Tapeter ojämna med synliga skarvar och felpassningar. Vid eluttag närmast hallen saknas en tapetbit – arbetet kan därför inte betraktas som fackmässigt utfört. Fönsterbräda med spår av torkad fogmassa.
- ☐ Dörrhandtag - smutsiga & missfärgade/gulnade.
- ☐ Strömbrytare och eluttag är missfärgade/gulnade.
- ☐ Luftbubbla i linoleumgolvet vid kortsidan – golvet har inte lagts korrekt.
- ☐ Saknar dörrstop - förstör sockel

✓ Åtgärdad punkt:

- ☒ Sex spikar borttagna från socklarna (säkerhetsrisk för barn och husdjur).

Åtgärder som ska utföras:

- Utför **HLU-målning enligt beslut** (vit kulör, kostnadsfritt).
- Ta bort **rester av fogmassa** från fönsterbräda.
- Återställ eller **byt ut socklar** i skadat skick.
- **Rengör eller byt** eluttag, strömbrytare och dörrhandtag (till vitt och hygieniskt skick).
- Medtanke på info om vilka som bott i lägenheten innan så begär jag vänligen att **ALLA Dörrhandtag** byts ut mot nytt.
- **Åtgärda luftbubblan** i golvet. – denna brist bör finnas noterad i besiktningsprotokollet.
- Dörrstop

Kommentar:

Rummet har ännu inte målats enligt beslut, trots att Gaby Khalaf tydligt informerat om att **ingen mellanskillnad ska betalas**. Förseningen har kostat både tid och frustration, eftersom rummet stått tomt under hela oktober. Arbetet hade kunnat utföras redan då, vilket hade besparat både mig och förvaltningen tid.

Jag överväger nu att måla rummet själv, då Familjebostädernas sena och otydliga hantering enbart medfört onödig belastning. Sovrum 1 fick fullständigt HLU i samband med besiktningen efter jag fått tillgång till lägenheten tillsammans med Gaby.

Sovrum 2

- ☐ Fönsterbrädan lutar nedåt – obrukbar- saker rullar neråt.
- ☐ Socklar slitna och missfärgade.
- ☐ Dörrhandtag - smutsiga & missfärgade/gulnade.
- ☐ Hantaget för persinner hållare är av
- ☐ Strömbrytare övermålad (de är olika färger på dem)
- ☐ Golvet ojämnt vid högra väggen. (– denna brist bör finnas noterad i besiktningsprotokollet.)
- ☐ Ventilgaller dammigt, smutsigt och sitter snett.
- ☐ Taklampan fungerar inte- (jag har testat med olika lampor och lampputtag- inget funkar)
- ☐ Löst hängande internetkabel. (Jag har ställt frågan x antal gånger vart är locket eller listen- är det någon som vet med tanken tystnaden jag får som svar?)
- ☐ **Löst hängande internetkabel.** *(Målaren tog bort listerna i sovrums 2 i samband med målningen, eftersom de tidigare listerna saknade lock till kablarna och riskerade att inte passa ihop med den nya målade ytan. Syftet var att undvika framtida reklamationer om rummets tidigare utseende skulle bli synligt, exempelvis om de nya listerna skulle visa sig vara smalare än de gamla. Lock till den befintliga listen är beställt, men det finns en risk att modellen inte längre finns i sortimentet – i så fall behöver hela listen bytas ut till en ny typ i korrekt storlek, enligt info från två fastighetsskötare).*
- ☐ När Kommer locket? eller
- ☐ När kommer en ny list (Risk att locket inte längre finns i sortimentet – i så fall krävs ny list.)
- ☐ Saknar dörrstop - förstör sockel

Åtgärder:

- Montera nytt lock eller list med kabelskydd.
- Rengör eller byt dörrhandtag, eluttag och strömbrytare.

- Åtgärda lutande fönsterbräda.
- Medtanke på info om vilka som bott i lägenheten innan så begär jag vänligen att ALLA Dörrhandtag byts ut mot nytt.
- En dörrstop vore bra- så det inte flrstår sockel/ list

Kommentar:

Sovrum 2 omfattades av fullständigt HLU och noterades redan i besiktningsprotokollet vid nyckelutlämningen. Rummet målades om utan problem och utan att någon mellanskillnad debiterades. Arbetet kom igång den 5 oktober 2025.

Vardagsrum

- ☐ Missfärgningar i taket (två mörka fläckar som borde ha målats över eller rengjorts inför inflyttning. Flera borrhål i taket, troligen efter tidigare upphängning, på yta som inte har med taklampans eluttag att göra - **ej inkluderad i besiktningsprotokollet – det stämmer inte överens med nuvarande utseende.**
- ☐ Tapet lagd över lister (ej fackmässigt).
- ☐ SAKNAS (1 fönster saknar i nuläget) Fönsterventilgaller i vardagsrum.
- ☐ Dörrhandtag - smutsiga & missfärgade/gulnade.
- ☐ Väggar med fläckar, märken och hemmagjorda lagningar.
- ☐ Listerna slitna, spikhål, kabelfästen och
- ☒ ~~plastclips (3 st) kvar.~~
- ☐ Parkettgolvet knarrar (precis när man går på golvet om man kommer från hallen) och visar tecken på ojämnt underlag. - **ej inkluderad i besiktningsprotokollet – det stämmer inte överens med nuvarande utseende.**
- ☐ Golvet ej våttorkat inför inflytt.
- ☒ ~~Innerdörr till sovrums skadad med hål – på lagning, ej återmonterad.~~
- ☐ Olika färgnyanser på dörr, karm och lister.
- ☐ Saknar dörrstop - förstör sockel

Åtgärder:

- Fönsterventilgaller i vardagsrum.
- Åtgärda socklarna/listerna – betsa för att avlägsna fläckar eller byt ut mot nytt.

- parkettgolv knarrar.
- Medtanke på info om vilka som bott i lägenheten innan så begär jag vänligen att ALLA
 - Dörrhandtag byts ut mot nytt.
 - Dörrstop så sockel / listen inte förstörs

Köket

Tidigare hyregäst inte städat ordentligt eller sett efter köket på bästa sätta.

Redan vid första tillfället jag vistades i köket var lukten tydligt onormal – en gammal, unken och syrlig lukt som inte går att vädra bort. Lukten kommer från väggar, fogar och material som är kraftigt angripna av fett, fukt och mikrobiell tillväxt. Detta skapar en miljö som inte går att sanera till en godtagbar hyresstandard. Tidigare hyregäst inte städat ordentligt eller sett efter köket på bästa sätta.

Ocab har varit på plats och bekräftat förhöjd fukt i köket, men ingen mögel- eller hygienutredning har genomförts. Det betyder att den mikrobiella tillväxten fortfarande är obehandlad och oklassificerad, trots att alla synliga tecken finns där.

Det mest iögonfallande är de svarta fogarna mellan kakelplattorna – en tydlig varningssignal på mögel och fuktinträngning. Sådan missfärgning uppstår inte av vanlig smuts, utan är ett resultat av långvarig exponering för fett, fukt och bristande ventilation. Samma mörka fläckar och missfärgningar syns även bakom spisen och under skåpen, trots genomförd städning.

Materialen i hela köket – bänkskivor, stommar, socklar, kakel, fogar och fläkt – är kraftigt angripna och ohygieniska. Flera ytor har synlig påväxt och är mättade av lukt. Ventilationen är dessutom otillräcklig, vilket gör att luften blir tung, fuktig och ohälsosam redan efter kort tid.

Detta innebär en tydlig hälsorisk, särskilt för personer med astma, allergi eller överkänslighet.

Ocabs rapport (716247, 2025-10-18) visar att förhöjda fuktindikationer uppmättes under kyl/frys, där skivan dessutom var svälld. Rapporten avser dock endast fuktmätning – ingen mögel-, lukt- eller hygienanalys har genomförts. Det innebär att ingen provtagning, laboratorieanalys eller bedömning av mikrobiell tillväxt eller hälsorisk har gjorts.

Därför kan rapporten inte användas som bevis för att köket är fritt från mögel eller sanitära brister. Tvärtom visar de svarta fogarna, den unkna lukten och den dokumenterade mikrobiella tillväxten att en **oberoende hygien- och mögelutredning** måste beställas omgående.

Ventilation och fläkt

Ventilationskanalen har svart fett- och mögelliknande beläggning, och fläkten är invändigt svartbelagd med missfärgat snöre i köket.

Elinstallationen vid fläkten är oskyddad, vilket utgör en säkerhetsrisk. Ventilationen är otillräcklig och bidrar till både lukt- och fuktproblem.

Den 4 november 2025 bytte driftteknikern ventilöppningarna i kök och badrum samt tog bort ljudisoleringsfiltren från fönsterventilerna. Driftteknikern uppgav att ventilationen nu ska arbeta med stängda fönster och öppna innerdörrar – vilket innebär att vädring inte längre är tillåten. Luften blir snabbt tung, unken och ohälsosam, vilket orsakar huvudvärk redan efter kort tid. Fläkten behöver få nytt snöre, eldragningen ska skyddas, och kolfilter/fettfilter måste bytas ut.

Fönsterventilgallret i vardagsrummet ska återmonteras, och ventilöppningen i badrummet behöver rengöras eftersom smuts fortfarande finns kvar.

Dessa brister borde ha upptäckts av Familjebostäder redan vid utflyttnings- och inflyttningsbesiktningen. Avsaknaden av noteringar i besiktningsprotokollet tyder på att kontroll av ventilation och luftflöden inte ens genomförts – trots att det är en självklar del av fastighetsägarens skyldighet att säkerställa fungerande och hygienisk ventilation.

Som hyresgäst får man dessutom tillgång till besiktningsprotokollet först efter att hyresavtalet redan är signerat, vilket gör att eventuella brister upptäcks för sent.

Vid köp av bostadsrätt har köparen möjlighet att granska objektet innan kontraktsskrivning, men som hyresgäst hos Familjebostäder tvingas man acceptera ett boende utan att ha fått insyn i dess tekniska skick – något som skapar en ojämlik och oskälig situation.

Att en tidigare hyresgäst blockerat ventilerna med ljudisoleringsmaterial utan att detta upptäckts eller åtgärdats visar dessutom att informations- och kontrollkedjan har brustit allvarligt. Det borde ligga i Familjebostäders intresse att förebygga sådana problem genom tydlig information till nya hyresgäster – exempelvis via e-post, sociala medier, hembesök eller i samband med besiktning.

Att inte kontrollera ventilationsöppningar eller informera om deras betydelse är inte bara slarv – det är **försummelse av en grundläggande skyldighet enligt både miljöbalken och hyreslagen**. Min lägenhet visar tydligt konsekvensen av detta systemfel: onödig ohälsa, upprepade felanmälningar och en boendemiljö som inte går att vistas i utan symptom.

Den 27 oktober, samma dag som städningen utfördes och huvudvärken blev outhärdlig, undersökte jag själv ventilationsöppningen i köket och upptäckte kraftig smuts- och mögelpåväxt.



Som bilden visar var hela kanalen fylld med tjocka lager av damm, fett och mörka svampbeläggningar som helt blockerade luftflödet.

Jag anmälde detta omedelbart och bad att åtgärd skulle ske utan dröjsmål.

Trots den uppenbart sanitära risken dröjde det åtta dagar – från den 27 oktober till den 4 november – innan någon kom för att kontrollera och åtgärda ventilationssystemet.

Under den tiden var det inte möjligt att vistas i lägenheten utan att få kraftig huvudvärk.

Att jag som hyresgäst själv tvingades upptäcka och rapportera en så omfattande brist visar att Familjebostäders besiktning- och tillsynsrutiner är otillräckliga.

En ventilationsöppning i detta skick hade inte bara kunnat identifieras vid en normal besiktning – den borde ha noterats och åtgärdats redan innan nyckelöverlämningen.

Avsaknaden av sådan kontroll innebär att jag oavsiktligt har flyttat in i en bostad med

direkt ohälsosam inomhusmiljö.

Spis och elinstallation

Spisen, modell Cylinda S874 KV (70 cm, 400 V), är i bristfälligt skick med rost, fett och ingrodd smuts som inte gått att rengöra. Spisluckan har tidigare lossnat på grund av värmepåverkan, vilket bekräftats av fastighetsskötaren. Delar av spisen har smält och därefter limmats tillbaka, men felet återkommer.

Spisen är ansluten med stickpropp (Schuko), tror inte att det är tillåtet. Det är uppenbart spisen överhettas- med tanke på delar lossnar.

Missfärgning, sprickor och tecken på mögel är synliga i spisen och runtomkring.

Är Elanslutningen korrekt?

Uppfyller den vita kabel den svensk standard (SS 436 40 00)?

Det krävs kontroll av elanslutning, jordning och installation, fuktmätning bakom spisen samt eventuellt byte av hela spisen.

Om spisen och användning av lim som åtgärd

Jag reagerar starkt på att Familjebostäder vid upprepade tillfällen har valt att limma fast delar av spisen när de lossnat. Spisluckan har tidigare lossnat på grund av värmepåverkan, och delar har smält och därefter limmats tillbaka. Även denna gång, i oktober 2025, lossnade en bit – och fastighetsskötaren Peter limmade återigen fast den.

Enligt Peter finns tydliga spår av tidigare limning, vilket väcker frågan **hur länge denna metod använts som lösning och varför den fortfarande tillämpas**, trots att den inte är hållbar eller säker. Att lim används på en spis som uppnår hög värme är inte bara oprofessionellt utan kan vara direkt hälsofarligt. När limmet utsätts för värme smälter det, och ångorna kan frigöra kemiska ämnen som sedan fastnar på spisens ytor och potentiellt även i maten som tillagas. Dessa ämnen kan i sin tur tas upp av kroppen via inandning eller förtäring, vilket utgör en **hälsorisk som inte är acceptabel i ett kök som hyrs ut för permanent boende**. Jag anser därför att **spisen omedelbart ska tas ur bruk** och att Familjebostäder ska:

- dokumentera vilka limprodukter som använts,
- redovisa vem som utfört åtgärderna och när,
- samt byta ut hela spisen mot en ny, säker och korrekt installerad modell.

Att laga en spis med lim istället för att byta ut en skadad komponent strider mot både säkerhetsföreskrifter och sunt förnuft, och visar på brister i både tillsyn och arbetsrutiner. Vilken typ av lim har använts? Lim som utsätts för värme avger kemiska ämnen som kan vara både giftiga och hälsofarliga. Vi vill inte tillaga eller äta mat i en ugn där sådana ämnen frigörs och riskerar att hamna i maten – detta är en oacceptabel hälsorisk.

Kyl och frys

En hylla saknas i kylskåpsdörren på grund av trasig hållare, och en låda i frysen är sprucken. Mellan kyl/frys och stomme finns smuts, damm och matrester som inte går att nå vid rengöring. Bänkskivan ovanför är/ var fuktskadad. En ny kyl/frys bör installeras som täcker hela utrymmet upp till överskåpet. Det är inte smart att ha en träskiva med tanke på att vatten rinner från frysen ner mot stommen som är av trä- som inte är korrekt behandlat.

Bänkskivor

Undersidor och sidor av bänkskivorna visar mikrobiell tillväxt. Efter att vinylfolie tagits bort – vilket tidigare hyresgäst använt för att dölja skador – syns tydligt fläckar, smuts och brännmärken. Bänkskivorna har gjort sitt och är nu angripen av växande svamp- mögel.

Metallgaller – rost, mögel och avvikande konstruktion

Gallret i skåpet till höger om spisen är kraftigt rostigt, missfärgat och täckt av mörka mögelfläckar både framför och bakom gallret. Efter städningen den 27 oktober ser området oförändrat ut – rost och mögelpåväxt kvarstår, vilket visar att rengöring inte haft någon effekt. Bakom gallret syns dessutom fukt- och smutsspår längs väggytorna, vilket tyder på att fukten trängt in i materialet.

Denna konstruktion avviker från standardutförandet i andra identiska kök inom samma fastighet. I jämförbara kök (se bilaga *Identiskt kök hos granne*) finns inget metallgaller över huvud taget. I stället har dessa kök rena, slutna ytor utan rost eller mikrobiell tillväxt ovanför spisen.

Avvikelsen innebär att mitt kök inte uppfyller samma hygieniska eller tekniska standard som övriga lägenheter, och att området kring gallret utgör en tydlig hälsorisk vid matlagning.

Kökskåp och stommar

Kökskåpen har städats utan resultat (27/10). Städpersonalen uppgav att de inte lyckades få bort smuts eller missfärgningar. Stommarna är missfärgade invändigt, lukt kvarstår och

flera ytor har tidigare målats över istället för att rengöras, vilket inte är fackmässigt utfört. Under skåpen syns fettavlagringar och mörka partier som tyder på mögel. Skåpet närmast balkongen har en brun fläck som inte gått bort efter städning.

Insidorna visar tecken på fukt, fett och mikrobiell tillväxt, och utförandet är ojämnt och ohygieniskt.

Samtliga skåp är missfärgade och luktar unket. Gallret i skåpet till höger om spisen är rostigt, med mögelpåväxt bakom och längst in.

Hela köksinredningen bör bytas ut och området bakom saneras.

Socklar

Socklarna är missfärgade med svarta och bruna fläckar, och det finns tecken på mikrobiell tillväxt bakom och under. De är lösa, skeva och uppfläta, vilket tyder på fuktskada.

Socklarna ska bytas och fukt kontrolleras.

Kakel och fogar

svarta fogar mellan kakelplattor i kök är en tydlig **varningssignal**

Missfärgningen tyder på långvarig fukt, fett och mikrobiell tillväxt.

När fogarna blir svarta är det sällan bara "smuts" — det handlar ofta om att **fett, ånga, matos och fukt** trängt in i fogmaterialet under lång tid.

Det är en perfekt grogrund för **mögelsporer och bakterier** att växa i, särskilt i kök där luftcirkulationen är dålig.

Fogarna är svarta och kaklet har gulnat. Det är inte rengöringsbart och måste rivas ut, saneras och ersättas med nytt.

Diskbänksområde

Trälisten är felaktigt monterad och kraftigt missfärgad av fett. Spår av en tidigare metallist syns tydligt. Listen ska bytas och väggen återställas.

Fönsterbräda och karm

Fönsterbrädan har skada med kartong som stöd. Undersidan är smutsig och missfärgad, och karmen är gulnad. Fönsterbrädan ska bytas och karmarna rengöras samt målas om.

Väggar och tapet

Väggarna har bubblor, fläckar, gulnad och fettpåverkan. Tätningarna är felaktiga, och mikrofläckar syns runt skåp. Väggarna måste skrapas, spacklas och målas eller tapetseras om efter sanering.

Golv

Golvet har missfärgningar mitt på ytan, hål i linoleum och tydliga tecken på fukt längs

listerna. Det finns även små hål mellan golv och vägg. Linoleummattan ska bytas, och undergolvet kontrolleras för fukt och mögel.

Ventilation och fläkt

- ☐ Ventilationskanal svartbelagd med fett- och mögelliknande avlagringar.
(Drifttekniker 4/11 bytte ventilöppningar i kök och badrum.)
- ☐ Fläkt invändigt svartbelagd med missfärgat snöre.
- ☐ Missfärgat snöre vid fläkt – behöver bytas.
- ☐ Oskyddad eldragning vid fläkt –
Ja / Nej är detta en godkänt lösning när det kommer till säkerhet?
- ☐ Kolfilter/fettfilter behöver bytas.
Ventilöppning i badrum fortfarande smutsig – behöver rengöras.

Spis och elinstallation modellen Spis Cylinda S874 KV (70 cm, 400 V)

- ☐ Spis Cylinda S874 KV (70 cm, 400 V) rostig, fettbelagd och smutsig.

Spisluckan har tidigare lossnat på grund av värmepåverkan; delar har smält och därefter limmats fast igen.

- ☒ ~~Även denna gång, i oktober 2025, när jag öppnade ugnen för att kontrollera att den var ordentligt städad, lossnade en bit – och fastighetsskötaren Peter limmade återigen fast den.~~

Även denna gång, i oktober 2025, när jag öppnade ugnen för att kontrollera att den var ordentligt städad, lossnade en bit – och fastighetsskötaren Peter limmade återigen fast den. Enligt Peter finns tydliga spår av tidigare limning, vilket väcker frågan hur länge denna metod har använts som åtgärd och varför man fortsätter att använda lim, trots att det uppenbart smälter vid hög värme.

- ☐ Är Spis ansluten med stickpropp (Schuko)? är det godkänt?
(överhettning, fuktskada har redan förekommit i detta kök och vi måste motverka mot brand- därför ställer jag frågan - pga hur denna lägenhet har misssköts trots att Familjebostäder har skyldigheter att säkerställa att allt är i sin ordning.
- ☐ Kontrollera om spisen/ugnen är korrekt installerad och uppfyller gällande el- och säkerhetsregler för 2025.

Kyl och frys

- ☐ Vi vet inte vad det är för model på **Kyl och frys – lappen är borta**
- ☐ Hylla saknas i kylskåpsdörren (trasig hållare).
- ☐ Sprucken låda i frysen.
- ☐ Mögel, smuts och matrester synliga runt vitvarans ram. Det är 2 skåp i ett- det som håller ihop delarna metalen har mögel.
- ☐ Mellanrum mellan kyl/frys och stomme ej åtkomligt för rengöring.
- ☐ ~~Bänkskivan ovanför kyl/frys är fuktskadad. En ny bänkskiva har satts dit.~~

Köksbänkarna / Bänkskivor

- ☐ Mikrobiell tillväxt på undersido alla köksbänkar; vid spisen och nära balkongdörren. (köksinredningen är som uppoch ner L)
- ☐ Mikrobiell tillväxt på sidor (med spisen i mitten)
- ☐ Brännmärken och missfärgningar på arbetsytan nära ytan mot balkongen
- ☐ Ristat/ skadat köksbänksytan nära spisen.
- ☐ Klisterrester kvar efter borttagen vinylfolie (tidigare hyresgäst dolt skador) - köksbänksytan närmast balkong.
- ☐ Mögelpåväxt där bänkskiva möter sockel/vägg – ej åtgärdad vid städning.

Gallret i skåp (höger om spis)

- ☐ Gallret ska inte finnas kvar – misstänkt kvarlämnad installation från 70–90-talet
- ☐ Galler i skåp höger om spis är rostigt.
- ☐ Mikrobiell tillväxt bakom gallret mot skåpsstommen.
- ☐ Mikrobiell tillväxt framför gallret (synligt på gallerplattan). I identiskt kök hos annan hyresgäst (Kilsgatan 3) finns inget galler – vilket styrker att detta är en kvarlämnad, felaktig detalj. Man har haft hela oktober 2025 månaden att ta bort detta.

Socklar Golv

- ☐ Socklar under köksskåp (vägg 1 och 2) – missfärgade med svarta och bruna fläckar.
- ☐ Tecken på mikrobiell tillväxt bakom och under socklar.
- ☐ Socklar längs vägg 3 och 4 – samma tecken på mikrobiell tillväxt.
- ☐ Socklar ovanför bänkskiva intill kyl/frys – tydlig mögelpåverkan.
- ☐ Socklar är lösa, skeva och uppfläta.

Kökskåp och stommar

- ☐ Samtliga kökskåp är missfärgade och luktar unket – ej rengöringsbara.
- ☐ Fettavlagringar och mörka partier under skåp → trolig mögelbildning.
- ☐ Delar av skåpen inuti är målade, andra inte – ojämnt och ohygieniskt.
- ☐ Skåpet närmast balkongen har brun fläck som kvarstår efter städning – misstänkt mögel. Den var svart innan städningen dne 27 okotber 2025.
- ☐ Insidor visar tecken på fukt, fett och mikrobiell tillväxt.
- ☐ Städningen 27/10 gav ingen synbar effekt.
- ☐ Stommarna luktar fortfarande starkt av unken lukt.
- ☐ Köket saknar paperskorg

Kakel och fogar

- ☐ Fogar är svarta och ej rengöringsbara trots professionell städning den 27 oktober.
- ☐ kaklet gulnat – troligtvis påverkad av att ventulkanalen varit oren och därmed inte gjort sitt jobb. Detta är resultatet av att Familjebostäder inte följt sina skyldigheter att se till att ventilen är i sitt bästa skick för det jobb den är avsedd att göra.
- ☐ Det är blandat av nytt och gammalt kakel för att de har olika vita färger.
- ☐ Fogar är fortfarande svarta efter den professionell städning den 27 oktober och Familjebostäder har begärt en 2:a städning / reklamation. Vet ej när den blir av- Jag tror att Anna Smed väntar på att Gaby ska återkomma från semester- men påstår att de har lagts e betsällning till samma städfirma Ed- men ingen återkoppling därifrån.

Diskbänksområde

- ☐ Spår av mentalist för knivar (uppsatt av tidigare hyregäst) ovanför köksbänk (nära balkong)
- ☐ Upsatt trälist med krockar – upplvs inte som en standard inredning (nära balkong)
- ☐ Mögel/ svart på fogarna längst diskbänken - Peter åtgärdat.
- ☐ Säkerställ att kablarna är enligt säkerhetslagen, inte hänger löst.

Fönsterbräda och karm

- ☐ Fönsterbräda hålls upp i mitten med kartong som stöd.
- ☐ Smutsig (Fönsterbräda) undersida – ej gått bort under städningen
- ☐ Märken (påverkat målningen) på fönsterbrädans ovamsida

☐ Fönsterkarmen (hela vägg 3) är gul pga ventilationsproblematiken.

☐ Dörrhandtag - smutsiga & missfärgade/gulnade.

Väggar och tapet köket i nuläget har vägg 1 målning och vägg 4 tapet

☐ Tapet - vägg 4 = Bubblor

☐ Tapet - vägg 4 = fettfläckar och gulnad yta

☐ Tapet - vägg 4 = Fettpåverkan och felaktiga tätningar.

☐ Målat - vägg 1 Gulnat pga ventilationsproblematiken.

Golv

☐ Missfärgningar mitt på golv.

☐ mikrobiell tillväxt där golv möter vägg,skåp,sckel

☐ Hål i linoleum framför kyl/frys-skåpet

☐ Hål i linoleum bakom spisen = mikrobiell tillväxt i båda hörnen

☐ Fukt- och mögeltecken längs listerna.

☐ Möglig dörrstop

Övriga observationer – kök

Det luktar unket och syrligt i hela köket.

Mellan skåpen och balkongdörren syns en svart fläck, och smuts ligger kvar under skåpen.

Under bänkarna finns mörknat organiskt material – troligen mögel eller gamla matrester.

Dessa ytor måste saneras, material bytas ut och köket återställas till ett hygieniskt skick i enlighet med gällande standard för beboeliga lägenheter.

Badrum

Belysning (efter städning den 27 oktober 2025)

Efter städningen den 27 oktober slutade badrumslampan att fungera. Det var då jag insåg

att badrummet endast har en ljuskälla – den som är kopplad till badrumsspeglarna.
Jag ifrågasätter om ett badrum verkligen ska ha endast en ljuskälla kopplad till speglarna.
Om svaret är ja, framstår det som orimligt – särskilt med tanke på att badrummet har en hög tröskel och inte är anpassat för personer med funktionsnedsättning.

Detta är dessutom en säkerhetsrisk. Om spegelbelysningen slutar fungera står hela badrummet utan ljus, vilket ökar risken för fallolyckor – särskilt för äldre personer eller gäster som inte är vana vid lägenheten.

Ett badrum bör enligt grundläggande säkerhetsstandard alltid ha minst en takmonterad ljuskälla utöver eventuell spegelbelysning.

- ☐ Fogarna ovanför badkaret är smutsiga trots professionell städning.
- ☐ Dörrkarm är sliten; färgen har flagnat och ytan är kraftigt nött.
- ☐ Ventilationsöppningen (rengjord 4/11) är mindre i storlek än tidigare modell och har lämnat märken runt om. Tidigare modell var kraftigt smutsig med damm, fett och mögel – ytterligare rengöring krävs.
- ☐ Handfat – ny modell är beställd, men ingen information har lämnats om när installation sker.
- ☐ Kakel och hörn bör kontrolleras för smuts, fett eller mögelpåverkan.
- ☐ En ny toaletsits önskas av hygieniska skäl. Jag har köpt två olika universalmodeller från olika varuhus, men ingen passar den befintliga toalettstolen. Med tanke på tidigare boendesituation i lägenheten önskar jag därför att en helt ny sits installeras.
- ☐ Golvbrunn – rengöring och luktfrihet ska kontrolleras.

Klädkammare

Redan den **1 oktober 2025**, direkt efter att jag fick tillgång till lägenheten, noterades en tydlig unken och stickande lukt i klädkammaren.

Lukten kommer varje gång man öppnar dörren och sprider sig snabbt ut i hallen och vidare in i bostaden. Det luktar riktigt lika illa i klädkammaren som i köket – en gammal, unken och instängd doft som inte går bort trots vädring.

Missfärgningen på väggarna är gulaktig och tyder på en tidigare **fukt- eller vattenskada** som inte har utretts eller åtgärdats.

Golvet är av äldre typ, troligen original sedan huset byggdes, och känns poröst och slitet.

Det saknas dessutom delar av inredningen, bland annat hyllplan, vilket gör utrymmet svåränvänt.

Det är viktigt att poängtera att jag inte använder klädkammaren alls på grund av lukten - jag vill inte att den "usch lukten" sätter sig i mina saker. Här inne vill man varken hänga upp sina kläder, förvara sänglinne eller förbereda kläder inför arbete eller skola.

Lukten sätter sig i textilier, vilket gör det omöjligt att använda utrymmet som avsett.

I nuläget fungerar klädkammaren snarare som ett inomhusförråd i källarstandard – mörkt, illaluktande och ohygieniskt – och kan inte betraktas som en beboelig eller användbar del av lägenheten.

Enligt Ocabs rapport (716247, 2025-10-18) konstaterades att det fanns synliga spår av tidigare fuktskada i klädkammaren, men inga förhöjda fuktvärden vid mätillfället.

Det betyder att det tidigare förekommit en fuktskada som fortfarande lämnat visuella spår i materialet. Trots detta saknas uppgiften i besiktningsprotokollet, vilket är en brist i dokumentationen – både den saknade hyllan och den synliga fuktskadan fanns redan vid nyckelöverlämningen och borde ha noterats.

Belysningen i klädkammaren är dessutom undermålig och gör rummet mörkt och opraktiskt. Ljuset räcker inte för att se färger eller använda utrymmet som en fungerande garderob. I dagsläget upplevs klädkammaren snarare som en instängd och ohygienisk förvaringsyta än som en användbar del av bostaden.

Trots upprepad vädring sedan nyckelutlämning (1 oktober 2025) kvarstår en genomgående unken lukt i lägenheten, där klädkammaren är en tydlig källa.

Detta indikerar att problemet är byggnadstekniskt och inte går att åtgärda genom vanlig rengöring eller vädring.

Brister

- Gulaktig missfärgning på vägg – synligt spår av tidigare fuktskada.
- Golv av äldre modell, troligen original – slitet och ej hygieniskt.
- Saknade inredningsdetaljer (hyllplan).
- Mörk och otillräcklig belysning – rummet ej funktionellt som klädkammare.
- Obehaglig lukt som sprider sig till hallen varje gång dörren öppnas.
- Besiktningsprotokollet saknar notering om både skadan och den saknade hyllan – vilket är felaktigt.

Begärda åtgärder

- Genomför **fukt- och mögelutredning** av väggar, golv och bakom inbyggt hyllskåp.
- Byt eller sanera samtliga ytor som uppvisar missfärgning eller lukt.
- Lägg nytt, tätt och hygieniskt golv.
- Byt eller komplettera inredning till normal standard (hyllplan, garderobssystem) eller
- Ta bort allt- så jag på själv på egen hand får göra utrymmet till syfte =klädkammare.
- Installera ny, godkänd belysning (takarmatur med starkt, jämnt ljus).
- Kontrollera ventilation och säkerställ luftcirkulation för att förebygga framtida lukt.
- Utför fullständig sanering för att helt eliminera den unkna lukten.

Värme

Vet ej i nuläget- har inte bott i lägenheten

Vatten/Avlopp

Vet ej i nuläget- har inte bott i lägenheten

Ventilation

Se texten Ventilation och fläkt i köket

Balkongen

Tidigare hyregäst inte städat. Balkongen är städad efter den 27 oktober 2025.

- ☒ ~~Balkongen är städad och ren efter städningen den 27 oktober 2025.~~
- ☐ Upptäckte att täcklisten/glaslisten mellan balkongglasrutorna är sprucken och trasig. Den tätar inte längre korrekt motvind, regn och kyla.

Sammanfattning

Lägenheten på Kilsgatan 3, lgh 1202, är i bristfälligt skick och inte beboelig i nuläget.

Köket är hygieniskt otjänligt, ventilationen fungerar inte, flera rum har fuktskador och mikrobiell påväxt, och elinstallationer behöver kontrolleras.

Jag och mitt barn, som har astma, kan inte bo i lägenheten på grund av huvudvärk, lukt, luftkvalitet och risk för ohälsa.

Denna process har varit allt annat än enkel, smidig eller trevlig – utan tvekan en av de mest påfrestande erfarenheter jag haft som hyresgäst.

Jag har tvingats flytta alla mina stora möbler eftersom mitt tidigare hyreskontrakt löpte ut, och jag hade redan tackat ja till lägenheten på Kilsgatan 3 i tron att den var i gott skick.

I stället har jag fått hitta en tillfällig boendelösning för mig och mitt barn, samtidigt som jag betalar full hyra för en lägenhet som inte går att använda.

Detta har inneburit betydande kostnader, stress och tidsförlust.

Jag väntade in i det sista med att flytta in, men eftersom mitt tidigare hyresavtal löpte ut hade jag inget val.

Möblerna flyttades in under helgen den 1–2 november, trots att problemen då redan var tydligt dokumenterade och att lukten i lägenheten gjorde det omöjligt att vistas där längre stunder.

Jag hoppas innerligt att mina möbler inte påverkas negativt av att stå i en miljö där luften är unken och tydligt luktar av fukt och mögel.

Bristande besiktningsskyldighet och kontroll

Familjebostäder har enligt lag ett besiktnings- och underhållsansvar för att säkerställa att varje bostad uppfyller grundläggande krav på hälsa, säkerhet och funktion.

Trots detta visar min situation att dessa kontroller inte har genomförts i praktiken.

Vid ett bostadsköp har köparen rätt att noggrant inspektera bostaden innan kontraktet skrivs under.

Som hyresgäst får man däremot tillgång till besiktningsprotokollet först efter att avtalet redan är signerat – vilket innebär att eventuella brister upptäcks för sent.

Det skapar en obalans och lämnar hyresgästen utan reell möjlighet att påverka sin boendemiljö innan inflyttning.

De två tidigare hyresgästerna har uppenbart inte rapporterat de brister som nu är dokumenterade, men det innebär inte att jag ska bära konsekvenserna för deras underlåtenhet.

Trots att dessa skador har utvecklats under lång tid har ingen tillsyn eller egenkontroll skett från Familjebostäders sida.

Man har inte kontrollerat ventilationsöppningarna i kök och badrum, inte granskat fönsterventilgaller, inte följt upp felaktiga eldragningar eller fuktskador – inte ens när fastighetsskötare varit på plats för att limma delar i spisen.

Vid sådana tillfällen borde det vara rutin att även kontrollera övriga installationer, särskilt ventilation och fläktar.

I stället har problemen tillåtits fortgå, och ansvaret har i praktiken lagts på mig som ny hyresgäst att upptäcka, dokumentera och driva frågan vidare.

Det är varken rimligt eller rättssäkert.

Bemötande och hantering

Bemötandet från förvaltaren Leonard Thörnfeldt har förvärrat situationen ytterligare.

Hans hantering har präglats av brist på lösningsorientering, förståelse och respekt, vilket har dränerat energi i en redan pressad situation.

Jag har därför valt att endast kommunicera skriftligt framöver, för att säkerställa tydlighet och spårbarhet.

Det var tack vare rådet från en god vän – som själv är hyresgäst hos Familjebostäder – som jag började spela in samtal och dokumentera allt.

Det visade sig vara klokt, eftersom ljudinspelningen med förvaltaren Gaby tydligt bekräftar att jag inte ska betala någon mellanskillnad för målningen av sovrum 1 (HLU).

Trots detta har Leonard valt att ifrågasätta uppgiften, vilket har fördröjt ärendet och gjort processen ännu mer belastande.

Jag vill poängtera att jag har lagt ner omfattande tid och arbete – helt utan ersättning – på att dokumentera, fotografera och rapportera samtliga brister, i syfte att underlätta Familjebostädernas arbete.

I stället för att få stöd har jag tvingats försvara min rätt till en fungerande och hälsosam bostad.

Kärnan i ärendet

Detta handlar inte om små skönhetsfel eller enstaka missar – utan om ett hem.

Ett hem där jag inte kan bo, sova, laga mat eller leva normalt.

Jag har tvingats välja mellan att riskera min hälsa eller stå utan bostad.

Ingen hyresgäst ska behöva hamna i en sådan situation.

Jag begär

- Sanering av kök, hall och klädkammare – de utrymmen där luktproblemen är som värst och där mikrobiell tillväxt misstänks.
- Nya köksbänkskivor, då befintliga är fuktskadade, missfärgade och uppvisar mikrobiell tillväxt.
- Ny spis/ugn, eftersom nuvarande är felaktigt installerad, har överhettats och tidigare lagats med smältlim.
- Målning av köksskåpens insidor (luckorna är relativt nya men insidorna missfärgade).
- Ny fönsterbräda samt målning av fönsterkarmar för att åtgärda gulnad och missfärgning.
- Borttagning av den bubbliga, fuktskadade och fettpåverkade tapeten vid spisen samt målning av väggar och tak i hela köket.
- Ny kyl/frys som täcker hela utrymmet upp till överskåpen.
- Nya socklar i köket (nuvarande är missfärgade och mögelangripna).
- Betsning av socklar i övriga rum.
- Borttagning av inredningen i hallskåpen alternativt provtagning av fläckarna där vätskeliknande spår finns.

- En beboelig lägenhet där jag och mitt barn kan vistas utan huvudvärk eller andningsbesvär, och där mat kan tillagas i en säker och ren miljö.
- Hyresreduktion retroaktivt från 1 oktober 2025, tills samtliga brister har åtgärdats och bostaden godkänts vid ny besiktning.
- En tidsatt åtgärdsplan med tydlig ansvarsfördelning och slutdatum för samtliga åtgärder, samt löpande återkoppling vid frågor om t.ex. handfat, lister och andra delar.
- Full redovisning av tidigare felanmälningar och åtgärder gällande spisen/ugnen – om ingen ny spis ersätter den befintliga.

Förbättrade informations- och besiktningsrutiner vid utflyttning och inflyttning, särskilt vad gäller ventilation, fukt och hygien – för allas skull.

Hyresvärden har, liksom hyresgästen, en skyldighet att säkerställa att bostaden hålls i gott skick.

I det här fallet har Familjebostäder brustit i sitt ansvar, vilket lett till att jag tappat förtroendet för både varumärket och bolagets hantering av ärendet.

Detta är långt ifrån ett femstjärnigt omdöme på Google – och jag hoppas att Familjebostäder tar till sig kritiken för att förbättra sina rutiner framöver.

Med tanke på både hälsa och astma vill jag att denna lägenhets **ventilation kontrolleras regelbundet framöver** av den kunniga driftteknikern Karolin (som var på plats den 4 november 2025).

Hon gav tydlig och professionell information om hur ventilationssystemet fungerar och hur luftflödet bäst optimeras.

Min och er gemensamma skyldighet är att värna mitt barns hälsa – astmaattacker är inget någon familj ska behöva uppleva på grund av en undermålig inomhusmiljö.

Jag önskar därför att vi, tillsammans med driftteknikern, **redan nu planerar in ett fast datum för nästa ventilationskontroll**, för att säkerställa att luftflödet fungerar som det ska och att miljön förblir hälsosam över tid.

Detta får absolut inte halka efter, därför begär jag detta redan nu.

Kan denna bostad åtgärdas och återställas innan december 2025?

Om inte, begär jag att Familjebostäder erbjuder en tillfällig bostad där jag och mitt barn kan bo tryggt och hälsosamt under tiden sanering och reparation pågår.

Flytten till den nya bostaden skulle ha varit ett positivt steg för oss – men har i stället blivit en kostsam, stressande och ohälsosam upplevelse som aldrig borde ha uppstått.

Jag ber er Familjebostäder att ta detta på största allvar.

Det handlar inte bara om underhåll – det handlar om trygghet, hälsa och förtroendet mellan hyresgäst och hyresvärd.

Se bifogade bilagor:

Fotodokumentation – kök (oktober 2025) _8 oktober 2025

Felanmälan och efterfrågan av åtgärdsplan – Kilsgatan 3 _ 3 oktober 2025

Ocab-rapport 716247 (2025-10-18)

ljudfil Erica & Gaby fullständigt HLU 20 oktober 2025

Akut felanmälan – kraftig lukt, smutsig/möglig fläkt och hälsorisk

Fotodokumentation _ Kilsgatan3 - efter professionell 27 oktober städning 2025

som underlag.

Jag ser fram emot att höra att Familjebostäder och Hyregästföreningen är i dialog med varandra. Jag kommer att fortsätta spela in samtliga möten, samtal för att undvika att något som sagts går miste.

Tack på förhand.

Mvh Erica Güler

5 november 2025