

	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S A <i>¡La energía somos todos!</i>		ORDEN DE TRABAJO Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3)		No	151,725	
	CÓDIGO:	P-GEGEA-12-F01	GERENCIA:	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO			NM: 107
Sitio:	Gualaquiza, Las Peñas, Sevilla, Tambo Viejo, San Sebastián, Churuyacu				Fecha:	miércoles, 23 de abril del 2025	
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / PROYECTO / TRABAJO							
SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO			CARGO FIRMA		MOVILIZACIÓN		
Responsable:	GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO		JECE		Número/Código de vehículo:	2-47	
	LOPEZ POMA LUIS LEODN		LNI1		Placa:	LEI-1123	
	TOAPANTE CABRERA MAURICIO ORLANDO		LIN3		Descripción:		
					CAMIONETA CHEVROLET LUV D-MAX 3.0L DIESE BLANCO		
					Rentado:	NO	
Colaboradores:					Propietario:	EERSSA	
					Chofer:	GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO	
TIPO (S) DE TRABAJO:							
A - SIN VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - BAJO NIVEL					
CON ENERGÍA/VOLTAJE - BAJO VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - SOBRE NIVEL					
CON ENERGÍA/VOLTAJE - MEDIO VOLTAJE							
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR:							
Gualaquiza, Las Peñas, Sevilla, Tambo Viejo.							
FECHA DE INICIO:		miércoles, 23 de abril del 2025			TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN (HORAS):	8 horas	
ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - AST							
RIESGOS EXISTENTES:		CONSECUENCIAS PROBABLES:		ELEMENTOS DE PREVENCIÓN A UTILIZAR			
ELÉCTRICOS	Electrización (Paso energ. x corp	Electrocución o electrización		Usar epp			
ELÉCTRICOS	Electrocución (Muerte)	Quemaduras		Usar epp			
SEGURIDAD-MECÁNICOS	Mecanismo en movimiento	Golpes en extremidades y/o cuerpo		Usar epp			
SEGURIDAD-MECÁNICOS	Mal manejo de herramientas manuales	Golpes en cabeza y cuerpo		Usar epp			
MEDIDAS DE SEGURIDAD:							
MEDIDAS		ESTADO	EQUIPOS DE PROTECCIÓN		ESTADO		
Equipo: Aislado Eléctricamente		BUENO	A. Protección para la Cabeza (Casco con barbiquejo)		BUENO		
Herramientas Manuales Adecuadas		BUENO	E. Ropa de Trabajo (Uniforme entregado por EERSSA)		BUENO		
Medio de transporte		REGULAR	G. Protección manos (Guantes de acuerdo nivel voltaje)		BUENO		
			I. Protección extremidades inferiores (Calzado dieléctrico		BUENO		
			L. Equipo de posicionamiento (Cinturón seguridad)		BUENO		
			M. Andamios y/o escaleras (Herr. trab. en altura)		BUENO		
			N. Herramienta aislada		BUENO		
PRECAUCIONES ADICIONALES O CARENCIAS:							
PRECAUCIONES: Cumplir normas y reglamentos de la EERSSA							
CARENCIAS:							
SOLICITUD DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA							
Solicitud de desconexión o aislamiento eléctrico del siguiente equipo:							
Equipo No.:		Ubicación:		Nombre a quien solicitó:			
Descripción:						Fecha:	
CONFIRMACIÓN DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA							
Confirma que el equipo ESTÁ DESCONECTADO electricamente desde:							
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):			Firma:				
Instalación de puesta a tierra:		Medidas complementarias:					
TRABAJO CANCELADO (Si aplica)							
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):			Responsable:				
Causas de cancelación del trabajo:							
				Firma:			
AUTORIZACIONES:							
NOMBRE:	GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO		PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR		QUEZADA ORDOEZ ANDREW ISRAEL		
FECHA:	miércoles, 23 de abril del 2025		JEFE ZONAL		INGENIERO 1		
FIRMA:							
	SOLICITADO POR:		AUTORIZADO POR:		APROBADO POR:		

Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3)			Fecha: miércoles, 23 de abril del 2025			No: 151,725				
VEHÍCULO:		Número: 2-47		Placa: LEI-1123		Rentado: NO		Chofer: GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO		
KILOMETRAJE:		Inicial: 225,465		Final: 225,547		Recorridos: 82				
ACTIVIDADES										
No	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA				LST/ALIMEN/SUBEST		TIPO	INICIO	FIN
1	PROG	En la agencia se elabora orden de trabajo, se coordina los trabajos.						PREDICTIVO	2025-04-23 08:00:00	2025-04-23 08:20:00
2	NO PROG	Se realiza atención a WR 317038827 se recorre red M/T del alimentador Bomboiza desde subestación móvil hasta Sevilla, se desbroza en las Estr 251302 y las 232545-46-47				ALI	Bomboiza		2025-04-23 08:20:00	2025-04-23 12:35:00
3	NO PROG	Tambo Viejo en las estr 232545-46-47 se revisa requiere colocar tensores hacia el lado del rio, distancia entre el borde del rio y las estructuras 50mts				ALI	Bomboiza	PREVENTIVO	2025-04-23 12:35:00	2025-04-23 13:00:00
4	ALIMEN	Lunch en Sevilla						ALIMENTACI	2025-04-23 13:00:00	2025-04-23 14:00:00
5	TRANSP	DAÑO REPORTADO POR CC por wasap informan que no tiene energía Med 252927 Estr 232200 Reporta Marisol Sarango, Traslado al Sector						TRANSPORTE	2025-04-23 14:00:00	2025-04-23 14:25:00
6	NO PROG	Eloy Alfaro estr 232200 se revisa medidor 252927 se detecta falla interna, se informa a cliente para que realice su respectivo arreglo				ALI	Bomboiza	CORRECTIVO	2025-04-23 14:25:00	2025-04-23 14:40:00
7	PROG	HORA APAGADO 09:07 HORA REVISADO 14:40 CAUSA falla interna								
8	TRANSP	DAÑO REPORTADO POR CC por wasap informan que no tiene energía en San Sebastián Med 255602 Estr 214609 Reporta Narcisa Chacón, Traslado al Sector						TRANSPORTE	2025-04-23 14:40:00	2025-04-23 15:00:00
9	NO PROG	San Sebastián Estr 214609 se revisa medidor se encuentra arrancado cable anti hurto, se conecta en medidor y en la poste se verifica voltajes todo normal				ALI	Bomboiza	CORRECTIVO	2025-04-23 15:00:00	2025-04-23 15:35:00
10		HORA ARRANCADO 07:00 HORA ARREGLADO 15:35 CAUSA Volqueta rompe acometida con el valde								
11	TRANSP	DAÑO REPORTADO POR CC por wasap informan que no tiene energía en San José Med 1000358406 Estr 43156 Reporta Edison Mejía, Traslado al Sector						TRANSPORTE	2025-04-23 15:35:00	2025-04-23 15:50:00
12	NO PROG	San José Estr 43156 se revisa red de B/T se encuentra red destensada por caída de árbol, se tensa red y se resetea trafo 20262 de 37,5 kva estr 185511				ALI	Bomboiza	CORRECTIVO	2025-04-23 15:50:00	2025-04-23 16:25:00
13		HORA APAGADO 12:36 HORA ARREGLADO 16:25 Causa árbol caído sobre la red de B/T								
14	TRANSP	DAÑO REPORTADO POR CC por wasap informan que no tiene energía en Churuyacu Med 1000361803 Estr 179574 Reporta Franklin Santiago, Traslado al Sector						TRANSPORTE	2025-04-23 16:25:00	2025-04-23 16:40:00
15	NO PROG	Churuyacu Estr 179574 se revisa medidor 1000361803 se encuentra conexiones flojas en as Borneras, se justa se verifica todo normal				ALI	Bomboiza	CORRECTIVO	2025-04-23 16:40:00	2025-04-23 16:55:00
16		HORA DAÑADO 12:43 HORA ARREGLADO 16:55 CAUSA conexiones Flojas								
17	TRANSP	Traslado a la agencia se descarga herramientas						TRANSPORTE	2025-04-23 16:55:00	2025-04-23 17:11:00
18		LABORA FG; MT; LLP de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:11								
19		NOTA: se recibe de Luis Morales 2 focos de 100 y 3 de 150 watts Na. Entrego a Luis Morales 5 arrancadores de 100 a 400								
OBSERVACIONES:										
TRABAJO TERMINADO										
Terminado:		TERMINADO								
Fecha y hora:		23/04/2025 17:11:00					Observaciones: Se reportan accidentes?			
Responsable:				Aceptación:				NO		
GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO				PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR						