PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK WILAYAH NUSA TENGGARA BARAT JI. Langko No. 25 – 27 Ampenan, Mataram, Nusa Tenggara Barat 83114

Telp.: (0370) 643123 Fax.: (0370) 634401

<u></u>				
Level Dokumen :	No. Dokumen :	Tanggal :	Edisi / Revisi :	Halaman :
IV	FM-K3-04-01	1 September 2021	1/0	3 - 6

WORKING PERMIT

IJIN BEKERJA

A. INFORMASI PEKERJ	AAN					
1. Tanggal Pengajuan	WP100 0 00000000000000000000000000000000	1 September 2021				
2. Jenis Pekerjaan		Rehabilitasi Jaringar	Rehabilitasi Jaringan			
3. Detail Pekerjaan		Jaringan Penggantia Peken Paok Motor Lingkungan Sawing Gading, P. Pernepe Motorize TPI, P. Se	SPBJ No. 0338.PJ/DAN.01.03/C19020000/2021 tanggal 1 September 2021 Rehabilitasi Jaringan Penggantian AAAC menjadi A3CS 150 mm2 di Lokasi : P. Masbagik Gubuk Peken Paok Motong, P. Rempung DUsun Gerami Desa Gelora Sikur, P. Pancor Lingkungan Sawing Kelurahan Majidi, P. Masbagik Dusun Bangle Pesanggrahan Kec. Mt Gading, P. Pemepek Recloser Golong 6 Ujung, P. TPI dan P. Sugian Ujung Jalur LBS Motorize TPI, P. Senaru Section SD Batu Rakit, Gardu BY15 dan Masjid Klungkung, P. Hilbron di Malimbu, P. Suralaga Section PY016A2 sampai 2xA3			
4. Lokasi Pekerjaan		ULP Tanjung				
5. Pengawas Pekerjaan		GDE DHANA TRIMA	ARTHA No. Telp.	: 081907271843		
6. Pengawas K3		I GEDE IWAN SUM	ANTRA No. Telp.	: 081916001888		
B. DURASI PEKERJAAN		1				
Durasi Kerja	Tgl. Mulai	1 September 2021		Jam Mulai	09.00	
Durasi Nerja	Tgl. Selesai	29 November 2021	29 November 2021		17.00	
C. KLASIFIKASI PEKER	NAAN	·		I		
[√] Pekerjaan Bertegang	an Listrik	[√] Pekerjaan di Ket	[v] Pekerjaan di Ketinggian [] Pekerjaan Penanaman Tian		anaman Tiang	
[] Pekerjaan Overhaul N	/lesin	[] Pekerjaan Pengg	[] Pekerjaan Penggalian [√] Pekerjaan Konstruksi		nstruksi	
[] Pekerjaan Panas		[] Pekerjaan B3 & l	[] Pekerjaan B3 & Limbah B3 [] Pekerjaan Sipil		il	
[] Pekerjaan Lainnya,		PENGANTIAN KAB	PENGANTIAN KABEL A3C MENJADI KABEL A3CS 150 mm2			
D. PROSEDUR PEKER.	JAAN YANG TELAH	DIJELASKAN KEPADA PI	EKERJA			
[] Pemeliharaan Pemba	ngkit	[v] Pemeliharaan D	[v] Pemeliharaan Disribusi		[] Pemeliharaan Transmisi	
[] Pemeliharaan Kubike		[] PDKB TM	[] PDKB TM		[] Pemeliharaan Gardu Induk	
[] Pemeliharaan APP Po	elanggan	[] Pengoperasian Ja	[] Pengoperasian Jaringan Baru		[] Bongkar Pasang Tiang Beton	
[]*Prosedur Lainnya,	MATERIAL CONTRACTOR OF THE STREET, STR				and the second s	
E. LAMPIRAN IZIN KER	JA (WAJIB DILAMI	PIRKAN)				
[v] Identifikasi Bahaya, I	Penilaian dan Penge	ndalian Risiko (HIRARC)	[√] Prosedur Kerja			
[v] Job Safety Analysis	(JSA)		[√] Sertifikasi Kompetensi Pekerja			
Keterangan : Form Izin k	(erja tidak dapat dise	etujui jika salah satu lampirar	n tidak ada			

DISETUJUI OLEH MANAGER ULP TANJUNG

CITRA REZKHI DEWI MAHARANI

DIPERIKSA OLEH SUPERVISOR TEKNIK ULP TANJUNG

-

GANDA RENDRA EDY SAPUTRA

DIPERIKSA OLEH
PLT PEJABAT PELAKSANA

RICKY ALDES

DIAJUKAN OLEH

REALAPEKERJAAN

CIPZI TERMIN ABADI

ODE DHANATRIMARTHA



PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK WILAYAH NUSA TENGGARA BARAT JI. Langko No. 25 – 27 Ampenan, Mataram, Nusa Tenggara Barat 83114

Telp.: (0370) 643123 Fax.: (0370) 634401

Level Dokumen :

No. Dokumen : FM-K3-04-02 Tanggal : 1 September 2021 Edisi / Revisi : 1 / 0 Halaman : 5 - 10

JOB SAFETY ANALYSIS ANALISIS KESELAMATAN KERJA

A. INF	ORMASI PEKERJAAN					
Tanggal 1 September 2021						
Penggantian AAA Rempung DUsun Masbagik Dusun			PJ/DAN.01.03/C19020000/2021 tanggal 1 September 2021 Rehabilitasi Jaringan AC menjadi A3CS 150 mm2 di Lokasi : P. Masbagik Gubuk Peken Paok Motong, P. In Gerami Desa Gelora Sikur, P. Pancor Lingkungan Sawing Kelurahan Majidi, P. In Bangle Pesanggrahan Kec. Mt Gading, P. Pemepek Recloser Golong 6 Ujung, P. TPI Iljung Jalur LBS Motorize TPI, P. Senaru Section SD Batu Rakit, Gardu BY15 dan Masjid			
		1	filbron di Malimbu, P. Suralaga Section PY016A2 sampai 2xA3			
Lokasi		ULP Tanjung				
	ahaan Pelaksana Pekerjaan	PT. CIPTA TEK				
L	was Pekerjaan	GDE DHANA TI				
Pelaks	sana Pekerjaan			AMA	TANDA TANGAN	
		1. I Gede Suda		4	You	
		2. I Nyoman Ga	ata		(Au	
		3. M.Bahrain	***************************************		100	
		4. I Made Molog			<u> </u>	
-	The state of the s	5. I Wayan Bud	iartha			
		6. Murahman			A.M.	
<u></u>		7. Deden Syahr	ul Ari		The state of the s	
	RALATAN KESELAMATAN	···		V		
1. AL/	AT PELINDUNG DIRI	[√] Helm		[] Earmuff	[] Pelampung / Life Vest	
		[√] Sepatu Safe	ety	[√] Sarung Tangan Katun	[] Tabung Pernafasan	
		[v] Kacamata		[] Sarung Tangan Karet	[v] Full Body Harness	
		[] Earplug		[] Sarung Tangan 20 KV	[] Lain-lain, sebutkan :	
		[]		[]	[]	
2. PEI	RLENGKAPAN KESELAMATA	N & DARURAT		[] Pemadam Api (APAR dll)	[] Lain-lain, sebutkan :	
				[√] Rambu Keselamatan	[]	
				[] LOTO (lock out tag out)	[]	
				[√] Radio Komunikasi	[]	
C. AN	ALISIS KESELAMATAN KER	JA				
NO	LANGKAH PEKER	NAALS	POTENSI BAHAYA DAN RISIKO		TINDAKAN PENGENDALIAN	
Persiapan peralatan kerja dan material			Tergores, Terbentur peralatan / material berat		Menggunakan sarung tangan, sepatu safety	
2 Pembongkaran Kabel AAAC			Tergores, Terbentur peralatan / material berat, tersengat listrik, terjatuh		Mengguanakan sarung tangan, Helm, Sepatu safety, sabuk pengaman, Pastikan tangga terikat pada tiang.dan memastikan kondisi janngan sudah tidak bertegangan	
3	3 Pemasangan Kabel A3CS			oentur peralatan / material berat. ik, terjatuh	Mengguanakan sarung tangan. Helm, Sepatu safety, sabuk	



PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK WIL.AYAH NUSA TENGGARA BARAT JI. Langko No. 25 – 27 Ampenan, Mataram, Nusa Tenggara Barat 83114 Telp.: (0370) 643123 Fax.: (0370) 634401

Level Dokumen : No. Dokumen : Tanggal : Edisi / Revisi : Halaman :
IV FM-K3-04-02 1 September 2021 1 / 0 6 - 10

			pengaman, Pastikan tangga terikat
			pada tiang,dan memastikan
			kondisi jaringan sudah tidak
			bertegangan
			Mengguanakan sarung tangan,
			Helm, Sepatu safety, sabuk
4	Pemasangan CCO dan Join Sleeve	Tergores, Terbentur peralatan / material berat,	pengaman Pastikan tangga terikat
	. Sind daily diff down closes	tersengat listrik, terjatuh	pada tiang,dan memastikan
			kondisi jaringan sudah tidak
			bertegangan
			Pastikan sabuk pengaman (Full
			Body Harness) masih terpasang
			pada badan pekerja,
5	Turun Dari Tiang	Ketinggian, tanggga licin, tangga jatuh	Menggunakan tangga yang
			terdapat anti slip pada anak
			tangganya, Pastikan tangga terikat
			pada tiang
			Pastikan sabuk pengaman (Full
6 Finishing			Body Harness) masih terpasang
	,		pada badan pekerja,
	Finishing	Ketinggian, tanggga licin, tangga jatuh	Menggunakan tangga yang
			terdapat anti slip pada anak
			tangganya, Pastikan tangga terikat
			pada tiang

DISETUJUI OLEH MANAGER ULP TANJUNG

CITRA REZKHI DEWI MAHARANI

DIPERIKSA OLEH SUPERVISOR TEKNIK ULP TANJUNG

GANDA RENDRA EDY SAPUTRA

DIPERIKSA OLEH PLT PEJABAT PELAKSANA K3L

ULP TANJUNG

RICKY ALDES

DIAJUKAN OLEH

PECKANIA PEKERJAAN PECIPAATEKNIK ABADI

TŘIMARTHA



PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK WILAYAH NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Langko No. 25 – 27 Ampenan, Mataram, Nusa Tenggara Barat 83114

Telp.: (0370) 643123 Fax.: (0370) 634401

Level Dokumen :	No. Dokumen :	Tanggal :	Edisi / Revisi :	Halaman :
IV	FM-K3-03-01	1 September 2021	1/0	5 - 10

NAMA UNIT

: PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah NTB UP3 Mataram ULP Tanlung

BIDANG : Distribusi

JENIS PEKERJAAN: Rehabilitasi Jaringan Penggantian AAAC menjadi A3CS 150 mm2 di Lokasi: P. Masbagik Gubuk Peken Paok Motong, P. Rempung DUsun Gerami Desa Gelora Sikur, P. Pancor Lingkungan Sawing Kelurahan Majidi, P. Masbagik Dusun Bangle Pesanggrahan Kec. Mt Gading, P. Pemepek Recloser Golong 6 Ujung, P. TPI dan P. Sugian Ujung Jalur LBS Motorize TPI, P. Senaru Section SD Batu Rakit, Gardu BY15 dan Masild Klungkung, P. Hilbron di Malimbu, P. Suralaga Section PY016A2 sampai 2xA3

HAZARD IDENTIFICATION RISK ASSESSMENT AND RISK CONTROL (HIRARC) IDENTIFIKASI BAHAYA PENILAIAN DAN PENGENDALIAN RISIKO (IBPPR) Penilaian Risiko Pengendalian Risiko Pengendalian Status Penanggung Konseku Kegiatan Potensi Bahaya Risiko Konsek Kemung Tingkat Kemuna Tingkat Risiko Pengendalian Jawab kinan Risiko ensi kinan Risiko uensi 1. Rehabilitasi Jaringan Penggantian menggunakan AAAC meniadi A3CS 150 mm2 di sepatu sapety SPV HAR С М OK Lokasi : P. Senaru Section SD Batu 1. benda keras Tertusuk 4 D agak tidak DIST Rakit, Gardu BY15 dan Masiid menginiak Klungkung material menggunakan SPV HAR sepatu safety Terpeleset 2 C М D OK dan menginiak DIST permukaan tanah rata Menggunakan Terpapar SPV HAR OK 2. Sinar Matahari Cahaya М safety DIST Matahari glassses Menggunakan kaca mata SPV HAR OK 4. material ringan kelilipan 2 В М Ð L DIST glasses

		Konsekuensi				Penjelasan		
Kemungkinan	1	2	3	4	5	Tingkat Risiko	Kemungkinan	Konsekuensi
A	M	M	H	E	E	E : Extreme Risk	A : hamper pasti akan terjadi (almost certain)	1 : tidak ada cidera, kerugian materi kecil
В	L	М	Н	E	E	H: High Risk	B : cenderung untuk terjadi (likely)	2 : cidera ringan/P3K, kerugian materi sedang
С	L	M	H	Н	E	M : Moderate Risk	C : mungkin dapat terjadi (moderate)	3 : hilang hari kerja, kerugian cukup besar
D	L	L	M	Н	E	L : Low Risk	D : kecil kemungkinan terjadi (unlikely)	4 : cacat, kerugian materi besar
E	L	L	М	Н	Н		E : jarang terjadi (rare)	5 : kematian, kerugian materi sangat besar



PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK WILAYAH NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Langko No. 25 – 27 Ampenan, Mataram, Nusa Tenggara Barat 83114

Telp.: (0370) 643123 Fax.: (0370) 634401

Level Dokumen : IV

No. Dokumen : FM-K3-03-01 Tanggal : 1 September 2021 Edisi / Revisi : 1 / 0

Halaman:

6 - 10

DISETUJUI OLEH MANAGER ULP TANJUNG

CITRA REZKHI DEWI MAHARANI

DIPERIKSA OLEH

SUPERVISOR TEKNIK ULP TANJUNG

GANDA RENDRA EDY SAPUTRA

DIPERIKSA OLEH

PLT PEJABAT PELAKSANA K3L ULP

TANJUNG

RICKY ALDES

Disusun Oleh

PELAKSANA PEKERJAAN

BT CIPTA TEKNIK ABADI

GDE DHANA TRIMARTHA