



Fecha: 20-04-2026

Hora de inicio:

Hora finalización:

Cliente: ALEPH IMPRESORES S.A.S

Dirección:

Teléfono:

Equipo: SPEED MASTER #6

Modelo:

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Falla en consola CPC, pulsadores para ajuste zona de entintado defectuosos.

ACTIVIDAD REALIZADA

Suministro de (7) pulsadores para ajuste de zona de entintado en consola CPC.

REPUESTOS

Observaciones:

Electrónico

Operario

